



MANUFACTURER

PROFHUESI, PROIZVODITEL, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΗΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAZŪTĀJS, GAMINTOJAS, PROIZVODITEL, PRODUŠENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ПРОИЗВОДЧ, VÝROBCA, PROIZVAJALEC, TILIVERKARE, ÜRETİCİ, ВИБРОБНИК
PORTWEST, IDA BUSINESS PARK WESTPORT, CO MAYO, F28 FY88, IRELAND


TEST HOUSE

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИЗПИТИВАЊЕ, ISPIITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTALAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHAUS, ДОМ ДОКІМОН, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJAČE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPIITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUIS, TEST KURULUŞU, ВІПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

- INTERTEK** Intertek Italia S.p.A.
 via Guido Miglioli 2/A , 20063 Cernusco sul Naviglio Milano (MI), Italy
Notified body number: 2575
 ITS Testing Services UK Ltd
 Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, United Kingdom
Approved body number: 0362
- SATRA** Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
Notified body number : 2777
 Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
Approved Body number: 0321
- BTIG** Sky Business Centres, Unit 21 Block 1 Port Tunnel Business Park, Clonsbaugh Business and Technology Park, Dublin
Notified body number: 2895
 Unit 6 Wheel Forge Way, Manchester M17 1EH
Approved body number: 0338
- SGS** SGS Fimko Ltd
 PPE services, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Notified body number: 0598
 SGS United Kingdom Ltd, Whittle Estate, Cambridge Road, Whetstone, Leicester, LE8 6LH
Approved body number: 0120
- AITEX** Plaza Emilio Sala, 1
 03801 ALCOY (Alicante) SPAIN
Notified body number: 0161
- OETI** Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH
 Siebenhirtenstrasse 12A, Objekt 8, 1230 Vienna, Austria
Notified body number: 0534
- PHB** **PHB Certification Services**
 17 Water Royd Avenue, Mirfield, WF14 9LS, United Kingdom
Approved Body: 8519



USER INFORMATION



CERTIFICATION
 EN ISO 11612
 EN ISO 11611
 EN 1149



119USP

CERTIFICATION GUIDELINES



www.portwest.com



quefairedemesdechets.fr

0123

USER INFORMATION

119-10SP

EN

Please read these instructions carefully before using this safety clothing. You should also consult your safety officer or immediate superior with regard to suitable garments for your specific work situation. Store these instructions carefully so that you can consult them at any time.

CE
UK
CA

Refer to the product label for detailed information on the corresponding standards. Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable. All these products comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Protective Clothing (See label)

General Requirements: This European Standard specifies general requirements for ergonomics, ageing, sizing, marking of protective clothing and for information supplied by the manufacturer.

- A= Recommended height range of wearer
- B= Recommended chest girth of wearer
- C= Recommended waist girth of wearer
- D= Recommended inside leg measurement of wearer



EN ISO 11612: 2015

Protective Clothing – Clothing to protect against heat and flame. (see label)

This standard specifies performance requirements for garments made from flexible materials which are designed to protect the wearer's body, hands, feet, face, neck and/or flame. The performance requirements set out in this international standard are applicable to garments which could be worn for a wide range of end uses, where there is a need for clothing with limited flame spread properties and where the user can be exposed to radiant or convective or contact heat or molten metal splashes.

Code A: Limited flame spread (A1 Surface Ignition, A2 Edge Ignition)

Code B: Protection against Convective Heat - 3 levels (where level 3 is the highest performance)

Code C: Protection against Radiant Heat - 4 levels (where level 4 is the highest performance)

Code D: Protection against Molten Aluminium Splash - 3 levels (where level 3 is the highest performance)

Code E: Protection against Molten Iron Splash - 3 levels (where level 3 is the highest performance)

Code F: Protection against Contact Heat - 3 levels (where level 3 is the highest performance)

EN ISO 11612

In the event of an accidental splash of chemical or flammable liquids on clothing covered by this international standard whilst being worn, the wearer shall immediately withdraw (from the hazardous environment) and carefully remove the garment(s) ensuring that the chemicals or liquids do not come into contact with any part of the skin. The clothing shall then be cleaned or removed from service. The higher the number, the higher the safety level. Garments claiming EN ISO 11612 of 0 or molten metal splash, the wearer shall leave the workplace immediately and remove the garment. In the event of a molten metal splash, the garment if worn next to the skin may not eliminate all risks of burn.



EN 1149 Protective Clothing with Electrostatic Properties

This standard specifies electrostatic requirements for electrostatic dissipative protective clothing to avoid incendiary discharges. This standard is not applicable for protection against molten splashes.

Garments must be fully fastened when worn

EN 1149-1: 2006 - Test method for surface conducting fabrics.

EN 1149-3: 2004 - Charge decay test method for all fabrics.

EN 1149-5: 2018 - Performance requirements for fabrics and garments.

EN 1149-5

The person wearing the electrostatic dissipative protective clothing shall be properly earthed. The resistance between the person and the earth shall be less than 10⁶Ω, e.g. by wearing adequate footwear

Electrostatic dissipative protective clothing shall not be open or removed whilst in presence of flammable explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances

Electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer.

The electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative protective clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible contamination.

Electrostatic dissipative protective clothing shall permanently cover all non-complying materials during normal use (including bending and movements)

The clothing should not be altered or fitted with extra labels or logos.

EN1149-5 - No metal object shall be fixed to the outside of the garment when working in an explosive environment

EN1149-5 - The garment shall not be used in combination with other garments providing a lower safety level.

* Electrostatic dissipative clothing is intended to be worn in Zones 1, 2, 20, 21 & 22 (see EN 60079-10-1 [7] and EN 60079-10-2 [8]) in which the minimum ignition energy of any explosive atmosphere is not less than 0.016mJ



EN ISO 11611:2015 Protective Clothing for use in welding and Allied processes (See Label)

This type of protective clothing is intended to protect the wearer against small splashes of molten metal, short contact time with flame, radiant heat and the arc, and minimises the possibility of electrical shock by short-term, accidental contact with live electrical conductors at voltages up to approximately 100 V a.c. in normal conditions of welding. Sweat, soiling or other contaminants can affect the level of protection provided against short-term accidental contact with live electrical conductors at these voltages.

This international standard specifies two classes with specific performance requirements

(See Annex A Grid from EN ISO 11611).

Class 1 is protection against less hazardous welding techniques and situations, causing lower levels of splatter and radiant heat.

Class 2 is protection against less hazardous welding techniques and situations, causing higher levels of splatter and radiant heat.

Testing of material and seams both before and after pre-treatment:

Code A: Limited flame spread (A1 Surface Ignition, A2 Edge Ignition)

EN ISO 11611

Follows the grid from Annex A for the appropriate choice of class of welders protective clothing.

For operational reasons not all welding voltage carrying parts of arc welding installations can be protected against direct contact.

Additional partial body protection may be required e.g. for welding overhead.

The garment is only intended to protect against brief inadvertent contact with live parts of an arc welding circuit, and an additional electrical insulation layers will be required where there is increased risk of electric shock: garments meeting the requirements of EN ISO 11611 are designed to provide protection against short term, accidental contact with live electric conductors at voltages up to

Type of welders' clothing	Selection criteria relating to the process:	Selection criteria relating to the environmental conditions
CLASS 1	Manual welding techniques with light formation of splatters and drops, e.g. <ul style="list-style-type: none"> • Gas Welding • TIG welding • MIG welding • Micro Plasma Welding • Brazing • Spot Welding • MMA Welding (with rutile-covered electrode) 	Operation of machines, e.g. of: <ul style="list-style-type: none"> • Oxygen Cutting Machines • Plasma Cutting Machines • Resistance Welding Machines • Machines for Thermal Spraying • Bend Welding
CLASS 2	Manual welding techniques with heavy formation of splatters and drops, e.g.: <ul style="list-style-type: none"> • MMA welding (with basic or cellulose-covered electrode) • MIG welding (with O₂ or mixed gases) • MIG welding (with high current) • Self-Shielded Flux Cored Arc Welding • Plasma Cutting • Gouging • Oxygen Cutting • Thermal Spraying 	Operation of machines, e.g. of: <ul style="list-style-type: none"> • In Confined Spaces • At Overhead Welding/Cutting or In Comparable Constrained Positions

IMPORTANT RECOMMENDATIONS

To put on and take off garments, always fully undo the fastening systems. The clothing should be worn firmly closed.

Only wear garments of a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum level of protection. The size of these products are marked on the item (always read the label).

If the clothing has an attached hood this must be worn while the wearer is working.

Trousers or bib- overalls must be worn in combination with a suitable top, likewise jackets or trousers must be worn in combination with a suitable bottom. Wearer must ensure there is an adequate overlap between the jacket and trousers when arms are fully extended overhead and when wearer is bent over.

If the clothing has knee pad pockets these must be provided with knee protectors that comply EN14404 - 2004, to prevent medical complications. The dimension of knee protectors must be 195 x 145 x 15mm (length x width x thickness). However, knee protection does not provide absolute protection. Knee patches added to the clothing serve to enhance comfort and act as reinforcing (of the clothing). They do not protect the wearer against developing possible medical complications. The manufacturer cannot be held liable in case of improper or incorrect use.

The irritating effect of the protective clothing will be reduced by wetness, humidity or sweat.

Disposal of clothing may lead to a reduction in protection, should at any time this garment become irreversibly soiled or contaminated, replace the item with a new one.

Damaged garments should not be repaired - instead replace with a new garment.

Discarded garments should be disposed of in accordance with local waste disposal rules.

Wash Care Labels: Refer to garment label for corresponding washing details.

- Max temp 30°C, mild process
- Max temp 40°C, mild process
- Max temp 40°C, normal process
- Max temp 60°C, normal process
- Do Not Bleach
- Do not tumble dry
- Tumble dry low
- Tumble dry normal

approximately 100 V d.c.

An increase in the oxygen content of the air will reduce the protection of the welders' protective clothing against flame. Care should be taken when welding in confined spaces if it is possible that the atmosphere may become enriched with oxygen.

The protective clothing itself does not provide protection against electric shock. During welding, suitable insulating layers should be provided to prevent the welder contacting electrical conductive parts of his equipment.

The hazards against which the clothing is intended to protect includes flames, molten metal splatter, radiant heat, short term accidental electrical contact.

To reduce the risk of contamination do not wash in a domestic environment.

Available Size & Selection: Fit according to correct chest and waist size, refer to size chart. These garments have built in allowance for comfort and to allow the garment to be worn over medium bulky clothing. To obtain overall protection, the wearer may need to wear gloves (to EN 407 or EN 12477), Boots (to EN 20345) and/or Safety helmet (to EN 397).

Storage: DO NOT store in places subject to direct or strong sunlight. Store in clean, dry conditions.

After-care: The manufacturer will not accept liability for garments where care labels have been ignored, defaced or removed.

Fibre Content Labels: Refer to garment label for corresponding content details.

Warning: Where there is a hood, peripheral vision and hearing may be impaired.

Retroreflective tape and labels: Retroreflective tape or labels should not be ironed! Please refer to the garment label for the number and wash cycles claimed. The stated maximum number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the garment. The lifetime will also depend on usage, care storage, etc. Garments should be discarded when the protective qualities no longer apply e.g. 1. Maximum number of washes is reached. 2. The material has been damaged either by fading or has been torn. 3. The reflective qualities of the tape have faded. 4. Garment is permanently soiled, cracked, burned or heavily abraded.

- Line dry
- Drip line dry
- Do not iron
- Iron max 110°C
- Iron max 150°C
- Do not dry clean
- Professional dry clean



Industrial Laundered garments have assessed FB suitability to industrial washing in accordance with EN ISO 15929.

Tunnel Drying Wash Procedure 1-8

MAX 50x	Maximum 30 Washes	MAX 25x	Maximum 25 Washes	MAX 12x	Maximum 12 Washes	MAX 5x	Maximum 5 Washes
----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------	------------------

BENUTZERINFORMATION

119-USP

DE

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Sicherheitskleidung verwenden. Sie sollten auch Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Vorgesetzten im Hinblick auf geeignete Kleidung für Ihre spezifische Arbeitssituation konsultieren. Bewahren Sie diese Anweisungen sorgfältig auf, damit Sie jederzeit dann nachlesen können.

CE

Ausführliche Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett. Es gelten nur Standards und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch auf den unten aufgeführten Benutzerinformationen erscheinen. Alle diese Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Schutzkleidung (siehe Etikett)
 Diese Anforderungen sind die Europäische Norm (ein allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Alterung, Dimensionsierung, Kennzeichnung von Schutzkleidung) und die Informationen, die vom Hersteller geliefert werden fest.
 A= Körpergröße; Senkrechtes Maß vom Scheitel bis zur Sohle des Trägers
 B= Waagrechter Umfang an der Brust der Trägers
 C= Taillenumfang des Trägers
 D= Beininnenseite des Trägers



EN ISO 11612:2015 Schutzkleidung – Schutzkleidung gegen Hitze – Flamme. (siehe Etikett)

Diese Norm legt die Leistungsanforderungen für aus flexiblen Materialien hergestellte Kleidungsstücke, die entworfen worden sind um den Körper des Trägers (mit Ausnahme der Hände) vor Hitze und Flammen zu schützen.

In dieser internationalen Norm werden die Leistungsanforderungen für Kleidungsstücke festgelegt, die für eine Vielzahl von Endanwendungen getragen werden könnten, wo es einen Bedarf an Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung gibt und wo der Benutzer Kontakt-, Strahlungs-, oder konvektiver Hitze sowie geschmolzene Metallspritzer ausgesetzt sein könnte.

- Code A:** Begrenzte Flammenausbreitung (A1 Flächenbrennbarkeit, A2 Kantenbrennbarkeit)
- Code B:** Schutz gegen konvektive Hitze – 3 Stufen (Stufe 3 entspricht der höchsten Leistung)
- Code C:** Schutz gegen Strahlungswärme – 4 Stufen (Stufe 4 entspricht der höchsten Leistung)
- Code D:** Schutz gegen flüssige Aluminiumspritzer – 3 Stufen (Stufe 3 entspricht der höchsten Leistung)
- Code E:** Schutz gegen geschmolzene Eisenspritzer – 3 Stufen (Stufe 3 entspricht der höchsten Leistung)
- Code F:** Schutz gegen Kontaktwärme – 3 Stufen (Stufe 3 entspricht der höchsten Leistung)

EN ISO 11612

Sollten beim Tragen dieser europäisch zertifizierten Kleidung versehentlich Spritzer von chemischen oder brennbaren Flüssigkeiten auf das Kleidungsstück während des Tragens kommen, muss sich der Träger unverzüglich von der gefährlichen Umgebung zurückziehen und vorsichtig das betroffene Kleidungsstück entfernen um zu gewährleisten, dass die Chemikalien oder Flüssigkeit nicht in Kontakt mit einem Teil der Haut kommt. Die Kleidung muss dann gereinigt oder aus dem Einsatz genommen werden.

Je höher die Nummer umso höher ist die Sicherheitsstufe. Bekleidung mit EN ISO 11612 D oder E zertifiziert (Schutz gegen flüssiges Metall).

Sollten am Arbeitsplatz flüssige Metallspritzer auftreten, muss der Träger den Arbeitsplatz sofort verlassen und das Kleidungsstück ausziehen und überprüfen. Im Falle eines flüssigen Metallspritzers kann das nahe der Haut getragene Kleidungsstück nicht alle Risiken von Verbrennungen verhindern.



EN 1149 Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften

Diese Norm legt Anforderungen für elektrostatische, ableitfähige Schutzkleidung fest um entzündliche Entladungen zu vermeiden. Diese Norm ist nicht anwendbar für den Schutz vor Netzspannungen.

Die Bekleidung muss während des Tragens komplett befestigt sein. EN 1149-1:2006 – Prüfvorfahren für Messung der Oberflächenabweisung
 EN 1149-3:2004 – Prüfvorfahren zur Leistung des Ladungsabbaus für alle Gewebe

EN 1149-5:2018 – Leistungsanforderungen an Gewebe und Kleidungsstücke.

EN 1149-5

Die Person, die ableitfähige Schutzkleidung trägt, muß ordnungsgemäß geerdet sein. Der Widerstand zwischen der Person und der Erde soll weniger als 1090 Ohm betragen, dies ist z.B. durch das Tragen geeigneter Schuhe zu erreichen.

Ableitfähige Schutzkleidung darf in der Nähe von brennbaren oder explosiven Bereichen, beim Umgang mit brennbaren oder explosiven Stoffen nicht geöffnet oder entfernt werden. Ableitfähige Schutzkleidung darf nicht in mit Sauerstoff angereicherter Bereichen ohne vorherige Genehmigung des zuständigen Sicherheitsingenieurs verwendet werden. Die ableitfähige Leistung der ableitfähigen Schutzkleidung kann durch Abnutzung, Wäsche und möglicher Kontamination beeinträchtigt sein.

Ableitfähige Schutzkleidung muß dauerhaft nicht-entsprechende Materialien während des normalen Gebrauchs abdecken (einschließlich beim Biegen und sich Bewegen) die Kleidung sollte nicht mit zusätzlichen Etiketten oder Logos verändert oder bestückt werden.

EN 1149-5 - Auf der Außenseite des Kleidungsstücks dürfen keine Gegenstände aus Metall befestigt werden, wenn sie in einer explosionsgefährlichen Umgebung arbeiten
 1149-5 DE - Keine Metallgegenstände dürfen auf der Außenseite des Kleidungsstücks befestigt werden, ideal in einer explosionsgefährlichen Umgebung arbeiten.

„Elektrisch ableitfähige Kleidung soll in den Zonen 1, 2, 20, 21 und 22 (siehe EN 60079-10-1 [7] und EN 60079-10-2 [8]) getragener werden, in denen die Mindestzündzeit explosiver Atmosphären nicht weniger als 0,016 m beträgt“



EN ISO 11611:2015 Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Prozesse

Diese Art von Schutzkleidung soll den Träger gegen kleine Spritzer

flüssigen Metalls, kurze Kontaktzeit mit Flammen, Strahlungswärme und Lichtbogen schützen und minimiert die Möglichkeit eines elektrischen Schlags durch kurzfristigen, zufälligen Kontakt mit einem unter Spannung stehenden, elektrischen Leiter, bei Spannungen bis zu etwa 100 V DC in den normalen Bedingungen des Schweißens, Schweiß-, Schmutz- oder anderen Verunreinigungen können das Schutzniveau gegen kurzfristigen versehentlichen Kontakt mit einem unter elektrischer Spannung stehendem Leiter beeinflussen.

Diese internationale Norm legt zwei Klassen mit spezifischen Leistungsanforderungen fest (siehe A Grid von EN ISO 11611 Anhang).

Klasse 1 ist der Schutz bei weniger gefährlichen Schweißtechniken und Situationen, welche nur geringe Spritzer und Strahlungswärme hervorufen.

Klasse 2 ist der Schutz bei gefährlicheren Schweißtechniken und Situationen, welche zu einer erhöhten Menge Spritzer und Strahlungswärme hervorufen.

Testen von Material und Nähten sowohl vor als auch nach der Vorbehandlung.

Code A: Begrenzte Flammenausbreitung (A1 Flächenbrennbarkeit, A2 Kantenbrennbarkeit)

EN ISO 11611

Folgen Sie dem Raster auf Anhang A für die korrekte Wahl der geeigneten Klasse der Schweißerschutzkleidung. Aus technischen Gründen sind nicht alle spannungsführenden Teile von Lichtbogenwechselanlagen gegen direkten Kontakt zu schützen.

Zusätzlicher Teilkörperschutz kann zum Beispiel beim Überkopfschweißen erforderlich sein.
 Das Kleidungsstück ist nur darauf ausgelegt: Schutz zu bieten vor kurzen, unabsichtlichen Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen eines Lichtbogenwechselstromkreises, ein erhöhtes Risiko eines elektrischen Schlags ist eine zusätzliche elektrische Isolationsschichten notwendig. Kleidungsstücke, die die Anforderungen der EN ISO 11611 erfüllen, sind ausgelegt auf Schutz gegen kurzfristigen, zufälligen Kontakt mit spannungsführenden

Leitern mit bis etwa 10 kV Gleichstrom.
 Eine Erhöhung des Sauerstoffgehaltes in der Luft wird die Schutzfunktion der Schweißerschutzkleidung gegen Flammen herabsetzen. Es sollte darauf geachtet werden, ob die Möglichkeit besteht das die Atmosphäre in beengten Räumen, in denen geschweis wird, mit sich Sauerstoff anreichern könnte.
 Die Schutzkleidung sollte kann keinen Schutz gegen einen elektrischen Schlag bieten. Während des Schweißens sollte geeignete Isolierschuhe vorgeschrieben werden zu verhindern, dass der Schweißer in Kontakt mit elektrisch leitenden Teilen seiner Ausrüstung kommen kann.
 Der Schutz der Kleidung umfasst alle Gefahren von Flammen, flüssigen Metallspritzern, Strahlungswärme und kurzfristigen, versehentlichen elektrischen Kontakt.

Art der Schweißkleidung	Auswahlkriterien in Bezug auf den Prozess :	Auswahlkriterien in Bezug auf die Umgebungsbedingungen
KLASSE 1	Handschweißtechniken mit leichter Bildung von Spritzern und Tropfen, z.B. : • Gasschweißen • TiG-Schweißen • MIG-Schweißen • Mikroplasmaschweißen • Lötlöt • Punktschweißen • MMA-Schweißen (mit Rutil-bedeckter Elektrode)	Der Betrieb von Maschinen, z.B. von : • Sauerstoff Brennschneidemaschine • Plasma Brennschneidemaschine • Widerstandsschweißmaschinen • Maschinen für thermisches Spritzen • Schweißens am Tisch
KLASSE 2	Handschweißtechniken mit schwerer Bildung von Spritzern und Tropfen, z.B. : • MMA-Schweißen (mit basischen oder Zellulose bedeckten Elektrode) • MAG-Schweißen (mit CO ₂ oder Mischgasen) • MIG-Schweißen (mit hohem Strom) • Selbst geschmilte flüssigmetallehaltige Lichtbogen-schweißens • Plasmaschneidens • Aufzusgen • Sauerstoffschneiden • Thermisches Spritzen	Der Betrieb von Maschinen, z.B. von : • In geschlossenen Räumen, • Bei Überkopf-Schweißen / Schneiden oder in vergleichlichen Positionen in Zwangslage

WICHTIGE HINWEISE

Um Kleidungsstücke an- und auszuziehen lösen sie bitte immer die Befestigungssysteme vollständig. Die Kleidung sollte fest geschlossen getragen werden.

Tragen sie nur Kleidung in einer für sie geeigneten Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu fest sitzen, werden die Beweglichkeit einschränken und den optimalen Schutz nicht bieten können. Die Größe dieser Produkte sind in dem Produkt markiert (immer das Etikett lesen).

Sollte an der Bekleidung eine Mütze befestigt sein ist diese während der Arbeit zu tragen
 Bundlöcher oder Latzchen müssen in Kombination mit einem passenden Oberteil getragen werden, gleichfalls müssen Jacken oder Hosen in einer jeweiligen Kombination mit einem passenden Gegenstück getragen werden. Der Träger muß sicherstellen, dass Jacke und Hose sich adäquat überlappen und das die Ärmel den Arm auch bei Arme über den Kopf halten voll verdeckt sind.

Wenn die Kleidung keinen Schutz hat müssen diese mit Knieriprotektoren versehen sein um die EN14402-204 zu erfüllen um mechanischen Komplikationen zu verhindern. Die Abmessung der Knieriprotektoren muss 195 x 145 x 15 mm (Länge x Breite x Dicke) sein. Allerdings liefert Knieschutz keinen absoluten Schutz. An Kleidung angebrachter Knieschutz dient als Verstärkung (oder Kleidung) und um den Komfort zu verbessern. Sie bieten dem Träger keinen Schutz vor eventuell sich entwickelnden mechanischen Komplikationen.

Der Hersteller haftet nicht für falsche- und/oder unsachgemäße Nutzung. Der isolierende Effekt der Schutzkleidung wird durch Nässe, Feuchtigkeit oder Schweiß verringert.
 Verschmutzte Kleidung kann zu einer Verringerung des Schutzes führen. Sollte diese Kleidungsstück einmal unabweidbarlich verschmutzt oder kontaminiert sein, ist dieses durch ein neues Kleidungsstück zu ersetzen. Beschädigte Kleidungsstücke sollten nicht repariert werden – sondern sind mit einem neuen Kleidungsstück zu ersetzen.

Pflegeetikette: siehe dazu das Waschetikette in der Bekleidung (innen)

- Max. Temperatur 30°C
- Max. Temperatur 40°C
- Max. Temperatur 40°C
- Max. Temperatur 60°C
- nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Trocknen bei niedriger Temperatur
- Geeignet für Trockner

- zum Trocknen aufhängen
- Wäscheleine trocknen
- nicht heiß bügeln
- bügeln max 110°C
- bügeln max 150°C
- Nicht chemisch reinigen.
- professionelle Reinigung, Pflege

MAX 50x	Max. 50 Wäschen	MAX 25x	Max. 25 Wäschen	MAX 12x	Max. 12 Wäschen	MAX 5x	Max. 5 Wäschen
---------	-----------------	---------	-----------------	---------	-----------------	--------	----------------

Für industriell waschbare Kleidung muss die Tauglichkeit für flammhemmende Eigenschaften für industrielle Wäsche nach EN ISO 15797 bestätigt sein. Tunnel-trockner Waschverfahren 1-8

FR

Si vous plait lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce vêtement de sécurité. Vous devez également consulter votre agent de sécurité ou supérieur immédiat en ce qui concerne les vêtements adaptés à votre situation de travail spécifique. Conservez soigneusement ces instructions afin que vous puissiez les consulter à tout moment.

CE

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateurs ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE 2016/425).



EN ISO 13668:2013 + A1:2021

Vêtements de protection (voir l'étiquette)
Exigences générales la présente Norme européenne spécifie les exigences générales en matière d'ergonomie, le vieillissement, le dimensionnement, le marquage des vêtements de protection et d'information fourni par le fabricant.

- A = Statute recommandée du porteur
- B = Four de poitrine recommandée du porteur
- C = Four de talon recommandée du porteur
- D = Entréejambe Recommandée du porteur

EN 1149-5

La personne qui porte le vêtement de protection dissipative électrostatique doit être connectée au tertiaire A. La résistance entre la personne et la terre doit être inférieure à 10⁹Ω, par exemple en portant des chaussures adéquates

Des vêtements de protection électrostatique dissipatif ne doit pas être ouvert ou retiré tout en présence d'atmosphères explosives ou inflammables lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives

Les vêtements de protection électrostatique dissipatif ne doit pas être utilisé dans des atmosphères enrichies en oxygène sans l'approbation préalable de l'ingénieur de sécurité responsable.

La performance dissipative électrostatique des vêtements de protection dissipative électrostatique peut être affectée par l'usure, le blanchiment et la contamination possible.

Électrostatique des vêtements de protection dissipant court de façon permanente tous les matériaux conformes non lors de l'utilisation normale (y compris la flexion et mouvements)
Les vêtements ne doit pas être modifié ou équipé d'étiquettes ou logos supplémentaires.

EN1149-5 - Aucun objet métallique est fixé à l'extérieur du vêtement lorsque l'on travaille dans un environnement explosif

EN1149-5 - Le vêtement ne doit pas être utilisé en combinaison avec d'autres vêtements offrant un niveau de sécurité inférieur.
* Les vêtements de dissipation électrostatique sont destinés à être portés dans les zones 1, 2, 20, 21 et 22 (voir EN 60079-10 | 17) et EN 60079-12 [8]) dans lesquelles l'énergie minimale d'allumage de tout atmosphère explosif n'est pas moins de 0,10mJ

EN ISO 11612

Dans le cas d'une chute accidentelle de liquides chimiques ou inflammables sur les vêtements couverts par cette norme internationale tout en étant portés, le porteur doit se retirer immédiatement (de l'environnement dangereux) et retirer soigneusement le vêtement (s) en veillant à ce que les produits chimiques ou liquides ne restent pas en contact avec une partie quelconque de la peau. Les vêtements doivent ensuite être nettoyés ou retirés du service.

Plus le nombre est élevé, plus le niveau de sécurité est haut, Les vêtements revendiquant la norme EN ISO 11612 0 ou D de protection de métal en fusion: Dans le cas d'une projection de métal en fusion, le porteur doit quitter le lieu de travail immédiatement et retirer le vêtement. Dans le cas d'une projection de métal en fusion, le vêtement porté à même la peau ne peut pas être éliminer tous les risques de brûlure



EN ISO 11611:2015
Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes (Voir Étiquette)

Ce type de vêtements de protection est destiné à protéger le porteur contre les petites projections de métal en fusion, à court terme et contre les éclaboussures de flamme, la chaleur rayonnante et l'arc, et minimise le risque de choc électrique en court terme, tout contact accidentel avec des conducteurs électriques sous tension à des tensions jusqu'à environ 100 V en court continu dans des conditions normales de soudage. Sweat, salissures ou d'autres contaminants peuvent affecter le niveau de protection contre les contacts accidentels à court terme avec des conducteurs électriques sous tension à ces tensions.

Cette norme internationale spécifie deux classes avec des exigences de performance spécifiques (voir l'annexe A Grille de la norme EN ISO 11611).

Classe 1 est une protection contre les moins techniques des situations de soudage dangereux, provoquant des niveaux inférieurs de l'éclaboussure et la chaleur rayonnante.

Classe 2 est une protection contre les plus techniques des situations de soudage dangereux, provoquant des niveaux plus élevés d'éclaboussures et de la chaleur rayonnante.

Essai des matériaux et coutures à la fois avant et après le prétraitement.
Code A: propagation de flamme limitée (A1 allumage de surface, A2 bord ignifuge)

EN 1149

Vêtements de protection avec propriétés électrostatiques

Cette norme spécifie les exigences électrostatiques pour les vêtements de protection dissipative électrostatique pour éviter les décharges inattendues. Cette norme est pas applicable pour la protection contre les tensions secteur.

Les vêtements doivent être entièrement fûés lorsqu'il est porté EN 1149-1:2006 - Méthode d'essai pour les tissus de surface conductrice.

EN 1149-3:2004 - Charge méthode d'essai de décroissance pour tous les tissus.
EN 1149-5:2018 - Exigences de performance des tissus et des vêtements.

EN ISO 11611

Suivez la grille de l'annexe A pour le choix approprié de la classe des soudeurs de vêtements de protection.

Pour des raisons opérationnelles pas tous les tensions de soudage portant parties d'installations de soudage à l'arc peut être protégé contre les contacts directs.

protection partielle supplémentaire du corps peut être nécessaire par exemple pour le soudage au-dessus.

Le vêtement est uniquement destiné à protéger contre un bref contact accidentel avec des parties sous tension d'un arc de soudage circuit, et que des couches supplémentaires d'isolation électrique seront nécessaires ou il y a un risque accru de choc électrique vêtements répondant aux exigences de la norme EN ISO 11611) sont conçus pour fournir une protection contre court terme, tout contact accidentel avec des conducteurs électriques sous

tension à des tensions allant jusqu'à environ 100 V en courant continu. Une augmentation de la teneur en oxygène de l'air permettra de réduire la protection des vêtements de protection des soudeurs contre les flammes. Des précautions doivent être prises lors de la soudure dans des espaces confinés, s'il est possible que l'atmosphère peut être enrichi avec de l'oxygène

Les vêtements de protection eux-mêmes ne fournissent pas de protection contre les chocs électriques. Lors du soudage, des couches isolantes appropriées doivent être mises pour empêcher le soudeur d'être en contact avec des parties conductrices électriques de son équipement. Les vêtements contre lesquels le vêtement est destiné à protéger comprennent les flammes, les éclaboussures de métal en fusion, la chaleur radiante, le contact électrique accidentel à court terme.

Type de vêtements pour soudeurs	Les critères de sélection relatifs au processus:	Les critères de sélection relatifs aux conditions environnementales
CLASSE 1	techniques de soudage manuel avec formation lumière des éclaboussures et les gouttes, par exemple - Soudage au gaz - soudage TIG - soudage MIG - Soudage Micro Plasma - brasure - soudage par points - MMA (avec electrode de rouille couverte)	Opération de machines, ex: <ul style="list-style-type: none"> - Machines Oxygen Cutting - Machines de découpe plasma - Machines à soudeuse Résistance - Machines pour la projection thermique - Banc de soudage
CLASSE 2	techniques de soudage manuel avec la formation lourde des éclaboussures et les gouttes, ex: <ul style="list-style-type: none"> - MMA (avec electrode de base ou de la cellulose recouverte) - MAG (avec O² ou gaz mixtes) - Soudage MIG (avec un courant élevé) - Auto-filée fourré soudage à l'arc - découpage plasma - gougeage - Oxygen Cutting - Projection thermique 	Opération de machines, ex: <ul style="list-style-type: none"> - Dans les espaces clos, - Au soudage aérien / coupe ou dans des positions comparables avec des contraintes

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Pour mettre et à enlever les vêtements, toujours utiliser complètement les systèmes de fixation. Les vêtements doivent être portés fermement fermés

Ne portez que des vêtements de taille appropriée. Les produits qui sont soit trop lâche ou trop serré va restreindre le mouvement et ne fournir pas le niveau de protection optimal. La taille de ces produits sont marqués sur eux (toujours lire l'étiquette)

Si le vêtement a une capuche cela doit être porté pendant que le porteur travaille

Pantalons ou Salopettes doivent être portées en combinaison avec un haut convenable, même des vestes ou des pantalons doivent être portées en combinaison avec un fond approprié. Le porteur doit assurer qu'il y a un chevauchement suffisant entre la veste et le pantalon lorsque les bras sont levés/étendus au-dessus et quand porteur est penché.

Si le vêtement a des poches genouillères poche celles-ci doivent être fournies avec des genouillères conformes EN14004:2004, pour prévenir les complications médicales. La dimension de protection des genoux est de 195 x 145 x 15mm (longueur x largeur x épaisseur).

Cependant, la protection du genou ne fournit pas la protection absolue. Les plaques ajoutées aux vêtements du genou servent à améliorer le confort et/ou en tant que renfort (des vêtements). Ils ne protègent pas le porteur contre le développement de complications médicales possibles.

Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas d'utilisation inappropriée ou incorrecte.

L'effet isolant des vêtements de protection sera réduite par l'humidité, la moisiture ou la sauer.

Des Vêtements souillés peuvent conduire à une réduction de la protection, on doit à tout moment remplacer l'article par un nouveau si ce vêtement est devenu irrémédiablement souillé ou contaminé.

Des vêtements endommagés ne doivent pas être réparés - remplacer par un nouveau.

Étiquettes de lavage: se référer à l'étiquette du vêtement pour les détails de lavage correspondant.

- Température maxi 30°C, processus doux
- Température maxi 40°C, processus doux
- Température maxi 40°C, processus normal
- Température maxi 60°C, processus normal
- Ne pas javelliser
- Ne pas sécher en machine
- Sécher à basse température
- Séchage en machine normale

Les vêtements aimés doivent être éliminés conformément aux règles d'élimination des déchets

Pour réduire le risque de contamination ne pas laver dans un environnement domestique.

Tailles disponibles & Sélection: selon la concordance avec votre le tour de poitrine et tour de taille, voir le tableau des tailles. Ces vêtements sont été fabriqués pour le confort et pour permettre au vêtement d'être porté sur des vêtements moyennement encombrants.

Pour obtenir une protection globale, l'utilisateur peut avoir besoin de porter des gants (selon EN 407 et EN 12477), des brodequins (à la norme EN 20345) et un casque de sécurité (EN 397).

Stockage: NE PAS entreposer dans des endroits soumis à fort ensoleillement. Stocker dans des conditions propres et sèches.

Entretien: Le fabricant décline toute responsabilité pour les vêtements ou les étiquettes d'entretien ont été ignorées, déduites ou enlevées.

Étiquette de composition: Se référer à l'étiquette du vêtement pour plus de détails de contenu correspondant.

Attention: (à la fois) il y a une capuche, la vision périphérique et de l'audition peuvent être affectés.

Retrouvailles/éclaboussures et étiquettes: les bandes rétro réfléchissantes ou les étiquettes ne doivent pas être repassées!

Si l'on plait se référer à l'étiquette du vêtement pour le nombre et les cycles de lavage recommandés. Le nombre maximal indiqué de cycles de nettoyage n'est pas le seuil facteur lié à la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépendra aussi de l'utilisation, du stockage, de l'entretien, etc.

Les vêtements doivent être jetés lorsque les qualités de protection ne sont plus valables, par exemple, 1. Le nombre maximum de lavages est atteint. 2. Le matériel a été endommagé, soit par la décoloration ou a été déchiré. 3. Les qualités réfléchissantes de la bande se sont estompées. 4. Vêtement est sale en permanence, fissuré, brûlé ou fortement abrasé.



Les vêtements industriels L'avered ont évalué la compatibilité du FR avec le lavage industriel conformément à la norme EN ISO 15797 - Séchage par tunnel
Procédure de lavage 1-8

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


119-USP

PL

Przed użyciem tego produktu należy zawsze dokładnie zapoznać się z Instrukcją. Ponadto należy zawsze skonsultować się z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracy lub z bezpośrednim przełożonym odnośnie jego użycia w konkretnych warunkach pracy. Należy zachować tę Instrukcję, tak aby zawsze można było z niej skorzystać.

CE

Wszystkie produkty zawierają szczegółowe informacje dotyczące norm, których wymagania ten produkt spełnia. Jedynie normy i ikony, które występują równocześnie na wszystkich obraz w Instrukcji Użytkownika mają zastosowanie do konkretnego produktu. Wszystkie te produkty są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425.



EN ISO 13688-2013 + A1:2021

Odczynniki chemiczne na wszystkie

Ogólne wymagania. Ta Norma określa ogólne wymagania odnośnie ergonomii, starzenia się, rozmiarów i oznakowania odzieży ochronnej, jak również informacji, jakie powinien dostarczyć producent.

- A= Zalecany całkowity wzrost użytkownika
- B= Zalecany obwód klatki piersiowej użytkownika
- C= Zalecany obwód pasa użytkownika
- D= Zalecana wewnętrzna długość nogawki użytkownika



EN ISO 11612:2015 Odczyna – Odcież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem (szczegółowo na wszystkie)

Ta Norma określa wymagania odnośnie wykonania odzieży, której zadaniem jest ochrona użytkownika przed gorącem i płomieniem (za wyjątkiem dymu).

Te wymagania odnośnie wykonania mają zastosowanie do odzieży stosowanej przez użytkowników z różnych branż, w których występuje konieczność używania odzieży z ograniczonym rozpraszaniem promieniowania oraz wtedy, gdy użytkownik jest narazony na ciepło promieniujące lub kontaktowe, a także na odpryski stopionego metalu.

Kod A: Ograniczone rozpraszanie promieniowania (A1 – zapłon na powierzchni, A2 – zapłon na brzegach)

Kod B: Ochrona przed ciepłem konwekcyjnym – 3 poziomy, z których poziom 3 jest najwyższy

Kod C: Ochrona przed ciepłem promieniującym – 4 poziomy, z których poziom 4 jest najwyższy

Kod D: Ochrona przed odpryskami stopionego aluminium – 3 poziomy, z których poziom 3 jest najwyższy

Kod E: Ochrona przed odpryskami stopionego żelaza – 3 poziomy, z których poziom 3 jest najwyższy

Kod F: Ochrona przed ciepłem kontaktowym – 3 poziomy, z których poziom 3 jest najwyższy

EN ISO 11612

W razie przypadkowego odprysku płynów chemicznych lub łatwopalnych na odzież zgodną z Normą wtedy, gdy jest noszona, należy natychmiast wyfakować z strefy zagrożenia, a następnie ostrożnie zdjąć zanieczyszczoną odzież w ten sposób, aby środek chemiczny lub trudnopalny nie miał kontaktu ze skórą. Następnie należy dokładnie oczyścić taką odzież lub wyfakować ją z użytkownika. Wymyślnie nie noszcie wysoce palną odzież.

Odzież zgodna z EN ISO 11612 to E i F: odzież do ochrony stopionego metalu. W wypadku wystąpienia odprysku użytkownik powinien natychmiast opuścić miejsce pracy oraz zdjąć tę odzież. Jeżeli ta odzież jest noszona bezpośrednio na skórze, istnieje zagrożenie, że nie ochroni użytkownika przed oparzeniem w czasie wystąpienia odprysku cząstek stopionego metalu.



EN 1149 Odczyna ochrona – Właściwości elektrostatyczne

Ta Norma określa wymagania dla odzieży ochronnej elektrostatycznej rozpraszającej ładunki ładunki elektryczne w celu uniknięcia porażek rozładowania. Ta odzież nie chroni przed porażeniem prądem elektrycznym.

W czasie noszenia odzież musi być w pełni zamknięta.

EN 1149-1:2005 – Metoda badania rezystywności powierzchniowej

EN 1149-2:2004 – Metoda badań do pomiaru zaniku ładunku

EN 1149-5:2018 – Wymagania materiałowe i konstrukcyjne odzieży.

EN 1149-5

Osoba nosząca odzież ochronną rozpraszającą ładunki elektryczne powinna być w należytry sposób uziemiona. Opór elektryczny pomiędzy tą osobą i ziemią powinien być mniejszy niż 100Ω. Można to osiągnąć na przykład poprzez zastosowanie odpowiedniego obuwia.

Odcież rozpraszająca ładunki elektryczne nie może być rozpięta lub zdejmowana w czasie przebywania w atmosferze zagrożonej wybuchem substancji łatwopalnych lub w czasie przenoszenia substancji lub przedmiotów o takich właściwościach.

Odcież rozpraszająca ładunki elektryczne nie może być używana w atmosferze ze znaczącym tlenem bez uprzedniej aprobacji osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pracy.

Właściwości ochronne odzieży rozpraszającej ładunki elektryczne mogą zostać wzbogaczone zmniejszone poprzez rozszerzenie, zniekształcenie, pranie lub różne zanieczyszczenia.

Odcież ochronna rozpraszająca ładunki elektryczne powinna przez cały czas zakrywać odzież nie posiadającą takich parametrów w trakcie normalnego użytkowania, w tym podczas schładzania się w metalowych rurach.

Jei odzież nie wolno zmieniać lub zmoknąć, dodatkowymi wyściskami, wyściskami lub logami.

EN 1149-5 – Do tej odzieży nie wolno przyczepiać żadnych elementów wieszakowych w trakcie jej noszenia w warunkach zagrożenia wybuchem

EN 1149 – Tej odzieży nie należy nosić w połączeniu z inną odzieżą oferującą niższy poziom ochrony.

* Odcież rozpraszająca ładunki elektryczne jest przeznaczona do noszenia w Strefach 1, 2, 20, 21 i 22 (zgodnie z EN 60079-10-1 [7] oraz EN 60079-10-2) [8], w których minimalna energia spalania dowolnej atmosfery zagrożonej nie jest mniejsza niż 0,0161mJ.



EN ISO 11611:2015

Odczyna ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach podobnych (Szczegółowo na wszystkie)

Zadaniem tego rodzaju odzieży ochronnej jest ochrona użytkownika przed małym odpryskami stopionego metalu, krótkim kontaktem z płomieniem, promieniowaniem jonizującym oraz lukiem w celu zminimalizowania ryzyka porażenia elektrycznego w czasie krótkotrwałego i przypadkowego kontaktu z przewodami elektrycznymi pod napięciem do poziomu napięcia 100V prądu stałego w normalnych warunkach spawania. Fot. zaobserwować i linie szkieletowa mogą znacząco wpłynąć na zmniejszenie poziomu ochrony przed krótkotrwałymi przypadkowymi kontaktami z przewodami elektrycznymi przy tym poziomie napięcia.

Ta Norma międzynarodowo wymienia 2 klasy ochrony i szczegółowe parametry wykonania dla każdej z nich (Patrz Klasy A i siatkę z EN ISO 11611).

Klasa 1: ochrona przed rzykiem w czasie wykonywania mniej niebezpiecznych technik spawalniczych i w sytuacjach powodujących mniejszy poziom odprysku i promieniowania ciepłego.

Klasa 2: ochrona przed rzykiem w czasie wykonywania bardziej niebezpiecznych technik spawalniczych i w sytuacjach powodujących większy poziom odprysku i promieniowania ciepłego.

Badanie materiałów i szwów przed i po uprzedniej obróbce

Kod A: Ograniczone rozpraszanie promieniowania (A1 – zapłon na powierzchni, A2 – zapłon na brzegach)

EN ISO 11611

W Aneksie A przedstawiono informacje umożliwiające odpowiedni dobór klasy środka ochrony w czasie poszczególnych prac.

Z krótkiej operacyjnej nie zawsze istnieje możliwość ochrony wszystkich elementów instalacji spawalniczych przed bezpośrednim kontaktem.

W praktyce spawanie powinno być wykonane z zastosowaniem dodatkowego środka ochrony dla części ciała.

Ta odzież chroni przed ogniem i niezamierzonymi kontaktami z prądem elektrycznym pod napięciem. W przypadku zaistnienia podwyższonego ryzyka porażenia prądem należy zastosować dodatkowe warstwy izolacyjne. Odzież zgodną z EN ISO 11611 została zaprojektowana wyłącznie do ochrony przed krótkotrwałymi i przypadkowymi kontaktami z przewodami prądu stałego o napięciu do około 100V.

W środowisku z zwiększoną zawartością tleniu poziom ochrony przed płomieniem ulowo zmniejsza. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie spawania w pomieszczeniu o ograniczonej przestrzeni z uwagi na możliwość wystąpienia większej zawartości tleniu.

Ta odzież nie oferuje ochrony przed porażeniem elektrycznym. W trakcie spawania należy zastosować dodatkowe warstwy izolacyjne chroniące pracownika przed porażeniem.

Ta odzież chroni przed płomieniem, odpryskami stopionego metalu, promieniowaniem ciepłym i krótkotrwałymi oraz przypadkowymi kontaktami z przewodami elektrycznymi pod napięciem.

Typ odzieży spawalniczej	Kryteria wyboru odnoszące się do procesu:	Kryteria doboru odnoszące się do warunków pracy
KLASA 1	Techniki spawania ręcznego powodujące formowanie się małych rozpryszków i kropli tleni. <ul style="list-style-type: none"> • Spawanie gazowe • Spawanie TIG • Spawanie MIG • Spawanie mikroplazmowe • Spawanie laserowe • Spawanie punktowe • Spawanie MMA (z elektrodami pokrytymi rutylem) 	Praca przy obsłudze maszyn, na przykład: <ul style="list-style-type: none"> - Maszyny tnące przy użyciu tleni - Maszyny tnące przy użyciu plazmy - Spawarki - Maszyny do natryskiwania cieplnego - Spawarki warsztatowe
KLASA 2	Techniki spawania ręcznego powodujące formowanie się dużych rozpryszków i kropli tleni. <ul style="list-style-type: none"> • Spawanie MMA (elektrodą w otulinie zwykłej lub celulozowej) • Spawanie MAG (w osłonie CO₂ lub mieszanin gazowych) • Spawanie MIG (z osłonami nateżeniem prądu) • Spawanie samosłonowymi drutami rdzennymi • Cięcie plazmą • Żłobienie • Cięcie tlenem - Natryskiwanie cieplne 	Praca przy obsłudze maszyn, na przykład: <ul style="list-style-type: none"> - W ograniczonych przestrzeniach - Przy spawaniu/cięciu ponad głową lub w podobnych pozycjach wymuszonych

WAŻNE ZALECENIA

W trakcie zakładania i zdejmowania tej odzieży należy ją zawsze w pełni zamknąć i zapisać.

Należy nosić jedynie odzież w odpowiednim rozmiarze. Produkty zbyt luźne lub zbyt ciasne ograniczają swobodę ruchu użytkownika i nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony. Rozmiar produktu jest na swoim oznakowaniu (należy zawsze zapoznać się z wyszczególnieniem).

Jeżeli odzież posiada kaptur, należy go zawsze nosić w czasie pracy.

Kaptur nie ograniczający widzenia powinien być zawsze noszony w połączeniu z odpowiednią odzieżą głowy. Błuzny winny być zawsze noszone ze spodniami lub inną odpowiednią odzieżą dolną. Użytkownik musi zawsze upewnić się, że odzież góra zachodzi na odzież dolną oraz, że komplet odzieży pokrywa całe ciało użytkownika wtedy, gdy jest schyłony lub gdy na podnoszenie do góry ręce.

Jeżeli odzież posiada kieszenie na nakalnikami, muszą one być zgodne z EN 14404-2004, aby nie spowodować komplikacji zdrowotnych. Wymiar tych nakalników powinien wynosić 195 x 145 x 15mm (długość x szerokość x grubość). Nakalnikami nie oferują absolutnej ochrony.

Kieszenie na nakalnikami podwyższają komfort użytkownika odzieży oraz funkcjonalność jej konstrukcji. Same kieszenie nie oferują ochrony przed komplikacjami zdrowotnymi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użycia tej odzieży.

Effekt izolacyjny odzieży ochronnej będzie zredukowany poprzez zamocowanie, wpięcie lub pot.

Odzież zatrudniona może posiadać mniejsze właściwości ochronne.

Jeżeli odzież jest niewłaściwie zabrudzona lub skąkana, należy niezwłocznie wymienić na nową.

Odzież uszkodzoną należy natychmiast naprawić lub wymienić na odzież nową.

Przełączki odzieży powinny nastąpić w sposób zgodny z odpowiednimi instrukcjami lokalnymi.

Pranie produktu: Wszyski zawierający szczegółowe informacje odnośnie sposobu prania.

30° Max temp 30°C, pranie delikatne

40° Max temp 40°C, pranie delikatne

40° Max temp 40°C, pranie normalne

60° Max temp 60°C, pranie normalne

X Nie wybielać

X Nie wirować

X Wirować na wolnych obrotach

W irowanie normalne

MAX Maksimum 50, 30 pr

MAX Maksimum 25, 25 pr

MAX Maksimum 12, 12 pr

MAX Maksimum 5, 5 pr

Suszenie w rozwieszaniu

Suszenie w rozwieszaniu bez wyżymania

Ne prasować

Prasowanie max 110°C

Prasowanie max 150°C

Ne czyścić chemicznie

Profesjonalne czyszczenie chemiczne

PRO
EQUIPMENT

Odzież prania przemysłowo-zaosobiona zdolna do zmywania odzieży prania przemysłowego zgodnie z EN 15799

Suszenie tlenowe
Procedura prania 1-8



Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar esta ropa de protección. Además Usted deberá consultar con su técnico de seguridad o con su superior inmediato sobre las prendas más apropiadas para sus condiciones de trabajo concretas. Guarde estas instrucciones cuidadosamente para que pueda consultarlas en cualquier momento.

Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e íconos que aparecen tanto en el producto como en la información para el usuario. Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425.



EN ISO 13688:2013 + A1-2021

Ropa de Protección (Ver etiqueta)

Requisitos generales. Esta Norma Europea especifica los requisitos generales de ergonomía, envejecimiento, tallaje y marcado de la ropa de protección y proporciona la información que debe suministrar el fabricante.

- A = Rango de altura del usuario recomendado
- B = Contorno de pecho del usuario recomendado
- C = Contorno de cintura del usuario recomendado
- D = Medida del interior de la pierna del usuario recomendado



EN ISO 11612: 2015 Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama. (Ver etiqueta)

Esta norma especifica las prestaciones de las prendas hechas de materiales flexibles, que están diseñadas para proteger el cuerpo del usuario, excepto las manos, del calor y/o la llama. Los requisitos de prestaciones establecidos en esta norma internacional son aplicables a las prendas que pueden ser utilizadas en una amplia gama de aplicaciones, cuando exista la necesidad de ropa con propiedades de propagación limitada de la llama y donde el usuario pudiera estar expuesto al calor radiante, convectivo o de contacto, o a salpicaduras de metal fundido.

- Código A:** Propagación limitada de la llama (A1 Ignición en la superficie, A2 Ignición en el borde)
- Código B:** Protección contra el calor convectivo - 3 Niveles (donde el nivel 1 es el de mayores prestaciones)
- Código C:** Protección contra calor radiante - 4 Niveles (donde el nivel 4 es el de mayores prestaciones)
- Código D:** Protección contra salpicaduras de aluminio fundido - 3 Niveles (donde el nivel 3 es el de mayores prestaciones)
- Código E:** Protección contra salpicaduras de hierro fundido - 3 Niveles (donde el nivel 3 es el de mayores prestaciones)
- Código F:** Protección contra el calor por contacto - 3 Niveles (donde el nivel 3 es el de mayores prestaciones)

EN ISO 11612

En caso de salpicadura accidental de sustancia química o líquido inflamable sobre la prenda cubierta por esta norma internacional, mientras se esté utilizando, el usuario deberá retirarse inmediatamente (de la zona con riesgo) y quitarse cuidadosamente la(s) prenda(s) asegurándose de que la sustancia química o líquido inflamable no toque la piel en ninguna parte. La ropa deberá ser limpiada o retirada del servicio.

Esta norma especifica las prestaciones de la ropa de protección que protege al usuario contra pequeñas salpicaduras de metal fundido, contactos de corta duración con llamas, calor radiante y contra el arco, y minimizar la posibilidad de choque eléctrico breve por contacto accidental con conductores con corriente eléctrica a tensiones de hasta aproximadamente 100V (DC) en condiciones normales de soldo.



EN 1149 Ropa de Protección con Propiedades Electroestáticas

Esta norma especifica los requisitos para la ropa de protección con disipación electrostática, para evitar descargas incendiarías. Esta norma no es aplicable para la protección contra la tensión de red.

- EN 1149-1: 2006 - Método de ensayo para la superficie conductora de los textiles.
- EN 1149-3: 2004 - Método de ensayo para determinar la disipación de la carga de todos los materiales.
- EN 1149-5: 2018 - Requisitos de comportamiento de materiales y prendas.

EN 1149-5

La persona que visita la ropa de protección dispensadora de energía electrostática deberá estar adecuadamente conectada a tierra. La resistencia entre la persona y tierra será inferior a 100Ω, por ejemplo, usando el calzado adecuado.

No deberá quitarse ni abrirse la ropa de protección dispensadora de energía electrostática en presencia de atmósferas inflamables explosivas ni mientras se manipulan sustancias inflamables o explosivas.

No deberá usarse ropa de protección dispensadora de energía electrostática en atmósferas enriquecidas en oxígeno, sin la aprobación previa del ingeniero responsable de la seguridad.

Las prestaciones disponibles de la ropa de protección dispensadora de energía electrostática pueden verse afectadas por el uso y el desgaste, el lavado y la posible contaminación.

La ropa de protección dispensadora de energía electrostática cubrirá permanentemente, durante su utilización, todo material que no sea dispensador (incluyendo durante el movimiento y al agacharse).

La ropa no será modificada ni alterada con logos o etiquetas.

EN 1149-5 - No se colocará ningún objeto metálico en el exterior de la prenda cuando se trabaje en ambientes explosivos.

EN 1149-5 - No se usará la prenda conjuntamente con otras que ofrezcan niveles inferiores de seguridad.

La ropa dispensadora de energía electrostática está pensada para ser utilizada en zonas 1, 2, 20, 21 y 22 (consultar normas EN 60079-10 [7] y EN 60079-10-2 [8]) en las que la energía mínima de ignición de cualquier atmósfera explosiva sea inferior a 0,10mJ



EN ISO 11611:2015 Ropa de protección utilizada durante el soldo y procesos afines. (Ver etiqueta)

Este tipo de ropa de protección está pensada para proteger al usuario contra pequeñas salpicaduras de metal fundido, contactos de corta duración con llamas, calor radiante y contra el arco, y minimizar la posibilidad de choque eléctrico breve por contacto accidental con conductores con corriente eléctrica a tensiones de hasta aproximadamente 100V (DC) en condiciones normales de soldo.

Esta norma internacional define dos clases con requisitos de prestaciones específicos (Ver Cuadro en Anexo A de la EN ISO 11611)

- La clase 1 corresponde a la protección contra técnicas de soldadura y situaciones que causen menores niveles de salpicaduras y de calor radiante.
- La clase 2 corresponde a la protección contra técnicas de soldadura y situaciones con mayores niveles de salpicaduras y calor radiante.

Encaps de materiales y costuras antes y después de pre-tratamiento

Código A: Propagación limitada de la llama (A1 Ignición en la superficie, A2 Ignición en el borde)

EN ISO 11611

Siga el cuadro del Anexo A para la elección adecuada de la clase de ropa de protección para soldadores. Por razones operativas, no todos las partes en tensión de las instalaciones de soldadura por arco, pueden ser protegidas contra el contacto directo. Puede ser necesaria una adicional protección parcial del cuerpo, como para soldadura por encima de la cabeza. La prenda está únicamente pensada para proteger contra breves contactos involuntarios con partes en tensión de un circuito de soldadura por arco, y serán necesarias capas aislantes eléctricas adicionales donde haya un mayor riesgo de descarga eléctrica. Las prendas que cumplan los requisitos de la norma EN ISO 11611 están diseñadas para proporcionar protección contra contacto accidental breve con conductores eléctricos en tensión en voltajes de hasta aproximadamente 100V (DC). Un aumento en el contenido de oxígeno del aire reducirá a la protección de la ropa de protección contra la llama de los soldadores. Se deberá tener cuidado cuando se suelde en espacios confinados donde es posible que la atmósfera pudiera enriquecerse en oxígeno. La ropa de protección en si misma no protege contra descargas eléctricas. Durante la soldadura, se deberán proporcionar las capas aislantes apropiadas, que prevengan al operario contra el contacto con las partes eléctricas conductoras del equipo. Los riesgos contra los que esta ropa está diseñada para proteger incluyen: llamas, salpicaduras de metal fundido, calor radiante, contacto accidental con cables de corta duración.

Tipo de ropa de soldador	Criterio de selección según el proceso:	Criterio de selección según condiciones ambientales
CLASE 1	Técnicas de soldadura manual con ligera formación de salpicaduras y goteo, como: • Soldadura por gas • Soldadura TIG • Soldadura MIG • Soldadura por micro plasma • Soldadura con láser • Soldadura por puntos • Soldadura MMA (con electrodo cubierto con rutilio)	Trabajos de las máquinas, como: • Máquinas de oxicoorte • Máquinas de corte por plasma • Máquinas de soldadura por resistencia • Máquinas de proyección térmica • Bancadas de soldadura
CLASE 2	Técnicas de soldadura manual con elevada formación de salpicaduras y goteo, como: • Soldadura MMA (con electrodo básico o cubierto con celulosa) • Soldadura MMA (con CO ₂ o gases mezclados) • Soldadura MIG (con corriente elevada) • Soldadura por arco con flujo auto-protegido • Corte con plasma • Cincelado • Oxicoorte • Proyección térmica	Trabajos de las máquinas, como: • En espacios confinados • Soldadura a corte por encima del nivel de la cabeza o en situaciones similares de confinamiento

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Para poner y quitarse las prendas, desabráchelas completamente siempre. La ropa deberá ser utilizada completamente cerrada. Use únicamente prendas de una talla apropiada. Los productos que sean demasiado grandes o demasiado pequeños impedirán el movimiento y no proporcionarán el óptimo nivel de protección. La talla de los productos está medida en los mismos (consulta siempre la etiqueta).

Si la prenda tiene incluida una capucha, ésta deberá ser utilizada mientras el usuario esté trabajando.

Los pantalones y petos deberán ser usados conjuntamente con una prenda superior apropiada, como por ejemplo una chaqueta, y las chaquetas deberán ser utilizadas conjuntamente con una prenda inferior apropiada. El usuario deberá asegurarse de que exista una superposición adecuada entre la chaqueta y los pantalones cuando los brazos estén totalmente levantados y cuando el usuario esté agachado.

Si la ropa tiene bolsillos para rodilleras, estas deberán ser proporcionadas con protección que cumpla la norma EN 14004: 2004, para evitar complicaciones médicas. Las dimensiones de los protectores de rodilla deberá ser de 195 x 145 x 15mm (largox ancho x espesor). Sin embargo, los protectores no proporcionan una protección absoluta. Las rodilleras añadidas a la prenda sirven para incrementar el confort y actuar como un refuerzo (de la ropa). Ellas no protegen al usuario contra el desarrollo de posibles complicaciones médicas.

El fabricante no podrá ser considerado responsable en caso de usos incorrectos o impropios.

El efecto aislante de la ropa de protección será reducido si está mojada o por la humedad o el sudor.

La ropa suca puede conllevar una reducción en la protección, si en algún momento esta prenda se contaminara o ensuciara de forma irreversible, sustitúyala por una nueva.

Las ropas dañadas no deberán ser reparadas, sustitúyalas por prendas nuevas.

Las prendas desechadas deberán ser eliminadas de acuerdo con las disposiciones locales sobre residuos.

Para reducir el riesgo de contaminación no limpie en ambientes domésticos.

Tallas disponibles y selección: Ajuste según la talla correcta de pecho y cintura, consulte la tabla de tallas. Estas prendas están confeccionadas para su comodidad y permitiendo que puedan ser usadas sobre ropas de volumen media. Para obtener una protección general, el usuario puede necesitar usar guantes (según las normas EN407 (EN 2477), botas (según la EN20345) y/o casco de seguridad (según la EN 397).

Almacenaje: NO DEJE las prendas en lugares expuestos a la luz solar directa o demasiado intensa. Guárdelas en lugar limpio y seco.

Cuidados: El fabricante no aceptará responsabilidad alguna por prendas en las que se hayan ignorado, retirado o pintarrajado las etiquetas de cuidados.

Etiqueta de composición: Consulte en la etiqueta de la prenda sus correspondientes detalles de composición

Aviso: Cuando hay capucha, la visión periférica y el oído se pueden ver afectados.

Cinta retro-reflectante y etiquetas: No se deben planchar las cintas reflectantes ni las etiquetas! Por favor, consulte en la etiqueta de la prenda el número de ciclos de lavado de cuidados.

El número de lavados es el único factor a tener en cuenta para la vida de la prenda. La vida de la prenda también depende del uso, almacenaje, cuidados, etc.

Las prendas deberán ser desechadas cuando las cualidades protectoras ya no sean válidas, como, por ejemplo: 1. Cuando se alcanza el número máximo de lavados. 2. Cuando el material haya sido dañado por decoloración o se haya roto. 3. Cuando el usuario haya descapado las cualidades reflectantes de la cinta. 4. Cuando la prenda este suca de forma permanente, rajada, quemada o severamente desgastada.

Etiquetas de lavado: Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.

- Máx. temperatura 30°C, proceso suave
- Máx. temperatura 40°C, proceso suave
- Máx. temperatura 60°C, proceso normal
- Máx. temperatura 90°C, proceso normal
- No usar blanqueador
- No usar secadora
- Secadora a baja temperatura
- Secadora a temperatura normal

- Secar en colgador
- Dejar secar en colgador
- No planchar
- Temperatura máxima de plancha 110°C
- Temperatura máxima de plancha 150°C
- No limpiar en seco
- Limpieza en seco profesional



Se ha evaluado, según la norma EN ISO 15797, la aptitud para el lavado industrial de la resistencia a la llama, en las prendas que se pueden lavar industrialmente. Secado en túnel Procedimiento de lavado 1-8

Informazioni per l'utilizzatore

119-USP



Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo indumento di sicurezza. Si dovrebbe anche consultare il responsabile della sicurezza o superiore gerarchico per quanto riguarda i capi di abbigliamento adatti per la vostra situazione lavorativa specifica. Conservare con cura le istruzioni al modo di poterle consultare in qualsiasi momento.

Fare riferimento all'etichetta sul prodotto per informazioni dettagliate sulle norme corrispondenti. Sono applicabili solo le norme e le icone che appaiono sia sul prodotto sia sul foglietto illustrativo di seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Abbigliamento di Protezione (Vedi etichetta)

Requisiti generali. La norma specifica i requisiti generali per l'ergonomia, l'innescamento, il dimensionamento, la maturatura di indumenti protettivi e per le informazioni fornite dal fabbricante.

- A = Altezza consigliata di chi li indossa
- B = circonferenza toracica consigliata di chi li indossa
- D = circonferenza vita consigliata di chi li indossa
- D = misurazione interna della gamba consigliata di chi li indossa



EN ISO 11612:2015 Abbigliamento di protezione – Abbigliamento di protezione da calore e fiamma (vedi etichetta)

Questa norma specifica i requisiti prestazionali per capi realizzati con materiali flessibili che sono progettati per proteggere il corpo della persona, tranne le mani, da calore e fiamme. I requisiti di prestazione di cui alla presente norma internazionale sono applicabili a capi che possono essere indossati per una vasta gamma di usi finali, in cui vi è la necessità di abbigliamento con proprietà di propagazione limitata della fiamma ed esposizione a calore radiante o convettivo o contatto di calore e di metallo fuso e schizzi.

Codice A: Propagazione limitata della fiamma (A1 accensione di superficie, A2 accensione del bordo)

Codice B: Protezione da calore convettivo - 3 livelli (dove il livello 3 è il massimo delle prestazioni)

Codice C: Protezione da calore radiante - 4 livelli (dove il livello 4 è il massimo delle prestazioni)

Codice D: Protezione da schizzi di alluminio fuso - 3 livelli (dove il livello 3 è il massimo delle prestazioni)

Codice E: Protezione da schizzi di ferro fuso - 3 livelli (dove il livello 3 è il massimo delle prestazioni)

Codice F: Protezione da contatto di calore - 3 livelli (dove il livello 3 è il massimo delle prestazioni)

EN ISO 11612

In caso di schizzi accidentali di liquidi chimici o infiammabili sui vestiti coperti dalla presente norma internazionale, chi li indossa deve uscire immediatamente dall'ambiente pericoloso e rimuovere con attenzione gli indumenti assicurandosi che le sostanze chimiche o liquide non entrino in contatto con qualsiasi parte del corpo. L'abbigliamento deve quindi essere pulito o rimosso dal servizio. Maggiore è il numero, maggiore è il livello di sicurezza.

Indumenti certificati EN ISO 11612 D e F protezione da metallo fuso: In caso di spruzzi di metallo fuso, l'utilizzatore deve lasciare il posto di lavoro immediatamente e rimuovere l'indumento. In caso di schizzi di metallo fuso, l'indumento se indossato sulla pelle non può eliminare tutti i rischi di ustione.



EN 1149 Abbigliamento di protezione con proprietà elettrostatiche

La norma specifica i requisiti elettrostatici per indumenti di protezione e dissipatione elettrostatica per evitare scariche incendiarie. La presente norma non è applicabile per la protezione dai picchi di tensione.

Gli indumenti devono essere completamente allacciati quando indossati.
EN 1149-1: 2006 - Metodo di prova per tessuti conduttivi di superficie.
EN 1149-3: 2004 - Metodo di prova di decadimento della carica per tutti i tessuti.
EN 1149-5: 2018 - Requisiti prestazionali per tessuti e indumenti.

EN 1149-5

La persona che indossa gli indumenti protettivi di dissipatione elettrostatica deve essere adeguatamente messa a terra. La resistenza tra la persona e la terra deve essere inferiore a 100Ω, per esempio, indossando calzature adeguate. Indumenti protettivi elettrostatici dissipativi non devono essere aperti o rimossi in presenza di atmosfere esplosive infiammabili o durante la manipolazione di sostanze infiammabili o esplosive. Indumenti protettivi elettrostatici dissipativi non devono essere utilizzati in atmosfere arricchite da ossigeno senza la previa approvazione del responsabile della sicurezza.

Le prestazioni dissipative degli indumenti protettivi elettrostatici possono essere influenzate da usura, riciclaggio e possibile contaminazione. Indumenti protettivi elettrostatici dissipativi devono coprire in modo permanente materiali non conformi durante l'uso normale (compresi flessioni e movimenti). L'abbigliamento non deve essere modificato o dotato di etichette in più o loghi. L'abbigliamento non deve essere fissato all'esterno del capo quando si lavora in un ambiente esplosivo EN 1149-5 - L'indumento non deve essere usato in combinazione con altri indumenti di livello di sicurezza inferiore. **L'abbigliamento elettrostatico dissipativo è destinato ad essere indossato nelle zone 1, 2, 20, 21 e 22 (vedere EN 60079-10-1 [7] e EN 60079-10-2 [8]) in cui l'energia minima di accensione di qualsiasi atmosfera esplosiva non è inferiore a 0,016 mJ**



EN ISO 11611:2015 Abbigliamento di protezione per saldatura e attività connesse (vedi etichetta)

Questo tipo di indumenti di protezione è destinato a proteggere chi li indossa contro i piccoli spruzzi di metallo fuso, contatto con la fiamma, calore radiante ed arco, e riduce al minimo la possibilità di scossa elettrica a breve termine, contatto accidentale con i conduttori elettrici in tensione a tensioni fino a circa 100V dc in normali condizioni di saldatura. Sudore, sporco o altri contaminanti possono influenzare il livello di protezione fornito da contatti accidentali a breve termine con conduttori elettrici a queste tensioni. **La presente norma internazionale definisce due classi con specifici requisiti di prestazioni (vedi allegato A griglia da EN ISO 11611).**

Classe 1 è la protezione contro tecniche e situazioni di saldatura meno pericolose, causando livelli più bassi di schizzi e calore radiante.
Classe 2 è la protezione contro le più tecniche e le situazioni di saldatura pericolose, causando alti livelli di schizzi e calore radiante. Prove del materiale e delle cuciture si fanno prima che dopo pre-trattamento.
Codice A: propagazione limitata della fiamma (A1 accensione di superficie, A2 accensione del bordo)

EN ISO 11611

Seguire la griglia da allegato A per la scelta appropriata di classe di indumenti protettivi per saldatori.
Per ragioni operative non tutte le tensioni di saldatura che trasportano le parti di impianti di saldatura ad arco possono essere protette da contatti diretti. Ulteriore protezioni parziali del corpo possono essere richieste ad esempio per la saldatura in altezza. L'indumento è destinato esclusivamente alla protezione da breve contatto accidentale con parti attive di un circuito di saldatura ad arco, e sarà necessario aumento dei livelli di isolamento elettrico dove vi è rischio di scosse elettriche; capi che soddisfino i requisiti della EN ISO 11611-1 sono progettati per fornire una protezione contro il breve termine, il contatto accidentale con

Tipo di abbigliamento da saldatura	Selezione dei criteri relativi ai processi:	Selezione dei criteri relativi alle condizioni ambientali
CLASSE 1 Tecniche di saldatura manuali con leggere formazioni di schizzi e gocce, es. <ul style="list-style-type: none"> • Saldature gas • Saldature TIG • Saldature MIG • Saldature Micro Plasma • Brazing • Saldature Spot • Saldature MMA (con elettrodo rutilo-coperto) 		Macchine operative, es. <ul style="list-style-type: none"> • Macchine per il taglio all'ossigeno • Macchine per il taglio al plasma • Macchine per la resistenza alla saldatura • Macchine per lo spray termico • Saldatura Bech
CLASSE 2 Tecniche manuali di saldatura con grandi formazioni di schizzi e gocce, es. <ul style="list-style-type: none"> • Saldature MMA (con elettrodo basico o coperto-cellulosa) • Saldature MAG (con mix di gas CO₂) • Saldature MIG (con alta corrente) • Alta saldatura ad arco schematica con filo animato • Tagli al plasma • Gouging • Taglio all'ossigeno • Spray termico 		Macchine operative, es. <ul style="list-style-type: none"> • In spazi confinati • A saldature/tagli in altezza o in posizioni costrette comparabili

IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI

Per mettere e togliere gli indumenti, annullare completamente i sistemi di fissaggio. L'abbigliamento deve essere indossato chiuso saldamente. Indossare solo indumenti di taglia adeguata. I proietti che sono o troppo lenti o troppo stretti limitano il movimento e non forniscono il livello ottimale di protezione. La dimensione di questi prodotti è contrassegnata su di essi (leggere sempre l'etichetta). Se l'abbigliamento ha un cappuccio attaccato questo deve essere indossato da chi lo utilizza. Pantaloni o salopette devono essere indossati in combinazione con una parte superiore adatta, analogamente giacche o pantaloncini devono essere indossati in combinazione con un fondo idoneo. Chi li indossa deve assicurarsi che ci sia una sovrapposizione sufficiente tra la giacca e i pantaloni, quando le braccia sono completamente distese e quando chi li indossa è piegato. Se l'abbigliamento ha le tasche per ginocchiera, queste devono essere dotate di protezioni al ginocchio che rispettano la EN 14004: 2004, per evitare complicazioni mediche. La dimensione della protezione del ginocchio deve essere 195 x 145 x 15mm (lunghezza x larghezza x spessore). Tuttavia, la protezione del ginocchio non fornisce una protezione assoluta. I patch del ginocchio aggiunti ai vestiti servono per migliorare il comfort e agire come rinforzo (di vestiti). Essi non proteggono chi li indossa contro lo sviluppo di possibili complicazioni mediche. Il costruttore non può essere ritenuto responsabile in caso di uso improprio o non corretto. L'effetto isolante degli indumenti di protezione sarà ridotto da umidità o sudore. Indumenti sporchi possono portare ad una riduzione della protezione, se l'armamento dovesse diventare irrimediabilmente sporco o contaminato, sostituire l'articolo con uno nuovo. Gli indumenti danneggiati non devono essere riparati - invece sostituirli

con uno nuovo. Gli indumenti scartati devono essere smaltiti in conformità con le norme di smaltimento locali. Per ridurre il rischio di contaminazione non lavare in un ambiente domestico. **Contenuto disponibile e Selezione:** Versatilità in accordo con dimensioni idonee di petto e vita, si riferiscono alla tabella di formato. Questi indumenti sono stati concepiti per assicurare comfort e per consentire al capo di essere indossato sopra ad altri vestiti per un minore ingombro. Per ottenere la protezione generale, chi li indossa può avere bisogno di indossare guanti (EN 407 e EN 12477), stivali (EN 20345) o casco di sicurezza (EN 397). **Conservazione:** NON conservare in luoghi soggetti a forte luce solare. Conservare in condizioni di asciutto e pulito. **Mantenimento:** il produttore non si assume alcuna responsabilità per i capi le cui etichette di cura sono state ignorate, danneggiate o rimosse. **Contenuto Etichetta:** Fare riferimento all'etichetta del capo per i corrispondenti dettagli del contenuto. Il numero massimo indicato di capi di pulizia non è il solo fattore legato alla durata del capo. La durata dipenderà anche l'utilizzo, lo stoccaggio di cura, etc. Gli indumenti devono essere smaltiti quando le qualità protettive vengono meno, ad esempio, viene raggiunto 1. Numero massimo di lavaggi. 2. Il materiale è stato danneggiato da usura o è stato strappato. 3. Le qualità riflettenti del tessuto sono sbiadite. 4. L'indumento è permanentemente sporco, rotto, bruciato o fortemente abraso.

Etichetta di lavaggio: Fare riferimento all'etichetta indumento per i corrispondenti dettagli lavaggio.

- Temperatura massima 30°C, lavaggio delicato
- Temperatura massima 40°C, lavaggio delicato
- Temperatura massima 40°C, lavaggio normale
- Temperatura massima 60°C, lavaggio normale
- Non candeggiare
- Non asciugare
- Asciugare leggermente
- Asciugare normalmente

- Lasciare asciugare
- Lasciare sgocciolare
- Non stirare
- Ferro max 110°C
- Ferro max 150°C
- Non lavare a secco
- Lavaggio a secco professionale

MAX Massimo 50 50x lavaggi	MAX Massimo 25 25x lavaggi	MAX Massimo 12 12x lavaggi	MAX Massimo 5 5x lavaggi
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------



Le lavanderie industriali hanno valutato FR idoneo al lavaggio industriale in conformità alla norma EN ISO 15797. Tunnel di asciugatura Procedura di lavaggio 1-8

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

119-15P

RU

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием этой защитной одежды. Вы также должны проконсультироваться со специалистом по технике безопасности или с непосредственным начальником в отношении подходящей одежды для вашей конкретной рабочей ситуации. Храните эти инструкции бережно, чтобы вы могли ознакомиться с ними в любой момент.

CE

Более подробную информацию о соответствующих стандартах см. на этикетке продукта. Применяются только стандарты и значки, которые отображаются как на продукте, так и на информации для пользователя ниже. Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента (EU 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Защитная одежда (защитная этикетка)
 Общие требования: Настоящий стандарт устанавливает общие требования к эргономике, размеру, маркировке защитной одежды и для получения информации, представленной изготовителем.
 A= Рекомендуемый роз. пользователь
 B= Рекомендуемая обмотка груди пользователя
 C= Рекомендуемая обмотка плеча пользователя
 D= Рекомендуемый шаговой шов пользователя



EN ISO 11612: 2015 Защитная одежда - Одежда для защиты от тепла и пламени. (смотрите этикетку)

Этот стандарт определяет эксплуатационные требования для предметов одежды, сделанных из эластичных материалов, которые разработаны для защиты тела владельца, кроу, рук, от тепла и/или пламени. Эксплуатационные требования, изложенные в этом международном стандарте, применимы к предметам одежды, которые можно использовать в широком диапазоне конечного применения, где есть потребность в одежде со свойствами ограничения распространения пламени и, где требуется метод подержать воздействие повышенных температур тепловую изоляцию, контактную теплоотдачу, контактную с твердыми поверхностями или вытекание расплавленного металла.

Код A: Ограничение распространения пламени (A1 - всплывающее покрытие, A2 - всплывающее покрытие)

Код B: Защита от конвективной тепловой - 3 уровня (где уровень 3 является высокоэффективным)

Код C: Защита от лучистой тепло - 4 уровня (где уровень 4 является высокоэффективным)

Код D: Защита от расплавленных алюминиевых брызг - 3 уровня (где уровень 3 является высокоэффективным)

Код E: Защита от расплавленных железных брызг - 3 уровня (где уровень 3 является высокоэффективным)

Код F: Защита от контактного теплоемкости - 3 уровня (где уровень 3 является высокоэффективным)

EN ISO 11612

В случае случайного вытекания химических или легковоспламеняющихся жидкостей на одежду, оцененную этим международным стандартом, работник должен немедленно выйти (из опасной среды) и осторожно снять предмет (ы) одежды, увидевшись, что химикаты или жидкость не контактируют с кожей. Затем одежду необходимо почистить или вывести из эксплуатации.

Чем больше номер, тем выше уровень безопасности.

Предметы одежды, предназначенные для EN ISO 11612 или EN F соответственно защите от расплавленного металла: в случае вытекания расплавленного металла работник должен немедленно покинуть рабочее место и снять предмет одежды. Предмет одежды, надетый непосредственно на тело, в случае вытекания расплавленного металла не может исключать все риски воздействия тела.



EN 1149 Защитная одежда с электростатическими свойствами

Настоящий стандарт устанавливает требования к электростатической ESD рассеивающей защитной одежде, чтобы избежать возникновения статического. Настоящий стандарт не применяется для защиты от статических разрядов.

Одежда должна быть полностью закреплена при ношении.

EN 1149-1: 2006 - Метод испытания на поверхности проводящих тканей.

EN 1149-3: 2004 - Метод испытания распада заряженной частицы для всех тканей.

EN 1149-5: 2018 - Требования к эксплуатационным характеристикам тканей и одежды...

EN 1149-5

Человек, носящий защитную одежду, рассеивающую электростатический заряд, должен быть достаточным образом заземлен. Соприкосновение между человеком и землей должно быть менее 10⁹ Ом, например, при использовании специальных обуви.

Защитную одежду, рассеивающую электростатический заряд, не следует носить в присутствии огнеопасных или взрывчатых сред или при обращении с огнеопасными или взрывчатыми веществами.

Защитную одежду, рассеивающую электростатический заряд, не следует использовать в среде с повышенным содержанием кислорода без предварительного одобрения ответственного инженера по технике безопасности.

На электростатическое рассеивающее действие защитной одежды влияют иониз, статика и возможное загрязнение.

Защитная одежда, рассеивающая электростатический заряд, должна полностью закрывать все токопроводящие детали одежды во время нормальной эксплуатации (включая стибание и совершение движений).

Одежда не должна передаваться или осязаться дополнительными предметами или технологиями.

EN 1149-5 - Ни один металлический объект не должен быть закреплен на внешней стороне предмета одежды при работе во взрывоопасной среде.

EN 1149-5 - Предмет одежды не должен быть использован в сочетании с другими предметами одежды, которые обеспечивают более низкий уровень безопасности.

«Электростатическая рассеивающая одежда предназначена для ношения в зонах 1, 2, 20, 21 и 22 (см. EN 60079-10-1 [7] и EN 60079-10-2 [8]), в которых номинальная энергия воспламенения любого взрывчатого вещества атмосферы не менее 0,016 Мдж»



EN ISO 11611:2015 Защитная одежда для использования при сварке и смежных процессах. (смотрите ярлык)

Этот тип защитной одежды предназначен для защиты работника от небольших выделов расплавленного металла, кратковременного контакта с пламенем, тепловое излучение и минимизации воздействия порожения электрическим током в результате кратковременного соприкосновения с электрическими проводниками, находящимися под напряжением до 100 В постоянного тока при обычных условиях сварки. Пол, грязь и другие загрязнители могут повлиять на защитные свойства, обеспечиваемые при кратковременном случайном контакте с электрическими проводниками, находящимися под напряжением.

Этот международный стандарт определяет два класса с конкретными эксплуатационными требованиями (смотрите Приложение A Grid из EN ISO 11611).

Класс 1 Защита от менее опасных методов сварки и ситуаций, в связи с чем более низкие уровни брызг и теплового излучения.

Класс 2 Защита от более опасных методов сварки и ситуаций, в связи с чем более высокие уровни брызг и теплового излучения.

Использование материала и швов до и после предварительной обработки.

Код A: Ограниченное распространение пламени (A1 - всплывающее покрытие, A2 - всплывающее покрытие)

EN ISO 11611

См. таблицу в приложении I для правильного выбора класса защитной одежды для сварочных работ. В связи с производственной необходимостью не все детали сварочных установок, находящиеся под напряжением, могут быть защищены от прямого контакта.

Дополнительная защитная защита тела может потребоваться, например, для потоложной сварки.

Следует предостеречь работника только для защиты от кратковременного случайного контакта с деталями сварочных установок, находящимися под напряжением. При увеличении риска удара токмо требуются дополнительные электроизоляционные швы: одежде, соответствующая требованиям EN ISO 11611, служит для защиты от кратковременного случайного контакта с электрическими проводниками под напряжением

Тип одежды для сварщиков	Критерии отбора, связанные с процессом:	Критерии отбора, относящиеся к условиям окружающей среды
КЛАСС 1	Ручные методы сварки с образованием света, брызг и капель, например: <ul style="list-style-type: none"> Газовая сварка Газовольфрамная сварка Сварка металлическим электродом в инертном газе Микроплазменная сварка Папка Точечная сварка Сварка штычными электродами (с электродом с рупильным покрытием) 	Эксплуатация машин, например: <ul style="list-style-type: none"> Машина для кислородной резки Машина для плазменной резки Контактная электросварочная машина Машина для газотермического напыления Настольная сварка
КЛАСС 2	Ручные методы сварки с образованием света, брызг и капель, например <ul style="list-style-type: none"> Ручная электрод-дуговая сварка (с базовым электродом с цelloпoлoным покрытием) Дуговая сварка плавящимся электродом (O₂ или смесь газов) Сварка металлическим электродом в инертном газе (с инертным током) Дуговая сварка порошковой проволокой (самозащитной) Плазменная резка Дуговая резка Автосечная резка Газотермическое напыление 	Эксплуатация машин, например: <ul style="list-style-type: none"> Стенные установки При полной скорости / резке или в сравнительно медленном с ограничением движения

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Чтобы одеть и снять предметы одежды, всегда полностью раскрывайте системы застежек. При ношении одежда должна быть плотно застегнута.

Надевайте предметы одежды только подходящего размера. Слишком свободные или слишком тесные предметы одежды ограничат движение, и не будут обеспечивать оптимальный уровень защиты. На одежде отмечен ее размер (смотрите читатель ярлык).

Если у одежды есть продвинутой подшлемник, его необходимо использовать во время работы.

Броши или пуговицы/кнопки нужно носить в комбинации с подшлемником, аналогично тому, куда или брошь нужно носить в комбинации с подшлемником.

Работник должен убедиться в соответствующем совмещении перекрестных кулис и брош при полностью поднятых веревках рук и нахлесте работника.

Если у одежды есть карманы на коленях, они должны покрываться с защитными штифтами-наколениками для колен, соответствующими EN 14044: 2004, чтобы предотвратить медицинские осложнения.

Размеры швов для колен должны составлять 19x x 14x 15 мм (длина x ширина x толщина). Однако защитные наколеники не обеспечивают абсолютную защиту. Карманы на коленях, добавленные к одежде, служат для повышения комфорта и действуют как упреждение (одежда, если не застегивают работнику от развития

возможных медицинских осложнений).

Работники не несут ответственность в случае ненадлежащего или неправильного использования.

Изоляционный эффект защитной одежды снижается при воздействии статического, влажности или пота.

Грязная одежда может привести к снижению защиты, поэтому предмет одежды непостоянно загрязненный или испорченный, в любом случае необходимо заменить на новый.

Поврежденные предметы одежды не должны реставрироваться, вместо этого замените новую.

приближению до 100 см.

Увеличение содержания кислорода в воздухе значительно снижает уровень защитных свойств одежды. В случае, когда существует вероятность образования атмосферы кислорода в замкнутом пространстве, необходимо проведение сварочных работ с особой осторожностью.

Защитная одежда не обеспечивает защиту против порожения электрическим током. Во время сварочных работ требуются дополнительные меры безопасности, такие как предотвращение контакта сварщика с проводящими электричество частями оборудования.

Виды рисков, от которых защищает одежда, включают открытое пламя, вытекание расплавленного металла, тепловое излучение и кратковременный случайный контакт с электричеством.

От предметов одежды, которыми предстоит пользоваться, необходимо избегать в соответствии с местными правилами удаления отходов.

Для снижения риска загрязнения лица в домашних условиях закрывайте заплатами.

Доступные размеры и выбор: Подгонка в соответствии с размером груди и талии, обратите внимание на диапазон размеров.

Эти предметы одежды имеют припуск для комфорта. Для получения общей защиты, пользователь может носить перчатки (в соответствии с EN 407 или в соответствии с EN 12477, если в соответствии с EN 20345) и или шлем безопасности (в соответствии с EN 397).

Упаковка: Не хранить в местах, подверженных воздействию прямых или сильных косвенных лучей. Хранить в чистых, сухих условиях.

Уход: Производители не несут ответственности за сохранность одежды, если не соблюдены требования изложенные на этой этикетке.

Содержание этикетки: Обратите внимание на этикетку одежды для соответствующей информации.

Предупреждение: В тех случаях, когда есть опасность бокового зрениия и слух могут ухудшиться.

Светоотражающая лента и этикетка: Светоотражающая лента и этикетка не должны быть утраченными! Всегда ознакомьтесь с этикеткой одежды для определения цвета и заявления цвета отмытия/протирания. Постепенное уменьшение количества цветовой информации является единственным фактором, который имеет отношение к сроку службы одежды. Срок службы одежды будет зависеть также от условий эксплуатации, хранения и т.д. Необходимо замечать одежду, если защитные свойства одежды больше не применяются, например, если максимальное количество строк достигнуто. 2. Материал пожелтевший, выцветший или разорванный. 3. Светоотражающая лента или ленты исчезли. 4. Одежда постоянно загрязнена, порвана, прожжена или сильно изношена.

Памятка по уходу: Обратите внимание на этикетку одежды для соответствующих деталей стирки.

	Максимальная температура 30°C, мягкий		Ушить на выжиме воздухе
	Максимальная температура 40°C, мягкий		Ушить без выжимания на свежем воздухе
	Максимальная температура 40°C, нормальный		Не гладить
	Максимальная температура 60°C, нормальный		Ужечь при температуре не более 110°C
	Не отбеливать		Ужечь при температуре не более 150°C
	Не шить в стиральной машине		Не подвергать химической чистке
	Деплятирный отжим		Подвергать профессиональной химической чистке
	Нормальная шов		



Предметы одежды для промышленной очистки оцениваются на соответствие оценок/рейтингов для промышленной чистки в соответствии с EN ISO 15397. Утилизация шва Процедура стирки 1-8

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

119-USP

HU

Kérjük olvassa el az alábbi instrukciókat figyelmesen, mielőtt használná a védőruhát. Kérjük, hogy szintén konzultáljon a munkaadójával, vagy más kompetens személlyel, hogy a ruházat megfelelő vagy nem az Ön munkakörülményeinek. Kérjük őrizz meg ezeket az információkat, hogy bármikor konzultálhasson velük.



A megfelelő szabványokra vonatkozó teljesítési információkat a termék címkéjén találja. Kizárólag a címkén és az alábbi használati információkban és ikonok szereplő szabványok és egyenértelmű alkalmazzható. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425 rendelet követelményeinek.



EN ISO 13688:2013 + A1:2017

Védőruha - Általános követelmények (lásd a címkén)

Ez az nemzetközi szabvány pontos meghatározás az általános követelmények ergonomiai szempontokból. Az információ a gyártó által van jelölve a védőruhán.

- A = A ruha viselőjének ajánlott magassága
- B = A ruha viselőjének ajánlott mellbőség
- C = A ruha viselőjének ajánlott derekbőség
- D = A ruha viselőjének ajánlott felső lábhosza



EN ISO 11612:2015 Védőruházat - Védőruházat hő és lánghatás ellen. (lásd címkén)

A szabvány meghatározás a rugalmas alapanyagból készülő hő és lánghatás elleni védelemmel biztosító védőruházatra vonatkozó előírásokat. A szabvány meghatározás a védőfelszerelés minimális követelményeit tekinti, ahol a dolgozó sugárzó környezetek, köztövezt vagy közvetlen meleghatások, lángok, elektronos kiugrás, vagy olvadt fém által okozott sérülési lehetőségeinek van kitéve.

A kód: Korlátozott lánghatás (A1 felületi gyújtás, A2 alsó el gyújtás)

B kód: Védelem konvekció hővel szemben - 3 teljesítményszint (ahol a 3-as szint a legnagyobb teljesítményű)

C kód: Védelem sugárzó hővel szemben - 4 teljesítményszint (ahol a 4-es szint a legnagyobb teljesítményű)

D kód: Védelem olvadt alumínium fröccsenése ellen - 3 teljesítményszint (ahol a 3-as szint a legnagyobb teljesítményű)

E kód: Folyékony vasforrasztás elleni védelem - 3 teljesítményszint (ahol a 3-as szint a legnagyobb teljesítményű)

F kód: Kontakt hő elleni védelem - 3 teljesítményszint (ahol a 3-as szint a legnagyobb teljesítményű)

EN ISO 11611

Abban az esetben, ha vegyi vagy gyúlékony folyadék kerül a ruhára, amelyre ez a nemzetközi szabvány vonatkozik és az kopott, viselés, a védőruhát azonnal hagyja el a veszélyes környezetet, és óvatosan vegye le a ruhadarabot. Biztosítsa, hogy a vegyi anyagok vagy folyadékok ne léphessenek kapcsolatba semmilyen bőrfelülettel. A ruhát ezt követően meg kell tisztítani, vagy kivonni a használatból.

A jelölésű növekedésű arányban nő a védelmi szint.

Az EN ISO 11612 D vagy E szintűek megfelelő ruházat esetében, amennyiben a munkatevélet azonnal el kell hagyni és a ruhát levenni. Amennyiben a ruházatot bőrről érintkezve viselik, az nem ved teljes mértékben az égési kockázatok ellen.



EN 1149 Elektrosztatikus tulajdonságokkal rendelkező védőruházat

Elektrosztatikus tulajdonságokkal rendelkező védőruházatra vonatkozó harmonizált európai szabvány. Robbanásveszélyes területen nem szabad az emberek és a munkaruhának elektrosztatikus felhőtöltődnie. Ehek elektrosztatikus vezető védőruhát kell alkalmazni. Ez a szabvány nem vonatkozik háztartási felszerelési elleni védelemre.

A védőruhát teljesen zártan kell viselni

EN 1149-1 : 2006 - A falgajos felületi ellenállás mérési módszere.

EN 1149-3 : 2004 - A töltéscsillapodás mérésének vizsgálati módszere.

EN 1149-5 : 2018 - Anyagteljesítmény és kivételi követelmények.

EN 1149-5

Az antistatikus védőruhát viselő dolgozóknak megfelelően földelni kell. Az ellenállás a dolgozó és a föld között nem lehet több mint 100 Ω , melyet speciális vezetőségi viselővel biztosítunk. Elektrosztatikus antistatikus védőruhát nem lehet megmenni vagy levenni, míg gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben dolgoznak, vagy míg gyúlékony vagy robbanékony anyagok kezezése történik. Elektrosztatikus antistatikus védőruhát az illetékes bizottsági memók előzetes jóváhagyása nélkül nem lehet olyan díszított legkötőben használni.

Az elektrosztatikus antistatikus védőruha dissipatív teljesítményű befolyásolhatja az izzádottság a mosási mód és a lehetséges személyeszedések.

Az elektrosztatikus antistatikus védőruhát normál használat során megfelelő anyagokkal kell lefedni.

A ruházatot nem lehet megmenni vagy extra címkével, lögvédő eltiltani.

EN1149-5 - Robbanásveszélyes környezetben nem szabad fém tárgyakkal rögzíteni a védőruhához.

EN1149-5 - A védőruhát nem használható együtt más, alacsonyabban besorolt szintű nyitott védőruházattal.

„Az elektrosztatikus dissipatív ruházat hardosa az 1., 2., 20., 21., és 22. zónában javasolt (lásd EN 60079-10-1 [7] and EN 60079-10-2 [8]), ahol a robbanásveszélyes legkisebb minimális gyújtási energiaja nem kevesebb, mint 0,01mJ.



EN ISO 11611:2015

Védőfelszerelés használata biztonságos, és azaz róluk jellegi folyamatokhoz (lásd címkén)

A szabvány előírja a minimális biztonsági követelményeket és teszteseti módszereket, hogy biztosítsa a védőruhák megfelelőlegőségét a hegesztési és az azal használati folyamatok során (befolygoló a védőfelszerelés, a készletanyag, a hegesztőeszköz, illetve a védőabroncsok). A szabvány a megfelelő folyamatok betartására írja elő az olvadt fém esetleges fröccsenéseire, a rövid ideig tartó, tüzzel vagy elektronos hővel származó sugárzó hővel való kontaktus esetére; illetve minimálizálja az elektronos sokk lehetőségét az elektronos vezetőkkel való, rövid ideig tartó érintkezéssel kinyúlással.

A szabvány két teljesítményszintet határoz meg az észlelt veszély mértékével kapcsolatban (lásd Függelék A, EN ISO 11611)

Class 1 védelem kevésbé veszélyes hegesztési technikák, helyzetek során. Alacsony szintű olvadt fém fröccölése és sugárzó hő esetén.

Class 2 védelem veszélyes hegesztési technikák, helyzetek során. Alacsony szintű olvadt fém fröccölése és sugárzó hő esetén.

Az alapanyagja és a varások tesztelése az előzetes előkészítést és után:

A kód: Korlátozott lánghatás (A1 felületi gyújtás, A2 alsó el gyújtás)

EN ISO 11611

Kövessze az A mellékletben lévő táblázatot a megfelelő védőruházathoz kiválasztáshoz.

Operációs okokból nem minden hegesztési felszerelést hordozó ívhegesztő berendezés alkalmazze véd közvetlen kapcsolat esetén.

További részleges tesztelésekre lehet szükség például magában történő hegesztés esetén.

A védőruha csak rövid ideiglenes érintkezés mellett biztosít. Folyozott áramú veszély esetén éles hegesztési-egység szigetelt rétege van szükség. A védőruha megfelel a 10 kV direktvárlásirának, elő elektronos vezeték 100 V feszültségű ív, rövid távú, véletlen érintés esetén biztosít védelmet.

A legelő megnevekedett oxigéntartama csökkent a hegesztő védőruházat láng elleni védelmét. Gondossággal kell eljárni, amennyiben a hegesztő zárt helyen dolgozik, mivel levegőt, hegesztés, hogy a légkör oxigénűsödés válik.

A védőruházat áramgátló nem nyújt védelmet az áramütés ellen. Hegesztés közben megfelelő szigetelőt lehet biztosítani, amely megakadályozza, hogy a hegesztő kapcsolatba kerüljön a berendezése villamos részével.

A veszélyek, amelyek ellen a ruházat védelmet biztosít: lánghatás; olvadt fém fröccsenés, sugárzó hő, rövid távú véletlen elektronos kapcsolat.

Hegesztő ruházat típusa	Kiválasztási szempontok a munkafolyamatnak megfelelően:	Kiválasztási szempontok a környezeti feltételeknek megfelelően:
CLASS 1	Manuális hegesztési technikák, kis méretű fröccsenő anyaggal <ul style="list-style-type: none"> • gáz hegesztés • TIG hegesztés • MIG hegesztés • mikro plasma hegesztés • forrasztás • ponthegesztés • MMA hegesztés (elektroddával) 	Gépek üzemeltetése, pl.: <ul style="list-style-type: none"> • oxigén vágógépek • plasma vágógépek • hegesztőgépek • hőpompák • hőerő gépek • bennet hegesztés
CLASS 2	Manuális hegesztési technikák, nagy méretű fröccsenő anyaggal <ul style="list-style-type: none"> • MMA hegesztés (alap vagy cellulóz bevonatú elektroddával) • MIG hegesztés (CP+ vagy kevert gázzal) • MIG hegesztés (erősárammal) • arc ívhegesztés • plasma vágás • vésés • oxigén vágás • hőerőgépek 	Gépek üzemeltetése, pl.: <ul style="list-style-type: none"> • zárt térben • magában vagy hasonló speciális pozícióban végzett vágás/hegesztés

FONTOS UTASÍTÁSOK

Fél a levelezők minden esetben előtte járja az összes gombolási, zárási lehetőséget. A ruházatot viselőkor pontosan zárni kell lennie.

Mindig a megfelelő méretű védőruhát használja. A túl nagy vagy túl kis méret használata akadályozhatja a mozgásban és így nem biztosítja az optimális védelmet. A mérőinformációk a termék megtalálhatók. (Mindn esetben olvassa el a címkét)

A termék rajt kapucniával rendelkezik, melyet a munkavégzés közben viselni kell.

Nadrágok és kantáros nadrágok minden esetben a megfelelő felsőrésszel együtt viselendők. A nadrágok megfelelő átfedést kell biztosítani abban az esetben is, ha viselője kinyitja a karját vagy lebelek. Amennyiben a nadrág rendelkezik terdpáratartó zsebekkel, úgy azokat, egészségkárosodás ellenére elhagyja elől) csak az EN 14404 : 2004 szabványban megjelölt terdpáratartókat használja. A szabvány méret a következő: 195 x 145 x 15mm (hossz x szélesség x vastagság). A terdpáratartó nem biztosít teljes védelmet. A terdpáratartó nélküli a viselő komfortérzetét és megőrözi a védőruházatot. Nem akadályozhatja meg teljes mértékben az esetleges felmerülő egészségkárosodást.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő, nem rendelkezésszerű használatból eredő károk esetén.

A védőképességet befolyásolhatja a páratartalom, nedvesség és izzádtság. Szenyeztet védőruházat védőképessége csökkenhet. Amennyiben a ruházat nem tisztítható mérésben szennyeződött, cseréje azt új védőruhára.

Serült védőruházatot nem javítható. Cseréje új védőruhára.

Ehazsmát védőruhát a helyi hulladékkezelési előírásoknak

megfelelően kezelje.

A továbbbeszélés ellenkerése érdekében nem mossa háztartási mosógépben ki.

Élőrétegű mérők és választék: Váll és derékteremt esetben a mértékelt a mérendő. Ez a ruházat lehetővé teszi a kényelmes viselést közepesen vastag ruházat feletti is. A teljes körű védelem érdekében viseljen kesztyűt (EN 407 vagy EN 12477), védőlábbelit (EN 20345) és védőcsizmát (EN 397).

Tarolókészlet taroljuk olyan helyeken ahol direkt vagy erős napfénytelen van kitéve. Taroljuk tiszta, száraz környezetben.

Útkezelés: gyártó nem fogad el reklámcsújt amennyiben a ruházat címké nem található vagy az azokon előírtak nem betartottak.

A ruhacímek: Szabványoknak megfelelő tulajdonságokról adnak információkat.

Függelmeztes: Ahol kapucni található azt a periferikus látás és a hallás jelentősen csökkenthet.

Fenyvesztőeszközök és címkék: A fenyvesztőeszközök, vagy a címkék tilos vasalni. A mosási ciklussal a belső címkén van feltüntetve. A megadott maximális mosási ciklussal nem az egyetlen, a termék élettartamát meghatározó tényező. Az élettartamot befolyásolhatja a használat és a tárolás módja és egyéb tényezők. A ruhát ki kell sebezni, ha a védelmi funkcióit már nem tölthet meg. 1. Maximum mosási számt elérte. 2. A ruhában mechanikus kár keletkezett; lyuk vagy lehorzsolás történtek. 3. A fenyvesztőeszközök képesége jelentősen csökkent a ruhának. 4. A ruha tartósan szennyezett, repedt, égett vagy erősen kopott.

Kezelésre vonatkozó jelölések: A vonatkozó információk a ruha címkéjén található

Maximális hőmérséklet 30°C, kímélő mosás

Maximális hőmérséklet 40°C, kímélő mosás

Maximális hőmérséklet 40°C, normál mosás

Maximális hőmérséklet 60°C, normál mosás

Nem fehéríthető

Ne száritsuk szárítógéppel

Szárítógéppel szárítható, alacsony hőmérséklet

Szárítógéppel szárítható

- Szárítás kötölen függesztve
- Függesztve, csépegetve szárítható
- Nem vasalható
- Vasalható max 110°C
- Vasalható max 150°C
- Vegyileg nem tisztítható
- Vegyileg tisztítható

MAX	Maximum 50	MAX	Maximum 25	MAX	Maximum 12	MAX	Maximum 5
50x	mosás	25x	mosás	12x	mosás	5x	mosás



Ipari mosásra alkalmas FR védőruházatok az EN ISO 15797 szabványnak megfelelően mosva.

Szárítógép Mosási mód 1-8

تتيح لفريق الاختبار اللباس فوق قبة الرأسية من النحاس، وأبواب تشيئة تست كل أمام الثورث حماية جزئية معزولة من الهواء الساخن في الارتفاع العالية. القصد من اللباس لحفظ الحماية ضد احتكاك كبير مع الأجزاء الحية من قوس اللباس الحية، وسوف تكون هناك حاجة لطبقات إضافية العزل الكهرطائي حيث هناك زيادة من خطر حدوث صدمة كهربائية. تم تصميم اللباس لتلبية متطلبات 11611 OSI NE لتوفير الحماية ضد المدى القصير، الاتصال العرضي مع الموصلات الحية في القابضة (على ما يقرب من 001 فولت تيار مستمر زيادة شدة الأحمال) في الهواء الطلق من حماية اللباس الكهربائي لضمان العزل ضد الكهرباء. ينبغي بعض الحذر عند العمل في الأماكن الضيقة إذا كان يمكن أن أضرار أو يصعق معتمراً مع اللباس الكهربائي. اللباس الكهربائي هو مصمم لحماية بعض المهنيين الذين يتعرضون لخطر تعرض عامل لمام اللباس الوافية بينما لا توفر حماية ضد الصدمات الكهربائية. خلال العمل، وينبغي توفير طبقات عازلة مناسبة للحيلولة دون تعرض عامل لمام اللباس تحمي من مخاطر تشمل البرق، تبع المعدن المنصهر، الحرارة الإشعاعية، في المدى القصير الاتصال الكهربائية العرضي.

PORTWEST®

119-45P

معلومات عن المنتج



يرجى قراءة بيانات تصنيفات التورط في استخدام هذه اللباس السائلة، استشارة ضابط متفوقة في الفور ستانك أو فيما يتعلق اللباس المناسبة لتجالة العمل الخاص بك محددة. تعليمات متجر أطروحة بعناية بحيث يمتك الاحتكاك عليها في أي وقت.



تشرح في تسمية المنتج للصلوم على معلومات مفصلة حول اللباس المماثلة، وتطبيق المعايير والرموز التي تظهر على كل من المنتج ومعلومات المستخدم أدناه. قمع هذه المنتجات الامتثال لمتطلبات البند 6102) الاتحاد الأوروبي (524).

3102:8863 OSI للباس الوافية (العامة) المتطلبات وأبعاد هذه الوافعة المتطلبات العامة لتبئة العمل، والشيوخة، والتصحيح، وعلامات على اللباس الوافية والمعلومات المقدمة من قبل الشركة المصنعة.

الموصى به الارتفاع تحلج حينها
الموصى به مقاس الصدر من اللباس
الموصى به محيط الصدر حينها
d = اوصت قياس القياس داخل من يرتديها



أداء: كود A: محدودة انتشار اللهب (A) اشتعال سطح التسبج، 2A اشتعال سطح التسبج (سج) كود B: كفاءة الحماية من الحرارة والمواد الكيميائية (تحت مستوى 3) هو أعلى مستوى من الأداء) كود C: حماية ضد الصعق الكهربائي (تحت مستوى 4) هو أعلى مستوى من الأداء) كود D: حماية ضد البرق والأوسيم المنصهر - 3 مستويات (تحت مستوى 3) هو أعلى مستوى من الأداء) كود E: حماية ضد درش اللهب الحية (تحت مستوى 3) هو أعلى مستوى من الأداء) كود F: حماية ضد الاتصال الحراري - 3 مستويات (تحت مستوى 3) هو أعلى مستوى من الأداء)

21611 OSI NE

في حالة وقوع بعض بطريق الخطأ من الوسائل الكيميائية أو القابلة للاشتعال على اللباس المشتملة من قبل هذا المعيار الدولي بينما يتم ارتداؤها من يرتديها يمكن التسبب في الإصابة فوراً (من الرينة العظيمة) وإزالة اللباس التأكّد من أن المواد الكيميائية أو السائل لا تتلامس مع أي جزء من الجلد. عندئذ تطهير اللباس أو سحبا من الخدمة.

الملايس التي تحقق 21611 OSI NE و 21611 OSI NE كداحية من المعدن المنصهر، في حال وجود شق للمعدن المنصهر، يجب تزيل كل الخطر من الشخص.

seitreppOr pitatorceE: htw gnhioC: evictorP 9411 NE



يحدد هذا المعيار متطلبات الكروتستايك للملايس الوافية من التشرق الكروتستايك لتجنب الاصابات الحارقة. هذا المعيار لا ينطبق على الحماية ضد قوسية التيار الكهربائي.

الملايس يجب تيبئها بشكل كامل عندما ترتديها
3102:8863 OSI للباس الوافية (العامة) المتطلبات وأبعاد هذه الوافعة المتطلبات العامة لتبئة العمل، والشيوخة، والتصحيح، وعلامات على اللباس الوافية والمعلومات المقدمة من قبل الشركة المصنعة.
3102:8863 OSI للباس الوافية (العامة) المتطلبات وأبعاد هذه الوافعة المتطلبات العامة لتبئة العمل، والشيوخة، والتصحيح، وعلامات على اللباس الوافية والمعلومات المقدمة من قبل الشركة المصنعة.

5-9411 NE

يجب تأريض الشخص، مبرد ملدى وافية لتفريق الكروتستايك بشكل صحيح، المقاومة بين الشخص والأرض فوق أقل من 0.8Ω. على علية اللباس من ملاية الأداء المناسبة
3102:8863 OSI للباس الوافية (العامة) المتطلبات وأبعاد هذه الوافعة المتطلبات العامة لتبئة العمل، والشيوخة، والتصحيح، وعلامات على اللباس الوافية والمعلومات المقدمة من قبل الشركة المصنعة.

أداء اللباس الوافية لتفريق الكروتستايك يمكن أن تتأثر بالبلل، وعلمة الغسيل واحتمل التورث.
3102:8863 OSI للباس الوافية (العامة) المتطلبات وأبعاد هذه الوافعة المتطلبات العامة لتبئة العمل، والشيوخة، والتصحيح، وعلامات على اللباس الوافية والمعلومات المقدمة من قبل الشركة المصنعة.

يجب أن لا يتم إضافة للملايس ليل ملصق أو شعارات إضافية للملايس.
5-9411 NE - لا يجوز تركيب أي من معدات من لتجارح الملايس عند العمل في بيئة خطيرة
5-9411 NE - اللابوب لا يجوز استخدامها مع اللباس الأخرى التي تقدم الشركة السائلة ألى



es) sessecor deila dna gidniew n esu rof gnhioC: evictorP 5102:11611 OSI NE11611 OSI (lebal.

ويهدف هذا النوع من ملايس الحماية مرتديها ضد اليق صغيرة من المعدن المنصهر، وقت الاتصال قصير مع اللهب والحرارة الإشعاعية، ويقلل من احتمال الصدمة الكهربائية عن طريق الفحص، الاتصال العرضي مع الموصلات الكهربائية الحية في القابضة (تصل إلى ما يقرب من 001 فولت تيار مستمر في الظروف العادية من النحاس، العزل، والأسلاك وغيرها من الموصلات) يمكن أن تؤثر على مستوى الحماية. يجب الاتصال العرضي على الموصلات الكهربائية الحية في هذه الوافعة.

ويحدد هذا المعيار الدولي فنتج من متطلبات محددة لأداء (انظر المرفق A من 11611 OSI NE).

الفتحة 1 هي عبارة عن قنات وقابس للتمام عظورة، التي تسبب في انخفاض مستويات البقع والحرارة الإشعاعية. الفتحة 2 هي عبارة عن مزيج من الفتحات وأوضاع اللهب عظورة، مما تسبب في مستويات أعلى من بقع حرارية الإشعاع الحراري.

كود A: محدودة انتشار اللهب (A) اشتعال سطح التسبج، 2A اشتعال حواف التسبج (سج) توصيات عامة

معايير الاختيار المتعلقة بوظيفة	معايير الاختيار المتعلقة بصلة:
تشغيل آلات، على سبيل المثال - من:	تقنيات اللعام اليدوي مع تشكيل القطرات خفيفة الرشي على سبيل المثال:
• آلات قطع الأسبجين	• لمام العاز
• آلات طليق الألياف	• GIM - اللعام اليدوي مع تشكيل القطرات خفيفة الرشي على سبيل المثال
• ماكينات حاد المقامرة	• GIM مع مزامع مع آلات
• لمام يدوي	• GIM مع زراعات أو 20C أو الأفران (مختطقة)
• lamreTh roF senhicaM	• لمام الفحص الكبريتاي
• gniarpus	• لمام القوس اليدوي (مع صياغات الماخطفة)
• ينش- طقولة أوضاع	
fo notarePO fo: ge. senhicaM	تقنيات اللعام اليدوي مع تشكيل القطرات خفيفة الرشي على سبيل المثال
• الفتح الوافية	• لمام اليدوي (مع الصياغ الأساسي أو الماخطفة (بالسليولون)
• في الأماكن العلوية أو	• GIM مع زراعات أو 20C أو الأفران (مختطقة)
تضاهي المواقف الأوضاع	• لمام GIM مع مزامع مع آلات
	• لمام GIM مع زراعات أو 20C أو الأفران (مختطقة)
	• لمام الفحص الكبريتاي
	• لمام القوس اليدوي (مع صياغات الماخطفة)

توصيات عامة
لإعداد أو عمل اللباس، دائما راجع بالكامل أنظمة الرطاس. اللباس يجب ارتديها عندما يكون موصى به.
ارتدي الملابس المناسبة لك لمنع التلامس مع الأشخاص أو السطح سوف يحدث من خطر من حركتك و لا يفقد الحماية المطلوبة. مقاس كل منتج في بداية عملية. دائما قم بقراءة تلك التعليمات
إذا كان عليك العمل مع اللباس، فقم دائما بارتديها يجب أن يتم ارتداها أثناء العمل
التيظنون أو المرتبة يجب أن ترتديها يجب أن يتم ارتداها أثناء العمل
مناسبة، وبالمثل المسرات أو السراويل يجب أن ترتديها جنباً إلى جنب مع
ملايس مناسبة. مسامة. يجب أن تضمن وجود تداخل كافي بينها
عندما تم تعيد الأزرع بشكل كامل فوق الراس
إذا كانت اللباس له جيوب وسادة في الرقبة ويجب تقديم هذه مع حاة الكهرطائي في حال وجود صدمة والرؤية الحساسة، يمكن أن تصادف الشخص شربة أو المولدات وترتدكفكي يجب سوتينها، يرجى الرجوع إلى ملصق التابعد عند التورثات للانضلال
التيابعد المعادن دوران التنظيف ليس هو العامل الوحيد الذي يتصل معمر اللباس، عمر ستوتوق أيضا على الاستخدام والرعاية.
ملايس يجب التخلص منه الصدمات الوافية (ما قد تتطرق على سبيل المثال، شربة أو المولدات وانضلال
3 الفحص الوافية لتفريق الكروتستايك على سبيل المثال، عازلة عظمورة أو موقفة
في الضماني الكهناوية لتفريق الكروتستايك ضد حاة، أ الثياب بشكل دائم، وصرف
منصع أو العظيمة المسحومة.

تسميات التورث: الرجم إلى التسمية اللباس لفصل تفاصيل المقابلة.	معايير الاختيار المتعلقة بوظيفة
حاف خط	درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وعلمية عظيمة
تقصر خطر الملايس	درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وعلمية عظيمة
لا يكون	درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وعلمية عظيمة
الدفء الكافي المديد 110 درجة مئوية	درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وعلمية عظيمة
الدفء الكافي المديد 150 درجة مئوية	لا يتصلب
لا يليف التنظيف	لا تستخدم في التنظيف الجاف
نظافة الملابس الهلينة	نظف متخفيف جاف
	تستخدم في التنظيف الجاف وضعها الطبيعي
MAX الحد الأقصى 5 5x ساعات	MAX الحد الأقصى 5 2x ساعات
MAX الحد الأقصى 5 12x ساعات	MAX الحد الأقصى 5 25x ساعات
MAX الحد الأقصى 5 21x ساعات	MAX الحد الأقصى 5 52x ساعات



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

119-USP

PT

Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usar esta roupa de segurança. Deve também consultar o seu agente de segurança ou superior imediato no que diz respeito ao vestuário adequado para a sua situação de trabalho específica. Guarde cuidadosamente estas instruções para que possa consultá-las a qualquer momento.



Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre as normas correspondentes. Somente as normas e testes que foram aprovados e as informações de utilizador abaixo são aplicáveis. Todos estes produtos cumprem os requisitos do Regulamento UE (2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2017

Vestuário de protecção (ver etiqueta)

Requisitos Gerais: Esta Norma Europeia especifica os requisitos gerais para a ergonomia, envelhecimento, dimensionamento, marcação de vestuário de protecção e informação fornecida pelo fabricante.

A = Intervalo de altura recomendada do utilizador

B = Perímetro torácico recomendado do utilizador

C = Circunferência da cintura recomendada do utilizador

D = Medida do interior de perna recomendada do utilizador



EN ISO 11612:2015 **Vestuário de protecção - Vestuário de Protecção contra o calor e a chama. (Ver etiqueta)**

Esta norma especifica requisitos de desempenho para roupas feitas a partir de materiais flexíveis, que são projetados para proteger o corpo do utilizador, exceto as mãos, do calor e/ou fogo. Os requisitos de desempenho estabelecidos na presente norma internacional são aplicáveis ao vestuário que pode ser usado para numa ampla gama de utilizações finais, onde há uma necessidade de roupas com propriedades de propagação de chama limitada e onde o utilizador pode ser exposto a calor radiante, conectivo ou choques de metal fundido.

Código A: Propagação limitada de chama (A1 Ignição de superfície, A2 Ignição de extremidade)

Código B: Protecção contra o Calor Conectivo - 3 níveis (onde o nível 3 é o de mais elevado desempenho)

Código C: Protecção contra o Calor Radiante - 4 níveis (onde o nível 4 é o de mais elevado desempenho)

Código D: Protecção contra Projeções de Alumínio Fundido - 3 níveis (onde o nível 3 é o de mais elevado desempenho)

Código E: Protecção contra Projeções de Ferro Fundido - 3 níveis (onde o nível 3 é o de mais elevado desempenho)

Código F: Protecção contra o Calor por Contacto - 3 níveis (onde o nível 3 é o de mais elevado desempenho)

EN ISO 11612

No caso de uma projecção accidental de líquidos químicos ou inflamáveis na roupa abrangidos por esta norma internacional, enquanto em uso, o utilizador deve retirar-se imediatamente (do ambiente perigoso) e remover cuidadosamente a peça(s) assegurando que os produtos químicos ou líquidos não entram em contacto com qualquer parte da pele. A roupa deve então ser limpa ou retirada de serviço. Quanto maior o número, maior será o nível de segurança. Vestuário em conformidade com a EN ISO 11612, código D ou E. No caso de uma projecção de metal fundido, o utilizador deve deixar o local de trabalho imediatamente e retirar a peça de roupa. No caso de uma projecção de metal fundido, se a peça for usada junta a pele pode não eliminar todos os riscos de queimadura.



EN 1149 **Vestuário de Protecção com Propriedades Electrostáticas**

Esta Norma especifica os requisitos electrostáticos para vestuário de protecção de dissipação electrostática para evitar descargas incendárias. Esta Norma não se aplica para a protecção tensões de rede.

Vestuário deve ser totalmente aptado quando usado

EN 1149-1:2006 - Método de ensaio para medição da resistência da superfície.

EN 1149-3:2004 - Método de ensaio para medição da resistência eléctrica de todos os tecidos.

EN 1149-5:2018 - Requisitos de desempenho para tecidos e vestuário.

EN 1149-5

A pessoa que veste o vestuário de protecção de dissipação electrostática deve ser devidamente ligado a terra. A resistência entre a pessoa e a terra deve ser inferior a 10 Ω , por exemplo, através do uso de calçado adequados

Vestuário de protecção de dissipação electrostática não poderá ser aberto ou removido enquanto na presença de atmosferas explosivas ou inflamáveis durante o manuseio de substâncias inflamáveis ou explosivas.

Vestuário de protecção de dissipação electrostática não devem ser utilizado em atmosferas enriquecidas de oxigénio sem a aprovação prévia do engenheiro de segurança responsável.

O desempenho do vestuário de protecção de dissipação electrostática pode ser afectado pelo desgaste, lavagem e possível contaminação. Vestuário de protecção de dissipação electrostática deve cobrir de forma permanente todos os materiais não em conformidade durante o uso normal (incluindo flexão e movimento)

A roupa não deve ser alterada ou personalizada com etiquetas extra ou logótipos.

EN 1149-5 - Nenhum objeto de metal deve tocar na exterior da peça quando se trabalha num ambiente explosivo

EN 1149-5 - A peça não deve ser utilizada em combinação com outras peças de vestuário proporcionando um nível de segurança inferior.

* Requisito de dissipação electrostática devem ser usados nos zonas 1, 20, 21 e 22 (ver EN 60079-10-1 [7] e EN 60079-10-2 [8]) nas quais a energia mínima de ignição de qualquer atmosfera explosiva não é inferior a 0,01mJ



EN ISO 11611:2015

Vestuário de Protecção para uso em processos de Soldadura e associados (ver etiqueta)

Este tipo de vestuário de protecção destina-se a proteger o utilizador contra os pequenos salpicos de metal fundido, contacto de curto prazo com a chama, calor radiante e do arco, e minimiza a possibilidade de choque eléctrico de curto prazo, contacto accidental com condutores eléctricos com tensões até aproximadamente 100V d.c. em condições normais de soldadura. Suos, sujidade ou outros contaminantes podem afectar o nível de protecção fornecido contra contactos accidentais de curto prazo com condutores eléctricos em entões nestas voltagens.

Esta Norma especifica duas classes com requisitos de desempenho específicos (Ver Gralha no Anexo A da EN ISO 11611).

Classe 1 é a protecção contra técnicas e situações de soldadura menos perigosas, causando níveis mais baixos de projecções e calor radiante.

Classe 2 é a protecção contra técnicas e situações de soldadura mais perigosas, causando níveis mais elevados de projecções e calor radiante.

Testes de materiais e costuras, antes e após pré-tratamento.

Código A: Propagação limitada de chama (A1 Ignição de superfície, A2 Ignição de extremidade)

EN ISO 11611

Siga a gralha do anexo A para a escolha adequada da classe de

vestuário de protecção para soldadores

Por razões operacionais nem todas as partes de soldadura em tensão de instalações de soldadura a arco podem ser protegidas contra o contacto directo.

Pode ser necessária protecção adicional parcial do corpo, por exemplo, para soldar acima da cabeça.

A roupa destina-se apenas para proteger contra um breve contacto accidental com as partes em tensão de um circuito de arco de soldadura, e será necessária camadas adicionais de isolamento eléctrico, onde há um aumento do risco de choque eléctrico; peças de vestuário que cumpram os requisitos da norma EN ISO 11611 são projectadas para fornecer protecção contra contacto accidental de

curto prazo, com condutores eléctricos em tensão com voltagens de até aproximadamente 100 V d.c.

Um aumento do teor de oxigénio do ar diminui a protecção do vestuário de soldadores com condutores eléctricos acasas. Devem ser tomados cuidados durante a soldadura em espaços confinados, quando é possível que a atmosfera se torne enriquecida com oxigénio.

O vestuário de protecção em si não fornece protecção contra choque eléctrico. Durante a soldadura, camadas isolantes adequadas devem ser fornecidas para evitar que o soldador entre em contacto com peças condutoras eléctricas do seu equipamento. Os perigos contra os quais a roupa se destina a proteger inclui Chamas, Projeções de Metal Fundido, Calor Radiante, Contacto Eléctrico Accidental de Curto Prazo.

Tipos de roupa de soldadores	Crítérios de selecção, relativamente ao processo:	Crítérios de selecção relativos às condições ambientais
CLASSE 1	Técnicas de soldadura manuais com formação leve de respingos e gotas, por exemplo, <ul style="list-style-type: none"> Soldadura de gás Soldadura TIG Soldadura MIG Soldadura Micro Plasma Brazagem Soldadura por pontos Soldadura MMA (com electrodos rutílio-revestido) 	A operação de máquinas, por exemplo de: <ul style="list-style-type: none"> Máquinas de Oxicoorte Máquinas de Corte por Plasma Máquinas Soldadura por Resistência Máquinas de Pulverização Térmica Soldadura de Bancada
CLASSE 2	Técnicas de soldadura manuais com formação pesada de respingos e gotas, por exemplo, <ul style="list-style-type: none"> Soldadura MMA (com electrodos bafio ou coberto de celulose) Soldadura MMG (com CO₂ ou misturas de gases) Soldadura MIG (com alta corrente) Soldadura auto-blimada Flux Cored Arc Corte por plasma Govagem Oxicoorte Aspersão térmica 	AA operação de máquinas, por exemplo de: <ul style="list-style-type: none"> Em espaços confinados, Em Soldadura/Corte acima da cabeça ou em posições condicionadas comparáveis

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Para colocalizar a roupa, deve sempre saltar totalmente os sistemas de fiação. A roupa deve ser usada firmemente fechada.

Use apenas roupas de um tamanho adequado. Os produtos que são ou muito soltos ou muito apertados vão restringir o movimento e não irão fornecer o melhor nível de protecção. O tamanho desses produtos estão marcados nelles (le sempre a etiqueta).

Se a roupa tem uma capuz anexo, ele deve ser usado enquanto o utilizador está trabalhando.

Calças ou jardiñeras devem ser usadas em combinação com uma parte superior adequada, da mesma forma que casacos e calças devem ser usados em combinação com uma parte inferior apropriada. O utilizador deve garantir que há uma sobreposição adequada entre o casaco e as calças quando os braços estão estendidos para cima e quando o utilizador está dobrado.

Se a roupa tem bolsos para joelheiras estes devem ser fornecidos com joelheiras que cumprem a EN14404:2004, para evitar complicações médicas. A dimensão das joelheiras deve ser de 195 x 145 x 15mm (compromisso à largura e espessura). No entanto, a protecção do joelho não fornece protecção absoluta. As joelheiras adicionais com roupa servem para aumentar o conforto e o actuação como reforço (da roupa). Não protegem o utilizador contra o desenvolvimento de possíveis complicações médicas.

O fabricante não pode ser responsabilizado em caso de utilização indevida ou incorreta.

O efeito isolante do vestuário de protecção será reduzida na presença de humidade ou suor.

A roupa suja pode levar a uma redução da protecção. Se em qualquer momento esta peça de vestuário se tornar irreparavelmente suja ou contaminada, o artigo deve ser substituído por um novo.

As roupas danificadas não devem ser reparadas - substituir com uma roupa nova.

A roupas danificadas devem ser eliminadas de acordo com as regras de um plano de descarte local.

Para reduzir o risco de contaminação não lavar num ambiente doméstico.

Tamanho disponível & Seleção: Para ajustar de acordo com o tamanho do peito e de cintura, consulte o gráfico de tamanhos. Estas peças de vestuário foram construídas para proporcionar conforto e para permitir que a peça de vestuário possa ser usada sobre roupas de volume médio. Para obter uma protecção global, o utilizador poderá precisar de usar luvas (EN 407 ou EN 12477), botas (a EN 20345) e o capacete de segurança (EN 397).

Armazenamento: Não armazenar em locais sujeitos à luz solar directa ou forte. Armazenar em condições limpas e secas.

Manutenção: O fabricante não se responsabiliza por roupas cujas etiquetas de lavagem tenham sido ignoradas, distorcidas ou removidas.

Etiqueta Conteúdo da Fibras: Consulte a etiqueta do vestuário para detalhes do conteúdo correspondente.

Aviso: A existência de um capuz, pode prejudicar a visão periférica e a audição.

Fita retrorefletores e etiquetas: As fitas retrorefletores e etiquetas não devem ser passadas a ferro! Consulte a etiqueta do vestuário para o número e ciclos lavagem reivindicados. O número máximo declarado de ciclos de limpeza não é o único factor relativo à vida útil da peça. O tempo de vida também vai depender da utilização, cuidados no armazenamento, etc. O vestuário deve ser descartado quando as qualidades protectoras já não se aplicam, por exemplo, 1. O número máximo de lavagens é atingido, 2. O material foi danificado, quer por desvanecimento ou por rasgo, 3. As qualidades reflectoras de fita tem desaparecido. 4. O vestuário está permanentemente sujo, farrasado, quebrado ou fortemente desgastado.

Etiquetas de Lavagem: Consulte a etiqueta do vestuário para obter detalhes de lavagem correspondente.

- Temperatura máxima de 30°C, processo leve
- Temperatura máxima de 40°C, processo leve
- Temperatura máxima de 40°C, processo normal
- Temperatura máxima de 60°C, processo normal
- Não utilizar lixívia
- Não secar em máquina.
- Secar em máquina a temperaturas baixas
- Secar na máquina a uma temperatura normal

- Secar pendurada sem torcer
- Secar pendurada sem torcer
- Não engomar
- Engomar até um máximo de 110°
- Engomar até um máximo de 150°C
- Não limpar a seco
- Limpeza a seco profissional

MAX 50x lavagens	MAX 25x lavagens	MAX 12x lavagens	MAX 5x lavagens
------------------	------------------	------------------	-----------------



As roupas de Lavagem Industrial avaliam a adequação retardante de chama à lavagem industrial de acordo com a EN ISO 15797. O segredo no Tênel Processamento de lavagem 1-8

TR

Bu iş kuyfatelleri kullanıldandan önce açıklanmış dikkatlice okuyunuz. Ayrıca yaptığınız iş uygun kuyfat seçimi için yetkililere danışmanız gerekmektedir. Lütfenizin olduğunda buyurmak için bu açıklamaları saklayın

CE

İlgili standartlar hakkında ayrıntılı bilgi için ürün etiketinde bakın. Yalnızca aşağıdaki ürünler kullanılıncı bilgiler üzerinde bulunan standartlar ve simgeler geçerlidir. Tüm ürünler Yönetmelik (AB 2016/425) şartlarına uygundur.



EN ISO 13668:2013 + A1+A2:201

Koruyucu Kuyfat (Etikete bakınız)

Genel gereklilikler Bu Avrupa standardı ergonomi, kullanım ömrü, güvenlik sembolleri ve üretici tarafından belirtilen bilgileri açıklar.

- A= Orenellen kullanıcı boyu
- B= Orenellen kullanma göğüs çapı
- C= Orenellen kullanma bel çapı
- D= Orenellen kullanma bacak boyu



EN ISO 11612:2015 Koruyucu Elbise - Isı ve Alevden Koruyucu Elbise. (etikete bkz.)

İşbu Standartlar, eller hariç olmak üzere, kuyfatleri giyen kişiye sıcağın ve/veya sıvdan korumak amacıyla tasarlanmış ve esnek materyallerden yapılmış olan elbiselerin performans şartlarını belirlemektedir. İşbu standardlar standartlara yer alan performans şartları, sürünlü alev yalıtıma özelliği olan bir elbiseye ihtiyaç duyulduğunda kullanıcının ne yayın ya da konvektif bir maddeye maruz kalabileceği ya da ısı ya da elektrik materyallerinden kaynaklanan tehlikeye maruz kaldığı gibi kapsamlı mihni kullandıklarında günyükte olan elbiseler hakkında uygulama alanı bulacaktır.

Kod A: Sürünlü alev yalıtıma (A1 ziyet tutuşması, A2 Kenar tutuşması)

Kod B: Konvektif ısıya karşı Koruma - 3 Seviye (3. seviyeden en yüksek performansa sahip olduğu durumlarda)

Kod C: Radyasyon ısına karşı Koruma - 4 Seviye (4. seviyeden en yüksek performansa sahip olduğu durumlarda)

Kod D: Eriyik Alüminyum Siçramalana karşı Koruma - 3 Seviye (3. seviyeden en yüksek performansa sahip olduğu durumlarda)

Kod E: Eriyik Demir Siçramalana karşı Koruma - 3 Seviye (3. seviyeden en yüksek performansa sahip olduğu durumlarda)

Kod F: Isı ile Nemastan Koruma - 3 Seviye (3. seviyeden en yüksek performansa sahip olduğu durumlarda)

EN ISO 11612

İşbu Uluslararası standarttan kapsayan elbisenin giyilmesi sırasında kimyasal ya da yanıcı sıvdan koruma b elbise üzerine sıçraması üzerine, kuyfatleri giyen ve tehlikeyi ortadan herhal çıkacak ve ısıya kimyasal ya da sva maddenin en hızlı şekilde temizleneye kaçamemesine yönelik temin edecek şekilde elbiseyi dikkatli bir şekilde çıkaracaktır. Elbise sonrasında temizlenecek ya da kullanılan çalınacaktır.

Sıvı ne kadar yüksekse, giyüvenlik seviyesi de o kadar yüksek olacaktır.

EN ISO 11612 talebine bulunan elbiseler ya da E Eriyik metal koruması: Eger Eriyik metal sıçraması sızsı konusu ise, kuyfatleri giyen şahıs tarafından işin başka alanından derhal çıkılarak etmesidir çıkaracaktır. Eriyik metal sıçraması halinde, deriyet bitişik olarak giyilen kuyfat, yanık oluşuma ilişkin tüm riskleri bertaraf etmeye kabiliyetlidir.



EN 1149 Elektrostatik Özellikli Koruyucu Giysiler

İşbu Standartlar, yangın çıkarılmadan elektrik akımı boşalmalarını engellemek amacıyla elektrostatik dağıtıcı koruyucu elbiselere ilişkin elektrostatik şartları belirlemektedir.

Elbise giyildiğinde sıku bir şekilde bağlanmalıdır

EN 1149-1:2006 - ziyetyletken kumaşlar için test yöntemleri

EN 1149 - 3:2004 - Tüm kumaşlar için yüküleme zamanlama test yöntemi

EN 1149-5:2018 - kumaşlar ve elbiseleri ilişkin performans şartları.

EN 1149-5

Elektrostatik dağıtıcı koruyucu elbiseleri giyen kişinin uygun bir şekilde topraklanması gerekmektedir. Kişi ve toprak arasındaki direnç, uygun yapılabir ziyet için 109k Ohm dan az olmalıdır.

Alev alabilen patlayıcı atmosferin içerisindeyken ya da alev alabilen maddeler ile bağlantılabilen maddeler ile ilgili tehlikeyi koruyucu dağıtıcı koruyucu elbisenin açılması ya da kaldırılması gerekmektedir.

Elektrostatik dağıtıcı koruyucu elbise, ilgili güvenlik mühendisinden bu hususa önceden izin alınmadıkça, oksijeni zenginleştirilmiş atmosfer içerisinde kullanılmamaktadır.

Elektrostatik dağıtıcı koruyucu elbiselerin elektrostatik dağıtım performansı; eskime, terleme, yıkama ve olası kırılmelerden etkilenebilir.

Elektrostatik dağıtıcı koruyucu elbiseler, normal kullanılm esnasında uygun olmayan materyaller ile kaplanabilir (özellikle eğişime ve hareketler sırasında)

Elbise üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz ve ilave etme ve ya logo metne edilememelidir.

EN 1149-5; Patlayıcı özelliği olan ortamlarda çalışırken, Elbisenin dış tarafına herhangi bir metal nesne monte edilememelidir.

EN 1149-5 Daha düşük koruma seviyesi sağlanan kuyfateller ile birlikte işe kuyfat kullanılmamalıdır.

*Elektrostatik Dağıtıcı Giysilerin, minimum tutuşma enerjisinin 0.001tüm/İşin için yüksek olmalıdır. Bölge 1,2,20,21 & 22 gibi patlayıcı ortamlarda giyilmesi amaçlanmıştır (Bakınız EN 60079-10-11) ve EN 60079-10-18)



EN ISO 11611:2015 EN ISO 11611:2015 Kaynak ve Döküm İşlemlerinde Kullanılan Koruyucu Giysiler

Bu şekilde koruyucu elbiseler, eriyik metallerle ilişkin küçük sıçramalar, alevler, radyasyon ısısı ve elektrik arkı ile olan kısa süreli temasından koruma sağlamak ve kısa-süreli elektrik çarğı, kaynak makinesinin normal koşullarda yaklaşık olarak 100V d' c kadar ürettiği elektrik kondüktörü ile kazai temasından ihtimalini azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. Terleme, lekeme ya da diğer kırık, bu voltajlarda elektrik kondüktörleri ile kısa-süreli temaslarda sağlamla işiten koruma seviyesine eti gösterilebilir.

Uluslararası standartlar dışı performans şartları ile birlikte işe kuyfat belirlemektedir. (Bkz. EN ISO 11611 EK-1 Şebeke).

Sınıf 1, daha az seviyede sıçramaya ve radyasyon ısısı seviyesine sebep olan daha az tehlikeli kaynak teknikleri ve durumlarna karşı koruma sağlamaktadır;

Sınıf 2; daha ziyet seviyede sıçramaya ve radyasyon ısısı seviyesine sebep olan daha tehlikeli kaynak teknikleri ve durumlarna karşı koruma sağlamaktadır;

Materyallerin test edilmesi ve ön-ışılme öncesi ve sonrası dikkatli yerleri

Kod A: Sürünlü Alev Siçraması (A1 Ziyet Alevlenmesi, A2 Kenar Alevlenmesi)

EN ISO 11611

Kaynaklarla ilişkin uygun elbisenin giyilmesi için EK-A'da yer alan şebekeyi takip etmeniz gerekmektedir. Operasyonel şebekeye iler, ark kaynağı korumalarını parçalarını taşıyan kaynak kuyfatlarının tamamını için doğrudan temine halinde tam olarak koruma sağlanamayabilir.

İlave kısmi vücut koruyucu, başlığı taşıyanlar, bu durumlarda işi gerekli olabilir.

Elbiseler sadece, elektrik taşıyan ark kaynağı devresi ile yanlılıkları ve kısa süreli olan temaslarda koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır ve elektrik şoklarına ilişkin yüksek risklerin bulunduğu durumlarda ek yalıtım eklenmesi ihtiyaç duyulabilir; EN ISO 11611 ile alan şartları taşıyan elbiseler, 100 V d' c' ye kadar olan voltajlı elektrik kondüktörleri ile kazai ve kısa süreli olarak yapılabir olan temaslara koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Hava içerisinde oksijen miktarında yansıyacak olan ısırtlar, kaynağı tarafından üretilen ve alevlere karşı koruma sağlama işlevlerinin korunuculuğuna azaltacaktır. Eger atmosferin oksijeni ile zenginleşme ihtimalini önlemeye çalışarak alanlarda, kaynak yapılabir gerekli olan dibak ve zengin güzellendirilmiştir.

Koruyucu elbiseler, elektrik şoklarına ilişkin olarak bir koruma sağlamamaktadır. Kaynaklama işlemi esnasında, kaynağına kendi ekimpanında elektrik lekelenme temas etmeden dışarıdan koruma sağlanması için uygun yalıtım katmanları giyilmesi gerekmektedir.

Elbisenin koruma sağlamla istediği tehlikeler ifitelenen Alevle, eriyik metal sıçramalar, Radyasyon ısısı, kısa-dönem elektrik teması yer almaktadır.

Kaynakların Elbise Türleri	Sürec ile İlgili Seçim Kriterleri:	Çevresel Koşullar ile ilgili Seçim Kriterleri
SINIF 1	Hafif miktarda sıçramaya ve damlamaya, bu üreten Manuel kaynaklama teknikleri <ul style="list-style-type: none"> • Gaz Kaynağı • TIG Kaynağı • MIG Kaynağı • Mikro Plazma Kaynağı • Lehimleme • Nötra Kaynağı • MMA Kaynağı (rutli kaplı elektrod ile) 	Makinaların İşletilmesi, örneğin sunları: <ul style="list-style-type: none"> • Oksijen Kesme Makinası • Plazma Kesme Makinası • Resistance Kaynak Makinası • Termal Püskürtme için Makinalar • Zerkaj
SINIF 2	Yüksek miktarda sıçramaya ve damlamaya, bu üreten Manuel kaynaklama teknikleri <ul style="list-style-type: none"> • MMA Kaynağı (haz ya da soğuk leğim elektrod) • MIG Kaynağı (O² ya da karışık gazla) • MIG Kaynağı (yüksük akım ile) • Kendinden koruyulmuş elektrod • Plazma kesimi • Oyna • Oksijen kesimi • Termal püskürtme 	Makinaların İşletilmesi, örneğin sunları: <ul style="list-style-type: none"> • Dar alanlarda, • Başlıca kaynaklama/Kesim ya da Karşılaştırılabilir sınıfta pozisyonlar

Elbiselerin giyilmesi ve çıkarılması için, başlama sistemlerinin tamamen sökölmesi gerekmektedir. Elbiseler, sık surette bağlanışın gerekli olacaktır.

EN ISO 11612 talebine bulunan elbiseler giyininiz. Çıkış ya da iş biten an elbiseler hareket kabiliyetini azaltacak ve istenilen seviyede koruma sağlamamaktadır. Ürünlerin ilgili boyutları üzerlerine sarılatılacaktır (lütfen etki okuyunuz).

Eğer elbisenin eklemesi bir başlığı sızsı konusu ise, elbiseyi giyilen çalıştı şarabı sıvadan korumak gerekmektedir.

Patlayıcı ya da iş-önüğümlü, uygun bir iş elbise ile kombine edilmiş suretle giyilmesi gerekmektedir. uygun test ve pantolonun uygun bir iş elbise ile kombine edilmesi. Kuyfatleri giyen kişi, kolun başını üzerine doğru açıldığında ya da kuyfatleri giyilen göğüğüdürümde ceket ile pantolonun birbirleriyle örtüşmesini temin etmektedir.

Eğer elbisenin dış koruyucu kısmı var ise, tıbbi komplikasyonları engellemek için EN14401 -2004 ile uyumlu diğ koruyucu sahıp alınmalıdır. Diğ koruyucu kazaın 150x150x15 cm (uzunluk x genişlik x kalınlık). Ancak unutulmalıdır ki diğ koruma materyali bir koruma sağlamamaktadır. Elbiselerden önce diğ korumalı korumun artırılması için model edilmelidir ve destekleyici olarak hareket etmemelidir.

Kuyfatleri giyenler için gelişen muhtemel tıbbi komplikasyonlarına karşı herhangi bir koruma sağlamamaktadır.

Uygunuz ya da yontu kullanım sebebiyle Üreticinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Koruyucu elbiselerin yalıtım özellikleri, nemlilik, rutubet ve etkilenebilir.

Kirli giysiler koruma seviyesinde azaltmaya yol açmaktadır ve eğer işin kuyfat gerei dönüşümü olmayınca şekilde kırılmaya ya da lekelenmeye

yeni ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Zarar gören giysilerin tamir edilmesi gerekmektedir ve bu elbiselerin yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca kullanılmaması için giyilen, yerel anti imhası kurullarına uygun olarak saklamak halinde edilebilir.

Bulgama riskini azaltmak amacıyla, ekipman et ortamında yıkamaya yasaklanabilir.

Satıştı bedener & Seçim: Uygun göğüs ve bel ölçüleri için tabloya bakınız. Bu göğüs kullanıcının konforlu çalışabileceği iş belli bir buluk payına sahiptir. Sınırlanmış bir koruma sağlanabileceği iş kullanıcının eldiven (EN 407 ya da EN 12417) boldarda (EN20345) ve baret olarak (EN 397) standardında ürünler kullanılması gerekmektedir.

Depolama: Direkt güneş ışığı altında depolanmaz. Kuru ve temiz yerleri tercih edin.

Bakım: Üretiler etiketinde görsel, sökümlü ve yazıtlımsı giysiler için sorumluksı kabul etmez.

İçerik: Kimyasal zararlı için giyilmesi beklenmez.

Uyarı: Kapasitörlü yükler açılma ve dıyma seviyesini azaltmaz.

Retoretorektant ve etiketler: Retroreflektant band ya da etiketle ütülenmemelidir. Yıkama sayısı için görsel etiketleri refains alınız. Verilişim olan yıkama sayısı giyinin ömrünü belirleyen tek faktör değildir. Giysilerin aşağıdaki durumlarda atılıp değiştirilmelidir: 1.Yıkama sayısı atılış ile. 2. Malzeme zarar görmüş ise. 3. Reflektif bant kalitesi salmış ise. 4. Giysi geri dönüştürme şekilde ilekelenmiş, yırtılmış, yırtılmış ya da aşınmış ise.

Yıkama talimatları: Yıkama talimatları için etikete bakınız.

30° Maks. 30°C yumuşak yıkama

40° Maks. 40°C yumuşak yıkama

40° Maks. 40°C normal yıkama

60° Maks. 60°C normal yıkama

Agartıcı kullanılmayınız

Tamburlu kurutma yapılmaz

Ağır tamir kullanılabılır

Normal tamir kullanılabılır

- I Asarak kurutunuz
- III Sıkdamdan Asarak Kurutunuz
- Ü Ütölünüzün
- Maks. 110°C ütölünüzün
- Maks. 150°C ütölünüzün
- Kuru temizleme yapılmaz
- Profesyonel kuru temizleme

MAX Maksimum 50 50x yıkama MAX Maksimum 25 25x yıkama MAX Maksimum 12 12x yıkama MAX Maksimum 10 10x yıkama MAX Maksimum 5 5x yıkama

PRO
EQUIP
EQUIP

Endüstriyel Yıkama
giysiler, FRIN EN
ISO 15797 ye göre
endüstriyel yıkamaya
uygunluğuna deđer-
lendirilmiştir.

Tünel kurutma
Yıkama prosedürü 1-8



Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ενδομυϊκή σφαιρίδα, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Θα πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο ασφαλείας, ή τον αρμόδιο κρατικό παράρτητο σε σχέση με τα κατάλληλα ενδομυϊκά για την ιδιοσυνταγή κατάσταση της εργασίας σας. Φυλάξτε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές, έτσι ώστε να μπορείτε να τις συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή.



Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος για λεπτομέρειες πληροφοριών σχετικά με το αντίστοιχο προϊόν. Ισχύουν μόνο τα στοιχεία και τα εικονίδια που εμφανίζονται τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες χρήστη παρακάτω. Όλα αυτά τα στοιχεία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ 2016/425).



Προστατευτική ενδομυϊκή σφαιρίδα με το Πρότυπο EN ISO 13668:2013 + A1:2021 (δείτε ετικέτα)
Γενικές απαιτήσεις: Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις σχετικά με την εργασία, την παλινόληση, τα μητέρες, και τη σύμψηση της προστατευτικής ενδομυϊκής και τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
A= Συνιστώμενο εύρος φάσματος χρήσης
B= Συνιστώμενη περιμετρική διάμετρος χροστή
C= Συνιστώμενη περιμετρική χροστή
D= Συνιστώμενη διάσταση εσωτερικού μέρους ποδίου χροστή



EN ISO 11612:2015 Προστατευτική ενδομυϊκή - Ενδομυϊκά για προστασία έναντι θερμότητας και φλόγας. (Βλέπε ετικέτα)

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για ενδομυϊκά κατασκευασμένα από ελαστικό υλικό τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύονται το σώμα του χρήστη, εκτός από το χέρι, από τη θερμότητα ή / και τη φλόγα. Οι απαιτήσεις απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτητο πρέπει να ενδομυϊκά που θα μπορούσαν να φορεθούν για ένα εύρος φάσματος τριών χρονών, όπου υπάρχει ανάγκη για τα ελαϊκά ενδομυϊκά οι ιδιότητες περιμετρικής ελαστικότητας γόλων και όπου ο χρήστης μπορεί να εκτελεί σε ακτινοβολία ή αναγωγή ή επαφή με θερμά βιολογικά ή χημικά μέγιστο.

- Κωδικός A:** Προστασία έναντι διάδοσης φλόγας (A1 Εμπροσκήνια ανάληξη, A2 Επίπεδη ανάληξη)
Κωδικός B: Προστασία κατά της θερμότητας Δυναμική - 3 επίπεδα (όποιο το επίπεδο 3 είναι η υψηλότερη απόδοση)
Κωδικός C: Προστασία από την ακτινοβολούμενη θερμότητα - 4 επίπεδα (όποιο το επίπεδο 4 είναι η υψηλότερη απόδοση)
Κωδικός D: Προστασία έναντι οξυαισθητών Λιμνωτών Αλκοολικών - 3 επίπεδα (όποιο το επίπεδο 2 είναι η υψηλότερη απόδοση)
Κωδικός E: Προστασία έναντι θερμότητας σπινθηρών - 3 επίπεδα (όποιο το επίπεδο 3 είναι η υψηλότερη απόδοση)
Κωδικός F: Προστασία έναντι θερμότητας με επαφή - 3 επίπεδα (όποιο το επίπεδο 3 είναι η υψηλότερη απόδοση)

EN ISO 11612

Σε περίπτωση τριών επιπλοκών, γκριμικών ή εύρηκτων υφών στα ρούχα που καλύπτονται από αυτό το διεθνές πρότυπο, ενώ φοροούνται, ο χρήστης οφείλει να αποφεύγει (από το επικίνδυνο περιβάλλον) και αφαιρείται προσεκτικά το ενδυμα (το με τη διαφορά από τις χημικές ουσίες ή υγρά δεν έρχονται σε επαφή με οποιοδήποτε μέρος του σώματος). Η ενδομυϊκή πρέπει να συνεχίσει να καθορίζεται ή να απομακρυνθεί από τη χρήση.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο απόδοσης.
Ενδομυϊκά που υποστηρίζονται από EN ISO 11612 D ή E έχουν μέγιστο προστασία. Σε περίπτωση επιπλοκών λιμνωτών μετάλλου, ο χρήστης πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως τη χρήση εργασίας και να αφαιρέσει το ενδυμα. Στην περίπτωση επιπλοκών από λευκωμένο μέταλλο, το ενδυμα αν φορεθεί πάνω στο δέρμα μπορεί να μην ελαϊκόλη τις ουσίες του κινδύνου του εργασιού.



EN 1149 Προστατευτική ενδομυϊκή με ηλεκτροστατικές ιδιότητες

Αυτό το πρότυπο καθορίζει ηλεκτροστατικές απαιτήσεις για προστατευτική ενδομυϊκή διακοσμητικά ηλεκτροστατικά φορτίων για την αποφυγή εμπρηστικών εκκένωσης. Το πρότυπο αυτό δεν εφαρμόζεται για την προστασία από τόσους κυρίως ρεύματα.

Τα ενδομυϊκά πρέπει να κομωθούν πλήρως, όταν φοροούνται
EN 1149-1: 2006 - Μέθοδος δοκιμής για εμφάνιση ανάγλυφα υφασμάτα.
EN 1149-3:2004 - Φορητά μέθοδος δοκιμής φλόγας για όλα τα υφασμάτα.
EN 1149-5: 2018 - Απαιτήσεις απόδοσης για υφασμάτα και ενδομυϊκά.

EN 1149-5

Το άτομο που φορέει τη διακοσμητικά ηλεκτροστατικά φορτίων προστατευτική ενδομυϊκή πρέπει να είναι ουσιαστικά γεμάτο. Η αντίσταση μεταξύ του σώματος και της γης πρέπει να είναι μικρότερη από 10Ω, π.χ., φοροώντας επαφή υποδομής Διακοσμητικά ηλεκτροστατικά φορτίων προστατευτική ενδομυϊκή δεν πρέπει να είναι ουσιώδη ή να έχει φοραθεί, σε παρουσία εύφλεκτων εκρηκτικής ατμόσφαιρας ή κατά το χειρισμό εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών.
Διακοσμητικά ηλεκτροστατικά φορτίων προστατευτική ενδομυϊκή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε οξύγωνα εμυλωποιημένες ατμόσφαιρας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου μηχανισμού ασφαλείας.
Διακοσμητικά ηλεκτροστατικά φορτίων προστατευτική ενδομυϊκή μπορεί να εφαρμοστεί από τη χρήση από φάρμα, το πλύσιμο και την πιθανή μόλυνση.
Διακοσμητικά ηλεκτροστατικά φορτίων προστατευτική ενδομυϊκή θα καλύπτεται μόνιμα όλα τα υλικό που δεν συμμορφώνονται κατά την κανονική χρήση (συμπεριλαμβανομένης της κόμης και των κινήσεων).

Η ενδομυϊκή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να εφαρμοστεί επικίνδυνες εκτελεστές ή λογισμικά.
EN 1149-5 - κανόνες μεταβολής σημείων θα φορεθεί στα εξωτερικά στοιχεία ενδομυϊκής στα εργοστάσια σε εκρηκτικά περιβάλλον
EN 1149-5- Η ενδομυϊκή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα ενδομυϊκά που παρέχουν ένα υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας.
Elektrostatisch ableitfähige Kleidung sind in den Zonen 1, 2, 201, 2, 202 (siehe EN 60799-1:17) [7] und EN 60799-2:2 [8]) getragten werden, in denen die Mindestzindigkeit explosiver Atmosphäre nicht weniger als 0,016 m [bat]



EN ISO 11611:2015

Προστατευτική ενδομυϊκή για χρήση σε συγκολλητές και τις συναρτικές διαδικασίες (βλέπε την ετικέτα)

Αυτό το είδος του προστατευτικού ρουχοποιού συγκολλητή και την προστασία του χρήστη από μικρά σπινθήρες, λιμνωμένο μέταλλο, ονίτμο χρονικό διάστημα σε επαφή με φλόγα, την εκπέμπουμεν θερμότητα και το τόξο, και ελαττωστική την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας από δραστηριοποιημένα, τυχαία επαφή με ζωντανούς ηλεκτρικούς αγωγούς σε εύρος περίπου 100 V dc σε κανονικές συνθήκες συγκολλητή. Φύραση, ακαθαρσίες ή άλλες ρυπαρές ουσίες μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο της προστασίας που παρέχεται έναντι της θερμότητας/ακτινοβολίας γάλας σπινθηρών ή ζωντανούς ηλεκτρικούς αγωγούς σε αυτές τις ουσίες.

Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει δύο κατηγορίες με συγκεκριμένες απαιτήσεις απόδοσης (βλέπε παράρτημα Α Γραμμή από το πρότυπο EN ISO 11611).

Κατηγορία 1 είναι η προστασία έναντι θερμών σπινθηρών τεχνικής και καταπονήσεων συγκολλητή, προκαλώντας χρησιμοποίηση σπινθηρών τεχνικής και θερμική ακτινοβολία.
Κατηγορία 2 είναι η προστασία από περιστρέφοντες τεχνικές συγκολλητή και καταπονήσεις επικινδύνες συγκολλητή, προκαλώντας υψηλότερο επίπεδο παλινόλησης και θερμική ακτινοβολία.
Δοκιμές του υλικού και ρούχου τόσο πριν όσο και μετά την προ-επεξεργασία:
Κωδικός A: περιμετρική διάδοση φλόγας (A1 Εμπροσκήνια ανάληξη, A2 Επίπεδη ανάληξη)

EN ISO 11611

Ακολουθεί η γραμμή από το παράρτημα Α για την επιλογή της κατάλληλης κατηγορίας προστατευτικής ενδομυϊκής για συγκολλητή. Για επιχειρησιακούς λόγους δεν είναι όλα τα είδη συγκολλητή. μεταφέρονται τμήματα της συγκολλητή να τηρούν να προστατεύονται από την άμεση επαφή.
Μπορεί να απαιτείται πρόσθετη μερική προστασία του σώματος, π.χ. για τη συγκολλητή βέλος ουσίας.
Το ενδυμα προορίζεται μόνο για την προστασία από ονίτμο ακούσια επαφή με ή ηλεκτροφόρο μέρη του εύρου κινούμενου συγκολλητή, και ότι έπληκτων ηλεκτρικών κινούμενων σπινθηρών θα απαιτηθούν όπου υπάρχει αυθόρμητος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Τα ενδομυϊκά που ελέγχονται στις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 11611 είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν

Είδος ενδομυϊκής συγκολλητή	Κριτήρια επιλογής σχετικά με την διαδικασία:	Κριτήρια επιλογής σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες
<p>ΚΛΑΣΗ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Εργαζόμενοι τεχνικών συγκολλητή με σχηματικό φως/πυροσβεστήρα και στεγνών, π.χ. <ul style="list-style-type: none"> • Συγκολλητή Αερίου • Συγκολλητή MIG • Συγκολλητή TIG • Συγκολλητή Micro Plasma • Επάλυξη • Συγκολλητή Στρό • Συγκολλητή MMA (με ρουτίλιο καλυμμένο ηλεκτρόδιο) 		<p>Λειτουργία των μηχανημάτων, π.χ. του:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μηχανήματα κόπης οξυγόνου • Μηχανές κοπής πλάσματος • Μηχανήματα ονίτμοι Συγκολλητή • Μηχανήματα για θερμική φέωση • Πάγκοι Συγκολλητή
<p>ΚΛΑΣΗ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Εργαζόμενοι τεχνικών συγκολλητή με βραχύ σχηματικό πυροσβεστήρα και στεγνών, π.χ. <ul style="list-style-type: none"> • Συγκολλητή MMA (με άρακη ή καθαριότητα επικαλυμμένο ηλεκτρόδιο) • ΜΙΣ συγκολλητή (με CO₂ ή πάλε αέρα) • ΜΙΣ συγκολλητή (με υφύρη ρεύμα) • Αυτό-προστασία, παραγεμωμένο ονίτμο Συγκολλητή Τόξου • Κοπή Λιμνωτών • Σκλήρωση • Κοπή Οξυγόνου • Θερμική Τεκνοποίηση 		<p>Λειτουργία των μηχανημάτων, π.χ. του:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σε εκλεπτοσκόπιο • Στη συγκολλητή Βέλος οραρού / κοπή ή Αλογότυπη Περιορισμένη Θέσις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Για να φορεθεί και να βγει έξω τα ενδομυϊκά, πάντα να ανατρέξει πρώλλων τα συστάματα εφαρμογής. Η ενδομυϊκή πάντα να φορεθεί σταθερά κλειστά. Να φορεθεί μόνο ενδομυϊκά κατάλληλα μεγέθους. Τα προϊόντα που είναι είτε πάλο γράφο ή παρά πάλο οραφή θα περιοριστούν την κίνηση και θα δεν παροχρη στο βέλτιστο επίπεδο προστασίας. Το μέγεθος ονίτμο και για την προστασία είναι σημαντικές πλάτες (με διαφέρεις πάντα την ετικέτα). Αν η ενδομυϊκή έχει να συντηρήσει κοκώδης αυτή πρέπει να φορεθεί, ενώ η ονίτμο εργοστάσια.
Το πρότυπο καθορίζει φλόγες τριάντες πρέπει να φοροούνται σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο ένα ενδυμα, επαφή σκακιών ή παντόφλες είναι να φοροούνται σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο κάτω μέρος. Το πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται σε ύψους σπινθηρών αλκοολιμωμένων (με διαφέρεις πάντα την ετικέτα) και του παλινόλητων όταν εκτείνονται πλήρως ή χέρια πάνω από το κεφάλι και όταν ο χρήστης είναι σκυμμένος κάτω.
Αν η ενδομυϊκή έχει τσίτες επισημασμένα αυτά θα πρέπει να είναι εφοροσώμενα με προστατευτικό γάντιων που συμμορφώνονται με EN 14944: 2004, για την πρόληψη τραυματισμών. Η διάσταση της επιφάνειας πρέπει να είναι 19x 19x 15cm (μήκος x πλάτος x πάχος). Οποίο, η προστασία του γόνατος δεν παρέχει ουσία προστασία. Μπαλάντια του γόνατος που προστίθενται στην ενδομυϊκή συμβάλλουν στην βελτίωση της κίνησης και όρους εν αναπόληση της κίνησης. Δεν προστατεύονται τα χέρια από την ανάπτυξη επιδερμικών επιπλοκών.
Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση ασφαλείας ή κινδύνου χροστή.
Η μοναδική όδρη του προστατευτικού ρουχοποιού θα μεμειεί από βρέθυ, υφασμά ή υφάρια.
Βρούμα ρουχοποιού ή οδήγηστρον σε μείωση της προστασίας, θα πρέπει ανά πάσα στιγμή που αυτό το ρούχο αμεικτάλη λερωθεί ή ρολώνεται ή να ανακαταστήσει σε ένα νέο.
Καταπονήσει ενδομυϊκή δεν πρέπει να επεκτασθούν - να το αντικαταστήσετε με ένα νέο ενδυμα.

προστασία έναντι θάραξ, τυχαίας επαφή με ζωντανούς ηλεκτρικούς αγωγούς σε τόσες μέχρι περίπου 100 V d.c.
Μα αξίζει στην περιεκτικότητα σε οξυγόνο του αέρα μεμειώνη την προστασία του προστατευτικού ρουχοποιού συγκολλητή έναντι φάραξ. Πρέπει να λαμβάνεται μέγιστα κατά τη συγκολλητή σε περιορισμένους χώρους, σε όσον πιθανή η κατάσταση να γίνει αμετάκλητη με οξυγόνο. Η ιδέα η προστατευτική ενδομυϊκή από βραχύ προστασία είναι η ηλεκτροπληξία. Κάθε διάκριση της συγκολλητή, πρέπει να παρέχονται κατάλληλα μονωτικές σπασίες για να αποφευχθεί η επαφή του συγκολλητή με ηλεκτρικά αγγία τμήματα του εξοπλισμού.
Ο κίνδυνος έναντι των ονίτμοι η ενδομυϊκή αποκομείται στην προστασία περιβαλλοντικών φλόγες, πετρώματα λιμνωμένο μέταλλο, θερμότητα ακτινοβολία, δραστηριοποιημένα τυχαία ηλεκτρική επαφή.

Αποφασισμένα ενδομυϊκά πρέπει να απορριπτόνται σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες διάθεσης απόβλητων.
Για να μεμειεί ο κίνδυνος μόλυνσης: Πάντα να καθαίρετε ονίτμοι σύμφωνα με τις οδηγίες.
Διαβάστε μεμειεί & ελέγξτε: Ελέγξτε σύμφωνα με το υσιώστο μέγεθος θάραξ και μείση, ανατρέξτε στον πίνακα μεγέθους. Αλλά ο ενδομυϊκή εγών κατασκευαστής με γνώμονη την άνεση και για να επιβεβαιώσουν το εύρος να φορεθεί πάνω από μιστον άνω ρούχο. Για την επίτευξη ονίτμοι προστασίας, ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να φορέσει γάντια (που συμμορφώνονται με το Πρότυπο EN 407 ή EN 12477), μπότες (που συμμορφώνονται με το Πρότυπο EN 395) ή άλλα κρόνος ασφαλείας (που συμμορφώνονται με το Πρότυπο EN 20347).
Αποθήκευση: ΜΗΝ αποθηκεύετε σε μέρη που εκτίθενται σε άμεση ή έμμεση επαφή με υγρό, υγρασία, κρούση, κρούση, σπινθηρών ή ελαφρά επιδράσεις.
Φοροήται μετά τη χρήση: Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει ενδομυϊκά που ενδομυϊκά όνο ειδικές φοροήσεις έχουν αναγομεί, καταπονήσει ή έχουν φοραθεί.
Ετικέτα περιεκτικότητας σε ίνες: Ανατρέξτε στην ετικέτα του ενδομυϊκού για τις αντίστοιχες Απαιτήσεις περιεκτικότητας.
Προειδοποίηση: Όσοι υπαρκτο κινδύνου, ανατρέξτε να επηρεαστεί ο επηρεαστεί ή περιφερική χρήση και σκού.
Ανασφαλτική ταινία και ετικέτα: Ανασφαλτική ταινία ή ετικέτες δεν πρέπει να αδρανοποιούνται/αφαιρούνται στην ετικέτα του ρούχου για τον αριθμό και το πρόγραμμα πιστοποιήσεων που ισχύει. Ο δημόσιον κίνδυνος κινδύνου κινδύνου κινδύνου είναι ένας μόνος παρόντων που σχετίζεται με τη διαδικασία ζωής του ενδομυϊκού. Η διάρκεια ζωής θα εξαρτηθεί ορισώς από τη χρήση, την απόδοσή, φοροήσια, κλιματική ενδομυϊκή δεν πρέπει να απορριπτόνται, όταν ο προστατευτικός ιδιότητες δεν ισχύουν πλέον για παράδειγμα, 1. Μείοντος αριθμού πλύσεων έχει επιτευχθεί. 2. Το υλικό έχει καταπονήσει είτε από το ξεβράσωμα ή έχει οραθεί. 3. Οι ανωλκτικές πληροφορίες της ταινίας έχουν αμεικτάλη. 4. Το ενδυμα είναι μόνιμα λερωμένο, τσακωμένο, κομμένο ή βρακίς εκδοχός."

Ευέτες φοροήσιες πλύσιματος: Ανατρέξτε στην ετικέτα του ενδομυϊκού για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες πλύσιματος.

- ☐ Μέγιστη θερμοκρασία 30°C, ήπια διαδικασία
- ☐ Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, ήπια διαδικασία
- ☐ Μέγιστη θερμοκρασία 60°C, κανονική διαδικασία
- ☐ Μέγιστη θερμοκρασία 60°C, κανονική διαδικασία
- ✗ Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό
- ☒ Απογορεύεται το στεγνό καθαρίσμα
- ☒ Στεγνωτήριο ρούχων, κομμήρη θερμοκρασία
- ☒ Στεγνωτήριο ρούχων, κανονική θερμοκρασία

- ☐ Κρεμάστε άθρο για να στεγνώσει
- ☐ Κρεμάστε άθρο για να στεγνώσει χωρίς να στεγνώσει
- ☒ Μην αδρανώτε
- ☒ Στεβρώστε το πόλο στός 110°C
- ☒ Στεβρώστε το πόλο στός 150°C
- ☒ Απογορεύεται το στεγνό καθαρίσμα
- ☒ Εμπλαστικό στην κομμήρη καθαρίσμα

MAY	Μέγιστο 50	MAX	Μέγιστο 25	MAX	Μέγιστο 12	MAX	Μέγιστο 5
50x	πλύσεις	25x	πλύσεις	12x	πλύσεις	5x	πλύσεις



Βιομηχανική νομοθεσία ενδομυϊκά που ακολουθεί FR καταλληλότητα για τη βιομηχανική χρήση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15197. Σήραση στεγνώσιμος Διαδικασία πλύσιματος 1-8

ŽIVĚTĚLSKÉ INFORMACE

119-USP



Před použitím tohoto ochranného oděvu si pečlivě přečtěte tento návod. Konzultujte se svým bezpečnostním technikem nebo příjímým nadřízeným vhodnost oděvu pro vaši konkrétní pracovní situaci. Tyto pokyny uplatněte pro případné pozdější reference.



Podrobné informace o odpovídajících normách naleznete na stránce produktu. Používejte pouze standardy a isky, které se zobrazují jak na výrobku, tak i na žvĚtĚlských informacích nade. Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení (EU 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Ochranné oděvy (viz. štĚtk)
Obecné požadavky: Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na ergonomii, životnost, vĚstnost, značení ochranných oděvů a na informace dodané výrobcem.

- A= Doporučená vĚska
- B= Doporučený obvod hrudniku
- C= Doporučený obvod pasu
- D= Doporučené měření vnitřní délky



EN ISO 11612:2015 Ochranné oděvy - Oděvy proti teplotě a plameni (viz. štĚtk)

Tato norma specifikuje požadavky na oděvy, které jsou vyrobeny z pružných materiálů, které jsou určeny k ochraně těla, kromě rukou, před teplem nebo plamenem. Tato norma zahrnuje také oděvy, které jsou navrženy tak, aby chránily před rizikem zářu částicemi rozstříkaného roztaveného kovu.

- Kód A:** omezené šíření plamene (A1 povrchové vzrnění, A2 vzrnění okraje)
- Kód B:** ochrana proti konvekčnímu teplotě - 3 úrovnĚ (úrovnĚ 3 je nejvyšší úrovnĚ vykonkosti)
- Kód C:** ochrana proti sálavému teplotě - 4 úrovnĚ (úrovnĚ 4 je nejvyšší úrovnĚ vykonkosti)
- Kód D:** ochrana proti roztavenému hliníku - 3 úrovnĚ (úrovnĚ 3 je nejvyšší úrovnĚ vykonkosti)
- Kód E:** ochrana proti roztavenému železu - 3 úrovnĚ (úrovnĚ 3 je nejvyšší úrovnĚ vykonkosti)
- Kód F:** ochrana proti teplotě v dířstku kontaktu - 3 úrovnĚ (úrovnĚ 3 je nejvyšší úrovnĚ vykonkosti)

EN ISO 11612

V případě náhodného rozstříkání chemických nebo hořlavých kapalin, na něž se vztahuje tato mezinárodní norma, musí uživatel okamžitĚ opustit prostor (nebezpečné prostředí) a opatrnĚ sundat oděv(i) tak, aby chemikálie nebo kapalina nepřšla do styku s žádnou částí kůže. Oděv se pak musí vyčistit nebo vyřadit z provozu. Čim vyšší je ěláto, tím vyšší je úrovnĚ roztaveného kovu. Oděvy pro ochranu před roztaveným železem nebo kovem E v případě postříkaním roztaveným kovem musí uživatel okamžitĚ opustit pracoviště a sundat kontaminovaný oděv. V případě postříkaním roztaveným kovem, je-li oděv nošen přímo na kůži, se nemohou eliminovat vĚdná rizika popálení.



EN 1149 ochranné oděvy s elektrostatickými vlastnostmi

Tato norma specifikuje materiálové a konstrukční požadavky pro ochranné oděvy rozptylující elektrostatický náboj, aby nedocházelo k zápalným výbojům. Tato norma neplatí pro ochranu proti nápeti.

- Oděvy musí při nošení zcela zapnutĚ
- EN 1149-1 : 2006 - Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu
- EN 1149-3 : 2004 - Metody zkoušení pro měření snížení náboje
- EN 1149-5 : 2018 - Materiálové a konstrukční požadavky na výkon.

EN 1149-5

Oděvy používající ochranné oděvy rozptylující elektrostatický náboj, musí být povinnĚ uzemněné s odporem nižším než 10⁸Ω, například pomocí vhodné antistatické obuvi. Elektrostatické disipativní ochranné oděvy nesmí být rozepnut nebo odložen v hořlavém prostředí s nebezpečím výbuchu nebo při manipulaci s hořlavými nebo vysoce výbušnými látkami. Elektrostatické disipativní ochranné oděvy nesmí být použity v kyslíkem bohaté atmosféře bez předchozího schválení odpovídajícím bezpečnostním technikem. Výkon elektrostatické disipativní ochranného oděvu může být ovlivněn opotřebením, praním a možnou kontaminací. Ochranné oděvy rozptylující elektrostatický náboj musí být povinnĚ trvale pokryty všechny materiály nemající tu vlastnost, (včetně ohybnosti a jiných pohybech). Oděv by neměl být pozměněn ě dodatečné označení štĚtky nebo logem. EN 1149-5 - nekovový předmĚt má být připevněn k vnĚjší stranĚ oděvu při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu EN 1149-5 - Tento oděv se nemá používat v kombinaci s jinými oděvy, které poskytují nižší úrovnĚ bezpečnosti. * Elektrostatické disipativní oděv je určen k nošení v zónách 1, 2, 20 a 22 (viz EN 60079-10-1 [7] a EN 60079-10-2 [8]), ve kterých minimální vzrnnost jakékoli výbušiny není mensí než 0,10 m/s



EN ISO 11611:2015

Ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech (viz. štĚtk)

Tento typ ochranný oděv je určen k ochranĚ uživatele proti malým rozstříkaným roztaveného kovu, krátká doba kontaktu s plamenem, sálavĚ teplota a obuv, minimalizuje možnost elektrického šoku krátkodobĚ náhodným kontaktem s žijími vodiči napĚtí až do přibližně 100 V DC v normálních podmínkách svařování. Pot nebo jiné nečistoty mohou ovlivnit úroveň ochrany proti krátkodobĚ náhodnému kontaktu s žijími elektrickými vodiči.

Tato norma stanovuje ědvĚ specifickými požadavky na provedení. (viz. příloha A pro EN ISO 11611).

TrĚda 1 - chrání proti menšĚ bezpečným svařáckým technikám a situacím, které způsobují nižší úrovnĚ roztoku a sálavého tepla

TrĚda 2 - chrání proti více nebezpečným svařáckým technikám a situacím, které způsobují vyšší úrovnĚ roztoku a sálavého tepla.

Testování materiálu a švů před i po předpřavĚ:

Kód A: omezené šíření plamene (A1 povrchové vzrnění, A2 vzrnění okraje)

EN ISO 11611

Podle tabulky z přílohy A vyberte vhodný ochranný oděv pro svařáče.

Z provedení oděvu, které se vřebely svařování napĚtí nesoucí díly obiloukového svařování zařízení mohou být chránĚny před přímým kontaktem. Další ochrana může být vyřadĚna například pro svařování nad hlavou.

Tento typ ochranného oděvu je zamĚlen pro ochranu uživatele proti postřiků (malá množství roztaveného kovu), krátkodobĚmu styku s plamenem, sálavĚmu teplotě z elektrického obvodu, a k zmenšeni možnosti krátkodobĚho zasažení elektrickým proudem, náhodnému kontaktu s elektrickými vodiči pod napĚtím při elektrických nálepkách přibližně do 100 V stejnosměrného proudu za normálních podmínek svařování dle EN ISO 11611.

ZvýšenĚ obuv získahu ve vzduchu střížbu ochrannĚ svařáče.

Ochranný oděv, sám o sobĚ neposkytne ochranu před úrazem elektrickým proudem. BĚhem svařování, je třeba zajistit vhodné izolační vřstvy a zabránit kontaktu opĚšle s vodivými částicemi.

Rizika, proti kterým je odĚv určen, zahrnuje plameny, částčky roztaveného kovu, sálavĚ teplotu, krátkodobĚ náhodný dotyk.

Druhy odĚvů pro svařáče	VybĚrová kritĚria tĚkající se procesu:	VybĚrová kritĚria tĚkající se ekologických podmínek
TRĚDA 1	Ruční svařovací techniky s nižší úrovnĚ roztoku, např. <ul style="list-style-type: none"> • svařování plynem • TIG svařování • MIG svařování • Micro Plasma svařování • pájení • bodové svařování • MMA svařování (rutilovou elektrodou) 	Provoz strojí, např.: <ul style="list-style-type: none"> • Kyslíkové řezací stroje • Plazmové řezací stroje • Odpověď svařovací stroje • Stroje pro žárové nástĚjky • Lavičkové svařování
TRĚDA 2	Ruční svařovací techniky s vyšší úrovnĚ roztoku, např. <ul style="list-style-type: none"> • MMA svařování (základní nebo celulosové elektrody) • MIG svařování (O² nebo smĚs plynů) • MIG svařování (s vysokým proudem) • SamostinnĚ flux obalované svařování • Plazmové řezání • Broušení • Kyslíkové řezání • Žárové nástĚjky 	Provoz strojí, např.: <ul style="list-style-type: none"> • V uzavřených prostorách, • Svařování/řezání nad hlavou nebo podobných pozicích

DŮLEŽITĚ DOPORUČENĚ

Nosit odĚvy řádnĚ zapnutĚ.

Používejte pouze odĚvy vhodné velikosti. Produkty, které jsou příliš těsnĚ nebo příliš volně omezuji pohyby a neposkytují optimální úroveň ochrany. Velikost těchto výrobků je oznažena na etikĚtĚ.

Je-li kapuce součástí oděvu, musí být při práci používána.

Kalhoty a slácel musí být doplnĚny horním dílem. Kolenní vložky musí být dle EN14404: 2004, aby se zabránilo krátkodobĚmu komplikacím. RozmĚr kolenních chráničů musí být 195 x 145 x 15 mm (děřka a šlta s dlouhka). Kolenní vložky nepokryje absolutní ochranu. Služi ke zvýšení pohodlí. Ochrana uživatele proti rozvoji mezinĚrných zdravotních komplikací. Výrobce nenese odpovědnost v případě neobdobné ě nesprávnĚho použití. SprávnĚ odĚvy mohou vĚst ke snížení ochrany, vřdy je ihned nahraďte novými. PoškozenĚ odĚvy neopouštějte - vřdy nahradit novĚ odĚvem. VyřazenĚ odĚvy likvidujte podle místních nařizení. Ke snížení rizika kontaminace neperte v domácím prostředí.

Dostupné velikosti a vřby:
VybĚte správnĚ velikost odĚvu podle velikosti hrudniku a pasu odpovídající tabulce velikostí. Tyto odĚvy jsou vyrobeny pro pohodlí uživatele a umožňují nošení přes stĚdnĚ objemné oblečení. ChcĚte-li získat celou ochranu uživatele, může být vyřadĚno používání rukavic: (EN 407 nebo EN 12477), obuvi (EN 20345) nebo ochrannĚ pĚšly (EN 397).

Skladování:

Neukladte na místech vystavených přímĚmu nebo silnĚmu dnečnímu záření. Skladovat v čistĚch a suchých podmínkách.

Následná péče:

Výrobce neruĚ odĚvy, kde by etikety o pečĚgnoivání, ponoreny nebo odstranĚny.

Obsev štĚtky:

Viz. štĚtk odpovídající podrobnosti obsev.

UpozornĚní:

Při potrubí kapce může být zhoršeno perfermi vidĚní a může být oslabĚn sluch.

Retrospektivní pruby a štĚtky:

Reflexní pásy nebo štĚtky se nesmĚ zehřít! DodrŹte počet pracĚch cyklů dle štĚtky. UvedenĚ maximální počet pracĚch cyklů není jediným faktorem, který souvisí s dobou životnosti odĚvu. Životnost také závisí na způsobu použití, skladování, péči, atĚ. OdĚvy musí být zlikvidovány, jakmile ochrannĚ vlastnosti pomenu. Například pokud je dosaženo: 1. maximálního počet pracĚch cyklů 2. Materiál je poškozen. 3. VybĚdnĚ reflexní pruby. 4. OdĚv je trvale znečištěn nebo poškozen.

Prani - Viz. štĚtk odpovídající symbolům prani.

- Maximální teplota 30°C, mĚrný postup
- Maximální teplota 40°C, mĚrný postup
- Maximální teplota 40°C, normální postup
- Maximální teplota 60°C, normální postup
- NebĚřit
- Nesušte v sušice
- Nesuť nízkĚ teplotĚ
- Sušit při normální teplotĚ

- Sušit na šňře
- Sušit na šňře okapáním
- NebĚřit
- ZĚhřít max. 110°C
- ZĚhřít max. 150°C
- Zákaz chemického ěštění
- Profesionální suchĚ ěštění

MAX 50	MAX 25x	MAX 25	MAX 12x	MAX 12	MAX 5x
pracĚch cyklů	pracĚch cyklů	pracĚch cyklů	pracĚch cyklů	pracĚch cyklů	pracĚch cyklů



PřímĚmĚ pratebnĚ odĚvy byly pouzouze dle shody s FR pro přímĚmĚ prani v souladu s normou EN ISO 15797.

Tunelové sušení 1-8 pracĚch cyklů

Užívateľské informácie

119-105P

SK

Pred použitím tohto ochranného oděvu si starostlivo prečítajte tento návod. Tiez by ste mali poradiť so svojim bezpečnostným technikom alebo vaším nadriadeným, pokiaľ ide o vhodné obliečenie pre vašu konkrétnu pracovnú situáciu. Tieto pokyny si odložte, tak aby ich bolo možné kedykoľvek konzultovať.

Podrobné informácie o prístupných normách nájdete na stránku produktu. Používajte iba štruktúry a štandardy a istory, ktoré sa zobrazujú na oboch výrobkoch a na užívateľských údajoch nižšie. Všetky tieto výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Ochranné oděvy (viď označenie)

- Všeobecné požiadavky. Údaje európskeho normatívneho všeobecného požiadavky na ergonomiu, starostlivosť, veľkosť, zariadenie a ochranných oděvov a na informácie dodané výrobcom.
- A = Odporúčaná výška pre nositeľa
- B = Odporúčaná obvod hrudníka nositeľa
- C = Odporúčany obvod pásu nositeľa
- D = Odporúčaná dĺžka vnútornej strany nohy nositeľa



EN ISO 11612:2015 Ochranné oděvy -
Oděvy na ochranu proti teplu a ohnu. (Pozi štítk)

Táto norma špecifikuje požiadavky na vyhotovenie oděvov vyrobených z použitých materiálov, ktoré sú určené k ochrane tepla nositeľa, s výnimkou rúk, pred tela i alebo plameňom. Požiadavky na vlastnosti stanovené v tejto medzinárodnej norme sa používajú pre oděvy, ktoré by mohli byť nosené pre širokú škálu konkrétnych použití, kde je potreba obliečenia s obmedzeným šírením plameňa a kde užívateľ môže byť vystavený žiarivému, kameľovému alebo kontaktnému teplu alebo rozotvoreným kovovým casticiam. **Kód A:** obmedzené šírenie plameňa (A1 plocha zapalovania, A2 hrana zapalovania) **Kód B:** Ochrana proti konvekčnému teplu - 3 úroveň (kde úroveň 3 je najvyšší výkon) **Kód C:** Ochrana proti saláveému teplu - 4 úroveň (kde úroveň 4 je najvyšší výkon) **Kód D:** Ochrana proti rozotvoreným hliníkovým casticiam - 3 úroveň (kde úroveň 3 je najvyšší výkon) **Kód E:** Ochrana proti rozotvoreným železným casticiam - 3 úroveň (kde úroveň 3 je najvyšší výkon) **Kód F:** ochrana pred kontaktným teplom - 3 úroveň (kde úroveň 3 je najvyšší výkon)

EN ISO 11612

V prípade náhodného postriekania chemikáliami alebo horľavými kvapalinami na odev, na ktoré sa vzťahujú tieto medzinárodné normy, zatiaľ čo si ošosé, nositeľ musí okamžite odstúpiť (ok bezpečnostného postroja) a opätne odstrániť odev (y) tak aby chemikálie alebo tekutina neprišli do styku so žiadnou časťou pokožky. Obliečenie potom musí byť vyčistené a vyradine z prevádzky. Čím vyššie je číslo, tým vyššie je úroveň bezpečnosti. Oděvy v norme EN ISO 11612 D alebo E ochrana proti rozotvorenému kovu. V prípade postriekania rozotvoreným kovom, nositeľ musí okamžite opustiť pracovisko a odstrániť odev. V prípade postriekania rozotvoreným kovom, ak je odev nosený priamo na koži, odev nemôže eliminovať všetky riziká popálenia.



EN 1149 Ochranné oděvy s
elektrostatickými vlastnosťami

Táto norma špecifikuje požiadavky pre elektrostatický disipatívny ochranný oděv, aby sa zabránilo zápalným výbojom. Táto norma neplatí pre ochrannú sieťovú napájenú.

Oděvy musia byť pri nosení úplne pripnuté

EN 1149-1: 2006 - Skúšobná metóda pre povrchové vedenie látky.

EN 1149-2: 2004 - Skúšobná metóda náboja pre vlhké látky.

EN 1149-5: 2018 - Požiadavky na vlastnosti textílií a oděvov.

EN 1149-5

Osoba, ktorá nosí elektrostatický disipatívny ochranný oděv musí byť riadne uzemnená. Odpor medzi osobou a uzemnením musí byť menší ako 10⁹Ω, napr. tým, že nosí zodpovedajúci oděv. Elektrostatický disipatívny ochranný oděv nesmie byť otvorený alebo odložený, pokiaľ je nositeľ v prítomnosti horľavých látok s nebezpečenstvom výbuchu alebo pri manipulácii s horľavými alebo výbušnými látkami. Elektrostatický disipatívny ochranný oděv nesmie byť použitý v kyslíkovo obohatenej atmosfére bez predchádzajúceho schválenia zodpovedajúceho bezpečnostným technikom.

Elektrostatický disipatívny výkon elektrostatického disipatívneho ochranného oděvu môže byť ovplyvnený optrebením, praním a možnou kontamináciou.

Elektrostatický disipatívny ochranný oděv musí trvalo zakryvať všetky nevyhovujúce materiály pri bežnom používaní (vrátane ohybnia a pobyhu)

Oděv by nemal byť zmenený alebo vybraný s možnosťou štýlového loga.

EN 1149-5 - žiadny kovový predmet nesmie byť pripnutý k vonkajšej strane oděvu, práci v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

EN 1149-5 - Tento oděv sa nesmie používať v kombinácii s inými oděvmi s nižším úrovnou bezpečnosti.

* Elektrostatické rozptyľovacie obliečenie je určené na nosenie v zónach 1, 2, 20, 21 a 22 (práci EN 60079-10-1 [7] a EN 60079-2 [8]), v ktorých minimálna energia vznetenia i akokoľvek výbušnej atmosfére nie je menšia než 0,016 mJ



EN ISO 11611:2015

Protective Clothing for use in welding and Allied processes (See Label)

Tento typ ochranného oděvu je určený na ochranu užívateľa proti malému postriekaniu rozotvoreným kovom, krátkodobému kontaktu s plameňom, saláveému teplu a ohňu, a tak krátkodobou minimalizuje možnosť úrazu elektrickým prúdom, náhodným kontaktom so živými elektrickými vodičmi na napätie až do ca 100 V dc. Na normálnych podmienok zvarovania. Pot, zčistenie alebo ďalšie znečistenie látky môžu ovplyvniť úroveň ochrany poskytovanej proti krátkodobému náhodnému kontaktu so živými elektrickými vodičmi v tomto napätí.

Táto medzinárodná norma špecifikuje dve triedy so špecifickými požiadavkami na výkon (pozri prílohu ISO 11611).

Trieda 1 je ochrana proti menej nebezpečnej zvarčiarkej technike a situáciám, ktoré spôsobujú nižšie úrovne postriekania a saláveého tepla.

Trieda 2 je ochrana proti nebezpečnej zvarčiarkej technike a situáciám, ktoré spôsobujú vyššie úrovne postriekania a saláveého tepla

Testovanie materiálu a švov pred i podpredprava:

Kód A: obmedzené šírenie plameňa (A1 Plocha zapalovania, A2 hrana zapalovania)

EN ISO 11611

Dočítajte schému z prílohy A na vhodné volbu triedy zvarčiarkeho ochranného oděvu.

Z prevádzkových úspor nie všetky zvarčiarke časti napríklad nesúce obliečenie zvarčiarke môžu byť chránené proti priamemu dotyku.

Dodatková Gastobná ochrana tela môže byť potrebná napr. pre zvarčiarke nad hlavu.

Tento oděv je určený iba k ochrane proti krátkemu neúmyselnému dotyku živých častí zvarčiarkeho okruhu ohňu, a prídavné elektrické izolované vstupy budú vyžadované tam, kde je zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, ktoré spĺňajú požiadavky normy EN ISO 11611 si navrhnuté tak, aby poskytovali ochrannu proti krátkodobému, náhodnému kontaktu so živými elektrickými vodičmi pri napätí až do ca 100 V jednosmerného prúdu

Zvýšenie obsahu kyslíka vo vzduchu zúžiu ochranného oděvu zvarčiarok "proti plameňu". Je potrebné dbať pri zvarčiarí v uzavretých priestoroch na to, že atmosféra sa môže obohatiť kyslíkom.

Ochranný oděv sám o sebe neposkytuje ochrannu pred úrazom elektrickým prúdom. Počas zvarčiar, by mali byť poskytnuté vhodné izolované vstupy, aby sa zabránilo zvýšeniu počtu kontaktu s elektrickými vodičmi časťami jeho vybavenia.

Nebezpečenstvo, proti ktorému je ochranné obliečenie určené zahŕňa plameň, rozotvorený rozstrek kovu, saláve teplo, krátkodobý náhodný elektrický kontakt.

Druh obliečenia zvarčiarok	Výberové kritériá týkajúce sa postupu:	Vybrané kritériá týkajúce sa podmienok oblasti životného prostredia
TRIEDA 1	Ručné zvarčiarke techniky s ľahkou tvorbou striekacím a kvapiek, napr: <ul style="list-style-type: none"> • Plynové zvarčiarie • Tig zvarčiarie • MIG zvarčiarie • Mikro Plynové zvarčiarie • Späjkovanie • Bodové zvarčiarie • MMA (s ručlivo pokrytou elektródou) 	Prevádzka strojom, napr.: <ul style="list-style-type: none"> • Plynové rezacie stroje • Plazmové rezacie stroje • Odporové zvarčiarie stroje • Surovcy pre žiarivé striekanie • Lančkové zvarčiarie
TRIEDA 2	Ručné zvarčiarke techniky s ťažkou tvorbou striekacím a kvapiek, napr.: <ul style="list-style-type: none"> • MMA (so základnou alebo celoučinnou pokrytou elektródou) • MAC (do alebo zmesných plynov) • MIG (s vysokým prúdom) • Samo-tenné Flux Core obliečenie zvarčiarie • Plazmové rezanie • Dražkovanie • Kyslíkové rezanie • Žiarové zvarčiarie 	Prevádzka strojom, napr.: <ul style="list-style-type: none"> • V uzavretých priestoroch • Na visiac zvarčiarie / rezacie alebo pri obmedzených pozíciách

Dôležité upozornenia

Nasaďte a zložte šaty, vždy plne uvoľníť späť upevňovacie systémy.

Obliečenie by malo byť nosené pevné uzavreté.

Noste iba obliečenie vhodnej veľkosti. Výrobky, ktoré sú buď príliš blízko alebo príliš tesne obmedzia pohyb a nebudú poskytovať optimálny úroveň ochrany. Veľkosť týchto výrobkov sú vyznačené na nich (viďz predchádzajúce označenie).

V prípade, že obliečenie má pripojenú kapuciu tá musí byť nosená v kombinácii so šatami.

Nohavice alebo trakové kombinézy sa musia nosiť v kombinácii s vhodným vzhľadom, rovnako tak bundy alebo nohavice sa musia nosiť v kombinácii s vhodným spodkom. Nositeľ sa musí ubezpečiť, že je adekvátny presah medzi bundou a nohavkami, keď sú päze plne roztiahnuté a tiež keď sa nositeľ sklóni alebo predkloní.

V prípade, že obliečenie má kolenné vrecká tieto musia byť opatrené chráničkami kolien, ktoré spĺňajú EN14004: 2004, aby sa zabránilo zdravotným komplikáciám. Rozmer chráničky kolien musí byť 195 x 145 x 15 mm (dĺžka x šírka x hrúbka). Avšak ochrana kolien neposkytuje absolútne ochrannú. Kolená nájdu prídanie do úroveň nosenie zariadenie pohľad a ploska ako posúvacie (ohod). Nemajú však ako účel ochrany užívateľa proti rozvoju možných zdravotných komplikácií.

Výrobca nemôže nieš zodpovednosť z prídavného nevhodného alebo nesprávneho použitia. Izolačný účinnok ochranného oděvu sa zniží premočením, vlhkosťou alebo opotrebením. Správne udržiavanie môže viesť k zníženiu ochrany, keďkoľvek sa tento odev stane nevhodne znečistený alebo znečistený, vymenou príslušený diel sa nový.

Postriekedé oděvy by nemali byť opravené - miesto toho musia byť nahradené novým oděvom.

Vyradené obliečenie musí byť zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu odpadu.

Abý sa znížilo riziko kontaminácie neumývajte v domácom prostredí.

K dispozícii veľkosť a Vyber: Špráva veľkosť hrude a oblasť pásu, pozri veľkosť. Tieto oděvy budú vyrobené pre pohodlie, a majú umiestnené oděvy cez stredné oblasť obliečenie. Ak chcete získať celkovú ochrannu, môže byť nutné nosiť rukavice (EN 407 alebo EN 12477), topánky (podľa EN 20345) a alebo ochrannú prilbu (EN 397).

Skladovanie: Neskladujte na miestach vystavených priamemu alebo slnečnému žiareniu. Skladujte v čistých a suchých podmienkach. **Náležité starostlivosť:** Výrobca neruší za uvedené, kde boli etikety pre starostlivosť (oprotne, zistené alebo odstránené). **Zloženie látky:** Ozkažujeme na visákku, ktorá podrobne informuje o zložení.

Upozornenie: Tam kde je kapucňa, perfené videnie a tiež suchým tým môžu byť ovplyvnené.

Referenčné pásy a štítky: Referenčné pásy alebo štítky by sa nemali žiť! Skontrolujte prosím na viazanie počet umyvacích cyklov. Uvedené maximálny počet čistiacich cyklov nie je jediným faktorom, ktorý svisí s dobou životnosti oděvu. Životnosť bude tiež závisieť na spôsobe použitia, skladovaní, starnutosti atď. Oděvy sa musia zlikvidovať, ak ochranné vlastnosti opotrebené napríklad, 1. je dosiahnuté maximálny počet pracných cyklov, 2. Materiál bol pokorený alebo bol znečistený, 3. referenčné vlastnosti pásy vybledli, 4. Oděv je trvalo znečistený, prasknutý, sponový alebo silne oděný.

Symbody prania: Ozkažujeme na visákku zodpovedajúcu detailne o praní a alebo starostlivosti o oděv.

- Max teplota 30°C, jemné pranie
- Max teplota 30°C, jemné pranie
- Max teplota 40°C, jemné pranie
- Max teplota 60°C, normálne pranie
- Nebieliť
- Nesušte v sušičke
- Sušiť v sušičke na nižšej teplote
- Sušiť v sušičke na normálnej teplote

- Sušiť na šnúre
- Odčkapkať na šnúre
- Nežehlíte
- Žehlíte na max 110°C
- Žehlíte na max 150°C
- Nečistite chemicky
- Profesionálne suché čistenie



Priemyselne prané oděvy budú posúdené vzhľadom na nehorľavosť vzhľadom pre priemyselne pranie v súlade s normou EN ISO 15797.

Tuňové zúšenie Pracia procedúra 1-8

MAX 50x	Maximum 50 Prani	MAX 25x	Maximum 25 Prani	MAX 12x	Maximum 12 Prani	MAX 5x	Maximum 5 Prani
---------	------------------	---------	------------------	---------	------------------	--------	-----------------

Lees deze instructies zorgvuldig voordat u de kleding gaat gebruiken. U dient te allen tijde uw veiligheidskudgde of direct leidende te draagden voor de juiste kleding voor uw werkzaamheden. Bewaar deze instructies zorgvuldig zodat deze ieder moment raad kunnen opleveren.



Zie het label in het product voor gedetailleerde informatie over de corresponderende normeringen. Alleen de normeringen die als icon op uw direct product als de gebruikersinformatie staan zijn van toepassing. Al deze producten voldoen aan de vereisten van de richtlijn (EU 2016/425)



EN ISO 13688-2013 + A1-2021 Beschermende Kleding (zie label)
Algemene vereisten. Deze Europese Normering geeft de algemene vereisten weer op het gebied van ergonomie, veroudering, materialen, markering van beschermende kleding en voor informatie die door de gebruikersinformatie moet worden.
A = Aanbevolen lengte van de drager
B = Aanbevolen borstomvang van de drager
C = Aanbevolen taillewijdte van de drager
D = Aanbevolen binnenbelegte van de drager



EN ISO 11612-2015 Beschermende Kleding – Kleding om te beschermen tegen hitte en vlammen (zie tabel)

Deze normering geeft het prestatieverstevende voor kleding gemaakt van flexibele materialen die ontworpen zijn om de drager te beschermen, behalve handen, tegen hitte en/of vlammen. De prestatieversteving utoezet in deze internationale normering is bedoeld voor kleding die gedragen kan worden bij zeer uiteenlopende werkzaamheden waar behoefte is aan kleding die bescherming tegen beperkte vlamspreading en waer de drager mogelijk blootgesteld wordt aan stralings of convectiewaer of direct contact met hitte bronnen of gesmolten metalen spatten.

- Code A:** Beperkte vlamspreading (A1 Oppervlakteontsteking, A2 ontsteking van de rand)
- Code B:** Bescherming tegen convectieve hitte - 3 niveau's (waar 3 het hoogste niveau is)
- Code C:** Bescherming tegen stralingswarmte - 4 niveau's (waar 4 het hoogste niveau is)
- Code D:** Bescherming tegen gesmolten aluminium spatten - 3 niveau's (waar 3 het hoogste niveau is)
- Code E:** Bescherming tegen gesmolten ijzer spatten - 3 niveau's (waar 3 het hoogste niveau is)
- Code F:** Bescherming tegen contact hitte - 3 niveau's (waar 3 het hoogste niveau is)

EN ISO 11612

In geval van een ongelukle spate van een chemische- of brandbare vloeistof op de kleding dient de drager, volgens de internationale normering, de ruimte onmiddellijk te verlaten en voorzichtig de kleding uit te trekken waarbij ervoor gezorgd dient te worden dat de chemicielien of de vloeistof niet in direct contact met de huid kan komen. De kleding moet gereinigd worden of uit roulatie gehaald worden.

Hoer hoer het nummer, hoer hoer het beschermingsniveau.

Kleding die aangeeft te voldoen aan den EN ISO 11612 D of F gesmolten metalen spatten: In geval of sprake is van contact met gesmolten metalen spatten op de kleding dient de drager direct de kleding te verlaten en het kledingstuk uit te trekken. Als deze vlak naast de huid is kan de kleding niet alle risico's van verbranden uitsluiten.



EN 1149 Beschermende kleding tegen Electrostatische Eigenschappen

Deze normering geeft de electrostatische vereisten weer voor electrostatisch afvoerende beschermende kleding om brandontlading te voorkomen. Deze normering is niet bedoeld voor bescherming tegen hoge voltages.

Kleding dient volledig gesloten gedragen te worden.

- EN1149-1: 2006 - Testmethode voor oppervlakte geleidende doeken
- EN1149-3: 2004 oplading testmethode voor alle doeken
- EN1149-5: 2018 Prestatieveristen voor alle doeken en kledingstukken.

EN1149-5

Degene die electrostatische afvoerende kleding draagt die juist goedaed zijn. De weerstand tussen de persoon en de aarde dient minder dan 10¹⁰ te zijn bijvoorbeeld door het dragen van goud schoes
Electrostatisch afvoerende kleding zal niet gepogend worden of verwijderd worden in aanwezigheid van ontvlambare explosieve atmosferen of bij het werken met ontvlambare en explosieve gasrijke substanties.

Electrostatisch afvoerende kleding mag niet gebruikt worden in zuurstof verrijkte omgevingen zonder toestemming vooraf van de verantwoordelijke veiligheidskundige.

De electrostatisch afvoerende prestatie van electrostatisch afvoerende beschermende kleding kan worden aangeast door het dragen en scheuren, wassen en mogelijke besmettingen.

Electrostatisch afvoerende beschermende kleding dient permanent alle materialen die niet voldoen te bedekken bij normaal gebruik (indusiel buigen en andere bewegingen)

De kleding mag niet worden aangepast met extra labels of tags

EN1149-5 - Er mogen geen metalen objecten aan de buitenzijde van de kleding bevestigd worden tijdens het werk in een explosie gevaarlijke omgeving.

EN1149-5 - De kleding mag niet gebruikt worden in combinatie met andere kleding met een lagere veiligheidsniveau.

*Electrostatisch afvoerende kleding is bestemd om te worden gedragen onder de zones 1, 2, 20, 21, 22 (zie EN 60079-10 | 7) en EN 60079-10-2 (B) waarin de energie van de minimale ontbranding van een explosieve atmosfeer niet minder dan 0.016mJ is



EN ISO 11611-2015 Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en aanverwante processen (Zie tabel)

Dit type beschermende kleding is bedoeld om de drager te beschermen tegen kleine metaal spatten, kort contact met vlammen, stralingshitte en een vlamloop, en minimaliseert de mogelijkheid van een elektrische schok bij kortdurend, onbedoeld contact met een in werking zijnde elektrische geleiders met voltages tot ongeveer 1000V in normale omstandigheden bij lassen. Zweet, vervuiling of andere besmettingen kunnen effect hebben op het beschermingsniveau bij kort onbedoeld contact met elektrische geleiders bij deze voltages.

Deze internationale normering kent twee klassen met specifieke prestatieveristen (Zie Annex A van EN ISO 11611)

Klasse 1 Bescherming tegen minder risicovolle lastechnieken en situaties, met lagere nieuwe spatten en stralingshitte.

Klasse 2 Bescherming tegen meer risicovolle lastechnieken en situaties, met een hogere nieuwe spatten en stralingshitte.

Maximaaltesten en naden zowel voor als na het vooelbehandelen.

Code A. Beperkte vlamspreading (A1 Oppervlakte ontsteking, A2 Rand ontsteking)

EN ISO 11611

Zie Annex A voor de juiste keuze van Klasse lasbeschermende kleding

Om operationele reden kan ieder lasavogte houdend deel of vlamloop installatie beschermen tegen direct contact.

Extra gedetailleerde bescherming kan worden vereist bijvoorbeeld bij het boven het hoofd lassen.

Deze kleding is alleen bedoeld om te beschermen tegen kort onbedoeld contact met delen van een vlamloop circuit, extra elektrische isolatie is vereist indien er sprake is van een verhoogd risico op een elektrische schok. Kleding die voldoet aan de EN ISO 11611 is ontworpen om bescherming te bieden tegen kortdurend, onbedoeld contact met een elektrische geleider bij een voltage tot 100V.

Een verhoging van het zuurstofgehalte in de lucht zal de beschermende werking van de lasserskleding verminderen tegen vlammen. Voorzichtigheid is geboden bij het lassen in kleine ruimten indien het mogelijk is dat de lucht verrijkt wordt met zuurstof.

De beschermende kleding zal afziet geen bescherming tegen elektrische schokken. Tijdens het lassen dienen geschikte lagen kleding gedragen te worden om te voorkomen dat de lasser in direct contact komt met elektrische geleiders of andere vormen of uitrusting. De risico's waartegen de kleding bedoeld is te beschermen zijn vlammen, gesmolten metaal spatten, stralingshitte, kort onbedoeld contact.

Type Lastekleding	Selectie criteria in relatie tot het proces:	Selectie criteria met betrekking tot omgevingsomstandigheden
KLASSE 1	Handmatige lastechnieken met weinig formatie lasspatten, druppels enz. <ul style="list-style-type: none"> + Gas lassen + TIG lassen + MIG lassen + Micro Plasma lassen + braseren + Pant lassen + MMA lassen (met rutiel gedekte elektrode) 	Bedienen van machines enz. van: <ul style="list-style-type: none"> - Zuurstof snijmachines - Plasma snijmachines - Vleersand lasmachines - Machines voor Thermisch sprayen - Banklassen
KLASSE 2	Handmatige lastechnieken met zware formatie van spatten, druppels enz. <ul style="list-style-type: none"> + MMA lassen (met basis of cellulose gedekte elektroden) + MAC lassen (met CO₂ of gemengde gasen) + MIG lassen + Zelf beschermende Fluxed Core Vlamloop lassen + Plasma snijden + Keren - Zuurstof snijden - Thermisch sprayen 	Bedienen van machines enz. van: <ul style="list-style-type: none"> - in beperkte ruimten, - Boven het hoofd lassen/snijden of vergelijkbare ongemakelijke positie

BELANGRIJKE AANBEVELINGEN

Open de sluiting van de kleding volledig bij het aan- en uit te trekken van de kleding. De kleding dient volledig gesloten gedragen worden.

Draag alleen kleding in de juiste maat. Producten die te los of te strak zitten verminderen de bewegingsvrijheid en bieden daarom niet de optimale bescherming. De maat van de producten staat altijd in de kleding (zie het label).

Als de kleding voorzien is in een capuchon moet deze tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gedragen worden.

Broken en Amerikaanse Overalls moeten altijd in combinatie met een geschikt jasje gedragen worden zoals ook het jasje altijd in combinatie met een broek of Amerikaanse overall gedragen moet worden. De drager moet zich ervan verzekeren dat er voldoende overlap bestaat tussen de broek en het jasje wanneer de armen boven het hoofd gehouden worden en wanneer voorover gebukt wordt.

Als kleding is voorzien van kniezakken moeten er kniestukken geleverd worden die voldoen aan de EN 14844:2004 normering om medische complicaties te voorkomen. De afmeting van de kniebeschermers moet zijn 195 x 145 x 150mm (lengte x breedte x dikte). Wees bewust dat kniebeschermers niet altijd volledig bescherming bieden.

Kniebeschermers zorgen voor een verbeterd comfort en versterking (van de kleding). Deze beschermen de drager niet tegen het voorkomen van medische complicaties.

De producten kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledig of onjuist gebruik.

Het effect van beschermende kleding wordt verminderd door zweet, luchtvochtigheid of natheid.

Verwulde kleding kan tot een lager niveau bescherming, mocht op een bepaald moment de kleding onherstelbaar vervuld zijn dient deze te worden vervangen.

Beschadigde kleding mag niet gerepareerd worden, vervang deze door nieuwe kleding.

Afgabekans kleding dient afgevoerd te worden in overeenstemming met plaatselijk geldende reglementen.

Was deze kleding niet thuis om gevaar van besmetting te verminderen.

Beschikbare maten & Selectie: Pas de juiste maat volgens de borst- en taille maat, zie de maattabel. Deze kleding houdt rekening met het comfort voor de drager en houdt er rekening mee dat kleding over medium dikke kleding gedragen wordt. Om volledige bescherming te krijgen, kan het noodzakelijk zijn dat de drager handschoenen (volgens EN407 of EN 12477), schoenen (volgens EN 20345) en een veiligheidshelm (volgens EN 397) moet dragen.

Opslaan/NIE bewaaren op plaatsen met direct zonlicht. Bewaar onder goede en droge omstandigheden.

Nazorg: De productcent accepteren geen aansprakelijkheid voor kledingstukken waarvan de instructies op het label niet zijn genegeerd, onleesbaar gemaakt of verwijderd zijn.

Veelz samenstelling label: Zie het kledingstuk voor samenstelling **Waarschuwing:** Indien er een capuchon gedragen wordt kan dit gevaarlijk hebben voor het zicht.

Retrorflecterende striping en labels: Retrorflecterende striping of labels mogen niet gestreken worden! Zie het waslabel voor het aantal aantal wasbeurten. Het maximaal aantal wasbeurten is niet de enige factor die de levensduur van kleding bepaald. De levensduur hangt ook af van gebruik, verzorging en hoe het kledingstuk bevaard wordt etc.

Kledingstukken dienen verwijderd te worden indien de beschermende kwaliteiten niet langer aanwezig zijn bijvoorbeeld bij 1. Het maximaal aantal wasbeurten is bereikt. 2. Het materiaal is beschadigd. 3. De reflecterende striping is verkleurd. 4. De kleding is permanent vervuild, verbrand, gescheurd of vertoont zware slijtage.

Wasinstructies: zie het label voor de wasinstructies.

- Max temp 30°C, mild proces
- Max temp 40°C, mild proces
- Max temp 40°C, normaal proces
- Max temp 60°C, normaal proces
- Niet bleken
- Niet in de droger
- Drogen op lage stand
- Drogen op normale stand

- Lijndrogen
- Uit laten droppelen
- Niet strijken
- Strijken op max 110°C
- Strijken op max 150°C
- Niet chemisch reinigen
- Professioneel chemisch reinigen

MAX	Maximaal 50	MAX	Maximaal 25	MAX	Maximaal 12	MAX	Maximaal 5
50x	wasbeurten	25x	wasbeurten	12x	wasbeurten	5x	wasbeurten



Industrieel gereinigde kleding heeft de mogelijkheid van FR geschiktheid als deze gereinigd wordt in overeenstemming met de EN ISO 15797 normering.

Industrieel gereinigde Wasprocedure 1-8

FI

Luekkaa ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Keskustelkaa esimiehenne kanssa asujen soveltuvuudesta. Säilytä ohje.



Katso tuotteen osamallista etiketistä tuotteen luokitus-tiedot. Vain tuotteen sen-ikä käyttöohjeeseen merkityt luokukset ovat voimassa. Kaikki tuotteet täyttävät vaatimukset (EU 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Protective Clothing (katso etiketti)
Luokitus määrittelee valmistajan toimittamat yleiset vaatimukset ergonomiasta, kulumisesta, kolo ja merkinnät.
A=suositeltava käyttäjän pituus
B=suositeltava vaatomitus
C=suositeltava väliympäry
D=jalän sisäsuojama



EN ISO 11612:2015 Protective Clothing – Suoja-asut liekkiä ja kuumaa vastaan

Luokitus määrittelee vaatimukset joustavasta raaka-ainesta valmistetusta asusta suojaamaan vartaloa ja kädet kuumalta ja liekitä. Luokituksen määräämät vaatimukset sovelletaan useisiin tarkoituksiin kun tarvitaan suojaajajärjestelmä liekkiä vastaan ja ja käyttöä. Luokitus on alustava heijastuslammille tai metalliloiskeille.

- Koodi A:** Rajoitettu liekki A1 pintasyttyminen, A2 reunasyttyminen
Koodi B: Suoja heijastuslämpöä vastaan – 3 tasoa, missä 3 tasoa on korkein.
Koodi C: Suojaava säteilevää lämpöä vastaan – 4 tasoa, missä 4 tasoa on korkein.
Koodi D: Suojaava sulaa alumiinia vastaan 3 tasoa, missä 3 tasoa on korkein.
Koodi E: Suojaava sulan raudan loiskeita 3 tasoa, missä 3 tasoa on korkein
Koodi: Suoja heijastuvaa lämpöä vastaan 3 tasoa, missä 3 tasoa on korkein.

EN ISO 11612

Mikali asulle kaattu kemiallisia tai palavia nesteitä on käyttäjän poistuttava alueelta ja ruisuuduttava asusta samalla varmistuen, ettei ihä joudu kosketuksiin likaantuneen asun kanssa. Asu on puhdistettava ja hävitettävä. Korkeampi numero arvo kertoo korkeamman suojatason.

Asut tason EN ISO 11620 tai E sulamattoli: Mikali sulamattomille alustoille on heti poistuttava alueelta ja ruisuuduttava. Asu ei suojaa täydellisesti metalliloikeita vastaan



EN 1149 suoja-asut sähkötaattista kontaktia vastaan

Luokitus kuvaa vaatimukset suoja-asulle satunnaisista sähköiskusta vastaan.

Asujen tulee olla kokonaan suljettuja
EN 1149-1: 2006 testi kankaan pintakontakti
EN 1149-3: 2004 Iänönne testi kaikille kankaille
EN 1149-5: 2018 vaatimustas kankaille ja asulle.

EN 1149-5

Henkilö, joka käyttää sähköä eristävää asua on oltava riittävästi maadoitettu. Vastus henkilöön ja maan välillä tulee olla 10 potenssi⁸ ohmia esim jalkineita käytettäessä.

Sähkö eristävää asua ei saa käyttää aukinaisena tai riuusuttu kun ollaan räjähtävässä ympäristössä tai käsiteltäessä sellaisia aineita.

Sähkö eristävää asua ei saa käyttää heijastuksessa ympäristössä ilman etukätesuojaa työsuojelu päälliköitä.
Sähkö eristävää asua kuluu käytössä ja pesussa sekä likaantumisessa.
Sähkö suojaavan asun on peitettävä kolo vartalo myös kumarutuksessa.
Asua ei saa muunnella eikä siihen saa kiinnittää etikettejä tai brodeerauksia.
EN 1149-5 Asun ei saa kiinnittää ulkopuolelle metalliesineitä kun ollaan räjähtävässä ympäristössä.
EN 1149-5 Asua ei saa käyttää yhdessä alemmän suojatason kanssa.
⁸Sähkösuojatusta vähennetään vaetaan on tarkoitettu pientenliikivi vryhykeillä 1, 2, 20, 21 ja 22 (ks. EN 60079-10-1 [7] sekä EN 60079-10-2 [8]), missä on räjähtävyyden, koska ilman sytytysenergia on vähintään 0.016 mJ



EN ISO 11611:2015 Protective Clothing Käyttäväksi hitsauksessa ja verattavissa töissä.

Asu on suunniteltu suojaamaan pieniltä loiskeilta, lieniltä liekeiltä tai lyhytaikaista altistumista esim valokaarta vastaan. Suojaus vähentää sähköiskuriskiä lyhytaikaisessa altistumisessa tasolla 100V d.c. Normaaleissa hitsausolosuhteissa. Hiji ja lika pienentävät suojaustasoa.

Kansainvälinen luokitus on kaksisoinen (Katso liite A taulukosta A EN ISO 11611).

Luokka 1 Suojaa vähävaaraisessa hitsauksessa. Ja kun on vain vähäistä määrää loiskeita ja kuumuutta.

Luokka 2 Suojaa korkeamman riskin tilanteissa hitsauksessa.

Saumojen ja materiaalin testaus ennen ja jälkeen viimeistelyksen
Koodi C: Rajoitettu liekki A1 pintasytitys, 2 reunasytitys

EN ISO 11611

Seuraa taulukkoa A oikeanlaisen suoja-asun valitsemiseksi.

Käytöstä johten kaikki viroitetut ei voida suojata suoralla kontaktilla.

Lisäsuojatusta voidaan tarvita kun työskentelety kohde on pään yläpuolella.

Asu suojaava sattumavieraista lyhyttä kontaktia jännitteeseen ja liisä suoja voidaan tarvita kun sähköiskuriski on noussut. EN ISO 11611 asut suojaavat

lyhytkäytöstä kontaktia vastaan kun jännite 100 V d.c.

Ilman happiottosäiden noustessa asujen suojaustasoa laskee liekkiä vastaan.

Asu itsessään ei estä sähköiskua. Hitsauksen aikana on huolehdittava riittävästä määrästä suojaokerrosta.

Asut suojaavat esim liekkiä, sulaa metallia, säteilyämpöä ja lyhytaikaista sähkökontaktia vastaan...

Hitsausasutyyppi	Valintakriteerit:	Valintakriteerit koskien ympäristöä
LUOKKA 1	Käsitsäustechnikat, jossa vain pieniä roiskeita ja pisaroita esim <ul style="list-style-type: none"> • Kasuohitus • Tig hitsaus • MIG hitsaus • Mikroplasmahitsaus • Juottaminen • Pistehitsaus • MMA hitsaus 	Koneiden käyttäminen esim <ul style="list-style-type: none"> • Happileikkurit • Plasmaleikkurit • Vastuuhitsaus • Kuumaruusutus • Penkkihitsaus
LUOKKA 2	Käsitsäustechnikat, jossa voimakasta roiske ja pisaramuodostusta esim <ul style="list-style-type: none"> • MMA hitsaus • MIG hitsaus • MIG hitsaus • Itsejuottuu valokauhitus • Plasmaleikkauk • Metallityöstö • Happileikkauk • Kuumaruusutus 	Koneiden käyttäminen esim <ul style="list-style-type: none"> • Suljetussa tilassa • Päänyläpuolinen hitsaus tai liekkiauks työsäento

Tärkeitä huomioita

Pukeutumisen ja riuusumisen. Irrota aina kaikki napit, kerjät jne. Asua käytetään kokonaan suljettuna.

Pölyä ainoastaan oikean koolisia aroja. Lian suuret tai pienet asut rajoittavat liikettä ja eivät näin aina suojaa. Asussa on kolmekomertä.

Jos asussa on huppo on sitä käytettävä.

Huossu tai avoalohaari on käytettävä yhdessä sopivan yläosan kanssa ja päinvastoin. Takin ja alaosan tulee olla riittävästi toisiansäilyttävä kun kumarataan.

Jos asussa on polvyntyytyskuto on mukana toimitettava luokan EN14604:2004 tyyppin. Tyyppin mitat 195 x 145 x 15mm. Polvyntyyt eivät aina täydellisiä suojaa.

Valmistaja ei ole vastuussa asistamasta käytöstä.

Asun eristysominaisuudet heikkenevät kostonden tai hien takia.

Likainen asu ei suojaa. Kun asu likaantuu ja sitä ei voida pestä on asu vaihdettava uuteen.

Rikkoutunutta asua ei saa korjata vaan vaihdettava uuteen.

Hävitettävät asut tulee hävittää määräysten mukaan.

Asua ei tule pestä kotiloissa.

Saattavana koot: Sovitus taulukon mukaan. Mitotuksessa on huomioitu villasut esim villapaita. Suojaus voi edellyttää käsineiden EN 407 tai EN12477, keenen EN20345 ja läpärän EN 397 käyttämistä.

Varoitus: Suojattuna auringolta, puhtaasta ja kuivasta.

Huolto: Valmistaja ei vastaa jos käyttöohjetta ei noudateta tai asusta puuttuu etiketit tms.

Materiaalikoostumus: Etiketissä on selvitys materiaaleista.

Varoitus: Huppuja käytettäessä näkkyvyys voi olla rajoitettu.

Heijastusteipit ja etiketit: Heijastusvauhaa ei saa silittää. Etiketit on pesukertojen jälkeen. Pesukertojen määrä on ohjeellinen ja aina on tarkastettava, että asu vastaa vaatimuksia. Käyttökä riippuu käytöstä ja varoistamisesta. Kun asu ei enää vastaa vaatimuksia se on hävitettävä.

Esim kun: 3 pesukerrat on 2, jos materiaali on vahingoittunut 3. heijastusvauhaa ei toimi 4.asu on pyyvästi likaantunut tai vahingoittunut

Pesuohteet: Pesuohte on merkitty etikettiin.

	Korkeintaan 30°C mieto pesu
	Korkeintaan 40°C mieto pesu
	Korkeintaan 40°C normaali pesu
	Korkeintaan 60°C normaali pesu
	Ei valkaisu
	Ei rumpukuivatus
	Mieto rumpukuivatus
	Normaali rumpukuivatus

	Kuivaus narulla
	Kuivaus narulla
	Ei silitystä
	Silitys korkeintaan 110C
	Silitys korkeintaan 150C
	Ei kuivapesua
	Kuivapesu pesulassa



Tuotteenpesun
koskee FR luokitus EN
ISO 15797

Tunnelikuivaus
Pesuohjelma 1-8



Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja ove zaštitne odjeće. Trebali biste se također konzultirati sa osobom zaduženom za zaštitu na radu ili s neposredno nadređenim u vezi obabriva odgovarajuće odjeće za određenu radnu situaciju. Spremite ove upute pažljivo tako da ih možete koristiti u bilo kojem trenutku.



Detaljne informacije glede odgovarajućih normi nalaze se na etiketi proizvoda. Primjenjive su samo norme i oznake koje se nalaze na proizvodu i koje su navedene u informacijama za korisnika. Svi su proizvodi sukladni zahtjevima Regulative (EU 2016/425).



EN ISO 13688:2013 - A1-2017
Zaštitna odjeća (vidi oznaku)

Opći uvjeti: Ova Europska norma specifična opće uvjete za ergonomiju, trajanje, dimenzioniranje, označavanje zaštitne odjeće i za informacije dobivene od strane proizvođača.

- A= Preporučeni raspon visine za korisnika
- B= Preporučeni opseg prsa korisnika
- C= Preporučeni opseg struka korisnika
- D= Preporučena dužina s unutarnje strane noge korisnika



EN ISO 11612:2015

Zaštitna odjeća - Odjeća koja štiti od topline i plamena. (vidi oznaku)

Ovaj standard utvrđuje zahtjeve izvedbe za odjeću izradenu od fleksibilnog materijala koja je dizajnirana kako bi zaštitila korisnikovo tijelo, osim ruku, od topline i / ili plamena. Zahtjevi performansi definirani u ovom međunarodnom standardu primjenjivi su na odjeću koja se može nositi za širok raspon kražnih namjena, gdje postoji potreba za odjećom sa svojstvima sprječavanja širenja plamena i gdje je korisnik izložen zračenju konvektivne ili kontaktne topline ili prskanja topljenog metala.

Kod A: Ograničavanje širenja plamena (A1 površinsko paljenje, A2 rubno paljenje)

Kod B: Zaštita od konvektivne topline - 3 razine (Razina 3 ima najviši stupanj zaštite)

Kod C: Zaštita od toplinskog zračenja - 4 razine (razina 4 ima najviši stupanj zaštite)

Kod D: Zaštita od prskanja topljenog alumina - 3 razine (razina 3 ima najviši stupanj zaštite)

Kod E: Zaštita od prskanja topljenog željeza - 3 razine (razina 3 ima najviši stupanj zaštite)

Kod F: Zaštita od kontaktne topline - 3 razine (razina 3 ima najviši stupanj zaštite)

EN ISO 11612

U slučaju slučajnog prskanja kemikalija ili zapaljivih tekućina na odjeću tokom nošenja, a koje pokriva ovaj međunarodni standard, korisnik mora odmah napustiti mjesto gdje se nalazi (od opasnog okoliša) i pažljivo skinuti odjeću da osigura da kemikalije ili tekućina ne dođu u dodir s kožom. Odjeću je tada potrebno očistiti ili ukloniti iz uporabe.

Sio je broj veća, veća je razina zaštite.

Odjeća koja podliježe normi EN ISO 11612 ili E za zaštitu od prskanja topljenog metala. U slučaju prskanja metala, korisnik mora odmah eliminirati radno mjesto te ukloniti odjeću. U slučaju prskanja metala, ako je odjeća nošena direktno na koži postoji mogućnost da neće u potpunosti namiriti radni od opake.



EN 1149

Zaštitna odjeća sa elektrostatičkim svojstvima

Ova norma specifična elektrostatičke zahtjeve za elektrostatično zaštitnu odjeću kako bi se izbjegla zapaljivost usljed praznjenja. Ova se norma ne primjenjuje za zaštitu od mrežnog napajanja.

Odjeća mora biti započvana dok se koristi.

EN 1149-1: 2006 - Metoda ispitivanja za površinske vodivne materije.

EN 1149-3: 2004 - Ispitne metode za mjerenje pada naboja za vez tkanine

EN 1149-5: 2018 - Izvedbeni zahtjevi za tkanine i odjeću.

EN 1149-5

Osoba koja koristi elektrostatično disipativnu zaštitnu odjeću mora biti propisno uzemljena. Opor između osobe i zemlje (te biti manji od 195 Ω , npr. nošenjem adekvatne obuće.

Elektrostatička disipativna zaštitna odjeća ne smije biti otvorena ili uklonjena kada je korisnik u prisutnosti zapaljivih ili eksplozivnih atmosfera ili priklon rukovanja zapaljivim ili eksplozivnom tvar.

Elektrostatički disipativna zaštitna odjeća ne smije se koristiti u atmosferama obogaćenim kisikom bez prethodnog odobrenja nadležnog sigurnosnog inženjera.

Na elektrostatički disipativna svojstva elektrostatičke disipativne zaštitne odjeće mogu utjecati habanje, pranje i moguće oštećenje.

Elektrostatički disipativna zaštitna odjeća mora trajno pokriti sve materijale koji nemaju ista svojstva tijekom korištenja (uključujući sagnjanje i pokrete)

Na odjeću se ne smiju dodavati predmeti ili logotipi niti umjenjati na koji način račun.

EN 1149-5 Niti jednog navedenog ne se smije nalaziti na zaštitnoj odjeći tokom rada u okruženju podiznom eksplozija.

EN 1149-5 Odjeća se ne smije nositi sa drugom odjećom koja ne pruža jednak stupanj zaštite.

Elektrostatička disipativna odjeća namijenjena je za nošenje u znanima 12,20,21,12 (podjelje) EN 60079-10-1 (7) i EN 60079-10-2 (8) i kojima minimalna energija paljenja bilo koje eksplozivne atmosfere nije manja od 0,016 mJ



EN ISO 11611:2015

Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne djelatnosti (vidi oznaku)

Ova vrsta zaštitne odjeće namijenjena je za zaštitu nositelja od manjih prskanja rastaljenog metala, kratko vrijeme kontakta s vatrom, toplinskog zračenja i bljeskanja, i smanjuje mogućnost električnog udara kratkocirničnih, slučajnih dodirima sa električnim vodičima pod naponom do otprilike 100 V u normalnim uvjetima zavarivanja. Zbog zaprjarnosti ili drugih nečistoća mogu utjecati na radnu zaštitu od kratkocirničnih slučajnog kontakta s električnim vodičima pod tim naponom.

Ovaj međunarodni standard specifična dvije klase sa specifičnim zahtjevima učinka (vidi Prilog A prema normi EN ISO 11611).

Klasa 1 je zaštitna od opasnih situacija i tehnika zavarivanja, koje uzrokuju više razine rasipanja i toplinskog zračenja.

Klasa 2 je zaštitna od opasnih situacija i tehnika zavarivanja, koje uzrokuju više razine rasipanja i toplinskog zračenja.

Istiranje materijala i isonovi prijelji i postolje obrade

Kod A: Ograničavanje širenja plamena (A1 površinsko paljenje, A2 rubno paljenje)

EN ISO 11611

Pogledati uputstva u Prilogu A za pravilan odabir zaštitne odjeće za zavarivače.

U operativnih razloga, ne mogu svi dijelovi pod naponom kod instalacija za zavarivanje biti zaštićeni od direktnog kontakta.

Moguća potreba za dodatnom zaštitom tijela, npr. za zavarivanje iznad glave.

Odjevi predmet namijenjen je samo za zaštitu od kratkog nenamjernog kontakta sa živim dijelom električnog luka kod zavarivanja, te će dodatni električni izolacijski slojevi biti potrebni samo gdje postoji povećana opasnost od električnog udara. Odjeća zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO 11611 1 dizajnirana je da pruži zaštitu od kratkocirnog, slučajnog kontakta sa živim električnim vodičima na napomama do približno 100 V DC. Povećanje učinka zraku e smanjiti stupanj vatrootpore zaštitne odjeće zavarivača. Kod zavarivanja u skučenim postovima treba poduzeti mjere da se omogući poravnati i dovoljna koncentracija kisika. Zaštitna odjeća sama po sebi ne pruža zaštitu od elektro-šokova. Kod zavarivanja trebaju biti osigurani primjereni slojevi izolacije kako bi zaštitili zavarivača od kontakta sa opremom koja provodi električnu struju. Opasnosti za koje je namijenjena zaštitna odjeća su: plamen, prskanje topljenog metala, toplinskog zračenja, kratkocirni slučajni dodir sa električnim vodičima.

Tip odjeće za zavarivače	Kriteriji odabira koji se odnose na postupak:	Kriteriji odabira koji se odnose na uvjete u radnom okruženju
KLASA 1	Uputstva za tehnike zavarivanja sa manjim prskanjem i kapljanjem, npr.: <ul style="list-style-type: none"> • Plinsko zavarivanje • TIG zavarivanje • MIG zavarivanje • Zavarivanje mikro plazmom • Lenjenje • Točkasto zavarivanje • MMA zavarivanje (elektroda sa rutilnim premazom) 	Rad strojeva, npr.: <ul style="list-style-type: none"> • Strojevi za rezanje kisikom • Strojevi za rezanje plazmom • Strojevi za elektrotopno zavarivanje • Strojevi za toplinski prskanje • Stoli za zavarivanje
	KLASA 2	Uputstva za tehnike zavarivanja sa većim prskanjem i kapljanjem, npr.: <ul style="list-style-type: none"> • MMA zavarivanje (sa klasičnom elektrodom ili sa celuzijnom premazom) • MAG zavarivanje (sa 50% ili mješavinom plinovima) • MIG zavarivanje (sa visokom strujom) • Zavarivanje pod zaštitnim prskanjem • Rezanje plazmom • Dobljenje • Rezanje kisikom • Toplinski prskanje

VAŽNE PREPORUKE

Kod skladištenja i oblačenja odjeće, uvijek u potpunosti otpustite sustav za započinjanje. Odjeća se treba nositi čvrsto zatvorena

Nosite odjeću isključivo u odgovarajućim uvjetima. Proizvođači koji su preiskinili ili preuski ograničit će velično kretanja i neće pružiti optimalnu predviđenu zaštitu. Oznaka za veličnu nalaze se na svakom proizvodu (uvijek pročitati oznaku).

Ako odjeća ima privrćućenu kapuljaču, korisnik ju mora nositi dok obavljati posao.

Klasične bluze ili treger bluze moraju se nositi u kombinaciji s odgovarajućim gornjim dijelom, isto tako jakne ili hlače u kombinaciji s odgovarajućim donjim dijelom. Korisnik mora osigurati da postoji adekvatni pokrivenj između jakne i hlače kada su ruke za potpuno podignute iznad glave i kada je korisnik pogmet.

Ako odjeća ima džepove na koljennima oni moraju biti opremljeni štitnicima za koljena koji podliježu normi EN14004: 2004, kako bi se spriječile zdravstvene komplikacije. Dimenzije štitnika za koljena moraju biti 195 x 145 x 15mm (dužina x širina x debljina). Međutim, štitnici za koljena ne pružaju potpunu zaštitu. Pojanjanje na koljennima slično kao i se poboljšala udobnost i rjeđuju iha ojanjanje (odjeću). Oni ne štite nositelja od razvoja mogućih zdravstvenih komplikacija.

Proizvođač se ne može smatrati odgovornim u slučaju nepravilnog ili netočnog korištenja.

Izolacijsko svojstvo zaštitne odjeće smanjit će se pod utjecajem vlage, tekućine i znoja.

Zaprljana odjeća može smanjiti razinu zaštite. U slučaju da se odjeća tražno zaprlja, zamjenjete ju novom.

Oštećena odjeća se ne smije popravljati niti zamjenjati novom.

Oštećena odjeća treba biti zbrinuta u skladu sa lokalnim propisima za zbrinjavanje otpada.

Za izbjegavanje rizika od kontaminacije, odjeću nije preporučljivo prati u domaćem okruženju.

Dostupne veličine i odabir: Veličina prema ispravnom opsegu prsa i struka, odnosi se na veličnu u grafikonu. Oni od jedne predmet napravljivi su da pruže udobnost i mogu se nositi preko debele debele odjeće. Da bi postigli potpunu zaštitu, korisnik će možda morati nositi rukavice (prema EN 407 ili EN 12477), čizme (prema EN 20345) i zaštitnu kacelu (prema EN 397).

Skladištenje: skladištiti na mjestima izloženima izravnoj ili jakoj sunčevoj svjetlosti. Čuvati u čistim, suhim uvjetima.

Održavanje i njega: Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za odjeću na kojoj su oznake za održavanje, zamjenu, izbrisane ili uklonjene.

Oznaka sastava materijala: Pogledajte oznaku na odjeći za odgovarajuće detalje sastava.

Upozorenje: Kod odjeće s kapuljačom, perferini vid i sluh može biti umanjani.

Retrovreflektirajuća traka i oznake: Retroreflektirajuća traka ili oznake ne se smiju glazati! Navedena maksimalna količina oštećenja čišćenja nije jedini faktor povezan s vijekom trajanja odjeće. On također uvjet i uporabi, skladištenju, itd. Molimo provjerite oznaku na odjeći za zahtjevi broji i količinu ciklusa pranja. Odjeća bi trebalo obadati kada izgubi zaštitna svojstva, npr. 1. Kada je dostignut maksimalan broj pranja.

2. Kada je materijal oštećen gubitkom boje ili podetom. 3. Reflektivnost svojstva trake su izbjeglička. 4. Odjeća je trajno zaprljana, naprunkna, spaljena ili jako oštećena

Oznake za održavanje: Pogledajte oznaku na odjeći za odgovarajuće podatke o pranju.

	Max. temperatura 30°C, blagi postupak		Sušiti na užetu
	Max. temperatura 40 °C, blagi postupak		Prilodno sušiti na užetu
	Max. temperatura 40 °C, normalan postupak		Ne glažati
	Max. temperatura 60 °C, normalan postupak		Max. temperatura glažanja 110°C
	Ne izbjeljivati		Max. temperatura glažanja 150°C
	Ne sušiti u sušilici		Ne čistiti kemijski
	Sušiti u sušilici pri niskim temperaturama		Profesionalno kemijsko čišćenje
	Standardno sušenje u sušilici		
	MAX 50 50x pranja		MAX 25 25x pranja
	MAX 25 25x pranja		MAX 12 12x pranja
	MAX 12 12x pranja		MAX 5 5x pranja



Industrijski prana FR odjeća ocijenjena je prikladnom za industrijsko pranje, u skladu s EN ISO 15797. Sušenje u sušilici Postupak pranja 1-8

DK

Læs venligst denne vejledning for brug af denne sikkerhedsbeklædning. Kontakt din sikkerhedsrepræsentant for valget af beklædning til din specifikke arbejdsituation. Opbevar denne vejledning så den altid er tilgængelig.



Se produktmærket for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både produktet og brugermanualerne nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene i forordning (EU 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Sikkerhedsbeklædning (Se tabel)

Ende europæiske standard specifikker generelle krav for information, adgang, størrelse, mærkning af beskyttelsesbeklædning og ergonomi leveret af producenten.

A= Anbefalet højde af bruger
B= Anbefalet brystlængde af bruger
C= Anbefalet taljemål af bruger
D= Anbefalet indvendig benlængde af bruger



EN ISO 11612: 2015

Beskyttelsesbeklædning mod varme og flammer. (se tabel)

Denne standard specificerer krav til ydeevne for beklædningsgenstande fremstillet af fleksible materialer, som er designet til at beskytte bærenes krop, undtagen hænder, mod varme og / eller lid. De krav til ydeevne, der er fastsat i denne internationale standard gælder for beklædningsgenstande, der kan bæres til en bred vifte af anvendelsesområder, der er behøvet for beklædning med begrænset flammespredning og enhver brugeren kan være udsat for strålevarme, konvektions eller kontakt varme eller smeltet metal stænk.

Kode A: Begrænset flammespredning (A1 Overflade Tænding, A2 Kant tænding)

Kode B: Beskyttelse mod konvektionsvarme - 3 niveauer (hvor niveau 3 er den højeste ydeevne)

Kode C: Beskyttelse mod strålevarme - 4 niveauer (hvor niveau 4 er den højeste ydeevne)

Kode D: Beskyttelse mod Smeltet Aluminiums Stænk - 3 niveauer (hvor niveau 3 er den højeste ydeevne)

Kode E: Beskyttelse mod smeltet metal stænk - 3 niveauer (hvor niveau 3 er den højeste ydeevne)

Kode F: Beskyttelse mod kontaktvarme - 3 niveauer (hvor niveau 3 er den højeste ydeevne)

EN ISO 11612

I tilfælde af uheld hvor stænk af kemiske eller brændbare væsker rammer tæt, der er omfattet af denne internationale standard og samtidig bliver brugt, skal bruger straks fjerne sig fra det farlige miljø og afføre sig tøj samtidig med at sikre kemiklerne eller væsker ikke kommer i kontakt med nogen del af huden. Tøjet skal derefter renses eller fjernes fra kroppen.

Jo højere tøj, jo højere sikkerhedsniveau.
Beklædningsgenstande i henhold til EN ISO 11612 D eller E smeltet metal beskyttelse: Tilføjes et af smeltet metal stænk, kan tøjets hud berøres uden arbedjedes pligter og alle flammer beklædningsgenstanden. I tilfælde af en smeltet metal stænk, kan tøjets hud berøres direkte under arbedjedes pligter eller ellers for beklædningsgenstanden.



EN 1149

Beskyttelsesbeklædning mod elektrostatiske egenskaber

Denne standard specificerer elektrostatiske krav til beskyttelsesdisippativ beskyttelsestøj for at undgå udladninger. Denne standard gælder ikke for beskyttelse mod nedspændinger.

Beklædnings skal være helt lukket under brug

EN 1149-1: 2006 - Prøvningsmetode for overflade ledende tekstiler.

EN 1149-3: 2004 - Kontaktlednings testmetode til alle metaller.

EN 1149-5: 2018 - Krav til ydeevne for tekstiler og beklædning.

EN 1149-5

Den person, der bærer den elektrostatiske disippative beskyttelsesbeklædning skal være forsvarligt jorder. Modstanden mellem personen og jorden skal være mindre end 10⁹Ω, f.eks ved at bære passende fodtøj.
Elektrostatiske disippativ beskyttelsesbeklædning må ikke åbnes eller fjernes i nærheden af brændbare eksplosive atmosfærer eller under håndtering brændbare eller eksplosive stoffer.
Elektrostatiske disippativ beskyttelsesbeklædning må ikke anvendes i lidt berørt atmosfære under forudgående godkendelse af den ansvarlige sikkerhed ingeniør.

Den elektrostatiske disippative ydeevne af beskyttelsestøjet kan påvirkes af siltage, sved og mulig forurening.

Elektrostatiske disippativ beskyttelsesbeklædning skal permanent dække alle ikke certificeret materialer under normal brug (herunder bøjning og bevægelser)

Tøjet må ikke ændres eller forsynes med ekstra etiketter eller logeer.

DA 1149-5 - Tøjet må ikke anvendes i kombination med andre beklædningsgenstande der samlet giver et lavere sikkerhedsniveau.

"Elektrostatiske disippativ tøj er beregnet til at blive båret i zone 1, 2, 20, 21 og 22 (se EN 60079-10-1 (7) og EN 60079-10-2 (8)), hvor den mindste antændelsesenergi af enhver eksplosiv atmosfære er ikke mindre end 0,10 J/m³)"



EN ISO 11611:2015

Beskyttelsesbeklædning til svejning og tilsvarende processer. (se tabel)

Denne type af beskyttelsesbeklædning har til formål at beskytte brugeren mod små sprøjt af smeltet metal, kort kontakt med flammer, strålevarme og lysbue. Minimerer muligheden for elektrisk stød ved korvaring, uligtigt kontakt med levende elektriske ledere ved spændinger op til ca. 100 V i normal svejning. Sved, tilmudsning eller andre forurenende stoffer kan påvirke niveauet for beskyttelse mod korvaring betingende med elektriske ledere på disse spændinger.

Denne internationale standard specificerer to klasser med specifikke krav til ydeevne (Se bilag A fra EN ISO 11611).

Klasse 1 er beskyttelse mod mindre farlige svejse teknikker og situationer, der forårsager små gnister og strålevarme

Klasse 2 er beskyttelse mod flere farlige svejse teknikker og situationer, der forårsager højere niveauer af gnister og strålevarme

Test af materiale og sømme både for og efter forbehandling:

Kode A: Begrænset flammespredning (A1 Overflade Tænding, A2 Kant tænding)

EN ISO 11611

Følg skema fra bilag A for passende valg af klasse i svejse beskyttelsestøj.

Alt udstyret skal være i henhold til alle stillede krav til sikkerhedsbeklædning mod direkte kontakt.

Yderligere korvaringsbeskyttelse kan være påkrævet, f.eks til svejning over hovedet.

Tøjet er kun beregnet til at beskytte mod korvaring uligtigt kontakt med stråmeførende dele af et udsvejnings kredsløb, og yderligere elektrisk isolering lag vil være påkrævet, hvis der er et øget risiko for elektrisk stød; beklædningsgenstande, der opfylder kravene i EN ISO 11611 er designet til at yde beskyttelse mod korvaring, uligtigt kontakt med levende elektriske ledere ved spændinger op til ca. 100 V DC.

En stigning i indholdet af olier foringer beskyttelsen af svejse beskyttelsesbeklædning mod lid. Der bør udvises forsigtighed ved svejning i lukkede rum, hvis det er chancen for atmosfære kan blive berøget med lid.

Den beskyttende beklædning i selv svejg giver ikke beskyttelse mod elektrisk stød. Under svejning, benyt passende isolerende lag, som forhindrer svejseren have kontakt med elektrisk ledende dele af hans udstyr.

De færemod hvilken beklædning skal beskytte omfatter flammer, Smeltet metal sprøjt, Strålevarme, Korvaring elektrisk kontakt.

Type af svejsebeklædning	Udvælgelseskriterier vedrørende processen:	Udvælgelseskriterier vedrørende de miljømæssige forhold
KLASSE 1	Manuelle svejseteknikker med let dannelse af stænk og dråber, f.eks <ul style="list-style-type: none"> - Gas svejning - TIG svejning - MIG svejning - Micro Plasma svejning - Lodning - Punktsvæjsning - MMA-svejning (med rutl-dækket elektrode) 	Drift af maskiner, f.eks i: <ul style="list-style-type: none"> - Oxygen skæremaskiner - Plasma skæremaskiner - Modstands svejsemaskiner - Maskiner til termisk sprøjtning - Bænk Welding
KLASSE 2	Manuelle svejseteknikker med meget dannelse af stænk og dråber, f.eks : <ul style="list-style-type: none"> - MMA-svejning (med blødt eller cellulose-dækket elektrode) - MAG-svejning (med O₂ eller blandede gasser) - MIG-svejning (med hult strøm) - Flux fyldt Arc svejning - Plasma skæring - Udhuller - Oxygen Skæring - Termisk sprøjtning 	Drift af maskiner, f.eks i: <ul style="list-style-type: none"> - Lukkede rum, - Ved svejning/skærebearbejde over hovedet eller svært tilgængelige positioner

VIGTIGE ANBEFALINGER

For at tage tøj af og på. Åben altid lukkesystemer. Tøjet skal bæres helt lukket.

Benyt kun beklædningsgenstande af en passende størrelse.

Produkter, der enten er for lår eller for stram vil begrænse bevægelser og vil ikke give den optimale beskyttelse. Stårørens af disse

produkter er mærket på dem (Læs altid etiketterne).

Hvis tøjets har en vedhæftet hætte, skal den bæres, mens bruger arbejder.

Bukser eller overalls skal bæres i kombination med en passende overdel, ligeledes jakker eller bukser skal bæres i kombination med en passende bund. Brugt skal sikke, at der er et tilstrækkeligt

overlap mellem jakke og bukser, når armen er fuldt løst over hovedet og bruger bukser sig forover.

Hvis tøjets har knæ lommer disse skal være forsynet med knæbeskyttere, der overholder EN 14404: 2004, for at forhindre

medicinske komplikationer. Dimensionen af knæbeskyttelsen skal være 195 x 145 x 15mm (Længde x bredde x tykkelse). Men

knæbeskyttelse giver ikke absolut beskyttelse. Knæ forstærkning tilføjet til tøjets tøjnet til at forbedre komforten og fanger som en forstærkning (af tøj).

De behøver ikke beskytte bærenen mod at udvikle mulig medicinske komplikationer.

Producenten kan ikke gives ansvar i tilfælde af urettersigt og forløb for brug.

Den isolerende virkning af den beskyttende beklædning vil blive reduceret med fugtighed, fugt eller sved.

Svareget tøj kan føre til en reduktion i beskyttelse. Beklædning der til enhver tid udsættes hvis ugenkaldigt svanet eller forurenet.

Beskadiget tøj bør ikke repareres i stedet erstattes med en ny beklædningsgenstand.

Kasserede tøj skal bortkaffes i overensstemmelse med regler for bortskaffelse af affald lokalt.

For at reducere risikoen for forurening. Vask ikke beklædningen i private hjem.

Tilgængelige størrelser & valgBeklædningen passer i overensstemmelse med korrekt bræt og talje størrelse. Se skema.

Disse beklædningsgenstande er fremstillet til at blive båret over medium tykkelse tøj. For at opnå fuld beskyttelse, kan brugeren være nødt til at bære handsker (EN 407 eller EN 12477), Støvler (EN 20345) og eller Sikkerhedshjelm (EN 397).

Opbevaring: Opbevar i rent og tørt miljø udenfor direkte sollys

Garanti: Producent står ikke til ansvar for beklædningen hvis tøjets bliver i fæmet eller ignoreret.

Fiber indhold tabel: Læs på tøjets tabel for fiber indholdet

AdvarselVed brug af hætte kan udsyn og hørelese nedsættes.

Refleksbånd og etiketter:

Refleksbånd eller etiketter bør ikke bruges!

Se tøjets manual for antal vaskedyklusser det må have.

Den angivne maksimale antallet rensninger er ikke den eneste faktor for tøjets levetid. Levetiden vil også afhænge af brug, pleje og oplagning osv.

Beklædningsgenstande skal kasseres, når de beskyttende kvaliteter ikke længere overholder f.eks 1. Hætte antil vask skæle, 2. Materialer er blevet beskadiget, enten ved blødding eller er blevet beskadiget, 3. Refleksbåndet er falmnet, 4. Beklædningen er snavset, revnet, brændt eller beskadiget.

Vaskes anvisning: Se tabel på beklædning for vask.

30° Max temp 30°C, skåneprogram

40° Max temp 40°C, skåneprogram

40° Max temp 40°C, normal vask

60° Max temp 60°C, normal vask

Brug ikke blegemiddel

Må ikke tørretumbles

Tørretumbles ved lav varme

Tørretumbles ved normal varme

I Tørres fugtigt hængende på snor eller bøjle

II Tørres vådt hængende på snor eller bøjle

Må ikke stryges

Stryges ved max 100°C

Stryges ved max 150°C

Må ikke renses

Professionel rens

MAX Max 50

50x vaske

MAX Max 25

25x vaske

MAX Max 12

12x vaske

MAX Max 5

5x vaske



Industrial virksomheder skal have har vurderet FR egnethed til industriel vask i overensstemmelse med EN ISO 15797.

Tunnel Tørring

Vaske Procedure 1-8

Naudotojo informacija

119-USP



Prasome atidžiai perskaityti apsauginės aprangos naudojimo instrukcijas prieš pradėdami ją naudoti. Aptari jos ypatybės darbo sąlygoms ir joje tinkama žaizdų apsauga turite su saugos inžinieriumi ar tiesioginiu viršininku. Saugokite šias instrukcijas, kad bet kada galėtumėte jas perskaityti.



Produktui etiketėje rasite išsamesnę informaciją apie atitinkamus standartus. Galioja tik tie standartai ir ikonos, kurias nurodyti ant produkto ir naudotojo informacijos lape. Visi šie produktai atitinka EN 10161/425 normatyvo reikalavimus.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Apsauginiai drabužiai (žiūrėkite etiketę)
 Bendri reikalavimai. Šis Europos standartas nurodo bendrus reikalavimus ergonomikumui, nusidėvėjimui, dydžiams, apsaugai drabužių žymėjimui ir gamintojo pateiktai informacijai.
 A= rekomenduojamas dėvėtojo ogis
 B= rekomenduojama kritinės apimtis
 C= rekomenduojama liemens apimtis
 D= rekomenduojami dėvėtojo vidinės kojos išmatavimai



EN ISO 11621:2015 Apsauginiai drabužiai nuo karščio ir liepsnos (žiūrėkite į etiketę)

Šis standartas nurodo našumo reikalavimus drabužiams, skirtiems apsaugoti dėvėtojo kūną, išskyrus rankas, nuo karščio ar liepsnos. Našumo reikalavimai nurodyti šiame standarte yra taikomi drabužiams, naudojamiems įvairiose situacijose, tada, kai reikia drabužių su ribota liepsnos plitimų saube ar naudotojas gali būti pavėstas spinduliuojančiu, konvektyviam ar kontaktinio karščio ar lydyto metalo tūškalu.

- Kodas A:** Ribotas liepsnos plitimas (A1 Paviršiaus užsidegimas, A2 Krašto užsidegimas)
- Kodas B:** Apsauga nuo konvekcinio karščio - 3 lygiai (3 lygio našumas didžiausias)
- Kodas C:** Apsauga nuo spinduliuojančio karščio - 4 lygiai (4 lygio našumas didžiausias)
- Kodas D:** Apsauga nuo lydyto aliuminio tūškalų - 3 lygiai (3 lygio našumas didžiausias)
- Kodas E:** Apsauga nuo lydytos geležies tūškalų - 3 lygiai (3 lygio našumas didžiausias)
- Kodas F:** Apsauga nuo kontaktinio karščio - 3 lygiai (3 lygio našumas didžiausias)

EN ISO 11612

Jei ant nešiojamų drabužių atitinkančių šį tarptautinį standartą netyčia užtikto chemikalų ar degių skysčių, naudotojas turi nedelsiant pasišalinti iš pavojingos aplinkos ir atsargiai, kad chemikalai ar skysčiai nepatektų ant odos, nusimti drabužius. Apranga turi būti nuvalyta ir nebenaudojama.
 Didelis skaičius nuobaudų sukrenta saugos lygi.
 Apranga pagal EN ISO 11612 d standartą arba F apsauga nuo lydyto metalo: užtiklius lydytam metalui, naudotojas turi tuoj pat palikti darbo vietą ir nusimti drabužius. Užtiklius lydytam metalui, jei drabužis dėvimas 6 kartų ant odos, galima nedugimo rizika.



EN 1149 Apsauginiai drabužiai su elektrosstatinėms savybėmis

Šis standartas nurodo elektrosstatinių reikalavimų elektrosstatinių laukų išskaidantiems apsauginiams drabužiams, kad išvengtų užsidegimo pavojaus. Jis netaikomas apsauginiams drabužiams nuo aukštos įtampos.
 Dėvėtojo apranga turi būti pilnai užsąstyta
 EN 1149-1:2006 - Testas paviršiaus puslaidinam medžiagom
 EN 1149-3:2004 - Įkrovos slopinimo medžiagos visoms medžiagoms.
 EN 1149-5:2018 - Našumo reikalavimai visoms medžiagoms ir drabužiams.

EN 1149-5

Darbuotojas dėvimas elektrosstatinių laukų išskaidintiems apsauginiams drabužiams turi būti tinkamai žemintas. Pasipriešinimas tarp žmogaus ir žemės turi būti mažesnis nei 100Ω, t.y. devintą atitinkama avalynę.
 Elektrosstatinių laukų išskaidintiems apsauginiams drabužiams turi būti dėvimi esant užsidegimo sprogstamoms atmosferoms ar dirbant užsidegimo ar sprogstamoms aplinkoms.
 Elektrosstatinių laukų išskaidintiems apsauginiams aprangai neturi būti dėvima deguonies pritonintoje atmosferoje be atskaitingo saugos inžinieriaus leidimo.
 Elektrosstatinių laukų išskaidinti našumo sąlygė gali būti veiksmi drauzimui nusidėvėjimo, skalbimo ar galimo užteršimo.
 Elektrosstatinių laukų išskaidintiems drabužiai normaliai naudojami turi užengėti kitas (lenkiančias ar atliekančias judesius) šiu drabužių negalima taisyti, kilijoti papildomas etiketes ar logotipus.
 EN1149-5 - Dirbant sprogstamoje aplinkoje ant drabužių negalima septysi jokių metalinių daiktų.
 EN1149-5 - Drabužiai negali būti dėvimi kartu su kitais drabužiais kurių saugos lygis yra mažesnis.
 * Elektrosstatiniai drabužiai skirti dėvėti 1,22 x 2,20 x 220 cm (žiūrėkite EN60770-1 [1] ir EN 60079-10-2 [8]) kuriose galima užsidegimo energija sproguojančiomis aplinkose yra ne mažesne nei 0,016mJ.



EN ISO 11611:2015 Apsauginiai drabužiai suvirinimo darbams ir procesams (žiūrėkite etiketę)

Šio tipo apsauginiai drabužiai skirti apsaugoti darbuotoją nuo mažiaus lydyto metalo tūškalų, trumpo kontakto su liepsna, spinduliuojančio karščio ir elektros šokros. Jie sumažina trumpalaikio elektinio šoko galimybę, atsitiktinio kontakto su 100 V d.c. ir daugias elektros laidininkais atliekant suvirinimo darbus. Praktiškai, užteršimas ir kiti teršalai gali sumažinti apsaugos lygį nuo trumpalaikio atsitiktinio kontakto su elektros laidininkais.
Šis tarptautinis standartas apibrėžia dvi klases su specifiniais našumo reikalavimais. (žiūrėkite priedo A nuorodą iš EN ISO 11611).
Klasė 1 - tai apsauga nuo mažiaus pavojingų suvirinimo darbu su mažesniu tūškalu bei spinduliuojančiu karščio.
Klasė 2 - tai apsauga nuo pavojingusių suvirinimo darbų su didesniu tūškalu ir spinduliuojančiu karščio lygiu.

Medžiagos ir siūlių testavimas prieš ir po bandymo:
 Kodas A : ribotas liepsnos plitimas (A1 paviršiaus užsidegimas, A2 krašto užsidegimas)

EN ISO 11611

Noredami pasinikinti tinkamos klases suvirinimo drabužius, pasitikrinkite priedo A nuorodą. Dėl operatyvių priežasčių ne visos suvirinimo įrangos elektros srovės nešančios dalys gali būti apsaugotos tuo tiesioginiu kontaktu. Papildoma dalinė kūno apsauga gali būti reikalinga, pvz. suvirinamt visų galvos.
 Drabužis skirtas apsaugoti nuo trumpo netiesinio kontakto su aktyvia suvirinimo elektra grandinės dalimi; papildoma elektros izoliacija yra reikalinga ten, kur yra padidinta elektinio šoko tikimybė. Standartą EN ISO 11611 atitinkanti apranga yra skirta apsaugoti nuo trumpalaikio, netiesinio kontakto su aktyviais elektros laidininkais iki 100 V d.c.
 Deguonies kiekio padidėjimas oro sumažina suvirinimo drabužių apsaugą nuo liepsnos. Reikia stebėti, kad suvirinant mažesne erdvėse ar nepristopintu deguonies.
 Vien tik apsauginiai rūbai neapsaugo nuo elektros šoko. Suvirinamt turi būti pasirūpinta izoliaciniais sluoksniais, kad apsaugoti suvirinimo nuo kontakto su suvirinimo įrangos elektrinėm puslaidinam dalim.
 Ši apranga apsaugo nuo liepsnos, metalo suvirinimo tūškalų, spinduliuojančio karščio, trumpalaikio netiesinio elektrinio kontakto.

Suvirinimo aprangos tipas	Proceso atrankos kriterijai:	Atrankos kriterijai aplinkai
KLASĖ 1	Suvirinimas rankiniu būdu, mažas tūškalų ir lašų formavimas, pvz.: <ul style="list-style-type: none"> • Suvirinimas dėjomis • TIC suvirinimas • MIC suvirinimas • Suvirinimas mikro plazma • Litavimas • Spragų suvirinimas • MMA suvirinimas (nutliu dengtu elektrodu) 	Įrangos veikimas, pvz.: <ul style="list-style-type: none"> • Pjovimo deguonimi įranga • Pjovimo plazma įranga • Atsparus suvirinimo įranga • Termiško purškimo įranga • Stalnis suvirinimas
KLASĖ 2	Suvirinimas rankiniu būdu, didelis tūškalų ir lašų formavimas, pvz.: <ul style="list-style-type: none"> • MMA suvirinimas (su baziniu ar celiulioze dengtu elektrodu) • MMS suvirinimas (su CO₂ ar kitom dujom) • MIC suvirinimas (aukšta įtampa) • Suvirinimas apsaugine srautine iškrova • Pjovimas plazma • Kalimas • Pjovimas deguonimi • Terminis suvirinimas 	Įrangos veikimas, pvz.: <ul style="list-style-type: none"> • Anksčiau patalpos, • Suvirinamt visų galvos/esant nepatogiose pozicijose

SVARBIOS REKOMENDACIJOS

Apsirengiant ar nusirengiant visada pirmiausia pilnai atsekte drabužių užsegimo sistemą. Drabužis turi būti dėvimas pilnai užsegtais. Visada dėvėkite tik tinkamo dydžio drabužius. Drabužiai kurie yra per laisvi ar per ankšti riboja judesius ir nesuteikia optimalios apsaugos. Dydžiai yra nurodyti ant drabužių (visada perskaitykite etiketę).
 Jei drabužis turi kaptelė, jis turi būti dėvimas visose darbo metu. Kelnes ar kumozonai turi būti dėvimi su atitinkamu vidutiniu drabužiu, o švakai su atitinkamom kelnem. Drabužiai turi pakankamai užėiti vienas ant kito kai darbuotojas rankas į šiltes visų galvos ir kai darbuotojas yra pasilenkęs žemyn.
 Jei drabužis turi antkelių kėsenas, jis turi būti užpyltojos kelio apsaugos priemonė, atitinkanti standartą EN1404 - 2004 siekiant išsąjg medicininį komplikaciją. Kelio apsaugos priemonės dydžiai turi būti 195 x 145 x 15 mm (Ilgis x plotis x storis). Kelio apsaugos priemonė nesuteikia pilnos apsaugos, bet pagerina komfortą. Neapsaugo nuo galimų medicininį komplikaciją.
 Gamintojas nėra atsakingas jei naudojamas netinkamai ir nesilaikant nurodymų.
 Izoliuojantis drabužis efekta sumažėja sušlapus, sudrekus ar supurkavus.
 Purvini drabužiai gali sumažinti apsaugos lygį. Jei drabužis nepataisomai užterštas ir purvinas, pakeiskite jį nauju.
 Pakeisti drabužiai neturi būti taisomi, jie turi būti pakeisti naujais. Išsamiems skirtas drabužis palaikite tam skirtose vietoje laikantis visų įstatymų.
 Siekiant sumažinti užteršimo riziką, neskalbinkite namuose.

Galimi dydžiai ir pasirinkimas: Dėl tinkamo kritinės ir liemens dydžio pasitikrinkite dydžių lentelę. Ši apranga leidžiama bei ją patogiai dėvėti kitus drabužius. Dėl visapusiškos apsaugos gali reikėti dėvėti pirštines(EN 407 arba EN 12477), batus (EN 20345) ir/ar saugos šalmą (EN 397).

Laikymas: Išlaikyti saugos, kur patenka tiesioginiai saules spinduliai. Laikykite nevirtoje vietoje, kur patenka tiesioginiai saules spinduliai.
Priežiūra:Gamintojas neatsako už gaminius, jei nesilaikoma etiketę nurodymų, arba yra sugadintos ar nuimtos.

Pluosto sudėties etiketė: dėl pluošto sudėties žiūrėkite drabužio etiketę.
Dėmesio: Ten kur yra gotvatas, periferinis matymas ar klausas gali susilpnėti.

Retrospektyvinė juosta ar etiketės: neturi būti lyginamas lygtvutvį Skalbimui ir vylmo ciklų skaičius nurodytas etiketėje. Gaminio dėvėjimo laikas priklauso ne vien tikai nuo skalbimų skaičiaus, bet ir nuo naudojimo, laikymo ar t.t. Drabužių nebenaudojant ir jei apsauginės savybės prarado sau funkcijas, pavyzdžiui: 1. pasiektas maksimalus skalbimų skaičius; 2. medžiaga yra nublokusi arba įžeista; 3. juosta atspindinčios savybės nublokė; 4. drabužis yra nepataisomai išestetas, įtrūkęs, nudėjęs ar nusutęjęs.

Skalbimas : dėl skalbimo informacijos žiūrėkite etiketę.

- Aukščiausia temperatūra 30°C, lengvas skalbimas
- Aukščiausia temperatūra 40°C, lengvas skalbimas
- Aukščiausia temperatūra 40°C, normalus skalbimas
- Aukščiausia temperatūra 60°C, normalus skalbimas
- Neblaiiti
- Nedžiiovinti džiiovyklėje
- Džiiovinti džiiovyklėje žemoje temperatūroje
- Džiiovinti džiiovyklėje normalioje temperatūroje

- Džiiovinti pakabinus
- Džiiovinti nepergtęžus pakabinus
- Džiiovinti
- Lyginimas 110°C
- Lyginimas max 150°C
- Sausas valymas negalimas
- Profesionalus sausas valymas

MAX Daugiausia 50 50x skalbimų	MAX Daugiausia 25 25x skalbimai	MAX Daugiausia 12 12x skalbimų	MAX Daugiausia 5 5x skalbimai
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------



Pramoniniu būdu skalbami FR drabužiai buvo vertinti pagal EN ISO 15797 standartą. Tunnel džiiovimas Skalbimo procedūra 1-8

RO

Va rugam cititi aceste instructiuni cu atentie inainte de a folosi echipamentul de protectie. Trebuie de asemenea sa consultati ofiterii de siguranta sau superiorul direct si privira articolele vestimentare potrivite pentru situatia dvs de lucru. Pastrati aceste instructiuni cu grija pentru a le consulta oricand.

CE

Cititi cu atentie eticheta produsului pentru informatii detaliate referitoare la standardele de conformare. Sunt aplicabile doar standardele si pictogramme care apar atate pe produs cat si in manualul de utilizare de mai jos. Toate aceste produse sunt in conformitate cu cerintele Regulamentului (EU 2016/425)



EN ISO 13688-2013 + A1-2021
Articole vestimentare de protectie vezi eticheta)
 Cerintele generale specificate in acest Standard European (vezi eticheta) oricareor, varsta, dimensiuni, marcarje pentru articolele vestimentare e informatii e informatii de utilizator.
 A- Inaltime recomandata oferitor
 B- Circumferinta piept recomandata utilizator
 C- Circumferinta taliei recomandata utilizator
 D- Dimensiune inferioara picior recomandata utilizator



EN ISO 11612:2015
Protective Clothing – Clothing to protect against heat and flame. (see label)

Acest standard specific cerintele de eficienta pentru articolele vestimentare facute din materiale flexibile menite a protejeze corpul utilizatorului, cu exceptia mainilor, de caldura si/sau flacara. Cerintele de eficienta din acest standard international se aplica articolelor vestimentare ce nu pot fi purtate pe gama larga de intrebuintari, atunci cand este nevoie de echipamente cu proprietati limitate raspundare flacara si in caz ca utilizatorul este expus la caldura convectiva sau radianta sau impropasare cu metal topite.

Cod A: Raspandire limitata flacara (A1 Siguranta ingluga, A2 Margine ingnifuga)

Cod B: Protectie caldura convectiva -3 nivele (unde nivelul 3 este cel mai inalt)

Cod C: Protectie caldura radianta -4 nivele (unde nivelul 4 este cel mai inalt)

Cod D: Protectie impropasare aluminiu topit -3 nivele (unde nivelul 3 este cel mai inalt)

Cod E: Protectie impropasare fier topit -3 nivele (unde nivelul 3 este cel mai inalt)

Cod F: Protectie caldura de contact -3 nivele (unde nivelul 3 este cel mai inalt)

EN ISO 11612

In eventualitatea unei impropasari accidentale cu lichide chimice sau inflamabile pe hainele acoperite de acest standard international in timp ce acestea sunt purtate, utilizatorul trebuie sa lasa imediat (din momentul de risc) si sa inlature cu grija echipamentul, asigurandu-se ca substantele chimice si lichidele nu intra in contact cu pielea. Ulterior hainele trebuie fie curatate, fie scoase din uz. Ca caz este mai mare numarul, ca acest este mai indicat nivelul de protectie. Articolele vestimentare sub protectie metal topit EN ISO 11612 D sau E. In caz de impropasare cu metal topit, utilizatorul va purta imediat pe toate elemente sau va inlatura hainele. In caz de impropasare cu metal topit, in cazul in care articolul este purtat aproape de pielea pot elmina toate riscurile de ardere



EN 1149
Protective Clothing with Electrostatic Properties

Acest standard specific cerintele electrostatice pentru echipamente de protectie electrostatice disipative pentru a evita descarcari incendiar. Acest standard nu se aplica pentru protectie impotriva tensiunilor de retea.

EN 1149-1: 2006 – Metoda de testare pentru materiale suprafața conductoare

EN 1149-3: 2004 – Metoda de testare de descompunere in camera de incalzire uscate materialele

EN 1149-5: 2018 – Cerinte de performanta pentru toate materialele si articolele vestimentare.

EN1149-5

Persoana care poarta echipament de protectie electrostatice disipativa trebuie sa fie legata la sol corect. Rezistenta inter persoana si pamant trebuie sa fie mai mica de 10%, si expuran inaltcalmita potrivita. Hainele de protectie electrostatice disipative nu trebuie descurate sau inlaturate in prezenta mediilor inflamabile explozive sau in timp ce manevreaza substante inflamabile sau explozive

Hainele de protectie electrostatice disipative nu trebuie folosite in medii bogate in oxigen fara aprobare in prealabil din partea inginerului responsabil cu siguranta.

Eficienta electrostatice disipativa a hainelor de protectie electrostatice disipativa poate fi afectata prin utilizare, repera sau spalare si contaminare posibila.

Hainele de protectie electrostatice disipative trebuie sa acopere in permanenta toate materialele neconforme in timpul utilizarii obisnuite (inclusiv aplicare sau miscari)

Hainele nu trebuie schimbate sau incarcate cu extrate electrice sau logo-uri

EN1149-5: Nu trebuie pose obiecte metalice in exteriorul articolelor vestimentar cand se lucreaza in medii explozive

EN1149-5: Acest articol vestimentar nu trebuie folosit in combinatie cu altele care ofera un nivel de siguranta mai scazut.

“Imbracamintea disipativa electrostatice este destinata purtarii in zonele 1, 2, 20, 21 si 22 se vedea EN 60079-10 [7] si EN 60079-10 [8]. In care energia minima de aprindere a oricarui exploziv atmosferic nu este mai mica de 0,016 mJ



EN ISO 11611:2015
Protective Clothing for use in welding and Allied processes (See Label)

Acest tip de echipament de protectie este menit sa protejeze utilizatorul impotriva impropascarilor minore cu metal topit, contacte surse cu flacara, caldura radianta si aer, si sa scada posibilitatea unui soc electric prin contact accidental scurt cu conductorii electrici activi la tensiuni de tensiune de pana la aprox 100V ca in conditii normale de sudura. Transportul, murdaria si alti contaminanti pot afecta nivelul de protectie oferit impotriva contactului accidental scurt cu conductorii electrici activi la aceste niveluri de tensiune.

Acest standard international specifica 2 clase cu cerintele de eficienta specific (vezi tabel Anexa A din EN ISO 11611)

Clasa 1 este protectia impotriva tehnicilor si situatiilor de sudura mai putin periculoase, cauzand niveluri mai joase de stropi si caldura radianta.

Clasa 2 este protectia impotriva tehnicilor si situatiilor mai periculoase de sudura, cauzand niveluri mai ridicate de stropi si caldura radianta.

testarea materialului si a cusaturilor atat inainte cat si dupa pre-tratare
 Cod A: Raspandire limitata flacara (A1 Aprindere suprafata, A2: Aprindere margine)

EN ISO 11611

Urmarii tabelul din Anexa A pentru alegerea corecta a echipamentului potrivit pentru sudori
 Din motive operationale nu toate nivelurile de tensiune de sudura cu instalatii de aer electric pot fi protejate impotriva contactului direct. Protecția suplimentara pentru corp poate fi necesara ce: tensiune de sudura deasupra capului.
 Acest articol vestimentar este menit sa protejeze doar impotriva contactului scurt din neglijenta cu particule active cu aer electric, si vor fi necesare straturi de izolatie flacara suplimentare in caz de risc crescut de soc electric, articolele conform cu cerintele EN ISO 11611 sunt menite sa ofere protectie impotriva contactului scurt, accidental cu conductorii electrici activi la tensiuni de pana la 100V AC. Cresterea continutului de oxigen in aer poate reduce protectia echipamentului de protectie al sudorului impotriva flacarii. Trebuie avut grija atunci cand se duce in spatii inchise in caz ca atmosfera se poate incarca cu oxigen
 Haina de protectie in sine nu asigura protectie impotriva surselor electrice. In timpul sudurii trebuie asigurate straturi izolate adecvate pentru a preveni contactul sudorului cu parti conductoare de electritate ale echipamentului.
 Pericolele de care poate proteja haina includ flacari, impropasare cu metal topit, caldura radianta, contact electric accidental scurt.

Tip imbracamintei sudor	Criterii de selectie referitoare la proces	Criterii selectie in functie de conditiile de mediu
CLASA 1	Tehnici de sudura manuala cu formare usoara de impropasare sau stropi, ex - Sudura cu gaz - Sudura TIG - Sudura MIG - Sudura Micro Plasma - Sudura tare - Sudura punct - Sudura MMA (cu electrod acoperit cu rutil)	Operatii masini, ex.de: - Masini taiera cu oxigen - Masini de plasma - Masini de sudura rezistenta - Masini pentru pulverizare termica - Banc de sudura
CLASA 2	Tehnici sudura manuala cu formare de impropasari si stropi dur, ex - Sudura MMA (cu electrod gaze bazate cu celuloza) - Sudura MIG (cu CO ₂ sau gaze amestecate) - Sudura MIG (cu curent inalt) - Sudura cu arc sub strat de flux - Taiera cu plasma - Crautire - Taiera cu oxigen - Pulverizare termica	Operatii masini, ex.de: - In spatii inchise, - La sudura/taiera deasupra capului sa in pozitii comparabile de constrangere

RECOMANDARI IMPORTANTE

Pentru a imbraca si dezbraca acest articol vestimentare, desfaceti pentru a evita sistemele de strangere. Echipamentul trebuie purtat inodus fier
 Purtați doar haina marimea potrivita. Produsele care sunt fier prea largi, fie prea stramg restrictioneaza miscarea si nu vor oferi nivel gauri de protectie. Marimea acestor produse este marcata pe ei (cititi intotdeauna eticheta)

Daca haina are gluga atasata, aceasta trebuie purtata in timpul lucrului
 Pantaloni sau salopetele trebuie purtate in combinatie cu un articol vestimentar potrivit in partea de sus, si la fel jachetele sau pantaloni trebuie purtate in combinatie cu ceva potrivit in partea de jos. Utilizatorul trebuie a se asigura ca evata suprapunere advertea din jacheta si pantaloni atunci cand mainile sunt intinse complet deasupra capului si cand sta aplicat.

Daca echipamentul are buzunare la genunchi aceste trebuie cu aba elemente de protectie pentru genunchi in conformitate cu EN14404:2004, pentru a evita aplicatii medicale. Dimensiunea elementelor d protectie pentru genunchi trebuie sa fie d 195x145x15 mm (lungime x latime x grosime). Cu toate acestea, protectie pentru genunchi nu ofera protectie totala. Intaritul de la genunchi ataseaza imbracamintei spores confortul si intarces (haina). Ele nu ofera utilizatorul protectie impotriva unor posibile complicatii medicale.

Produsatorul nu isi asuma responsabilitatea in caz de folosire incorecta sau necorespunzatoare.
 Efectul de izolare al echipamentului de protectie va fi redus in caz de umezala, umiditate sau transpiratie.
 Hainele murdare pot duce la protectie redusa, iar daca se murdare:

foarte tare sau devin imposibil de curatat trebuie inlocuite cu una noua. Articolele deteriorate nu trebuie reparate- trebuie inlocuite cu unele noi. Articolele de aruncat trebuie aruncate in conformitate cu regulile locale in acest sens.
 Pentru a reduce riscul de contaminare nu spalati in medii casnice.

Marinii si modele disponibile: Alegeti marimea in functie de marimea corecta din tabel pentru piept si talie. Aceste articole permit purtarea confortabila si pot fi purtate peste haine mai voluminoase. Pentru protectie integrala, utilizatorul va trebui a aporata masini EN 407 sau EN 12477, Ghete (EN 20345) si/sau casa de protectie EN 397.

Depozitare: NU depozitati in spatii cu expunere directa si puternica la soare. Depozitati in zone curate si uscate.

Intretinere:Produsatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru articolele a caror eticheta nu fost consultate, desfacuta sau inlaturata.

Eticheta Conținut fibre:Consultati eticheta articolului vestimentar pentru detalii conținut

Atenționare:Dac exista gluga, vedea periferica si auzul pot fi afectate

Banda reflectorizanta si eticheta: Banda reflectorizanta si etichetele nu se calca! Va rugam tineti eticheta pentru numarul si ciclul de sudura. Nu trebuie curat doar de contaminare din cadrul de sudura in legatura cu durata de viata a articolelor vestimentare. Aceste aparinde si de folosire, depozitare etc. Articolele vestimentare trebuie asigura atunci cand calitatea de protectie nu se mai aplica 1.5-a tins numarul maxim de spalare 2. Materialul a fost deteriorat fier de decolorare sau rupe 3 Galitatie reflectorizante ale benzii a-zis sters 4 Articollul este murdar si nu se poate curata, este crapat, ars sau tocii foarte tare

Etichete spalare: Consultati eticheta articolului pentru detalii spalare

	Temperatura maxima 30°C, proces mediu		Uscati pe sarmă
	Temperatura maxima 40°C, proces mediu		Uscati prin picurare pe sarmă
	Temperatura maxima 40°C, proces normal		Nu se calca
	Temperatura maxima 60°C, proces normal		A se calca la maxim 110°C
	Nu folositi inalator		A se calca la maxim 150°C
	Nu folositi uscare automata		Nu curatati uscat
	Uscati in uscator la nivel scazut		Curatare uscata profesionala
	Uscati in uscator la nivel normal		

-
-
-
-
-
-
-



Spalarea Industriala a imbracamintei se face in concordanta cu EN ISO 15297

Uscare in tunel
 Procedura de spalare 1-8

MAX Maxim 50 50x spalari	MAX Maxim 25 25x spalari	MAX Maxim 12 12x spalari	MAX Maxim 5 5x spalari
---	---	---	---



Prosimo, da pred uporabo tega zaščitnega oblačila skrbno preberete ta navodila. Prav tako se s svojimi koordinatami za varnost in zdravlje ali v neposredni nadležnosti posvetujte glede primerih oblačil za vsako specifično delovno situacijo. Skrbno shranite ta navodila, tako da si jih lahko kadarkoli ogledate.



Podrobne informacije o ustrešnih standardih najdete na etiketi izdelka. Uporabljajte se samo standardi in kone, ki se pojavljajo na izdelku in v podatkih za uporabnike spodaj. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU) 2016/425.



EN ISO 13688:2013 + A1:2017 Zaščitna oblačila (glejte etiketo)
Splošne zahteve za energijski standard dovoljo splošne zahteve glede ergonomije, stanjvanja, veljavnosti, označevanja zaščitnih oblačil in za informacije, ki jih zagotavlja proizvajalec.

- A = Priporočen razpon višine uporabnika
- B = Priporočen obseg prsi uporabnika
- C = Priporočen obseg pasu uporabnika
- D = Priporočen mera notranje strani noge uporabnika



EN ISO 11612:2015

Zaščitna oblačila – Oblačila za zaščito pred vročino in ognjem. (glejte etiketo)

Ta standard določa zahteve glede zmogljivosti oblačil, izdelanih iz pružnih materialov, ki so zasnovani zaščito telesa uporabnika, razen rok, pred vročino in/ali ognjem.

Zahteve glede zmogljivosti, opredeljene v tem mednarodnem standardu, se uporabljajo za oblačila, ki se lahko nosijo za široko paleto končne uporabe, kjer obstaja potreba po oblačilih z lastnostmi omogočajo širjega ognja in kjer je lahko uporabnik izpostavljen sevanju, konvektivni ali kontaktni toploti ali brizgom razpršenim kovine.

- Koda A:** Omejeno širjenje plamena (A1 Površinski vžig, A2 Robni vžig)
- Koda B:** Zaščita pred konvektivno toploto - 3 ravni (pri čemer raven 3 pomeni največjo zmogljivost)
- Koda C:** Zaščita pred toplotnim sevanjem - 4 ravni (pri čemer raven 4 pomeni največjo zmogljivost)
- Koda D:** Zaščita pred brizgi stajalega alumina - 3 ravni (pri čemer raven 3 pomeni največjo zmogljivost)
- Koda E:** Zaščita pred brizgi stajalega železa - 3 ravni (pri čemer raven 3 pomeni največjo zmogljivost)
- Koda F:** Zaščita pred kontaktno toploto - 3 ravni (pri čemer raven 3 pomeni največjo zmogljivost)

EN ISO 11612

V primeru slučajnega brizganja kemikalij ali vnetljivih tekočin na oblačila, ki jih zajema ta mednarodni standard, se mora uporabnik med nošenjem nemudoma umakniti (iz nevnevarnega okolja) in oblačila previdno sleči ter zagotoviti, da kemikalije ali tekočina ne pridejo v stik s katerikoli delom kože. Oblačila se morajo nato očistiti ali odstraniti iz uporabe.

Vžigajoči je tevilka, vsič je raven zaščite. Oblačila, ki se sklicujejo na EN ISO 11612 D ali E zaščito pred stajalno kovino, mora uporabnik takoj zapustiti delovno mesto in odstraniti oblačilo. V primeru brizga stajalne kovine, oblačilo, če se nosi neposredno na koži, morate ne bodi odpravilo vsje tveganje opekline.



EN 1149

Zaščitna oblačila za elektrostatični lastnosti

Ta standard opredeljuje elektrostatične zahteve za elektrostatično disipativna zaščitna oblačila, da bi se izognili zaobiljnim izpustom. Ta standard se ne uporablja za zaščito pred omejeno napetostjo.

- Med nošenjem je potrebno oblačila v celoti pridrži.
- EN 1149-1:2006 – Testna metoda za površinske točne tkanine.
- EN 1149-3:2004 – Testna metoda izmeritve nabojno za vse tkanine.
- EN 1149-5:2018 – Zahteve glede zmogljivosti tkanin in oblačil.

EN 1149-5

Oseba, ki nosi elektrostatično disipativna zaščitna oblačila, mora biti ustrezno ozemljena. Uporabnik med osebo in zemljo sme biti manjša od 10¹⁰Ω, npr. z nošenjem ustrezne obuje. Elektrostatično disipativna zaščitna oblačila ne smejo biti odpeta ali odstranjena ob prisotnosti vnetljivih eksplozivnih ozračij ali pri rokovanju z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi. Elektrostatično disipativna zaščitna oblačila se ne smejo uporabljati v kislim bogatenem ozračju, brez predhodne odobritve pristojnega varnostnega inženirja. Na elektrostatično disipativno zmogljivost elektrostatično disipativnih zaščitnih oblačil lahko vpliva obraba, trganje, pranje in možna kontaminacija.

Elektrostatično disipativna zaščitna oblačila morajo trajno prekrivati vse neskladne materiale pri normalni uporabi (vključno uporabljanjem in gibanjem).

Oblučila se ne sme spreminjati ali opremljati z dodatnimi nalepkami ali logotipi.

EN 1149-5 – Pri delu v eksplozivnem okolju, ne sme biti na zunanji strani oblačil pritrjen noben kovinski predmet.

EN 1149-5 – Oblučila se ne sme uporabljati v kombinaciji z drugimi oblačili, ki zagotavljajo nižjo raven zaščite.

* Oblučila za razprševanje elektrostatike so namenjena za nošenje v ovanh 1, 2, 20, 21 in 22 (glej EN 60079-10-1:17) in EN 60079-10-2(B)), v katerih je minimalna energija vžiga eksplozivna ne manj kot 0,016 mJ



EN ISO 11611:2015

Zaščitna oblačila za uporabo pri varjenju in povezanih postopkih (glejte etiketo)

Ta vrsta zaščitnih oblačil je namenjena za zaščito uporabnika pred brizgi stajalne kovine, kratkim stikom z ognjem, toplotnem sevanju in obklopm ter zmanjšuje možnost električnega udara, ob kratkotrajnem, slučajnem stiku z električnimi vodniki, pod napetostjo do približno 100 V enosmerna teka, v normalnih pogojih varjenja. Znoj, umazanija ali druga nesnaga, lahko vplivajo na raven zaščite pred kratkotrajnim, slučajnim stikom z električnimi vodniki pri tej napetosti.

Ta mednarodni standard opredeljuje dva razreda, s posebnimi zahtevami glee zmogljivosti (glejte Aneks A, mrežo z EN ISO 11611).

Razred 1 pomeni zaščito pred manj nevarnimi varilnimi tehnikami in situacijami, ki povzročajo nižje ravnje škropljenja in sevalne toplote.

Razred 2 pomeni zaščito pred bolj nevarnimi varilnimi tehnikami in situacijami, ki povzročajo višje ravnje škropljenja in sevalne toplote.

Testiranje materiala in šivov, tako pred kot po predobdelavi: Koda A: Omejeno širjenje plamena (A1 Površinski vžig, A2 Robni vžig)

EN ISO 11611

Za ustrezno izbiro razreda zaščitnih oblačil varilcev, sledite mreži z Aneksa A. Zaradi operativnih razlogov, ne morejo biti vsi deli v varilno napetostjo zaščiteni pred neposrednim stikom. Mogoče bo potrebna dodatna delna zaščita telesa, npr. pri varjenju nad glavo. Oblučila je namenjeno samo za zaščito pred kratkim, slučajnim stikom z deli pod napetostjo tokokrogga obklopnega varjenja; kadar obstaja povečano tveganje električnega udara, bodo potrebne dodatne plasti električne izolacije; obliko, ki izpolnjuje zahteve EN ISO 11611, so zasnovana za zaščito pred kratkotrajnim, nenamernim stikom z električnimi vodniki pod napetostjo, pri napetostih do približno 100 V enosmernega toka. Povečanje vsebnosti kisika v zraku bo zmanjšalo zaščito zaščitne obleke varilcev pred ognjem. Pri varjenju v zaprtih prostorih je potrebna parjilnost, vsaj še možno, da postane okretno obročeno kroglo. Sama zaščitna oblačila ne zagotavljajo zaščite pred električnim udarom. Med varjenjem je potrebno zagotoviti ustrezne izolacijske plasti, za preprečevanje stika varilca z električnimi prevodniki deli njegove opteme. Nevarnosti, proti katerim je namenjeno zaščitno oblačilo, vključujejo ogenj, brizge stajalne kovine, toplotno sevanje, kratkotrajno, naključno stik z elektriko.

Vrsta oblačila varilca	Izbirni kriteriji, povezani s postopkom:	Izbirni kriteriji, glede na okoljske pogoje:
RAZRED 1	Ročne tehnike varjenja s tvorbo svetlobe npr. brizgov in klajpic <ul style="list-style-type: none"> • Plinsko varjenje • TiG varjenje • MIG varjenje • Makroplazemsko varjenje • Spajkanje • Točkovo varjenje • MMA varjenje (z rutilom prekrita elektroda) 	Uporavljanje s stroji, npr.: <ul style="list-style-type: none"> • Stroji za plamensko rezanje • Stroji za plazemsko rezanje • Stroji za upovorno varjenje • Stroji za termično pršenje • Varilna klap
RAZRED 2	Ročne tehnike varjenja z npr. močno tvorbo brizgov in klajpic: <ul style="list-style-type: none"> • MMA varjenje (z osnovno ali selulazno prekrito elektrodo) • MIG varjenje (s CO₂ ali mešanico plinov) • MIG varjenje (z visokim tokom) • Samozagoteno obklopnno varjenje pod tokom • Plazemsko rezanje • Dolbljenje • Plamensko rezanje • Termično pršenje 	Uporavljanje s stroji, npr.: <ul style="list-style-type: none"> • V zaprtih prostorih • Pri varjenju/rezanju nad glavo ali v podobnih nenaravnih položajih

POMEMBNA PRIPOROČILA

Pri oblačenju in izpostavitvi oblačil, vedno v celoti odprite pritrilne sisteme. Oblučila je potrebno nositi čvrsto zapeta. Nosite samo oblačila ustrezne velikosti. Izdelki, ki se nosijo neposredno ohlajni ali preveč tisti, bodo omejili gibanje in ne bodo zagotavljali optimalne ravnje zaščite. Velikost te izdelkov je označena na njih (vedno preberite etiketo).

Če ima oblačilo priloženo kapuco, jo mora uporabnik med delom nositi. Hlazi ali kombinacije z oprsnikom je potrebno nositi v kombinaciji s primeranim vrhnjim delom, tako kot je jalke in hlade potrebne nositi v kombinaciji s primeranim spodnjim delom. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno pokrivanje med jakno in hlačami, ko ima roke popolnoma razširjene nad glavo in ko v upogibnem položaju.

Če ima oblačilo žepa za kolenske ščitnike, je slednje potrebno zagotoviti in morajo biti skladni z EN1404-2004, da bi preprečili zdravstvene zaplete. Dimenzije kolenskih ščitnikov morajo biti 195 x 145 x 15 mm (določena širina x debelina). Vendar zaščita za kolena je ustrezna, če absolutne zaščite. Dodane kolenske zaplate služijo za povečanje udarcev in delujejo kot odprete (ljudski). Uporabnik ne ščitjo pred razvojem možnih zdravstvenih zapletov.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne uporabe. Izolacijski učinek zaščitne obleke se ne zmanjša z makrotko, vlogo in znojem.

Umazana oblačila lahko privedejo do zmanjšanja zaščite; kadar koli to oblačilo postane dokončno umazano ali kontaminirano, ga je potrebno zamenjati z novim. Poškodovana oblačila se ne smejo popravljati - namesto tega jih

zamenjajte z novimi. Obraščena oblačila je potrebno zvežati, v skladu z lokalnimi predpisi za odstranjevanje odpadkov. Da bi zmanjšali nevarnost kontaminacije, oblačil ne perite doma.

Razpoloživa velikost in izbor izberite model, glede na pravo veljost pri pasu, upoštevajte tabelo velikosti. Ta oblačila imajo varilni dodatek za udobje in omogočajo nošenje oblačila pred srednje debelih oblačil. Za celovito zaščito, ko morda uporabnik nosi nosilne rokavice (po EN 407 ali EN 12477), škornje (v skladu z EN 20345) ali zaščitno čelado (EN 397).

Shranjevanje: NE hranite na mestih, ki so izpostavljena neposredni ali močni sončni svetlobi. Hranite v čistih, suhih pogojih.

Neza: Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za oblačila, kjer so oznake za nege prezre, izbrisanje ali odstranjevanje.

Oznaka glee vsebnosti vlaken: Za ustrezne vsebnosti podrobnosti, si ogledite etiketo oblačila.

Opozorilo: Če obstaja kapljica, se perirni vi in sluh lahko poslabšata. **Retro-odsevni trak in etikete:** Retro-odsevna trak in etikete ne smete likati! Glede števila in pralnih ciklov, si ogledite etiketo oblačila.

Navedeno maksimalno število ciklov pranja ni edini dejavnik, povezan z življenjsko dolžino oblačila. Življenjska doba je odvisna tudi od uporabe, shranjevanja, nege, itd. Oblučila je potrebno zvežati, ko zaščitne lastnosti več ne veljajo, npr. 1. Doseženo je maksimalno število pranj. 2. Material je bil poškodovan, bodisi z žlebovitostjo ali pa je raztrgan. 3. Odvečne lastnosti traku so zbledle. 4. Oblučila je trajno umazano, razpokano, zažgano ali močno odrgnjeno.

Oznake glede vzdrževanja in pranja: za ustrezne podrobnosti glede pranja, si ogledite etiketo oblačila.

- Maks. temp. 30°C, blag postopek
- Maks. temp. 40°C, blag postopek
- Maks. temp. 40°C, normalen postopek
- Maks. temp. 60°C, normalen postopek
- Ne uporabljajte belil
- Ne sušite v sušilnem stroju
- Nežno sušite v sušilnem stroju
- Normalno sušite v sušilnem stroju

- Sušite na vrvi
- Sušite mokro na vrvi
- Ne likajte
- Likajte pri maks. 110°C
- Likajte pri maks. 150°C
- Ne čistite v kemični čistilnici
- Čistite v profesionalni kemični čistilnici

MAX	Maksimalno	MAX	Maksimalno	MAX	Maksimalno	MAX	Maksimalno
50x	50 pranj	25x	25 pranj	12x	12 pranj	5x	5 pranj



Pri industrijskem pranju oblek, je ocenjeno, da je Odpornost na oblika primeroma za industrijsko pranje v skladu s standardom EN ISO 15797.

Tunel sušenja Postopek pranja 1-8

Använder information

119-USP

SE

Läs bruksanvisningen noga innan du använder skyddskläder. Du bör också kontakta din skyddsombud eller närmaste chef när det gäller lämpliga kläder för din specifika arbetsituation. Förvara dessa instruktioner noggrant så att du kan höra dem när som helst.



Se produktens etikett för detaljerad information om motsvarande standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU 2016/425).



EN ISO 13698:2013 + A1:2021

Skyddskläder (se etiketten)

Allmänna krav Enligt Europastandard anger allmänna krav på ergonomi, åldrande, dimensionering, märkning av skyddskläder och om information från tillverkaren.

- A = Rekommenderad höjd utöver de användaren
- B = Rekommenderat bröst omkrets av användaren
- C = Rekommenderad midjomkrets av användare
- D = Rekommenderad insida av benets mätning av användaren



EN ISO 11612:2015

Skyddskläder - Kläder för att skydda mot värme och lågor. (Se etiketten)

Standarden specificerar prestandakrav för kläder tillverkade av flexibel material som är avsedda att skydda bärarens kropp, utom händerna, från värme och/eller lågor. De prestandakrav som anges i denna internationella standard gäller för plagg som kan bäras för ett brett spektrum av slutanvändningar, där det finns ett behov av kläder med begränsad flamspridningsegenskaper och där behållningen kan utsättas för strålning eller konvektiv eller kontakt värme eller stänk av smält metall.

Kod A: Begränsad flamspridning (A1) yttantändning, A2 kantantändning)

Kod B: Skydd mot konvektivvärme - 3 nivåer (där nivå 3 är den högsta prestanda)

Kod C: Skydd mot strålning - 4 nivåer (där nivå 4 är den högsta prestanda)

Kod D: Skydd mot smält Aluminium stänk - 3 nivåer (där nivå 3 är den högsta prestanda)

Kod E: Skydd mot smält järn stänk - 3 nivåer (där nivå 3 är den högsta prestanda)

Kod F: Skydd mot kontaktvärme - 3 nivåer (där nivå 3 är den högsta prestanda)

EN ISO 11612

I händelse av en oavsiktlig stänk av kemiska eller brandfarliga vätskor på kläder som omfattas av denna internationella standard samtidigt bärs, bäraren omedelbart återkalla (från farlig miljö) och försiktigt bort plagget (s) till att de kemikaler eller vätska inte komma i kontakt med någon del av huden. Kläderna ska därefter rengöras eller tas ur drift.

Yu högre siffra, desto högre säkerhetsnivå.

Plagg som håvdr EN ISO 11612 D eller E smält metallskydd i händelse av en smält metall stänk, skall bäraren lämna arbetsplatsen omedelbart och ta plagget. I händelse av en smält metall stänk, kan plagget som bärs närmast huden inte eliminera alla risker för brännskador.



EN 1149

Skyddskläder med elektrostatiska egenskaper

Denna standard anger elektro krav på elektrostatiskt avledande skyddskläder för att undvika brand utsläpp. Denna standard är inte tillämplig för skydd mot närspänning.

Plagg måste höft fast man bärs

EN 1149-1: 2006 - Provningemetod för ytan ledande tyger.

EN 1149-5: 2004 - Laddnings förfall testmetod för alla tyger.

EN 1149-5: 2018 - Prestandakrav för tyger och kläder.

EN 1149-5

Den person som bär elektrostatiskt avledande skyddskläder skall vara ordentligt jordad. Motståndet mellan personen och jorden skall vara mindre än 10⁶ Ω, t.ex. genom att bära lämpliga skor

Elektro avledande skyddskläder får inte vara öppna eller tas bort medan i närvaro av lättantändliga explosiv atmosfär eller vid hantering brandfarliga eller explosiva ämnen

Elektro avledande skyddskläder får inte användas i syrerikad atmosfär utan förhåndsoppläkning av ansvarig skyddsingenjör. Den elektrostatiska avledande prestanda elektrostatiskt avledande skyddskläder kan påverkas av slitage, tvättning och eventuella föroreningar.

Elektro avledande skyddskläder skall permanent täcka alla icke uppfyller material under normal användning (inklusive böjning och rörelser)

Kläderna ska inte ändras eller förses med extra etiketter eller logotyper.

EN 1149-5 - Ingen metallfärbild skall fastsättas på utöden av plagget när man arbetar i en explosiv miljö

EN 1149-5 - Plagget får inte användas i kombination med andra plagg som ger en lägre säkerhetsnivå.

*Elektrostatiska dissipativa kläder är avsedda att användas i zoner 1, 2, 20, 21 och 22 (se EN 60079-10-1 [7] och EN 60079-10-2 [8]) där minsta antändningsenergi av explosiva ämnen atmosfären är inte mindre än 0,10mJ



EN ISO 11611:2015

Skyddskläder för användning vid svetsarbete eller likartat arbete (se etiketten)

Denna typ av skyddskläder är avsedd att skydda användaren mot små stänk av smält metall, kort kontaktid med låga, strålningvärme och bägen, och minimerar risken för elektriska stötar genom kortfristig, oavsiktlig kontakt med strömeförande ledningar på spänningar upp till ca 100 V dc vid normal svetsning. Svetsas, nedsmörning eller andra föroreningar kan påverka skyddsfunktion mot kortvarig oavsiktlig kontakt med strömeförande elektriska ledare på dessa spänningar.

Denna internationella standard specificerar två klasser med särskilda prestandastandarder

(se bilaga A Grid från EN ISO 11611).

Klass 1 är skydd mot mindre farliga svetssticker och situationer, som orsakar nerstrålning och strålningvärme.

Klass 2 är skydd mot fler farliga svetssticker och situationer, som orsakar högre nivåer av stänk och strålningvärme

Provning av material och sömmar före och efter förbandning:

Kod A: Begränsad flamspridning (A1) yttantändning, A2 kantantändning)

EN ISO 11611

Följ gällend från bilaga A för lämpligt val av klass av svetsare skyddskläder.

Av operativa skäl inte alla svetsningsansvarande ledare av bägsveptning anläggningar kan skyddas mot direkt kontakt.

Ytterligare pattekydd mot kroppen kan krävas t.ex. för svetsning av överhead.

Plagget är endast avsedd att skydda mot kortvarig oavsiktlig kontakt med strömeförande ledare av en bägsveptning krets, och att ytterligare elektriska isoleringsåtgärder som krävas om det finns en ökad risk för elektrisk chock: plagg som uppfyller kraven i EN ISO 11611 är utformade för att ge skydd mot kortvarig, oavsiktlig kontakt med strömeförande elektriska ledare vid spänningar upp till ca 100 V lagspänning

En ökning av halten av luftfukt minskar skyddet av svetsare skyddskläder mot elck. Försiktighet bör iaktas vid svetsning i trånga utrymmen om det är möjligt att atmosfären kan bli anrikad med syre.

Skyddskläder själv ger inte skydd mot elektriska stötar. Under svetsningen, bör lämpliga isolerande skikt för förhindra svets kontakt elektrisk ledande delar av en utrustning.

De risker mot vilka kläder avsedda att skydda inkluderar Flames, Smält metall stänk, strålningvärme, Kortstigtig oavsiktlig elektrisk kontakt.

Typ av svetsare kläder	Utvärskriterier som hänföer sig till processen:	Utvärskriterier som hänföer sig till miljöförhållanden
KLASS 1	<ul style="list-style-type: none"> • Gassvetsning • TIC-svetsning • MIG-svetsning • Micro Plasma Svetsning • Lödning • Punktsvetsning • MMA-svetsning (med rutil-täckt elektrold) 	Drift av maskiner, t.ex. ... av: <ul style="list-style-type: none"> • Syre skärmaskiner • Plasmaskärmaskiner • Mottståndsvetsmaskiner • Maskiner för termisk Spraying • Dansk Svetsning
KLASS 2	<ul style="list-style-type: none"> • MMA-svetsning (med grund- eller celluloså-täckt elektrold) • MMA-svetsning (med CO₂- eller blandade gaser) • MIG-svetsning (med hög ström) • Själv skrämd Pulver Bägsveptning • plasma --- POS=TRUNC • mejsling • gaskärlning • termisk sprutning 	Drift av maskiner, t.ex. ... av: <ul style="list-style-type: none"> • I slutna utrymmen, • På Svetsning / skärning eller • Målkåsis / begränsad Positioner

VIKTIGA REKOMMENDATIONER

Att sätta på och ta av kläder, alltid fullt ångar fästystem. Kläderna ska bäras ordentligt stängd.

Bara bära kläder av en lämplig storlek. Produkter som är antingen för löst eller för tätt kommer att påverka rörelse och kommer inte att ge den optimala nivån av skydd. Storleken på dessa produkter är märkta på dem (alltid läsa etiketten).

Om kläderna har en huvu detta måste bäras när bäraren fungerar. Byxor eller bib-överaller måste bäras i kombination med en lämplig topp. Inkluder jackor eller byxor måste bäras i kombination med en lämplig bottens. Bäraren måste se till att det finns en tillräcklig överlappning mellan jacka och byxor när armarna är helt utsträckt överhead och när bäraren böjer över.

Om kläderna har knäskyddsfickor dessa måste förses med knäskydd som uppfyller EN1444: 2004, för att förhindra medicinska komplikationer. Dimensionen av skyddsklädet måste vara 195 x 145 x 15 mm (längd x bredd x tjocklek). Däremot knäskydd inte ge absolut skydd. Knä fläckar läggs till kläder tjänar till att öka komforten och förhindra en förstärkning (av kläder). De skyddar inte användaren mot att utveckla eventuella medicinska komplikationer.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig vid felaktig eller felaktig användning.

Den isolerande effekten av skyddskläder kommer att minska med vata, fukt eller svett.

Smutsiga kläder kan leda till en minskning av skydd, bör helst detta plagg blivit österkalligen smutsig eller kontaminerad ersätta objektet med ett nytt.

Skadade kläder bör inte repareras - i stället ersättas med ett ny tagnel. Kasserade plagg ska kasseras i enlighet med lokala regler för

avfallshantering.

För att minska risken för kontaminering inte tvätta i en hemmiljö.

Tillgängligt storleksanspassa & Urval: Montera enligt korrigera bröst och midjemått, se storlekstabell. Dessa plagg har inbyggda ersättning för komfort och för att plagget att bäras över olika skrymmande kläder. För att få övergripande skydd, kan användaren behöva bära skydd (EN 407 eller EN 12477), stövlar (enligt EN 20245) och Skyddshjelm (EN 397).

Förvaring: Förvaras på platser med direkt eller starkt solljus. Förvara i rena, torra förhållanden.

Eftervård: Tillverkaren kommer inte att acceptera ansvar för kläder där två eller fler etiketter har ignorerats, utplånats eller tagits bort.

Fiber Content Label: Se skötselråd för motsvarande innehålls detaljer.

Varning: Om det finns en huvu, penlar syn och hörsel kan försämrars.

Retreflekterande band och etiketter: Reflektörkännande tejp eller etiketter bör inte strykas/Hämnas till klädvärdskillet för siffer och trycktrycker hävande/Det angivna maximala antalet rengöringscykler är inte den enda faktor som har samband med livslängden av plagget. Livslängden beror också på användning, vård lagring, etc. Kläder bör kasseras när de skyddande egenskaper inte längre gäller t.ex. år 1. Maximal tvättar uppnått. 2. Material har skadats antingen genom blekning eller har rivits. 3. De reflekterande egenskaperna hos bandet har bleknat. 4. Plagget är permanent smutsig, sprucken, bränd eller kraftigt skart av

Tvätt Etiketter: Se skötselråd för motsvarande tvätt detaljer.

- Max temp 30°C, mild process
- Max temp 40 °C, mild process
- Max temp 40 °C, normal process
- Max temp 60 °C, normal process
- Blek inte
- Torktumla ej
- Torktumlas låg
- Torktumlas

- linje tvor
- Drypp linje torr
- Ströyk linje
- Stryk inte
- Järn max 110 °C
- Iron max 150 °C
- Inte kemtvättas
- Professionellt kemtvätt

MAX 50x	Max 50 tvättar	MAX 25x	Max 25 tvättar	MAX 12x	Maximalt 12 Tvättar	MAX 5x	Max 5 Tvättar
---------	----------------	---------	----------------	---------	---------------------	--------	---------------



Industrial tvättade kläder har bestämt FR lämplighet för industrivård i enlighet med EN ISO 15797.

tunnel Torkning
Tvätta ordningen 1-8

AL

Ju lutemi lexoni keto udhëzime me kujdes para se te perdorni kete veshje te sigurise. Ju gjithashtu duhet te konsultoheni me zyrtar tuaj te sigurise ose supervisorin e lidhje me rrobat e percatshme per gjendjen tuaj te vecante te punes. Ruaji keto udhëzime me kujdes ne menyre qe ju mund te konsultoheni me te pas kohe.



Referojuni etiketes se produktit per informacion te detajuar mbi standartet perkatese. Njeve vetme standartet dhe ikonat qe shfaqen ne produktin dhe informacionin e perdoruesit me poshte. Te gjitha keto produkte jane ne perputhje me kerkesat e Rregullores (EU 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Veshje mbrojtëse (leve etiketues)
 Kerkesa te pergjithshme. Ky Standard Europan percatkon kerkesat e pergjithshme per ergonomi, durueshmësi, masazh, etiketimin e veshjeve mbrojtëse dhe informacionin rreth prodhuesit.
 A = Gjatësia e Perdoruesit
 B = Perimetri i Krahorit
 C = Perimetri i Belit
 D = Gjatësia e Këmbeve



EN ISO 11612: 2015
Protective Clothing – Clothing to protect against heat and flame. (see label)

Ky standard specifikon kerkesat e performances per veshje te bera nga materiale elastike te cilat jane te dizajnuara per te mbrojtur trupin e perdoruesit, pervec duarve, nje ne teazhtit dhe / ose flake. Kerkesat e performances te percaltuara ne kete standard nderkombetar jane te zbatueshme per veshje te cilat mund te vishen per nje game te gjere te punesh, ku ka nevojë per veshje te rezistente ndaj flake dhe ku perdoruesit mund te jete ekspozuar ndaj nxehtesie rezatuese ose konjektive ose kontakt ose ngushtesie te metalit te shkire.

- Kodi A :** Rezistencë ndaj Dëgjjes (A1 Ndejeje Ballore, A2 Ndejeje Perbrinjë)
- Kodi B :** Mbrojtje ndaj Nxehtesise Konjektive - me 3 nivele (Niveli 3 eshte me i larte)
- Kodi C :** Mbrojtje ndaj Nxehtesise Rezatuese - me 4 nivele (Niveli 4 eshte me i larte)
- Kodi D :** Mbrojtje ndaj Sferkatjeve te Aluminit te Shkire - me 3 nivele (Niveli 3 eshte me i larte)
- Kodi E :** Mbrojtje ndaj Sferkatjeve te Metalit te Shkire - me 3 nivele (Niveli 3 eshte me i larte)
- Kodi F :** Mbrojtje ndaj Nxehtesise ne Kontakt - me 3 nivele (Niveli 3 eshte me i larte)

EN ISO 11612
 Ne rast te nje sferkatje accidentale te lerejtes kimike ose lende djegje te veshje me kete standard nderkombetar ndesa duke u veshur, perdoruesit menjehere du te terhiqet (nga njezind rrezikshme) dhe te kujdes hapi rrobën duke siguruar qe kimikatet ose lenda djegje nuk ka bien ne kontakt me kureshtet. Veshje atehere du te pastrohen ose hequr nga shërbeni. Sa me i larte te jete numri, nje ne i larte eshte nivelin e mbrojtjes.
 Veshje me EN ISO 11612 /D ose E mbrojtje ndaj metalit te shkire: Ne rast te nje sferkatje te metalit te shkire, perdoruesit duhet menjehere te largohet per te hequr veshjen. Ne rast te nje sferkatje te metalit te shkire, ne oftoje veshje eshte veshur direkt mbi me lekures nuk mund te eliminohet te rrezikun qe lekura te jete lendarë nga ndojeja.



EN 1149
Protective Clothing with Electrostatic Properties

Ky standard specifikon kerkesat elektostatike per veshje mbrojtëse dissipative mbrojtëse per te shmangur shkarkimet e krahut. Ky Standard nuk zbatohet per mbrojtje nga rreza tenonice.
 Veshja duhet te jete plotësisht e berthyer gjate perdoritimit
 EN 1149-1 : 2006 - Testimi i percelshmërisë ne sferpaqet e pelhures
 EN 1149-3 : 2004 - Testimi i shkarkimit te ngarkes ne pelhure
 EN 1149-5 : 2018 - Kerkesat e performances per pelhuren dhe veshjet.

EN 1149-5
 Persona e veshur me veshje mbrojtëse ndaj shkarkimit elektostatik duhen te jene te togezuar. Rezistanca ndermjet e produktit shprehit duhet te jete me pak se 10⁹ Ohm. Kapacitet e duhur duhen veshur.
 Veshje mbrojtëse ndaj shkarkimit elektostatik nuk duhet zbeherth ose hien ne presence te ambiente me rrezik shperthyes ose djegje ose kur perdorin substancë shperthyes ose djegje.
 Veshje mbrojtëse ndaj shkarkimit elektostatik nuk duhet perdorur kur ka nivel te larte pergjendimi te Oksigjenit pa konsultuar me inzhinierin e sigurise.
 Performanca e shkarkimit elektostatik mund ndikohet nga prodorimi, larjet dhe contaminimi.
 Veshje mbrojtëse ndaj shkarkimit elektostatik duhet te mbulojne pjeset e trupit gjate levizjeve dhe perkules.
 Veshje nuk duhet ndryshuar ose te vendosen logo dhe etiketa.
 EN1149-5 - Nuk duhet te kete pjesë metalike ne sferpaqet e veshjes kur punohet ne abjente shperthuese
 EN1149-5 - Veshja nuk duhet perdorur bashke me veshje qe mundesojne mbrojtje me te ulet.
 *Veshje te shkarkimit elektostatik duhet te vishen ne zonen 1, 2, 20, 21 & 22 (shih EN 60079-10 | 7) | (shih EN 60079-10-2) | (në te cilën energjia minimale e ndejes e ndanjat atmosfera ekspozive nuk është me pak se 0.01Jm)



EN ISO 11611:2015
Protective Clothing for use in welding and Allied processes (See Label)

Ky lloj i veshjeve mbrojtëse ka per qellim per te mbrojtur te perdoruesin kunder sferkatjeve te vogla te metalit te shkire, per nje kohe te shkurter te kontaktit me flake, nxehtesie rezatuese dhe harkut elektrk, dhe minimizon mundesin e perquljes per energji elektrike me afat te shkurter, ne tensione deri ne rreth 100 V d.c., ne kushte normale pune gjate saldimit. Djegjes, pishelaje apo ndotesve tjera mund te ndikojne ne nivelin e mbrojtjes se parashikuar ndaj percures elektrike ne kete tjensje.
Ky standard nderkombetar percaton dy klasa me kerkesat specifike te performances (Shih Shtojçen A Grid nga EN ISO 11611).
Klasi 1 eshte mbrojtje nga metoda dhe situata saldimit me rrezikshmet te ulet, qe shakaton nivelin me te ulet shkëndije dhe nxehtesie rezatuese.
Klasi 2 eshte mbrojtje nga metoda dhe situata saldimit me rrezikshmet te larte, qe shakaton nivelin te larta shkëndije dhe nxehtesie rezatuese.

Testimi i pelhures dhe i qepjeve para dhe mbas trajtimit:
 Kodi A : Rezistencë ndaj Dëgjjes (A1 Ndejeje Ballore, A2 Ndejeje Perbrinjë)

EN ISO 11611
 Referohu te Anksi A Per veshje qe ofron mbrojtjen e duhur gjate saldimit
 Per arsyë operative jo te gjitha te njehet e tensioni saldimit mbase pjesë te instalimeve te saldimit me harkud mund te mbrohën nga kontakti i dretpredoretje. Pjesë mbrojtëse per trupin e duhur ndaj saldimit ne lartësi
 Veshja mundeson mbrojtje ndaj elektricitetit kur preket rrezatësi për një çast dhe harkut elektrik, perdoruesit duhet te perdore materiale izoluese elektrike dheose ne situata me rrezikshmet te larte. Veshjet jane sipas standarte EN ISO 11611 qe mundeson mbrojtje ndaj elektricitetit deri ne 100 V d.c kur preket rrezatësi për një çast.
 Rriza e pergjendimit te oksigjenit redukton mbrojtjen e saldatorëve. Kujdes duhet te behet ne abjente te ngushta ku mundesia e rritjes se pergjendimit te oksigjenit është me e larte.
 Veshjet mbrojtëse ne vetevet nuk te mbrojnë nga elektriciteti. Gjatë saldimit pajtije te tjera duhen perdorur per mbrojtje ndaj pjesëve elektrike te expozuara.
 Rrezikjet qe veshja eshte ndertuar per te mbrojtur jane, flakët, sferkatjeve te metalit te shkire,nxehtesise rezatuese, prekje te casit te pjesëve elektrike.

Llojet e Veshjeve per Saldatorët	Kriterjet seleksionuese ne lidhje me procesin:	Kriterjet seleksionuese ne lidhje me kushtet ne abjentin e punes:
KLASI 1 Saldim manual qe krijon sferkatje dhe pika te lehta, p.sh • Saldim me Gas • Saldim MIG • Saldim MIG • Saldim me Micro Plasma • Saldim me baker dhe zink • Saldim MMA • Saldim Spaa (me elektrode te veshur rrotlle)	Saldim manual qe krijon sferkatje dhe pika te renda, p.sh • Saldim MMA (me elektrode te veshur basic ose cellulose) • Saldim MIG (me CO ₂ ose gas te perzier) • Saldim MIG (me tension te larte) • Saldim Self-Shielded Flux Core Arc • Preje me Plasma • Saldim Spot • Preje me Oksigjen • Sprucim Termik	Operimi i makinerive, p.sh: • Makineri Preje me Oksigjen • Makineri Preje me Plasma • Makineri Saldim me Rezistence • Makineri Sprucim Termik • Tavoline Saldimi
KLASI 2 Saldim manual qe krijon sferkatje dhe pika te renda, p.sh • Saldim MMA (me elektrode te veshur basic ose cellulose) • Saldim MIG (me CO ₂ ose gas te perzier) • Saldim MIG (me tension te larte) • Saldim Self-Shielded Flux Core Arc • Preje me Plasma • Saldim Spot • Preje me Oksigjen • Sprucim Termik		Operimi i makinerive, p.sh: • ne Abjente te Ngushta • Saldim Preje siper perdoruesit ose ne Situata te Ngushtme

REKOMANDIMET TE RENDESISHEME

Per te veshur dhe zveshur lironi te gjitha pjeset e sistemit mbrojtës.
 Veshjet duhen perdorur te byllura komplet
 Vsh vetem masen tene te perthshme. Veshjet qe jane me te medha ose me te ngushta nuk lejojne te levizesh lirshem dhe nuk te mundesojne mbrojtjen optimale. Masat jane te etiketa ngjitur te produktit.
 Nese veshja ka kapuc atehere duhet veshur gjate punes.
 Pantallonat ose Koinohinet me rripa duhen veshur me nje Xhakete te perqasthese dhe anasjelles. Xhaketa dhe Pantallonat duhen te kene nje pjesë mblulme te perbashket reserve per te mblulur trupin kur te kalohet lart ose kur perkulesh.
 Nese veshja ka xhepa per mbrojtjen e gjurit atehere mbrojtësit e gjurit duhen te jene ne perputhje me EN14404:2004, per te parandaluar komplikimet mjekesore. Mbrojtësit e gjurit duhet te jene 195 x 145 x 15mm (gjatësia x gjeresia x trashesia). Megjithate, Mbrojtësit e gjurit nuk ofron mbrojtje absolute, ato shërbeje per te rritur rehatine dhe te veprojne si perfortim te veshjes. Ata nuk e mbrojtne te perdoruesin kunder zhvillimit te komplikimeve te mundshme mjekesore.
 Prodhuasi nuk eshte pergjegjës per perdorim jo korrekt.
 Aftesite izoluese mbrojtëse uleten nga lagështia, djersa dhe kur njomon. Veshjet e ndotura ose te bera sipas mund te reduktojnë mbrojtjen.
 Nese veshje eshte bera qe a ndotura nuk pastrohet duhet drohet me nje veshje te re.
 Veshjet e demtuara nuk duhen riparuar por te ndërohet me nje veshje te re.
 Veshjet duhen te hidhen sipas rregullave te vendit te operimit.
 Per te eliminuar perqanjen e ndotesave mose te lahni me veshjet e perditshme shtepjake.
Masat dhePerzhjedhja: Pergjithdheri permast qe ju pershaten sa

me mire, referohuni te tabela e madhesise. Keto veshje jane ndertuar per per lirshem ne levizje dhe per rehati dhe per te veshur mbi veshje te mesme. Per mbrojtje te plote mund te kene nevojë te veshje dorashka (EN 407 ose EN 12477), çizme (ne EN 20345) dhe ose helmesta sigurise (EN 397).

Magazini:Mosi ruaje ne rrezet e diellit te forte. Duhet mblajtur ne kushte te pastra, te thata.

Perkujdesja: Prodhuasi nuk do te pranaje pergjegjise per veshje ku etiketat e kujdesit jane rrujuar, fshire ose hequr.

Etiketa e Permabajtes:Referojuni etiketes veshje per detajet e permabajtes perkatese.

Kujdes: Kapuci mund te reduktoje shkikimin perlfenik dhe degjimin

Shiriti Retroreflective dhe etiketa: Shiriti Retroreflective ose etiketat nuk duhet te hekurson!
 Ju lutem referohuni te etiketa veshjes per numrin dhe larjet e vendit.
 Numri deklaruar maksimal i cikleve te pastrimit nuk eshte faktori i vetem ne lidhje me jeten e veshje. Jetejagësia duhet te varet nga perdorimeti, ruajtjen e kujdesit, etj
 Veshje duhet te hidhet kur diletse mbrojtësia jane hequr ose demtuar me nje psh. 1 Numri maksimal i lan arrezet. 2. Materiali eshte demtuar ose nga veshje e veshjes griesur. 3. Glesite reflektuese e kasete jane zbehur. 4. Garmet eshte ndotura ne menyre te perqeshme, plasatur, djegur apo rende geryerës."

Etiketa e Larjes: Referojuni etiketes veshje per detaje per larjen perkatese.

- Temp max 30°C proces delikat
- Temp max 40°C, procese delikat
- Temp max 40°C, proces normal
- Temp max 60°C, proces normal
- Mos perdor zbrathures
- Mos perdor makineri tharse
- Makineri tharse, delikat
- Makineri tharse, normal

- Tharje ne tel
- Tharje ne tel pa e shtyrthur
- Mos e Hekuro
- Hekurose ne temp max 110°C
- Hekurose ne temp max 150°C
- Mos perdor pastrim kimik
- Perdor pastrim kimik profesional



Veshjet qe Lahen me Larje Industriale jane vleresuar per pershtatshmerine e flake Durueshmërisë per larje industriale ne pergjithësi me EN ISO 15797. Tunnel Tharjes Procedurat e Larjes 1-8

EE

Palun lugeda hoolikalt kasutusjuhendit enne kaitseriituse kasutamist. Konsulteerige sobiva kaitseriituse valimise otsese illemuse või ohutuse eest vastutava isikuga oma konkreetses tööstusloosis. Hoidke juhiseid hoolikalt, siis saate vajadusel uuesti lugeda.

Detailse informatsiooni vastavate standardide kohta leiate tootesildilt. Ainult standardid ja koostised, mis on kuvatud tootel ja kasutusjuhendis on kehtivad. Kõik need tooted vastavad määruse (EL 2016/425) nõuetele.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Kaitseriitus (vt. etiketti)
Põhinõudmised. Käesolev Euroopa standard määrab lühised nõudmised ergonomika, suurse, kaitseriituse markerimise ja info valmistajata kohta.

A = soovivat pikkus
B = soovitatav rüümitõmbemõõt
C = soovitatav vööümbermõõt
D = soovitatav sammupikkus

**EN ISO 11612:2015****Kaitseriitus – Riituse kaitsese kuumuse ja leegi eest. (vt. etiketti)**

See standard määrab nõuded riitusele, mis on valmistatud elastsetest materjalidest, kaitsmaks keha, v.a käsi kuumuse ja/või leegi eest. Riituse on kohaldatud vastavalt sisetavale rahvusvahelisele nõuetele, mida võiks kanda laiaotstarbeline, mis on vaja piiratud tuleohutusega kaitseriituseid, kus võib saada konvektsiivset kütust, soojuskirgust või salmetaliitritest.

Code A: piiratud tuleohutlikkus (A1 pealispinna süttivus, A2 ääre süttivus)
Code B: konvektsiooni kuumuskaitse – 3 taset (kus tase 3 on kõrgem)
Code C: soojuskiirguskaitse – 4 taset (kus tase 4 on kõrgim)
Code D: (Alumiinim) salmetaliitritest kaitsese – 3 taset (kus tase 3 on kõrgim)
Code E: (Raud) salmetaliitritest kaitsese – 3 taset (kus tase 3 on kõrgim)
Code F: vuumuskaitse – 3 taset (kus tase 3 on kõrgim)

EN ISO 11612

Kui juhiskirja on keemilise või tuleohutliku vedeliku tilk sattunud riitele, siis käesoleva standardi järgi on toode kuldne, kandja peab koheselt taganema (ohutuskaitse alast) ja ettevaatlikult eemaldama riituse, tagamaks, et keemiline vedelik ei puituks kokku nahaga.

Riituse tule eemaldada või puhastada.

Riituse kõrgem number, seda kõrgem kaitsese tase.

Riituse ISO 11612 D või E salmetaliitritest kaitsese, kui on kokkupuude salmetaliitiga, peab kandja koheselt lahkuima töökohtalt ja eemaldama riituse. Kui rõivad kantakse vastu nahka, ei pruugi salmetaliitritest pühkida see elimineerida nahapõletuse riski

**EN 1149****kaitseriituse elektrostaatiliste omadusega**

See standard määrab elektrostaatilise hajutava kaitseriituse nõuded, et vältida süüte teket. Käesolevat standardit ei kohaldata vooluvõrgu pingele kaitsese korral.

Riituse peab olema kandes täielikult kinnitatud

EN 1149-1 : 2006 materjal pealispinna juhitudavuse katsete meetod.

EN 1149-5 : 2004 Kõikide kangaste laengukindluse katsete meetod. EN 1149-5 : 2018 Kangaste ja rõivaste nõuded

EN 1149-5 : 2018 Kangaste ja rõivaste nõuded.

EN1149-5

Töötajad, kes kasutavad elektrostaatilise hajutava kaitseriituse peavad olema maandatud inimse ja ma vahel vähemalt 10kΩ ni kandes vastastald jalatsid

Elektrostaatilise hajutava kaitseriituse ei tohi olla avatud või eemaldatud tule- ja plahvatustõhke ainid

Elektrostaatilise hajutava kaitseriituse ei tohi kasutada rikastatud hapnikuuga õhkkonnas ilma vastutava ohutusinsenerita

Elektrostaatilise hajutava kaitseriituse ei tohi kasutada ka kulumine, rebenemine, pesu ja viimalki saastamine.

Elektrostaatilise hajutava kaitseriituse katab piisavalt kõik nõudmised tavapärase kasutuse. (sh. Püüdamine ja liikumine).

Kaitseriituse ei või muuta nt. lisada lõpodega

Metall esemed ei või kinnitada tootele, kui töötatakse plahvatustõhke keskkonnas.

Riituse ei tohiks kombinereeda teiste riitusega, see annab madalama ohutus taseme.

"Elektrostaatiline hajutav riitus on ette nähtud kasutamiseks tsoneides 1,2,20,21 ja 22 (vt EN60079-10-1/17) ja EN60079-10-1/8), millel iga plahvatustõhke aine minimaalne süttimisenergia atmosfääri ei ole väiksem kui 0,016 mJ

**EN ISO 11611:2015****Keevitajate ja sellega seotud protsesside kaitseriituse (vt. etiketti)**

Riituse on mõeldud ainult lühiajaliseks kaitsese juhiskirjal pingestatud osadega kaarkõrvituse ning täiendava isolatsiooni kihtid on vajalikud, kui esineb suurenenud elektrilõõgus risk. Pakkudes kaitsese lühiajaliseks kaitseriituse kokkupuudet elektrijuhide pingele v. 100V alavõlvu eest. Higi, määrdeid või teiste saastainete vältimiseks võimatuks paktava kaitsese taht lühiajaliseks kokkupuudet elektrijuhide ja nende pingedega.

See rahvusvaheline standard määrab kaitsese klassi konkreetselt tehnilistele nõuetele (vt. lisa A GRID EN ISO 11611)

Klass 1 on kaitsese vähem ohtlike keevitusmetallurgiate ja olukordade eest, mis põhjustavad madalaid pritsmeid ja soojuskirgust.

Klass 2 on kaitsese rohkem ohtlike keevitusmetallurgiate ja olukordade eest, mis põhjustavad kõrgemaid pritsmeid ja soojuskirgust.

Materjali ja õhukuse testimine enne ja pärast eeltöötust.

Code A : piiratud tuleohutlikkus (A1 pealispinna süttivus, A2 ääre süttivus)

EN ISO 11611

Vaata lisa A sobiv keevitajate kaitseriituse klass.

Funktsionaalset põhjustel ei kaitsese kihtide kaarkõrvituse ja pingele keevituse osad teie kontakti eest

Täiendava osaline hehakeate võiks olla õhuline keevitamisel.

Riituse on mõeldud ainult lühiajaliseks kaitsese juhiskirjal pingestatud osadega kaarkõrvituse ning täiendava isolatsiooni kihtid on vajalikud, kui esineb suurenenud elektrilõõgus risk. Riituse vastab ISO 11611 6.10 nõuetele, pakkudes kaitsese lühiajaliseks kokkupuudet elektrijuhide pingele v. 100V alavõlvu eest.

Hapniku sisalduse kvas õhus vähendab keevitajate kaitseriituse kaitsese leegi eest. Kõrgemas oludes keevitades tuleb olla ettevaatlik, sest õhk võib rikastada orgaaniga.

Kaitseriituse ei kaitsese elektrilõõguse eest. Keevitamise ajal tuleb vältida isolatsiooni kihtide kokkupuudet elektrijuhide pingega.

Riituse eesmärk on kaitsese leekide, salmetaliitritest, soojuskirguse ja lühiajalise juhiskirja elektrilise kontakti eest.

Keevitajate riituse tüüp	Valik kriitumeerimise seadused protsessidega.	Keskonna tingimustega seotud protsessid
KLASS 1	Käsi keevituse kergete pritsmete ja tilkadega nt <ul style="list-style-type: none"> • Gaasikeevitus • TiG keevitus • MiG keevitus • Mikro Plasma keevitus • Joontamine • Pookkeevitus • MMA keevitus (koos kaetud elektroodidega) 	Masinooperatsioonid nt.: <ul style="list-style-type: none"> • Orüügen lõike masinad • Plasma lõike masin • Keevituse masinad • Termopuhastamise masinad • Keevituspink
KLASS 2	Käsi keevituse tehnikad raskest pritsmete ja tilkadega nt.: <ul style="list-style-type: none"> • MMA keevitus (baas või tselluloosiga kaetud elektroodid) • MiG keevitus (C⁺ või segu gaas) • MiG keevitus (koos tupevooluga) • Ise varjestatud gaasilõikamine • Plasma lõikus • Pinnalõike otsik • Orüügen lõikus • Termopuhastamine 	Masinooperatsioonid nt.: <ul style="list-style-type: none"> • Suletud ruumides, • Pea kohal (õhus) keevitamise/ lõikamise piiratud asendis

ÜLILISED SOOVITUSED

Riituse selga panemiseks ja äravõtmiseks tuleb kinnitsend täielikult avada. Riituse tuleb kanda täielikult kinnitatuna.

Kanda ainult sobivat suurust. Tööd, mis on liiga lühidalt või pingul ei ole optimaalselt kaitsese. Suurus on märgitud toote etiketil (loe ette etiketti).

Kui riitusele on lisatud kapuuts, tuleb seda alati kanda töötamise ajal.

Päike või traagika püüde tuleb kanda sobiva ülaseaga või vastupidil. Kandja peab taseme piisava kattuvuse jopel ja püksitel, kui käed vajavad suurt kaitset peale kaetud ja ette kummardades.

Kui riituse on põlvkate taskud, tuleb kasutada EN 14404 : 2004, et vältida tüüsitust. Põlvkate mõõtmed peavad olema 195 x 145 x 15mm (pikkus x laius x tihedus). Kuid põlvkateid ei ole täielikult kaetud. Põlvkate kaitsese riitusele aidates suurendada mugavust tegemisele ja tugevdates riituse. Need ei kaitsese kasutajad võimalike tüüsituste ariselt.

Tootja ei vastuta ebaõige paigaldamise eest.

Isoloeriaivimõju kaitseriituse vähendamist märgumist, niiskus ja higestamist

Määratud riituse võib vähendada kaitsese, liialt määratud või suusimist riituse tule asendada uue tootega

Kahjustatud toodet mitte parandada – vahetada uue toote vastu

Kasutusse eemaldatud toode tuleb hävitada kohaliku jäätmetajutuse seaduse järgi

Et vähendada saastumise riski, ärge peske kodustes keskkonnas

Saadaval suurused ja värvikud :

valmis sobiv suurus vastavalt mima- ja vööümbermõõdule. Tooted on disainitud mugavateks ja mõeldud ka keskmisel kogukamale kandjale. Et saada üldist kaitsese võib olla vaja kanda kindaid (EN 407 või EN 12477), jalatsid (EN 20345) ja kaitseriituse (EN 397).

Ladustamine:

Mitte ladustada otse või tuvega päikesevalguse käes. Ladustada puhta ja kuiva kohas.

Hoolitus: Tootja ei võta vastutust, kui hoolitusajad on ignoreeritud, eemaldatud või rikunud.

Küsimine koostis: Vaadake üksikasjalised detailid toote etiketil.

Hoiatus: Kui on kahtlus, siis võib olla häiritud preferen nägemine jalkuuline

Helirõhkepaljud ja etikette ei tohi trikkida!

Palun vaadake tootesildit, mitu pesu tsükli on ettenähtud. Maksimum pesuprogramm ei ole ainus, mis määrab riituse kasutusaja. Tootse kasutusajaga sõltub samuti kasutusohetusest, hoolitusest ladustamisest, et riituse, mille omandused enam ei kehti tuleb hävitada. 1. mõjtab maksimaalne pesude ar. 2. Materjal on kahjustatu kulumisest või helki. 3. helki kulumise on vähenenud. 4. Riituse on piisavalt määratud, pragunenud, põlenud või kõvasti hõõrduanud.

Pesujuhend: Vaadake üksikasjalised pesujuhised detailid toote etiketil.

	Max temp 30°C, keskmise protsess
	Max temp 40°C, keskmise protsess
	Max temp 40°C, normaalne protsess
	Max temp 60°C, normaalne protsess
	Mitte valgendada
	Mitte trummelkuivatust
	Tumble dry low
	Normaalne trummelkuivatust

	Kuivatuse nõurol
	Kuivatada tilkuvana nõurol
	Mitte trikkida
	Trikkida max 110°C
	Trikkida max 150°C
	Mitte kuivupuhastada
	Professionaalne kuivupuhastus

MAX	Maximum 50	MAX	Maximum 25	MAX	Maximum 12	MAX	Maximum
50x	pesu	25x	pesu	12x	pesu	5x	pesu



Tööstuslikult pestavad rõivad on hingatud FR tööstusliku pesu sobivaks, vastavalt EN ISO 15797

Tunnelkuivatust
Pesu protseduur 1-8

BRUKERINFORMASJON

119-485P

NO

Les disse instruksene nøye før du bruker disse sikkerhetsplagg. Du bør også rådføre deg med verneombudet eller nærmeste overordnede med hensikt til hvorvidt plagget er egnet til den bestemte arbeidssituasjon. Oppbevar disse instruksene et trygt sted slik at du kan konsultere dem når som helst.

Se produktets etikett for detaljert informasjon om tilsvarende standarder. Både standarder og ikoner som vises både på produktet og brukerinformatjonen nedenfor, gjelder. Alle disse produktene oppfyller kravene i forordning (EU 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Verneplagg (se merkelapp)
Generelle krav. Denne europeiske standarden spesifiserer generelle krav for ergonomi, farging, størrelse, markering av verneplagg og for informasjon levert av produsenten.

- A = Anbefalt høyde til brukeren
- B = Anbefalt brystsmål (omkrets) til brukeren
- C = Anbefalt midjemål (omkrets) til brukeren
- D = Anbefalt bukebennmål (omkrets) til brukeren



EN ISO 11611:2015

Vernematt til bruk ved varme og ild. (se merkelapp)

Denne europeiske standarden spesifiserer ytelseskravene for plagg laget av fleksible materialer, som er utformet til å beskytte brukers kropp, med unntak av hendene og føttene fra varme og/eller ild. Ytelseskravene i denne internasjonale standarden gjelder for bruk av plagg som skal brukes til en rekke sluttbruk, hvor det er bruk for plagg med begrenset flammepengingsegenskaper og hvor brukeren kan utsettes for stråle- eller konvektiv eller kontaktvarme ut fra sprut av smeltet metall.

Kode A: Begrenset flammepenging (A1 overflatepæntning, A2 kamtpæntning)

Kode B: Beskyttelse mot konvektiv varme – 3 nivåer (hvor nivå 3 gir den høyeste ytelsen)

Kode C: Beskyttelse mot strålevarme – 4 nivåer (hvor nivå 4 gir den høyeste ytelsen)

Kode D: Beskyttelse mot sprut fra smeltet aluminium – 3 nivåer (hvor nivå 3 gir den høyeste ytelsen)

Kode E: Beskyttelse mot sprut fra smeltet stål – 3 nivåer (hvor nivå 3 gir den høyeste ytelsen)

Kode F: Beskyttelse mot kontaktvarme – 3 nivåer (hvor nivå 3 gir den høyeste ytelsen)

EN ISO 11612

Ved utslåttede sprut av kjemikalier eller brennbare væsker på plaggene underlagt denne internasjonale standarden, mens plaggene er i bruk, skal brukeren umiddelbart forlate (det farlige miljøet) og forsøkt å ta seg plagg (plaggen) og sørg for at kjemikalier eller væsken ikke kommer i kontakt med noen del av huden. Plagget skal deretter renses eller kastes.

Disse høyere nummeret på plagget, det høyere beskyttelsesnivået. Plagg som har EN ISO 11612 eller F beskyttelse mot smeltet metall. Ved sprut av smeltet metall brukeren umiddelbart forlate arbeidetstedet og ta seg plagg. Ved sprut fra smeltet metall kan det hende at plagget ikke eliminerer all risiko for brannskader hvis plagget brukes direkte på bar hud.



EN 1149

Vernematt ved elektrostatiske egenskaper

Denne standarden de elektrostatiske krav for elektrostatiske avledende vernematt for å unngå brannfysiske utslipp. Denne standard gjelder ikke for beskyttelse mot nettspenning.

Plaggene må være helt lukket under bruk

EN 1149-1: 2006 – Testmetode for overflateledende tekstiler.

EN 1149-3: 2004 – Indningsfall testmetode for alle tekstiler.

EN 1149-5: 2018 – Ytelseskrav for tekstiler og plaggene.

EN 1149-5

Personen som bruker elektrostatiske avledende vernematt skal være skikkelig jordet. Motstanden mellom personene og jord skal være mindre enn 10⁹Ω, f.eks. ved å bruke egne føtter

Elektrostatiske avledende vernematt skal ikke åpnes eller tas av mens man befinner seg i nærheten av brennbare eksplosive atmosfærer eller mens man håndterer brennbare eller eksplosive stoffer.

Elektrostatiske avledende vernematt skal ikke brukes i oksygenberikede atmosfærer uten forhåndsgodkjenning av vakthavende sikkerhetsingeniør.

Den elektrostatiske avledende ytelsen til det elektrostatiske avledende vernematt kan påvirkes av silikage, vask og eventuell forurensning. Elektrostatiske avledende vernematt skal permanent omfatte alle ikke-kompatible materialer under normal bruk (inkludert bøyning og bevegelse).

Plaggene skal ikke endres eller utstyres med ekstra merkelapper eller looper.

EN 1149-5 – Ingen metallgenstander skal festes til utsiden av plagget når man utfører arbeid i et eksplosivt miljø.

EN 1149-5 – Plagget skal ikke brukes i kombinasjon med andre plagg som yter et lavere sikkerhetsnivå.

Elektrostatiske dissipative kler er ment å være brukt i sonene 1, 2, 20, 21 og 22 (Se EN 60079-10-117) og EN 60079-20 [2]) der det er minst mulig antenneleiesenergi og eksplosiv atmosfære ikke er mindre enn 0,01/min



EN ISO 11611:2015

Vernematt til bruk under sveising og tilknyttede prosesser (se merkelappen)

Vernematt ved bruk under sveising er tiltenkt å beskytte brukeren mot små sprut av smeltet metall, kortvarig kontakt med ild, strålevarme og sveisebue, og skal minimere risikoen for elektrisk støt fra kortvarig utslått kontakt med strømførende elektriske ledere med en spennning på cirka 100 V likestrøm under vanlig forhold ved sveising. Sveite, tilslutning eller annet forurensning kan påvirke beskyttelsesnivået som ytes mot kortvarig utslått kontakt med strømførende ledere med denne spenningen.

Denne internasjonale standarden spesifiserer to klasser med spesifikke ytelseskrav (Se vedlegg A tabel for EN ISO 11611).

Klasse 1 gir vern mot mindre farlige sveiseteknikker og situasjoner som medfører mindre nivåer av sprut og strålevarme.

Klasse 2 gir vern mot farligere sveiseteknikker og situasjoner som medfører mindre nivåer av sprut og strålevarme.

Tester av materialer og sammen både før og etter forbehandling;

Kode A: Begrenset flammepenging (A1 overflatepæntning, A2 kamtpæntning)

EN ISO 11611

Følg tabellen fra vedlegg A for å velge riktig klasse av verneplagg for sveisev.

Å driftssettes grunner kan ikke alle spenningsførende ledere i bueveisingen installasjoner bli beskyttet fra direkte kontakt.

Ytterligere kroppsen kan være nødvendig f.eks. ved sveising over høydehøyde.

Plagget er bare tiltenkt å gi beskyttelse mot kortvarig utslått kontakt med strømførende deler av en bueveisekrets, og flere isolerende lag for å forhindre elektriske støt er påkrevet der hvor det er fare for elektriske støt. Plagg som møter kravene i EN ISO 11611 er utformet til å gi vern mot kortvarig og utslått kontakt med strømførende elektriske ledere med spennings opp til cirka 100 V likestrøm.

En økning i oksygeninnholdet i luften reduserer beskyttelsesnivået av sveisevets vernematt til uld. Hvis forsikringsnet når du sveiser i inestengte områder og det er fare for at atmosfæren blir tilført oksygen.

Selve verneplagget gir ikke vern mot elektrisk støt. Under sveising skal flere egnete og isolerende lag brukes for å forhindre at sveisevets kommer i kontakt med elektriske ledende deler av utstyret.

Risikoen som plagget skal gi beskyttelse for inkluderer ild, sprut av smeltet metall, strålevarme, kortvarig utslått kontakt med strømførende ledere.

Type verneplagg for sveising	Utvalgskriterier tilknyttet prosessen:	Utvalgskriterier tilknyttet miljøforholdene
KLASSE 1	Manuelle sveiseteknikker med lett sprut- og dråpedannelse, f.eks. <ul style="list-style-type: none"> • Gass-sveising • TIG-sveising • MIG-sveising • Mikropuls-gass-sveising • Lodding • Punktveising • MMA-sveising (med rutile elektroder) 	Betjening av maskiner, f.eks. av: <ul style="list-style-type: none"> • Maskiner for oksygenkjøring • Maskiner for plasmasveising • Maskiner for motstandsveising • Maskiner for termisk spraying • Benk sveising
KLASSE 2	Manuelle sveiseteknikker med sterk sprut- og dråpedannelse, f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> • MMA-sveising (med basiske elektroder eller cellulose elektroder) • MAG-sveising (med O₂ eller blandede gasser) • MIG-sveising (med høy strøm) • Selvekjørende fluks-kjernet bueveising • Plasmasveising • Kullbueveising • Oksygenkjøring • Termisk spraying 	Betjening av maskiner, f.eks. av: <ul style="list-style-type: none"> • Innestengte områder • Ved skjering/sveising over høydehøyde eller i sammenhengbare vanskelige posisjoner

VIKTIGE ANBEFALINGER

Når du tar på og tar av plagget, skal du alltid åpne plaggen

lukkeanordninger helt. Plagget skal brukes helt lukket.

Bruk bare plagg i riktig størrelse. Produkter som er enten for løse eller for stramme hender bevegelse dine og gir ikke det optimale beskyttelsesnivået. Størrelsen til produktene er angitt på produktet (les alltid merkelappen).

Dersom plagget har en påfåst hette, må denne brukes mens brukeren er på plagget i arbeid.

Bruker eller sveiserbruker må brukes i kombinasjon med en egnet overbelegg. Likeløst må jakker eller bukser brukes med en egnet underbelegg.

Brukere må forsøke seg om på det er tilstrekkelig overlapp mellom jakken og buksene når armene strekkes helt opp over hodet og når brukeren bøyer seg ned.

Hvis plagget er utstyrt med lommer til knøper, må disse brukes med knøbeskyttere som er i samsvar med EN 14048: 2004 for å unngå medisinske komplikasjoner. Dimensjonen på knøbeskyttere må være 195 x 145 x 15 mm (lengde x bredde x tykkelse). Men knøbeskyttere gir ikke 100 % beskyttelse. Leiddere skal til henstik å forbedre komfort og fanger som forsterkning (for plagget). De skytter ikke brukeren fra å utvikle eventuelle medisinske komplikasjoner.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig ved feil eller uriktig bruk.

Den isolerende effekten av vernematt reduseres av fuktighet eller sveitte og andre faktorer av vernematt vil bli redusert.

Slitte plagg kan føre til en reduksjon i beskyttelse. Dersom plagget blir så skitten eller forurenset at det ikke kan rengjøres, skal det erstattes med et nytt plagg.

Plagg med skader skal ikke repareres – de skal byttes ut med et nytt plagg.

Ubrukelige plagg skal kastes i samsvar med lokale regler for avfallshåndtering.

For å redusere kontamineringsfare skal plaggene ikke vaskes i et vanlig husholdningssmå.

Tilgjengelige størrelser og utvalg:

Pasformen i henhold til bryst- og midjemål, se størrelsestabellen. Disse plaggene har innebygget bevegeslommer for å være behagelig i bruk og for at plagget skal kunne brukes over midtens tykke klær. For å oppnå generell beskyttelse, må brukeren bruke beskyttelsesbukser (EN 407 eller EN 12477) eller (EN 20345) og/eller en vernematt (EN 397).

Oppbevaring: SKAL IKKE lagres på steder utsatt for direkte eller sterk sollys. Oppbevares i rene og tørre forhold.

Pleie: Produsenten er ikke ansvarlig for klar hvor vaskeanvisningene har blitt ignorert, blitt gjort uleselig eller fjernet.

Merkelapp for fibrerhold: Se plaggets merkelapp for tilsvarende innholdsinformasjon.

Advarsel: På plagg utstyrt med en hette kan det periferes systemfelt og harselen bli påført.

Reflektape og merkelapp: Reflekstapen eller merkelappen skal ikke strykes! Se plaggets merkelapp for detaljer og hva slags vaskesylusker det skal kunne tåle. Angitt antall vaskesylusker er ikke den eneste faktoren i forbindelse med levetiden av plagget. Levetiden vil også være avhengig av bruk, pleie og oppbevaring m.m. Plagget skal kastes når det bese beskyttende egenskaper ikke lenger gjelder, f.eks. 1. Maksimalt antall vask er nådd. 2. Materialer har blitt skadet, falket eller revnet. 3. De reflekterende egenskapene til tapen har falt. 4. Plagget er permanent skitten, sprukket, brent eller sterkt slitt.

Merkelapp vaskeanvisning: Se plaggets merkelapp for korrekte vaskeanvisninger.

Maks. temp. 30 °C, skånsom behandling

Maks. temp. 40 °C, skånsom behandling

Maks. temp. 40 °C, normal behandling

Maks. temp. 60 °C, normal behandling

Må ikke blekes

Tåler ikke tørketrommel

Tåler tørketrommel, lav

Tåler tørketrommel, normal

Må tørkes på klessnor

Dryppetørkes

Kan ikke strykes

Kan strykes på inntil 110 °C

Kan strykes på inntil 150 °C

Tåler ikke rensing

Tåler profesjonell rensing



Plagg som renses industrielt har vurderet FR-egnethet til industriell vasking i henhold til EN ISO 15497.

Tunneltøring Vaskeprosedyre 1-8

ІНФОРМАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

119-15P



Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням цього захисного одягу. Вона також повинна проконсультуватися з фахівцем з техніки безпеки або з безпечної діяльності на початковому етапі для вашої конкретної робочої ситуації. Зверніть увагу на інструкції, щоб бути впевненими в тому, що ви знаєте всі правила в будівельно-ремонтних роботах.

Більш детальну інформацію про відповідні стандарти для на етикетці продукту. Застосуйте всі відповідні стандарти і значення, які відображаються як на продукті, так і на інформації для користувача нижче. Всі ці продукти відповідають вимогам Регламенту (ЄУ) 2016/425.



EN ISO 13688:2013 + A1:2017

Захисний одяг (включая етикетку)

- Загальні вимоги. Дані стандарти встановлюють загальні вимоги до одягу, старини, розриву, маркування захисного одягу для отримання інформації, яка надається виробником.
- A = Рекомендований зріст користувача
 - B = Рекомендований обхват грудей користувача
 - C = Рекомендований обхват талії користувача
 - D = Рекомендований кроквий шов користувача



EN ISO 11612:2015 Захисний одяг - Одяг для захисту від тепла і полум'я (двистійся ярлик)

Цей стандарт визначає експлуатаційні вимоги для предметів одягу, які зроблені з еластичних матеріалів, які розроблені для захисту тіла вогнищем, крім рук, від тепла і/або полум'я. Експлуатаційні вимоги, які викладені в цьому міжнародному стандарті, застосовні до предметів одягу, які можна використовувати в широкому діапазоні кліматичного застосування, де є потреба в одязі з властивостями обмеження поширення полум'я і/або сповільнення його піддається впливу підняття температури теплового випромінювання, конвективної теплої, контакту з гарячими поверхнями або виплесків розплавленого металу.

Код A: Обмежене поширення полум'я (A1 займання поверхні, A2 займання кромок)

Код B: Захист від конвективної теплоти - 3 рівня (де рівень 3 є високоефективним)

Код C: Захист од лунного тепла і 4-уровня (де рівень 4 являється високоефективним)

Код D: Захист від розплавленого металістатичного брязку - 3 рівня (де рівень 3 є високоефективним)

Код E: Захист від розплавленого металістатичного брязку - 3 рівня (де рівень 3 є високоефективним)

Код F: Захист від контактного теплополювання - 3 рівня (де рівень 3 є високоефективним)

EN ISO 11612

У разі випадкового виплеску рідини або легкозаймистих рідин на одяг, який охолопий чим міжнародним стандартом, працівник повинен негайно зійти з небезпечної середовища і одягати який предмети одягу, переконавшись, що з'явилися або рідина не контактує з шкірою. Полум'я одяг необхідно погасити або вивести з експлуатації. Чим більше номер, тим вище рівень безпеки. Предмети одягу, які претягують до EN ISO 11612 D або щодо захисту від розплавленого металу, в разі виплеску розплавленого металу праць повинні негайно погасити робоче місце і зняти предмети одягу. Предмети одягу, який надійти безпечною на тіло, в разі виплеску розплавленого металу не можна вживати від ризики впливу тепла.



EN 1149 Захисний одяг з електростатичними властивостями

Цей стандарт встановлює вимоги до електростатичного ESD розплавленого захисного одягу, що уникнути зарядів, які спалахують. Цей стандарт не застосовується для захисту від мережних зарядів.

Одяг повинний бути повністю закріплений при носінні.

EN 1149-1: 2006 - Метод випробування на попероній провідності тканини.

EN 1149-3: 2004 - Метод випробування розкладу зарядженої частинки для всіх тканин.

EN 1149-5: 2018 - Вимоги до експлуатаційних характеристик тканин і одягу.

EN 1149-5

Людина, яка носить захисний одяг, що розсіює електростатичний заряд, повинна бути достатнім чином заземленою. Очір між людиною і землею має бути менше 10⁹Ω, наприклад, при використанні спеціального вуття. Захисний одяг, що розсіює електростатичні заряди, не слід знімати в присутності вогненебезпечної або вибухових середовищ або при поводженні з вогненебезпечними або вибуховими речовинами.

Захисний одяг, що розсіює електростатичні заряди, не слід використовувати в середовищі з підвищенням вмісту кисню без попереднього схвалення відповідного інженера з техніки безпеки.

На електроістатично розіоніюю одязі захисного одягу слід виконувати емс, прання і можливе зачищення.

Захисний одяг, що розсіює електростатичні заряди, повинний повністю закривати всі струмопровідні деталі одягу під час нормальної експлуатації (включаючи згинання та вчнення рукав).

Одяг не повинний переробляти або оснащувати додатковими ярликами або логотипами.

EN 1149-5 - Жоден металевий об'єкт не повинний бути приєднаний на зовнішній стороні предмета одягу при роботі в вогненебезпечному середовищі.

EN 1149-5 - Предмети одягу не повинний бути використані в поєднанні з іншими предметами одягу, які забезпечують більш низький рівень безпеки.

Об'єд. шар, що розсіює електростатичну енергію, призначений для носіння в класі 1, 2, 20, 21, 1122 (Об'єд. EN 60079-10-1 [7]) EN 60079-10-2 [8]), в яких мінімальна енергія загорання вище від вибухової атмосфери не повинна бути 0,10 мДж.



EN ISO 11611:2015 Захисний одяг для використання при зварюванні і суміжних процесах. (двистійся ярлик)

Цей тип захисного одягу призначений для захисту працівників від невеликих виплесків розплавленого металу, короточасного контакту з полум'ям, теплового випромінювання та мінімізації можливість ураження електричним струмом в результаті короточасного з'явлення з електричними проводами, що знаходяться під напругою до 100 В постійного струму при звичайних умовах зварювання. Полум'я та інші зварювальні процеси впливають на захисні властивості, які мають забезпечуватися при короточасному випадковому контакті з електричними проводами, що знаходяться під напругою.

Цей міжнародний стандарт визначає два класи з конкретними експлуатаційними вимогами (двистійся Додаток A Grid з EN ISO 11611).

Клас 1 Захист від мінш небезпечних методів зварювання і ситуацій, в зв'язку з чим більш низькі рівні бризки і теплового випромінювання.

Клас 2 Захист від більш небезпечних методів зварювання і ситуацій, в зв'язку з чим вищі рівні бризки і теплового випромінювання.

Істувати матеріал і шви поділі і після попередньої обробки:

Код A: Обмежене поширення полум'я (A1 займання поверхні, A2 займання кромок)

EN ISO 11611

Див. таблицю в додатку A для правильного вибору класу захисного одягу для зварювання.

У зв'язку з виробничою необхідністю не всі деталі зварювальних установок, що знаходяться під напругою, можуть бути захищені від прямого контакту.

Додаткове захисне одяго захист тіла може застосовуватися, наприклад, для стельового зварювання.

Специфічні критерії безпеки для захисту від короточасного випадкового контакту з деталями зварювальних установок, що знаходяться під напругою. При збільшенні ризику утрудню стромової потрібні додаткові електроізоляційні шари; одяг, що відповідає вимогам EN ISO 11611, служить для захисту від короточасного випадкового контакту з електричними проводами під напругою відносно до 100 В.

Забезпечення вмісту кисню в повітрі значно зростає рівень захисних властивостей спеціального від полум'я. У разі, коли існує ймовірність збільшення атмосфери кисню в замкнутій просторі, необхідно проведення зварювальних робіт з особливою обережністю. Захисний одяг не забезпечує захист проти ураження електричним струмом. Під час зварювальних робіт потрібні додаткові електроізоляційні шари для запобігання контакту зварника з частиними обладнання, які проводять електрику.

Види ризиків, від яких захищає одяг, включають відкрите полум'я, виплеск розплавленого металу, теплове випромінювання і короточасний випадковий контакт з електрикою.

Тип одягу для зварювання	Критерії відбору, які пов'язані з процесом:	Критерії відбору, які пов'язані з умовами навколишнього середовища
КЛАС 1	<ul style="list-style-type: none"> • Ручні методи зварювання з утворенням світла, бризки і крапель, наприклад: <ul style="list-style-type: none"> • Газове зварювання • Газоплазменне зварювання • Зварювання металевим електродом в інертному газі • Мікроплазменне зварювання • Паука • Чюмова зварка • Зварювання струмними електродом (з електродом з рушійним покривом) 	<ul style="list-style-type: none"> • Експлуатація машин, наприклад: <ul style="list-style-type: none"> • Машина для кисневого різання • Машина для плазмового різання • Контактна електрозварювальна машина • Машина для газотермічного наплення • Настільні зварювання
КЛАС 2	<ul style="list-style-type: none"> • Ручні методи зварювання з утворенням світла, бризки і крапель, наприклад <ul style="list-style-type: none"> • Ручні електродове зварювання (з базовим електродом з цуплим покривом) • Газове зварювання електродом, який плавиться в (О² або суміш газів) • Зварювання металевим електродом в інертному газі (з сильним струмом) • Дугове зварювання порошковим дугою з самоочищенням • Дугове різання • Автогенна різання • Газотермічне наплення 	<ul style="list-style-type: none"> • Експлуатація машин, наприклад: <ul style="list-style-type: none"> • Б обмежені умови • При стельового зварювання / різання або в порівнянних позиціях з обмеженням руху

ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо одягу і зняти предмети одягу, завжди повинні розкриває системи захисту. При носінні одяг повинний бути щільно застібнутий.

Одязні предмети одягу тільки відповідного розміру. Завжди вийні або замандити тілі предмети одягу обмежувати рух, і не будуть забезпечувати оптимальний рівень захисту. На одязі відзначений розмір (Завжди читайте ярлик).

Якщо одяг має придатний підшлюнок, який необхідно використовувати під час роботи.

Бронюю або найвищою рівень захисту носити в комбінації з відповідним ремнем, аналогічно цьому, куртка або штани потрібно носити в комбінації з відповідним жилетом. Працівник повинний переконатися в відповідному співпідному перекирті куртки і брону при повністю підняти вгору рукави і нашіл прикріплення.

Якщо одяг має кишені на коліях, вони повинні повністю закриватися з задніми шпальками навісними діями, які відповідають EN 14404:2004, щоб запобігти випадковим укладанням. Розміри шпальки для колін повинні складати 195 x 145 x 15 мм (довжина x ширина x товщина). Однак захисні накладки не забезпечують підвищення захисту. Кишені на коліях, які додадо до одягу, можуть бути підвищення комфорту і діють як заміщення (одягу). Вони не захищають працівника від розвитку механічних медичних ушкоджень.

Виробник не несе відповідальності в разі ненаалежного або неправильного використання.

Ізоляційний ефект захисного одягу зменшується при впливі вологості, вологості або поту.

Брудний одяг може привести до зниження захисту, тому предмет одягу, непотрібно зберігати або зберігати, в будівлю-випадку необхідно замінити на новий.

Пощаджений предмет одягу не повинні реставруватися, наміст

і змінювати новими. Від предметів одягу, якими перестали користуватися, необхідно підписати відповідно до місцевих правил видалення відходів. Для зниження ризику зберування речей в домашніх умовах заборонено.

Доступні розміри і вибір: Підготуйте відповідно до розміру (штани і тілі), зверніть увагу на діаграму розмірів. Ці предмети одягу мають припуск для комфорту. Для отримання загального захисту, користувач може носити куртку (відповідно до EN 407 або відповідно до EN 12477), чоботи (відповідно до EN 20345) і чим шолом (відповідно до EN 397).

Зверігання: Не перебувати в місцях, які піддаються впливу прямих або опічних сонячних променів. Зверігати в чистих, сухих умовах.

Додаток: Виробник не несе відповідальності за збереження одягу, якщо не дотримані вимоги, які викладені на цій етикетці.

Зміст етикетки:Зверніть увагу на етикетку одягу для відповідної інформації.

Повіднення: В тих випадках, коли є кашпошій бійний зір і слух можуть погіршитися.

Світлоповертальна стрічка і етикетки:Світлоповертальна стрічка і етикетки не повинні бути усунені! Просимо ознайомитися з етикеткою одягу для визначення циклу з'явлення циклу відмивання / промивання. Посталема максимальна кількість циклів очищення не є єдиним чинником, що має відношення до терміну служби одягу. Термін служби одягу буде залежати також від умов експлуатації, зберігання і т.д. Необхідно замінити одяг, який заміни властивості одягу більше не застосовуються, наприклад, 1. Максимальна кількість прань досягнута. 2. Матеріал був пошкоджений. 3. Вміст вологості збільшився. 4. Одяг постійно забруднений, порваний, пропальований або сильно зношений.

Піддавати професійній хімічній чистці

Пам'ятайте про догляд: Зверніть увагу на етикетку одягу для відповідних деталей прання.	PRO CARE
Максимальна температура 30°C, м'який	Сушити на свіжому повітрі
Максимальна температура 40°C, м'який	Сушити без вичавлювання на свіжому повітрі
Максимальна температура 40°C, нормальний	Не прасувати
Максимальна температура 60°C, нормальний	Прасувати при температурі не більше 110°C
Не відбілювати	Прасувати при температурі не більше 150°C
Не сушити в пральній машині	Не піддавати хімічній чистці
Делікатне відмивання	Піддавати професійній хімічній чистці
Нормальна сушка	



Предмети одягу для професійної чистки очищати на відповідній вогнестійкості для професійної чистки відповідно до EN ISO 15797.

Тривала сушка
Процедура мийки 1-8

ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПОТРЕБА

119-USP

BG

Моля, прочетете внимателно тази инструкция, преди да използвате Виа защитно облекло. Вие също трябва да се консултирате с вашия специалист по безопасност или при ръководство по отношение на подходящи облекла за вашата конкретна работна ситуация. Съхранявайте тези инструкции внимателно, така че да може да се консултирате с тях по всяко време.

CE

За подробна информация относно съответните стандарти вижте етикетата на продукта. Използвайте се само с електрични машини, които се показват както на продукта, така и на потребителската информация по-долу. Всички тези продукти отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) 2016/425.



EN ISO 13668:2013 + A1 (виж етикетата)

Защитно облекло (виж етикетата)

Обикновено всички европейски стандарти определят обикновени изисквания за ергономичност, стареене, оформяване, маркиране на защитни облекла за информация, предоставяна от производителите.

- A = Препоръчителна височина на погледателя
- B = Препоръчителна гръбна обиколка на погледателя
- C = Препоръчителна обиколка на талията на погледателя
- D = Препоръчителна дължина от чатала на крака на погледателя



EN ISO 11612:2015

Защитно облекло – Защитно облекло против топлина и пламък. (виж етикетата)

Този стандарт определя изискванията към показателите на облекла, направени от гъвкави материали, които са предназначени за защита на тялото на погледателя, с изключение на ръцете, от топлина и / или пламък. Изискванията за изпълнение, посочени в този международен стандарт са приложими за облекла, които биха могли да се носят за широк кръг от крайни приложения, където има нужда от дълга и ограничено разпространена на пламък и където потребителите може да бъдат изложени на пламъци или конвективна топлина или контакт с топлина или изгаряване с разтопен метал.

- Код A:** Ограничено разпространение на пламъци (A1 повърхностно запалване, A2 запалване на ръба)
- Код B:** Защита срещу Конвекционна топлина - 3 нива (където ниво 3 е най-високата производителност)
- Код C:** Защита срещу топлина топлина - 4 нива (където ниво 4 е най-високата производителност)
- Код D:** Защита срещу изгаряване с разтопен алуминий - 3 нива (където ниво 3 е най-високата производителност)
- Код E:** Защита срещу изгаряване с разтопен желязо - 3 нива (където ниво 3 е най-високата производителност)
- Код F:** Защита срещу Контакт на топлина - 3 нива (където ниво 3 е най-високата производителност)

EN ISO 11612

В случай на инцидентно запалване с химически или запалими течности по дрехите, обхващани от този международен стандарт, докато са облечени, погледателят трябва незабавно да се оттегли (от опасната среда) и внимателно да съблече дрехата (и) така че да гарантира, че химикалите или течността не влизат в контакт с кожата. Облеклото трябва след това да бъде почистено или отстранено от слуга.

Колкото по-голямо числото толкова е по-високото ниво на безопасност. Облеклото, които изпълняват EN ISO 11612 ниво E за защита от разтопен метал. В случай на изгаряване с разтопен метал, работещите трябва да нанесат работното медно веднага и да свалят дрехата. В случай на изгаряване с разтопен метал, дрехата ако не носи директно върху кожата не може да елиминира всички рискове от изгаряне.



EN 1149

Защитно облекло електростатични свойства

Този стандарт определя електростатични изисквания за електростатично отвеждащо защитно облекло, за да се избегнат запалителни разряди. Този стандарт не е приложен за защита срещу захранващи напрежения.

Облеклата, трябва да бъдат напълно закопчани при носене

EN 1149-1: 2006 - Метод за измерване на повърхностно проводяне на тъканите.

EN 1149-3: 2004 - Метод за измерване на метода за всички тъкани.

EN 1149-5: 2010 - Експлоатационни изисквания за платове и дрехи.

EN 1149-5

Лицето, което носи електростатично отвеждащо защитно облекло трябва да бъде правилно вземено. Спортивното медно между лицето и земаща ще бъде по-малко от 10µ, напрежението ще се носят поддържащи обувки. Електростатично разсейващо защитно облекло не е открито или отстранено, докато в присъствието на запалими експлозивни атмосфери или по време на работа със запалими или експлозивни вещества

Електростатично разсейващо защитно облекло не трябва да се използва в обогатена с кислород атмосфера, без предварителното одобрение на отговорния инженер по безопасност.

Електростатично отвеждане на електростатично отвеждащо защитно облекло може да бъде засегнато от износване, пране и евентуално замърсяване.

Електростатично разсейване на защитно облекло трябва постоянно да обхваща всички отворящи материали по време на нормална употреба (включително очила и дивешки)

Дрехите не трябва да се променят, дори и допълнителни етикетки или лого.

EN 1149-5 - Не металични обекти се фиксират от външната страна на дрехата, която се работи във взривноопасна среда.

EN 1149-5 - Дрехата не трябва да се използва в комбинация с други дрехи, които предоставят по-ниско ниво на безопасност. "Електростатично разсейващо облекло е предназначено за Употреба в зони 1, 2, 20, 21 и 22 (виж EN 60079-10-1 / 7) и (виж EN 60079-10-2-8) и, в които минималната енергия на запалването за всеки въздух е от 20 мДж до 0.01 Jcm³"



EN ISO 11611:2015

Защитно облекло за употреба при заваряване и средна защита (виж етикетата)

Този тип предпазно облекло е предназначено за предпазна употреба от малки пръски разтопен метал, кратко време за контакт с пламък, личностна топлина и дъжд, и свежда до минимум възможността от токове удар от краткосрочни, случайни контакти с живи електрически проводници при напрежения до трифазно ниво 100 V DC с нормални условия на заваряване. Пот, жалящи или други замърсявания могат да се отстранят на ниво на защита, осигурено срещу краткосрочен спуснат контакт с живи електрически проводници на тези напрежения.

Този международен стандарт определя два класа със специфични изисквания за изпълнение (виж приложение А Схема от EN ISO 11611).

Клас 1 защита срещу по-малко рискове и ситуации при заваряване, причиняващи по-ниски нива на пръски и личностна топлина.

Клас 2 защита срещу повече рискове и ситуации при заваряване, които причиняват по-високи нива на пръски и личностна топлина

Избягване на материали и шевове както преди, така и след предварителна обработка.

Код A: Ограничено разпространение на пламъци (A1 повърхностно запалване, A2 запалване на ръба)

EN ISO 11611

Следватے схемата от приложение А за подподредения избор на класа защитно облекло за заваряване.

Тези съвети относно работата не всички напрежения при заваряване и части на инсталациите за дъгова заварка могат да бъдат защитени срещу пряк контакт.

Допълнителна частична защита на тялото може да се използва, например при заваряващи дейности. Дрехата е предназначена само за защита от кратки неволни допират с ниска част от електричния ток при дъгова заварка. Допълнителните защитни изолационни слоеве ще се използват, когато има повисен риск от токов удар. Дрехите, които отговарят на изискванията на EN ISO 11611 са предназначени да осигурят

защита срещу краткосрочен, случаен контакт с живи електрически проводници в напрежение до приблизително 100 V в постоян ток. Увеличаването на съдържанието на кислород във въздуха намалява защитата на защитното облекло за заваряващи срещу пламък. Трябва да се внимава при използването в затворени помещения, ако това е възможно, за да не се обогати атмосферата с кислород. Само защитно облекло не осигурява защита срещу токов удар. По време на заваряване, трябва да бъдат използвани подходящи изолационни платове, за да се предотврати заваряване да се свързват с електрически проводници части на оборудването. Същностно, срещу токов удар е предназначено облеклото са пламък, пръски от разтопен метал, топлино излъчване, краткосрочен и случаен електрически контакт.

Вид облекло за заваряване	Критерии за подбор, свързани с процеса:	Критерии за подбор, свързани с условията на околната среда
КЛАС 1	<ul style="list-style-type: none"> Ръчна техника на заваряване с образуване на светлина от пръски и капки <ul style="list-style-type: none"> • Газово заваряване • MIG заваряване • MIG заваряване • Микроплазмено заваряване • Твърда заварка • Точкова заварка • MMA заваряване (супл-покрит електрод) 	<ul style="list-style-type: none"> Операция на машини, например: <ul style="list-style-type: none"> • Осигурен режими машини, • Машини за плазмено рязане • Заваръчни машини • Машини за трансферно рязане • Изпитвателен стенд за заваряване
КЛАС 2	<ul style="list-style-type: none"> Ръчна техника на заваряване с тежко образуване на пръски и капки, например: <ul style="list-style-type: none"> • MMA заваряване (с основно или целулоза-покрит електрод) • MAJ заваряване (с CO₂ или смесени газове) • MIG заваряване (с висок ток) • Самостоятелно екранирано тръбно заваряване • Плазмено рязане • Руbene • кислородно рязане • Термично рязане 	<ul style="list-style-type: none"> Операция на машини, например: <ul style="list-style-type: none"> • В затворени пространства, • Надземно заваряване / рязане или в срамни ограничени позиции

ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ

За да се облекчи или съблече дрехата, винаги напълно отключайте системите за закрепване. Облеклото трябва да се носи плтно затворено.

Носит се дрехите само с подходящ размер. Продукти, които са или прекалено издебени или прекалено стегнати ще ограничат движението и няма да осигурят оптимално ниво на защита. Размери на тези продукти са обвързани върху таз (винаги четете етикетата).

Ако облеклото има прикрепена качулка тя трябва да се носи по време на работа.

Панталони и пуловеризирани дрехи да се носят в комбинация с подходяща дреха отгоре. Също така трябва да се носят в комбинация с подходящо облекло. Погледателят трябва да има адекватно припокриване между яке и панталони, когато ръцете са вдигнати над главата и когато се наведе.

Ако облеклото има джобове за наковални, те трябва да се носят и да отговарят на EN 14404:2004, за да се предотврати медицински усложнения. Разстоянието на наковалните трябва да е 195 x 145 x 15 mm (дължина x ширина x дебелина). Въпреки това, дозата на ковалното не се осигурява абсолютна защита. Наконковите, добавени към облеклото служат за подобряване на комфорта и да действат като поддържаща (на облеклото). Те не предпазват потребителя от възможни медицински усложнения.

Производителите не носят отговорност в случай на неподходяща или неправилна употреба.

Изолационният ефект на защитното облекло ще бъде намален от влага, влажност или пот.

Мръсно облекло може да доведе до намаляване на защитата, ако дрехата е безвъзвратно замърсена трябва да се замени с нова.

Повредени дрехи не трябва да бъдат поправяни - трябва да се заменят с нови дрехи.

Излезли от употреба дрехи трябва да се изхвърлят в съответствие с правилата на местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За да се намали рискът от замърсяване не се почиства в домашна среда.

На разположение Размер & Подбор: (Прилагане на облеклото съответно поредице на размерите на гордите и талии, вижте таблицата с размери). Този облекло са конструирани съгласно коorti за комфорт и да се даде възможност на облеклото да се облича над средно-дебели дрехи. С цел, да се получи цялостна защита на потребителя, за да могат лесно да се носят рязачици (EN 407 или EN 12477), боти (EN 20345), и или каска за безопасност (EN 397).

Съхранение: ДА НЕ СЕ съхраняват на места, изложени на пряка или косва слънчева светлина. ДА СЕ съхранява в чисти и сухи условия.

След Обслужване: Производителите няма да носят отговорност за облекла, където етикетките за правилни грижи и съхранение са били игнорирани, изрязани или премазнати.

Текстилен Етикетки: Вижте съдържанието на етикетата на облеклото за съответни етикетки.

Внимание: Когато има Качулка, периферното зрение и слухът могат да бъдат нарушени

Светлоотразителна лента и етикетки: Светоотразителната лента и етикетките не трябва да се плашат! Моля, вижте етикетата на дрехата за отпоребрана брой и цвят/на цвят. Използване. Почистване максимален брой цикли на изпиране не е единственият фактор, свързан с жизнения цикъл на дрехата. Продължителността на живота също зависи от начина на употреба, грижа за съхранението и т.н. Облеклата, трябва да се изхвърлят, когато защитните качества вече не са приложими, например едросте 1. Максимален брой изпирания: 2. Материалът е бил повреден или от изхвърляне или е бил разкъсан; 3. Отравящите качества на лентата са изключени; 4. Облеклото е трайно замърсяно, напукано, изгорено или олено захабено.

Етикетки за Грижа при Изпиране: Вижте етикетата на облеклото за съответните перилни подробности.

- Максимална температура 30°C, Бързо пране
- Максимална температура 40°C, Бързо пране
- Максимална температура 40°C, нормално пране
- Максимална температура 60°C, нормално пране
- Да не се Избелява
- Да не се Центрофура
- Да се Центрофура при ниски обороти
- Може да се центрофура при нормални обороти

- Сухо Пладене
- Пладене в Пара
- Да не се Гладя
- Пладене при макс. 110°C
- Пладене при макс. 150°C
- Да не се подлага на Химическо Чистене
- Професионално Химическо Чистене

MAX	Максимум 50	MAX	Максимум 25	MAX	Максимум 12	MAX	Максимум 5
50	Пранета	25x	Пранета	12x	Пранета	5x	Пранета



Индустриално Изпиране само за облекла, които приравняват FR. Препоръчителен режим Изпиране. Индустриално Изпиране в съответствие с EN ISO 15797. Използването Процедурата 1-8 при Изпиране.



Во молиме прочитајте ја ове упатства пред да ја користите оваа заштитна облека. Исто така треба да се консултирате со вашиот референц за безбедност или непосреден претставник во врска со својата облека за ваша специфична работна ситуација. Чувајте ги внимателно ове упатства, така што ќе можете да ги погледнете во секое време.



Погледнете во етикетата на производот за подетални информации за соодветните стандарди. Се применуваат само стандардите и иконите што се појавуваат на производот и на информациите за корисникот подолу. Сите ове производи се во согласност со барањата на Регулацијата (ЕУ 2016/425).



EN ISO 13688:2015 - A1-2021 Заштитна облека (Погледнете ја етикетата)
 Општа барања Евро стандардот типифицира општите улесности за ергономијата, старењето, споменицата, озонувачката на заштитната облека, како и за информациите обезбедени од страна на производителот.
A — Препорачан обем на вистокот на носителот
B — Препорачан обем на градите на носителот
C — Препорачан обем на рамените на носителот
D — Препорачан обем на синот на носителот
E — Препорачано мерење на внатрешниот дел од ногата на носителот



EN ISO 11612: 2015

Заштитна облека - Облека која заштитува од топлина и пламен. (Види ја етикетата)

Овој стандард ги специфицира перформансе на облека направена од флексибилни материјали кои се дизајнирани за да се заштита телото на носителот, освен рацете, од топлина и / или пламен.
 Условите утврдени во овој Меѓународен стандард, се применуваат на облека која може да се носи за широк опсег, каде што има потреба од облека која штити од ограничено ширење на пламен и каде корисникот може да биде изложен на зрачење или конвекција или при топлина или при проѕачан течен метал.
Код А: Ограничено распространување на пламен (А1 Погрешно палење, А2 Рабно палење)
Код Б: Заштита од Конвективна топлина - 3 нивоа (каде што е ниво 3 е со највисок перформанс)
Код Ц: Заштита од радијационо зрачење - 4 нивоа (каде што е ниво 4 е со највисок перформанс)
Код Д: Заштита од проѕачан на стопан алуминиум - 3 нивоа (каде што е ниво 3 е со највисок перформанс)
Код Е: Заштита од проѕачан на стопан железо - 3 нивоа (каде што е ниво 3 е со највисок перформанс)
Код Ф: Заштита од контакт со топлина - 3 нивоа (каде што е ниво 3 е со највисок перформанс)

EN ISO 11612

Во случај на случајно попирање со хемиски или запаливи течности на облека опфатена со овој меѓународен стандард, носителот треба веднаш да го повлече (од опската средина) и внимателно да ја отстрани облеката и да биде сигурен дека хемикалиите или течноста не доаѓаат во контакт со било кој дел од кожата. Облеката потоа треба да се исчисти или отстрани од употреба.

EN ISO 11612

Поплен брзи објективи нивоа на безбедност.
 Облека од EN ISO 11612 и Е обезбедува заштита од растопен метал. Во случај на проѕачан на растопен метал, на носителите треба да го напуштат работното место веднаш и да ја отстранат облеката. Во случај на проѕачан на растопен метал, ако облеката ако се носи до кожата, облеката не може да ги отстранат сите ризици од изгореници.



EN 1149

Заштитна облека со електростатски својства

Овој стандард ги утврдува електростатските улесности за електростатска заштитна облека за да се избегнат запаливи прашина. Овој стандард не е применлив за заштита од мерка под напоен.

Облека мора да биде целосно заштарвена.

EN 1149-1: 2006 - Методи за испитување за површински спроводливите траекции.

EN 1149-2: 2004 - Методи на тестирање за распаѓање кај сите ткаенини

EN 1149-3: 2018 - Барања за карактеристиките на ткаенина и облека

EN 1149-5

Лицето што носи електростатска заштитна облека треба да биде соодветно заземјен. Отпорноста помеѓу човекот и земјата ги требало да биде помала од 10⁹Ω, на пример, со некои соодветни обувки.
 Електростатска заштитна облека не треба да биде отворени или отстранети, додека има запалива експлозивна атмосфера или при раување со запаливи или експлозивни материјали.

Електростатска заштитна облека не треба да се користи во атмосфера збогата со кислород без претходно согласност од одговорниот инженер за безбедност.

Електростатска заштитна облека при извршување на електростатски процес може да бидат погодна поради употреба и обем, переме и можна контаминација.

Електростатска заштитна облека при носење треба да ги покрие сите материјали кои се во согласност со материјалите за заштита на работникот (вклучувајќи и при втпање и движење)

Облеката не треба да се менува или обележува со дополнителни етикети или лого.

EN 1149-5 - Метален предмет не треба да биде фиксиран надвор од облека при експлозивна средина.

EN 1149-5 - Облеката не смеа да се користи во комбинација со друга облека која обезбедува пониско ниво на безбедност.

*Електростатска Дистинктивна облека и нивметата до се ниво со зими 1, 2, 20, 21 и 22 (види EN 60079-10-1 [7] и EN 60079-10-2 [8]) во која минималната енергија на палење на било кој експлозив во атмосферата не е помала од 0.01Jcm³.



EN ISO 11611: 2015

Заштитна облека за употреба при заварување и средни процеси (види ја етикетата)

Овој тип на заштитна облека е наменет за заштита на носителот против мали калки течен метал, кратко време во допир со пламен, топлиноно зрачење и искрење. Ја минимизира можноста од електричен шок од краток рок, случаен контакт со живи електрични проводници на ниво до околу 100V и / во нормални услови на заварување. Пот, нечистотији или други загадувачи мора да втпие на ниво на заштита од краток случаен контакт со живи електрични спроводници на ове нивоа.

Овој меѓународен стандард утврдува две класи со специфични барања за технички карактеристики (види Анекс А од EN ISO 11611).

Класа 1 е заштитна од помалку опасни ситуации и техники при заварување, предизвикувајќи пониски нивоа на растрскување и топлиноно зрачење.
Класа 2 е заштитна од попонаси ситуации и техники при заварување, предизвикувајќи повисоки нивоа на растрскување и топлиноно зрачење.

Тестирање на материјалите и шевовите и пред и по прегрејаноста:

Код А: Ограничено распространување на пламен (А1 Површно палење, А2 Рабно палење)

EN ISO 11611

Видете во делот од Анекс А за соодветен избор на заварувачка заштитна облека.
 Од оперативни причини не сите заварувачки под напои при заварување мора да бидат заштитени од директен контакт. Може и да биде потребна дополнителна делумна заштита на телото на пример, над главата при заварување.
 Облеката е наменета само за заштита од краток наемачен контакт со делови под напои при лачно заварување, потребни се дополнителни слојеви за изолирација кога постои зголемен ризици од електричен шок; облека и исполнува улесности на EN ISO 11611 и е дизајнирана за да обезбеди заштита од краток рок, случаен контакт со живи електрични проводници на ниво до околу 100 V d.c.
 Зголемување на содржината на кислород во воздухот ќе ја намали за заштита на заштитната облека за заварување против пламен. Треба да се внимава при заварување во затворени, ограничене простори бидејќи може и атмосфера да стане збогата со кислород. Самата заштитна облека обезбедува заштита од електрични шок. Во текот на заварувањето, треба да се обезбедат соодветни изолациони слоеви за да се спречи заварувачот да биде во контакт со електрични проводници кои се делови од неговата опрема.

Тип на облека за заварување	Критериуми за избор кои се однесуваат на процесот:	Критериуми кои се однесуваат на состојбата на животната средина
КЛАСА 1	Упатство на техники за заварување со низок степен на проѕачане и кафење, на пример: <ul style="list-style-type: none"> Гасно заварување TIG заварување МКС заварување Микро плазма заварување Лемење Йончато заварување ММА заварување (со други покриена електрода) 	Работа со машини, на пример: <ul style="list-style-type: none"> Машини за сечење со оксидорол Машини за сечење со плазма Машини за електроотпорно заварување Машини со термичко проѕачане Клупа за заварување
КЛАСА 2	Упатство на техники за заварување со висок степен на проѕачане и кафење, на пример: <ul style="list-style-type: none"> ММА заварување (со совонни или со целоцупа покриена електрода) ММС заварување (со совонни или мешани гасови) МКС заварување (со висока струја) Автоматизирани флуидно електрично заварување Сечење со плазма Душење Сечење со оксидорол Топилско проѕачане 	Работа со машини, на пример: <ul style="list-style-type: none"> Во затворени простори, При наредно заварување / сечење или при неправилно ограничене позиции

ВАЖНИ ПРЕПОРАКИ

При облекување и облекување на облеката секогаш треба целосно да го вратите системот за присуствена облека. Треба треба да се носи шарто златочна.

Секогаш носете облека со соодветна големина. Производи кои се или премногу лабави или премногу тесни ќе го ограничат движењето и нека да обезбедат оптимално ниво на комфорт.

Големината на ове производи е означена на самиот производ (Скогаш проверете ја етикетата).

Доколку облеката има качулка та мора да се носат при извршување на работата.

Панталоните или целосните панталони со нераски парче треба да се носат во комбинација со соодветен горен дел, исто така, јакната и панталоните треба да се носат во комбинација со соодветен долен дел. Носителите мора да се подготват да има доволно прилепување помеѓу јакната и панталоните кога рацете се целосно испуштрени над главата и кога носителот е наизмени.

Доколку облеката има дополнителен чеп на коланото ти мора да биде обезбеден со штицници за коланото кои се во согласност EN 14004: 2004, за да се спречи медицински компликација.

Димензијата на заштитните на коланото мора да биде 15x 145 x 15 mm (должина x ширина x дебелина). Сепак, заштита на коланото не обезбедува апсолутна заштита. Дополнителни материјали во делот кој коланото служи за подобрување на удобноста и да дејствува како заштитна на облеката. Тие не штитат носителот од развојот на можни здравствени компликација.

Производителот не е одговорен во случај на несоодветна или неправилна употреба.

Изолацискиот ефект на заштитната облека се намалува при влага, влажност или пот.

Валканата облека може да доведе до намалување на заштитата, доколку оваа облека стане непотрочно валкана или контминирана, треба да се замени со нова.

Оштетената облека не треба да се поправа, корерира – потребно е и да се замени со нова облека.

Износната, заштитена облека треба да се отстранат во согласност со правилата за локално отстранување на отпад.

За да се намали ризикот од загадување ја чистете во домашни услови.

Доступни големини и избор: Вклучете во согласност со точната големина на градите и струјот, погледнете ја табелата со големини.

Ове облека имаат тонерирација за удобност и зовможуваат соодветност за локално отстранување на отпад.

За да се намали ризикот од загадување ја чистете во домашни услови.

Доступни големини и избор: Вклучете во согласност со точната големина на градите и струјот, погледнете ја табелата со големини.

Ове облека имаат тонерирација за удобност и зовможуваат соодветност за локално отстранување на отпад.

За да се намали ризикот од загадување ја чистете во домашни услови.

Чување: Чувајте на места изложени на директна или силна сончева светлина. Чувајте во чисти и суви услови.

Имаат произволити нека да прифатат одговорност за облеката кој кои етикетите за нече не се игнорирани, изобличени или отстранети.

Етикета за содржина на влакна: Погледнете ја етикетата на облеката за соодветни детали во врска со содржината.

Предупредување: Онаму каде што има качулка, периферниот вад и сплутот мора да бидат напуштени.

Флуоресцентна лента и етикета: Флуоресцентна лента или етикета не треба да се поправа и неглатте!

Во молиме видете ја етикетата на облеката за брјот и типот на переме. Наведениот максимален брјот на переме на облеката не е едистинствен фактор поврзан со животниот век на облека.

Животнот век, исто така, зависи од употреба, начинот на складирање и заштита, или. Облека треба да се носат кога заштитни квалитети веќе не важат на пример, во случају кога 1. Е достатен максимален брјот на переме. 2. Материјалот е оштетен или синат. 3. Рефлективните својства на переме се изобличени. 4. Облеката е трајно валкана, испукана, изгорена или во голема мера износена.

Етикети за переме - Погледнете ја етикетата на облеката за соодветни детали во врска со перемењето.

	Макс. температура 30°C, благ процес		Сушете закочено на жица
	Макс. температура 40°C, благ процес		Сушете оставајќи да исушат
	Макс. температура 40°C, нормален процес		Не пергајте
	Макс. температура 60°C, нормален процес		Пергајте на макс. 110°C
	Не белејте		Пергајте на макс. 150°C
	Не сушете во машина		Да не се чисти хемиски
	Сушете на ниска температура		Професионално хемиско чистење
	Сушете на нормална температура		

MAX	Максимум 50	MAX	Максимум 25	MAX	Максимум 12	MAX	Максимум 5
	50x переме		25x переме		12x переме		5x переме



UPUTSTVO ZA KORISNIKA

119-USP

RS

Pažljivo pročitajte upute pre upotrebe zaštitne odevce. Trebalo bi konsultovati inženjera za bezbednost ili direktnog nadređenog u vezi sa odgovarajućom u skladu sa specifičnim radnim okruženjem. Uputstvo za upotrebu čuvati pažljivo, kako biste mu mogli pristupiti u bilo koje vreme.

CE

Pogledajte etiketu proizvoda za detaljnije informacije o relevantnim standardima. Samo standardi i ikone koje se pojavljuju i na proizvodu i na korisničkom uputstvu ispod su primenjivi. Svi proizvodi su u skladu sa zahtevima regulative (EU 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Zaštitna odevca (Pogledati etiketu)

Ogledni zahtevi: Ovaj evropski standard određuje opšte zahteve za ergonomiju, starenje, veličine, označavanje zaštitne opreme i informacije dobijene od proizvođača.

A= Preporučeni raspon visine korisnika

B= Preporučeni obim grudi korisnika

C= Preporučeni obim struka korisnika

D= Preporučena dužina unutrašnje strane noge korisnika



EN ISO 11612:2015 Zaštitna odevca - odevca koja štiti od toplote i plamena. (vidi etiketu)

Ovim standardom utvrđene su zahtevne performanse za odevne predmete proizvedene od savitljivih materijala, koji su konstruisani tako da štite telo korisnika, izuzev saka, od toplote i/ili plamena.

Zahtevi za performanse obuhvataju ovim međunarodnim standardom su primenjivi na odjevne predmete koji se mogu nositi u širokom spektru krajnjih upotreba, gde postoji potreba za odevom sa svojstvima ograničenog širenja plamena i gde korisnik može biti izložen radijaciji (zračenju) ili konvektivnoj ili kontaktnoj radijaciji pri kontaktnoj upotrebi materijala.

Kod A: Ograničeno širenje plamena (A1 rubovinsko paljenje, A2 rubno paljenje)

Kod B: Zaštita od konvektivne toplote - 3 nivoa (gde je nivo 3 najviše performanse)

Kod C: Zaštita od zračenja toplote - 4 nivoa (gde je nivo 4 najviše performanse)

Kod D: Zaštita od prskanja rastopjenog aluminijuma - 3 nivoa (gde je nivo 3 najviše performanse)

Kod E: Zaštita od prskanja rastopjenog gvožđa - 3 nivoa (gde je nivo 3 najviše performanse)

Kod F: Zaštita od kontaktne toplote - 3 nivoa (gde je nivo 3 najviše performanse)

EN ISO 11612

Ukoliko dolazi do slučajnog prskanja hemikalija ili zapaljivih tečnosti na odevu obuhvaćenu ovim međunarodnim standardom za vreme nošenja, korisnik treba odmah da napusti (opasno okruženje) i da pažljivo ukloni odjevni predmet/predmete i osigura da hemikalije ili tečnosti ne dođu u kontakt sa kožom. Odevca se zatim treba očistiti ili ukloniti iz upotrebe.

Što je veći broj, veći je nivo zaštitne odevce.

Odevca od koje se zahteva zaštita od rastopjenog metala po EN ISO 11612:21 D: E.

U slučaju prskanja rastopjenog metala, korisnik treba odmah da napusti radno mesto i ukloni odjevni predmet. U slučaju prskanja rastopjenog metala, odjevni predmeti koji se nose odmah od kože ne mogu da eliminišu sve rizike od opekotina.

EN 1149

Zaštitna odevca sa elektrostatičkim svojstvima

Ovaj standard određuje elektrostatičke zahteve za elektrostatički disipativnu zaštitnu odevu radi izbegavanja zapaljivosti uzled pražnjenja. Ova standard se ne primenjuje za zaštitu od napona mreže.

Odevni predmet mora biti potpuno zatvoren prilikom nošenja.

EN 1149-1:2006 - Metoda ispitivanja kojom se meri površinska provodljivost materijala

EN 1149-3:2004 - Metoda ispitivanja kojom se meri odvođenje naelektrisanja za sve materijale

EN 1149-5:2018 - Zahtevi za performanse materijala i odjevni predmeti

EN 1149-5

Osvaka koja nosi elektrostatički disipativnu zaštitnu odevu mora biti pravilno uzemljena. Otpor između osobe i zemlje mora biti manji od 10¹⁰ npr. nošenje adekvatne obuće.

Elektrostatička disipativna zaštitna odeva ne sme biti otvorena ili uklonjena u prisustvu zapaljivih eksplozivnih atmosfera ili korisnik rukovajući sa zapaljivim ili eksplozivnim supstancama.

Elektrostatička disipativna zaštitna odeva se ne sme koristiti u atmosferama obogaćenim kiseonikom bez prethodnog odobrenja odgovornog inženjera za bezbednost.

Na elektrostatičke disipativne performanse elektrostatičke disipativne zaštitne odevce može uticati pohabanoost, pranje i moguća kontaminacija.

Elektrostatička disipativna zaštitna odeva mora dobiti da prekriva sve neodgovarajuće materijale prilikom normalne upotrebe (uključujući saginjanje i kretanje).

Odevca ne treba prepravljati ili obeležavati sa dodatnim etiketama ili logotipima.

EN 1149-5: Hiljadni metalni predmet ne sme biti zaklačen na spojnici dve odvojene predmeta prilikom rada u eksplozivnim atmosferama.

EN 1149-5: Odevni predmet se ne treba koristiti u kombinaciji sa drugim odjevnim predmetima koji pružaju niži nivo zaštite.

* Obilježja za naprezanje elektrostatike su namerenja za nošenje u canah 1, 2, 20, 21 i 22 (glej EN 60079-10-17) i EN 60079-10-2 (8)), u katerih je minimalna energija višja eksplozivne ne manji kot 0,016 mJ

EN ISO 11611:2015

Zaštitna odevca koja se upotrebljava prilikom zavarivanja i srodnih procesa (vidi etiketu)

Ovaj tip zaštitne odevce ima za cilj da zaštiti korisnika od prskanja malih kapljica rastopjenog metala, za kratko vreme kontakta s plamenom, toplotno zračenje električnog luka koji nastaje tokom zavarivanja i srodnih procesa i umanjni mogućnost električnog udara uzlet trenutnih, slučajnih dodira sa električnim vodovima pod naponom do približno 100V jednosmerno struju u normalnim uslovima zavarivanja. Značaj priloge, ili druge neistote mogu da utiču na nivo zaštite od kratkotrajnih dodira sa električnim vodovima pod tim naponom.

Ovaj međunarodni standard određuje dve klase sa specifičnim zahtevima za performanse (vidi prilog A iz EN ISO 11611).

Klasa 1 je zaštitna od manje opasnih tehnika zavarivanja i situacija, koje uzrokuju niže nivove prskanja i toplotnog zračenja.

Klasa 2 je zaštitna od opasnih tehnika zavarivanja i situacija, koje uzrokuju više nivove prskanja i toplotnog zračenja.

Ispitivanje materijala i šavova pre i nakon predtretmana:

Kod A: Ograničeno širenje plamena (A1 površinsko paljenje, A2 rubno paljenje)

EN ISO 11611

Pogledati uputstva u prilogu A za izbor odgovarajuće klase zaštitne odevce za zavarivače.

Iz operativnih razloga, ne mogu svi delovi pod naponom kod instalacija za zavarivanje da budu zaštićeni od direktnog kontakta.

Molje se zahtevati dodatna parčalna zaštita tela npr. prilikom zavarivanja iznad glave.

Odevni predmet je namenjen samo za zaštitu prilikom kratkotrajnog nenamernog kontakta sa delovima pod naponom prilikom zavarivanja, i dodatni elektroizolacioni slojevi se zahtevaju ukoliko postoji povećani rizik od električnog udara; odevni predmeti koji ispunjavaju zahteve EN ISO 11611 su dizajnirani da pruže zaštitu uz kratkotrajnog, slučajnog kontakta sa električnim provodnicom

Tipovi odevce za zavarivače	Kriterijumi za izbor koji se odnose na proces:	Kriterijumi za izbor koji se odnose na uslove i radno okruženje:
KLASA 1	<ul style="list-style-type: none"> Manuelne tehnike zavarivanja prilikom kojih dolazi do pojave manjih prskanja i kapljanja, npr. <ul style="list-style-type: none"> Gasno zavarivanje Tik zavarivanje MIG zavarivanje Zavarivanje mikro plazmom Lemljenje Tačkasto zavarivanje MMA zavarivanje (sa rutinom elektrodom) 	Rad mašina, npr: <ul style="list-style-type: none"> Mašine za sečenje kiseonikom Mašine za plazma sečenje Mašine za elektroporno zavarivanje Mašine za termalno prskanje Što za zavarivanje
KLASA 2	<ul style="list-style-type: none"> Manuelne tehnike zavarivanja prilikom kojih dolazi do pojave većeg prskanja i kapljanja, npr. <ul style="list-style-type: none"> MMA zavarivanje (sa bazičnom ili celuloznom elektrodom) MIG zavarivanje (sa CO₂ ili mešanom gasovom) MIG zavarivanje (sa visokom strujom) Elektrolučno zavarivanje sa zaštitom Plazma sečenje Izdubljivanje Sečenje kiseonikom Termalno prskanje 	Rad mašina, npr: <ul style="list-style-type: none"> U ograničenim prostorima, Zavarivanje/sečenje iznad glave ili u nepredviđenim ograničenim pozicijama

VAŽNE PREPORUKE

Prilikom oblačenja ili svlačenja odjevnih predmeta uvek u potpunosti otpočinjte sistem za zatvaranje. Odevca se mora nositi potpuno zatvorena.

Nosite samo odjevne predmete odgovarajuće veličine. Proizvod koji su preterali ili preuski će ograničiti kretanje i neće pružiti optimalan nivo zaštite. Veličina ovih proizvoda je naznačena na njima i uvek pročitajte etiketu.

Ako odevca poseduje kapuljaču treba se uvek morati nositi dok korisnik radi.

Pantalone ili pantalone sa tregerima se uvek moraju nositi u kombinaciji sa odgovarajućim gornjim delom i obratno jakne se uvek moraju nositi u kombinaciji sa odgovarajućim donjim delom. Korisnik mora da bude sigurno da postoji adekvatno izdavanje između jakne i pantalone kada su uvek potpuno isprazne iznad glave ili kada je korisnik spavio.

Ukoliko odevca ima džepove za štitnike za kolena moraju biti obezbeđeni štitnici za kolena koji su u skladu sa EN1440-2004, kao i dve sprečile zadržavanje kompijake. Dimenzije štitnika za kolena moraju biti 195x145x15mm (dužina x širina x debljina). Medutim zaštita za kolena ne pruža potpunu zaštitu. Dođaci na kolenu se dođaju odevca kako bi povećali udobnost i štitili kolenjačanje (odevca). Omi ne štite korisnika od mogućeg zavoja zadržavnih kompijake. Proizvođač se ne sme ozračiti odgovornim u slučaju nepravilne upotrebe.

Izolacioni efekat zaštitne odevce će biti smanjen uz vlažnosti, vlage ili iznaja.

Priloga odevca može dovesti do smanjenja zaštite, ukoliko u bilo kom trenutku ovaj odjevni predmet postane nepopravljivo zaprljan ili kontaminiran zameniti ga sa novim.

Oznake za način održavanja: Pogledati etiketu za odgovarajuća uputstva za održavanje.

30° Maksimalno 30°C, blagi proces (mali broj obrtaja)

40° Maksimalno 40°C, blagi proces (mali broj obrtaja)

40° Maksimalno 40°C, normalan proces (standardan broj obrtaja)

60° Maksimalno 60°C, normalan proces (standardan broj obrtaja)

☒ Ne izbežljivati

☒ Ne sušiti u sušilici

☒ Sušiti u sušilici na niskoj temperaturi

☒ Sušiti u sušilici na normalnoj temperaturi

☒ Sušiti na zici.

Uputstvo od približno 100 jednosmerno struje.

Povećanje sadržaja kiseonika u vazduhu će smanjiti nivo zaštite od plamena zaštitne odevce za zavarivače. Treba voditi računa prilikom zavarivanja u skrućenim prostorima jer je moguće da atmosfera postane obogaćena kiseonikom.

Zaštitna odevca sama po sebi ne pruža zaštitu od električnog udara.

Prilikom zavarivanja, odgovarajući izolacioni slojevi se trebaju obezbediti kako bi se sprečilo da zavarivač dođe u kontakt sa elektroprovodljivim delovima opreme.

Opasnost protiv kojih je odevca namenjena da pruži zaštitu uključuju plamen, prskanje rastopjenog metala, toplotno zračenje, kontaktno nenamerni električni kontakt

Oštećene odjevne predmete ne treba popravljati - umesto toga zameniti ih novim.

Odbacuju odevca treba odložiti u skladu sa lokalnim regulativama za odlaganje otpada.

Da bi se eliminisao rizik od kontaminacije ne prati u domaćinstvu.

Dostupne veličine i selekcija: Za odabir odgovarajuće odevce u skladu sa obimom struka i grudni, pogledati tablicu veličina. Ova odevca je proizvedena kako bi bila komotna i mogla da se nosi preko srednje gijomane odevce. Kako bi se postigla potpuna zaštita, korisnik mora do nositi rukavice (u skladu sa EN 407 ili EN 12477), čizme (po EN 20345) ili zaštitni šlem (po EN 397).

Sklađštenje: Odevca ne odlagati na mestu izložena direktnoj ili jakoj sunčevoj svetlosti. Sklađistiti u čistim, suvim uslovima.

Nega nakon upotrebe: Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za odevca na kojoj su etikete za održavanje isporučene, obrisane ili uklonjene.

Oznaka za sastav materijala: Pogledati etiketu za odgovarajuću informaciju o sastavu.

Upozorenje: Kod trake sa kapuljačom, perferni vid i slug mogu biti ograničeni.

Retorreflektivni odjevni predmeti: Ne peglajte retroreflektivne trake ili oznake! Obratiti pažnju na oznaku u vezi sa brojem dozvoljenih ciklusa pranja. Broj ciklusa pranja nije jedini indikator nivo upotrebe odevce. Rok upotrebe zavisi od načina korišćenja, odlaganja itd. Odevca odbaciti ukoliko je izgovila svoju zaštitna svojstva, i. i. Maksimalan broj pranja je dostignut. 2. Materijal je oštećen uzlet nošenja ili habanja. 3. Reflektivna svojstva blede. 4. Odevca je značajno zaprljana, oštećena, spaljena ili pohabana.

☒ Sušiti na zici, ne cediti

☒ Ne peglati

☒ Max. temperatura peglanja 110°C

☒ Max. temperatura peglanja 150°C

☒ Ne čistiti hemijski

☒ Profesionalno hemijsko čišćenje

PRO
THERM
PROTECT

Za industrijski perivu odevca ocenjeno je da je vatrootporna odevca pogodna za industrijsko pranje u skladu sa EN ISO 15797

Sušenje u tuelnu Procedura pranja 1-8



USER INFORMATION



CERTIFICATION

IEC 61482-2

ASTM F1959



118USP


CERTIFICATION GUIDELINES

EN

Please read these instructions carefully before using this safety clothing. You should also consult your safety officer or immediate superior with regard to suitable garments for your specific work situation. Store these instructions carefully so that you can consult them at any time.



Refer to the product label for detailed information on the corresponding standards. Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable. All these products comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021


Protective Clothing (See label)

General Requirements This European Standard specifies general requirements for ergonomics, ageing, sizing, marking of protective clothing and for information supplied by the manufacturer.


- A= Recommended height range of wearer
B= Recommended chest girth of wearer
C= Recommended waist girth of wearer
D= Recommended inside leg measurement of wearer



The updated version of IEC 61482-2:2018 has a new symbol. Going forward, there may be garments with both types of marking during a transitional period.



IEC 61482-2:2018 Protective Clothing against the thermal hazards of an electric arc.



The ISSA guideline for the selection of personal protective clothing when exposed to the thermal effects of an electric fault arc ISBN 978-3-937824-08-6 should be referred to when selecting the appropriate level of protective garments.

-The environmental conditions and the risks at the working site shall be regarded

-Deviations from the parameters in the standard may result in more severe conditions

Electric arc hazards normally generate a much higher level of incident energy on to the surface of the protective clothing than do flash fires, but for a much shorter length of time. The risk assessment should include consideration of the likelihood of occurrence of this specific thermal hazard, as well as its severity in case of such an event.

Under EN 61482-1-2:2007 in connection with IEC 61482-2 Ed.1 2009-04

- Two protection classes are tested. Protection class 1 and protection class 2 are safety requirements covering actual risk potentials due to electric fault arcs.

For the test a low voltage procedure is used. The tests can optionally be carried out in two fixed test classes, selected by the amount of prospective short circuit current:

• Class 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Basic level of protection

• Class 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Increased level of protection

The defined duration of the electric arc is 500 ms in both test classes.

Material and clothing will be tested with two methods: the material box test method and the garment box test method. The test methods are not directed towards measuring the arc thermal performance value (ATPV).

Methods determining the ATPV are prescribed in IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018

Protective Clothing against the thermal hazards of an electric arc.

IEC 61482-1-2 Box Test Method

This method distinguishes between 2 Arc protection classes (APC) of both fabric and garment:

• APC 1 will replace Class 1. Current remains the same at 4kA

• APC 2 will replace Class 2. Current remains the same at 7kA

IEC 61482-1-1 Open Arc Test Method

This method aims to establish the Elim (Incident Energy Limit) of a fabric and garment.

This value is the highest incident thermal energy to which the garment can be exposed to without the wearer getting a second degree burn injury or formation of holes in the fabric.

The higher the calorific value of the garment or fabric the greater the protection for the wearer.

ASTM F1959/F1959M-14: FABRIC TEST ONLY: This test method is the same as outlined above under EN 61482-1-1. Pre treatment may vary.

IMPORTANT RECOMMENDATIONS

Warning: For full body protection the garments shall be worn in a closed state and other suitable protective equipment (helmet with face screen, gloves, footwear) shall be used.

Warning: No garments such as shirts, undergarments or underwear shall be used which melt under arc exposures. For example garments made of polyamide, polyester or acrylic fibres

Requirements of this standard do not address electric shock hazards, but they can be used in combination with standards covering such hazards.

Environmental conditions and risks at the working site should always be taken into consideration when selecting garments.

When garments are made from different materials with differing arc thermal protection a drawing shall be provided with dimensions and a warning indication showing the areas of weaker material.

To put on and take off garments, always fully undo the fastening systems. The clothing should be worn firmly closed.

Only wear garments of a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum level of protection. The size of these products are marked on them (always read the label).

If the clothing has an attached hood this must be worn while the wearer is working.

Trousers or bib-overalls must be worn in combination with a suitable top.

If the clothing has knee pad pockets these must be provided with knee protectors that comply EN14404 : 2004, to prevent medical complications.

The dimension of knee protectors must be 195 x 145 x 15mm (length x width x thickness). However, knee protection does not provide absolute protection. Knee patches added to the clothing serve to enhance comfort and act as reinforcing (of the clothing). They do not protect the wearer against developing possible medical complications.

The manufacturer cannot be held liable in case of improper or incorrect use.

The insulating effect of the protective clothing will be reduced by wetness, humidity or sweat.

Dirty clothing may lead to a reduction in protection, should at any time this garment become irreversibly soiled or contaminated, replace the item with a new one.

Protective clothing that becomes contaminated with grease, oil, or flammable liquids or combustible materials should not be used.

Other garments worn together with protective clothing and dirty protective clothing can reduce the protection.

Damaged garments should not be repaired - instead replace with a new garment.

Discarded garments should be disposed of in accordance with local waste disposal rules.

To reduce the risk of contamination do not wash in a domestic environment.

Available Size & Selection: Fit according to correct chest and waist size, refer to size chart. These garments have built in allowance for comfort and to allow the garment to be worn over medium bulky clothing. To obtain overall protection, the wearer may need to wear gloves (to EN 407 or EN 12477), Boots (to EN 20345) and or Safety helmet (to EN 397).

Storage: DO NOT store in places subject to direct or strong sunlight. Store in clean, dry conditions.

After-care: The manufacturer will not accept liability for garments where care labels have been ignored, defaced or removed.

Fibre Content Label: Refer to garment label for corresponding content details.

Warning: Where there is a hood, peripheral vision and hearing may be impaired.

Retroreflective tape and labels: Retroreflective tape or labels should not be ironed! Please refer to the garment label for the number and wash cycles claimed. The stated maximum number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the garment. The lifetime will also depend on usage, care storage, etc. Garments should be discarded when the protective qualities no longer apply eg. 1. Maximum number of washes is reached. 2. The material has been damaged either by fading or has been torn. 3. The reflective qualities of the tape have faded. 4. Garment is permanently soiled, cracked, burned or heavily abraded.

Wash Care Labels : Refer to garment label for corresponding washing details.

Max temp 30°C, mild process

Max temp 40°C, mild process

Max temp 40°C, normal process

Max temp 60°C, normal process

Do Not Bleach

Do not tumble dry

Tumble dry low

Tumble dry normal

Line dry

Drip line dry

Do not iron

Iron max 110°C

Iron max 150°C

Do not dry clean

Professional dry clean

MAX Maximum

50x 50 Washes

MAX Maximum

25x 25 Washes

MAX Maximum 12

12x Washes

MAX Maximum 5

5x Washes




Industrial Laundered garments have assessed FR suitability to industrial washing in accordance with EN ISO 15797. Tunnel Drying Wash Procedure 1-8

DE

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Sicherheitskleidung verwenden. Sie sollten auch Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Vorgesetzten im Hinblick auf geeignete Kleidung für Ihre spezifische Arbeitssituation konsultieren. Bewahren Sie diese Anweisungen sorgfältig auf, damit Sie jederzeit darin nachlesen können.



Detaillierte Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett. Es gelten nur die Normen und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch in den nachfolgenden Benutzerinformationen aufgeführt sind. произведени задовољуваат барањата на Регулативата



EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Schutzkleidung (siehe Etikett)

Allgemeine Anforderungen: Diese Europäische Norm legt allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Alterung, Dimensionierung, Kennzeichnung von Schutzkleidung und die Informationen, die vom Hersteller geliefert werden fest.

A= Körpergröße: Senkrecht Maß vom Scheitel bis zur Sohle des Trägers
B= Waagrecht Umfang an der Brust der Trägers
C= Taillenumfang des Trägers
D= Beininnenseite des Trägers



IEC 61482-2
ATPV or E_{arc} "xxx cal/cm²"
or
Class 1 or Class 2

Die aktualisierte Version der IEC 61482-2:2018 hat ein neues Symbol. Künftig kann es in einer Übergangszeit Kleidungsstücke mit beiden Kennzeichnungsarten geben.

IEC 61482-2:2018 Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens.

Die ISSA Leitlinie für die Auswahl der persönlichen Schutzkleidung, wenn Sie thermische Effekten eines elektrischen Störlichtbogen ausgesetzt sind ISBN 978-3-937824-08-6 sollte bei der Auswahl des richtigen Maßes an Schutzkleidung berücksichtigt werden.

Die Umweltbedingungen und Risiken auf Baustellen sind zu berücksichtigen

Abweichungen zu den Vorgaben der Norm kann zu schweren Bedingungen führen

Elektrischbogensgefahren erzeugen normalerweise einen wesentlich höheren Grad an einfallender Energie auf die Oberfläche der Schutzkleidung als durch einen solchen Ereignisses, berücksichtigt unter EN 61482-1-2: 2007 in Verbindung mit IEC 61482-2 Ed. 1 2009-04 - zwei Schutzklassen werden getestet. Schutzklasse 1 und Schutzklasse 2 sind Sicherheitsanforderungen, die das tatsächliche Risikopotential durch elektrische Störlichtbögen abdeckt.

Für den Test wird ein Niederspannungsverfahren verwendet.

Die Tests können optional in zwei festen Testklassen durchgeführt werden, unter Berücksichtigung der Stärke des voraussichtlichen Kurzschlussstroms (4 kA oder 7 kA):

- Klasse 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Basisschutzniveau
 - Klasse 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 erhöhtes Schutzniveau
- Die definierte Dauer des Lichtbogens beträgt 500 ms in den beiden Testklassen. Material-Box-Test-Methode und die Kleidungsstück-Box-Test-Methode: Material und Kleidung werden mit zwei Methoden getestet. Die Testverfahren sind nicht auf die Messung der Lichtbogenwärmeleistungswert (ATPV) ausgerichtet. Methoden zur Bestimmung ATPV sind in der IEC 61482-1-1 vorgeschrieben.



IEC 61482-2:2018 Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens.

IEC 61482-1-2 Kammer Test Methode

Diese Methode unterscheidet zwischen 2 Lichtbogenschutzklassen (APC) von Stoff und Kleidungsstück:

- APC 1 wird die Klasse 1 ersetzen Strom bleibt mit 4 kA gleich
- APC 2 wird die Klasse 2 ersetzen. Der Strom bleibt mit 7kA gleich

IEC 61482-1-1 Open Arc Test Method

Diese Methode zielt darauf ab, den Elim (Incident Energy Limit) eines Stoffes und eines Kleidungsstücks zu ermitteln. Dieser Wert ist die höchste einfallende Wärmeenergie, der das Kleidungsstück ausgesetzt werden kann, ohne dass der Träger eine Verbrennung zweiten Grades erleidet oder sich Löcher im Gewebe bilden. Je höher der Heizwert des Kleidungsstücks oder Gewebes ist, desto größer ist der Schutz für den Träger.

ASTM F1959 / F1959M-14: NUR STOFF-Test : Dieses Testverfahren ist das gleiche wie oben unter EN 61482-1-1 beschrieben. Vorbehandlung kann variieren.

WICHTIGE HINWEISE

Achtung: Für vollen Körperschutz sind die Kleidungsstücke in einem geschlossenen Zustand und in Kombination mit anderen, geeigneten Schutzausrüstungen (Helm mit Gesichtsschutz, Handschuhe, Schuhe) zu tragen.

Achtung: Keine Kleidungsstücke wie Hemden, Unterziehwäsche oder Unterwäsche verwenden, die unter Lichtbogenrisiken schmelzen können. Beispielsweise Kleidungsstücke aus Polyamid, Polyester oder aus Acrylfasern Die Anforderungen dieser Norm beziehen sich nicht auf die Gefährdung durch elektrischen Schlag, sie können jedoch in Kombination mit Normen, die solche Gefährdungen abdecken, angewendet werden.

Die Umgebungsbedingungen und Risiken am Arbeitsplatz sollten bei der Auswahl der Kleidung immer berücksichtigt werden.

Wenn Kleidungsstücke aus verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Lichtbogenhitzechutz gemacht sind, sollte eine Zeichnung mit den Dimensionen und Warnhinweisen, die Bereiche des schwächeren Materials anzeigen, zur Verfügung gestellt werden

Um Kleidungsstücke an- und auszuziehen lösen sie bitte immer die Befestigungssysteme vollständig. Die Kleidung sollte fest geschlossen getragen werden.

Tragen sie nur Kleidung mit einer für sie geeigneten Größe.

Produkte, die entweder zu locker oder zu fest sitzen, werden die Bewegungsfreiheit einschränken und den optimalen Schutz nicht bieten können. Die Größe dieser Produkte sind in dem Produkt markiert (Immer das Etikett lesen).

Sollte an der Bekleidung eine Mütze befestigt sein ist diese während der Arbeit zu tragen

Bundhosen oder Latzhosen müssen in Kombination mit einem geeigneten Oberteil getragen werden.

Wenn die Kleidung Knieaschen hat müssen diese mit Knieprotektoren versehen sein um die EN14404:2004 zu erfüllen um medizinischen Komplikationen zu verhindern. Die Abmessung der Knieprotektoren muss 195 x 145 x 15 mm (Länge x Breite x Dicke) sein. Allerdings liefert Knieprotektoren keinen absoluten Schutz. An Kleidung angebrachter Kniechutz dient als Verstärkung (der Kleidung) und um den Komfort zu verbessern. Sie bieten dem Träger keinen Schutz vor eventuell sich entwickelnden medizinischen Komplikationen.

Der Hersteller haftet nicht für falsche- und oder unsachgemäße Nutzung. Der isolierende Effekt der Schutzkleidung wird durch Nässe, Feuchtigkeit oder Schweiß verringert.

Verschmutzte Kleidung kann zu einer Verringerung des Schutzes führen. Sollte dieses Kleidungsstück einmal unwiederbringlich verschmutzt oder kontaminiert sein, ist dieses durch ein neues Kleidungsstück zu ersetzen.

Schutzkleidung, die mit Fett, Öl oder brennbaren Flüssigkeiten oder brennbaren Materialien verunreinigt ist, darf nicht verwendet werden.

Andere Kleidungsstücke, die zusammen mit Schutzkleidung getragen werden, und verschmutzte Schutzkleidung können den Schutz verringern.

Beschädigte Kleidungsstücke sollten nicht repariert werden - sondern sind mit einem neuen Kleidungsstück zu ersetzen.

Ausrangierte Kleidungsstücke sollten unter Berücksichtigung der örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden.

Um das Risiko einer Kontamination zu reduzieren sollte das Kleidungsstück nicht in der häuslichen Wäsche gewaschen werden.

Vorhandene Größen und deren Auswahl: Um die optimale Passform der Bekleidung zu bestimmen, richten Sie sich bitte nach Größentabelle. Diese Bekleidung erfüllt ein hohes Maß an Komfortansprüchen und kann auch über unbequemer Kleidung getragen werden. Um den bestmöglichen Schutz des Trägers zu erreichen, sollten zusätzlich Handschuhe (nach EN 407 oder EN12477) und Sicherheitsschuhe (nach EN 20345) getragen werden.

Lagerung: Lagern Sie die Bekleidung nicht an Orten, die direkter oder starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Lagern nur unter sauberen und trockenen Bedingungen.

Nachbehandlung: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Kleidung, bei der die Anweisungen auf dem Pflegeetikette ignoriert, unkenntlich gemacht oder entfernt wurden.

Inhalt des Textil Labels: Siehe Kleidungsetikett.

Achtung: Durch das Tragen der Kapuze, kann das Sehen und Hören beeinträchtigt werden.

Reflektierendes Tape und Labels Reflektierendes Tape und Label sollten nicht gebügelt werden. Die Artikelnummer und den Waschzyklus entnehmen sie dem Produktlabel Die angegebene maximale Anzahl von Wäschen ist nicht der einzige Faktor für die Dauer der Verwendbarkeit des Kleidungsstückes. Diese ist auch abhängig von der Art des Gebrauchs, Pflege, Lagerung, usw. Kleidungsstücke sollten entsorgt werden wenn die Schutzigenschaften nicht mehr den Vorgaben entsprechen. 1. maximale Anzahl der Wäschen des Kleidungsstücks ist erreicht. 2. Das Material beschädigt, geschrumpft oder zerrissen ist. 3. Die reflektierenden Eigenschaften des Tapes verblasst sind. 4. Das Kleidungsstück nicht mehr zu reinigen, rissig, verbrannt oder verschlissen ist.

Pflegeetikette: siehe dazu das Waschetikette in der Bekleidung (innen)

	Max. Temperatur 30°C		zum Trocknen aufhängen	MAX 50x	max. 50 Wäschen
	Max. Temperatur 40°C		Wäscheleine trocknen	MAX 25x	max. 25 Wäschen
	Max. Temperatur 40°C		nicht heiß bügeln	MAX 12x	max. 12 Wäschen
	Max. Temperatur 60°C		bügeln max 110°C	MAX 5x	max. 5 Wäschen
	nicht bleichen		bügeln max 150°C		
	Nicht im Trockner trocknen		Nicht chemisch reinigen.		
	Trocknen bei niedriger Temperatur		professionelle Reinigung, Pflege		
	Geeignet für Trockner				




Für industriell waschbare Kleidung muss die Tauglichkeit für flammhemmende Eigenschaften für industrielle Wäsche nach EN ISO 15797 bestätigt sein. Tunneltrockner Waschverfahren 1-8

FR

S'il vous plaît lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce vêtement de sécurité. Vous devez également consulter votre agent de sécurité ou supérieur immédiat en ce qui concerne les vêtements adaptés à votre situation de travail spécifique. Conservez soigneusement ces instructions afin que vous puissiez les consulter à tout moment.



Reportez-vous à l'étiquette du produit pour obtenir des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et icônes qui apparaissent à la fois sur le produit et les informations utilisateur ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/425 et du règlement 2016/425 tels que transposés dans la législation britannique et modifiés.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021


Vêtements de protection (voir l'étiquette)

Exigences générales La présente Norme européenne spécifie les exigences générales en matière d'ergonomie, le vieillissement, le dimensionnement, le marquage des vêtements de protection et d'information fourni par le fabricant.

- A = Stature recommandée du porteur
B = Tour de poitrine recommandée du porteur
C = Tour de taille recommandée du porteur
D = Entrejambe Recommandée du porteur



La version mise à jour de la CEI 61482-2: 2018 a un nouveau symbole. À l'avenir, il peut y avoir des vêtements avec les deux types de marquage pendant une période de transition.



IEC 61482-2:2018 Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique.

La ligne directrice de l'IAISS pour la sélection de vêtements de protection individuelle lorsqu'il est exposé aux effets thermiques d'un arc électrique faute ISBN 978-3-937824-08-6 devrait être renvoyée au moment de choisir le niveau approprié de vêtements de protection.

-Les Conditions environnementales et les risques sur le lieu de travail doivent être pris en considération

-Déviations À partir des paramètres de la norme peut entraîner des conditions plus sévères

les risques d'arc électrique génèrent normalement un niveau beaucoup plus élevé de l'énergie incidente sur la surface des vêtements de protection que ne le font flash se déclenche, mais pour une durée beaucoup plus courte de temps. L'évaluation des risques doit tenir compte de la probabilité d'occurrence de ce risque thermique spécifique, ainsi que sa gravité dans le cas d'un tel événement.

Sous EN 61482-1-2: 2007 dans le cadre de la CEI 61482-2 Ed. 1 2009-04 - Deux classes de protection sont testées. Classe de protection 1 et classe de protection 2 sont les exigences de sécurité couvrant les potentiels réels de risque en raison d'arcs électriques de défaut.

Pour le test d'une procédure de basse tension est utilisée. Les tests peuvent éventuellement être réalisées en deux classes d'essai fixe, sélectionné par la quantité de courant de court-circuit:

- Classe 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Niveau de base de la protection
 - Classe 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 niveau de protection
- La durée définie de l'arc électrique est de 500 ms dans les deux classes de test. Matériel et vêtements seront testés avec deux méthodes: la méthode d'essai de boîte de matériau et la méthode d'essai de boîte de vêtement. Les méthodes d'essai ne sont pas dirigées vers la mesure de la valeur de performance thermique d'arc (ATPV). Méthodes de détermination de l'ATPV sont prescrits dans la IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018

Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique.

Méthode d'essai de boîte CEI 61482-1-2

Cette méthode distingue 2 classes de protection contre l'arc (APC) du tissu et du vêtement:

- APC 1 remplacera la classe 1. Le courant reste le même à 4 kA
- APC 2 remplacera la classe 2. Le courant reste le même à 7 kA

Méthode d'essai d'arc ouvert CEI 61482-1-1

Cette méthode vise à établir l'Elim (limite d'énergie incidente) d'un tissu et d'un vêtement.

Cette valeur est l'énergie thermique incidente la plus élevée à laquelle le vêtement peut être exposé sans que le porteur ne subisse une brûlure du deuxième degré ou la formation de trous dans le tissu. Plus la valeur calorifique du vêtement ou du tissu est élevée, meilleure est la protection du porteur.

ASTM F1959 / F1959M-14: TISSUS TEST UNIQUEMENT: Cette méthode d'essai est le même que décrit ci-dessus selon la norme EN 61482-1-1. Pré-traitement peut varier

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Attention: Pour une protection complète du corps, les vêtements doivent être portés dans un état fermés et d'autres équipements de protection appropriés (casque avec écran facial, des gants, des chaussures) doivent être utilisés.

Attention: Pas de vêtements tels que des chemises, des sous-vêtements ou sous-vêtements doivent être utilisés qui fondent sous l'exposition à l'arc. Par exemple les vêtements en polyester, polyamide, fibres acryliques. Les exigences de cette norme ne traitent pas des risques d'électrocution, mais elles peuvent être utilisées en combinaison avec des normes couvrant ces risques.

Les conditions environnementales et les risques sur le site de travail doivent toujours être pris en compte lors du choix des vêtements.

Lorsque les vêtements sont fabriqués à partir de matériaux différents avec protection thermique différente arc un dessin doit être fourni avec des dimensions et un indicateur d'avertissement indiquant les zones de matériau plus faible.

Pour mettre et à enlever les vêtements, toujours annuler complètement les systèmes de fixation. Les vêtements doivent être portés fermement fermés. Ne portez que des vêtements de taille appropriée. Les produits qui sont soit trop lâche ou trop serré va restreindre le mouvement et ne fournira pas le niveau de protection optimal. La taille de ces produits sont marqués sur eux (toujours lire l'étiquette)

Si le vêtement a une capuche cela doit être porté pendant que le porteur travaille

Pantalons ou Salopettes doivent être portées en combinaison avec un haut convenable, même des vestes ou des pantalons doivent être portées en combinaison avec un fond approprié. Le porteur doit assurer qu'il y a un chevauchement suffisant entre la veste et le pantalon lorsque les bras sont entièrement étendus au-dessus et quand porteur est penché.

Si le vêtement a des poches genouillères poche celles-ci doivent être fournies avec des genouillères conformes EN14404: 2004, pour prévenir les complications médicales. La dimension de protection des genoux doit être de 195 x 145 x 15mm (longueur x largeur x épaisseur). Cependant, la protection du genou ne fournit pas une protection absolue. Les plaques ajoutées aux vêtements du genou servent à améliorer le confort et agir en tant que renfort (des vêtements). Ils ne protègent pas le porteur contre le développement de complications médicales possibles.

Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas d'utilisation inappropriée ou incorrecte.

L'effet isolant des vêtements de protection sera réduite par l'humidité, la moiteur ou la sueur.

Des Vêtements souillés peuvent conduire à une réduction de la protection, on doit à tout moment remplacer l'article par un nouveau si ce vêtement est devenu irrémédiablement souillé ou contaminé.

Les vêtements de protection contaminés par de la graisse, de l'huile ou des liquides inflammables ou des matériaux combustibles ne doivent pas être utilisés.

D'autres vêtements portés avec des vêtements de protection et des vêtements de protection sales peuvent réduire la protection.

Des vêtements endommagés ne doivent pas être réparés - remplacer par un neuf.

Les vêtements abîmés doivent être éliminés conformément aux règles d'élimination des déchets.

Pour réduire le risque de contamination ne pas laver dans un environnement domestique.

Tailles disponibles & Sélection: selon la concordance avec votre le tour de poitrine et tour de taille, voir le tableau des tailles. Ces vêtements ont été fabriqués pour le confort et pour permettre au vêtement d'être porté sur des vêtements moyennement encombrants. Pour obtenir une protection globale, l'utilisateur peut avoir besoin de porter des gants (selon EN 407 ou EN 12477), des brodequins (à la norme EN 20345) et ou un casque de sécurité (EN 397).

Stockage: NE PAS entreposer dans des endroits soumis à fort ensoleillement. Stocker dans des conditions propres et sèches.

Entretien: Le fabricant décline toute responsabilité pour les vêtements où les étiquettes d'entretien ont été ignorées, déduites ou enlevées.

Étiquettes de composition: Se référer à l'étiquette du vêtement pour plus de détails de contenu correspondant.

Attention: Là où il y a une capuche, la vision périphérique et de l'ouïe peut être altérée.

Bande rétro réfléchissante et étiquettes: les bandes rétro réfléchissantes ou les étiquettes ne doivent pas être repassées ! S'il vous plaît se référer à l'étiquette du vêtement pour le nombre et les cycles de lavage revendiqués. Le nombre maximal indiqué de cycles de nettoyage n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépendra aussi de l'utilisation, du stockage, de l'entretien, etc. Les vêtements doivent être jetés lorsque les qualités de protection ne sont plus valables, par exemple, 1. Le nombre maximum de lavages est atteint. 2. Le matériel a été endommagé, soit par la décoloration ou a été déchiré. 3. Les qualités réfléchissantes de la bande se sont estompées. 4. Vêtement est sale en permanence, fissuré, brûlé ou fortement abrasé.

Étiquettes de lavage: Se référer à l'étiquette du vêtement pour les détails de lavage correspondant.

	Température maxi 30°C, processus doux		Séchage en machine normale	MAX	Maximum 50
	Température maxi 40 °C, processus doux		Séchage en ligne	50x	Lavages
	Température maxi 40 °C, processus normal		Séchage en goutte à goutte	MAX	Maximum 25
	Température maxi 60 °C, processus normal		Ne pas repasser	25x	Lavages
	Ne pas javelliser		Fer au maximum 110 °C	MAX	Maximum 12
	Ne pas sécher en machine		Fer au maximum 150 °C	12x	Lavages
	Sécher à basse température		Ne pas nettoyer à sec	MAX	Maximum 5
			Nettoyage à sec professionnel	5x	Lavages




Les vêtements industriels lavés ont évalué la compatibilité du FR avec le lavage industriel conformément à la norme EN ISO 15797. Séchage par tunnel Procédure de lavage 1-8

PL

Przed użyciem tego produktu należy zawsze dokładnie zapoznać się z tą Instrukcją. Ponadto należy zawsze skonsultować się z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracy lub z bezpośrednim przełożonym odnośnie jego użycia w konkretnych warunkach pracy. Należy zachować tą Instrukcję, tak aby zawsze można było z niej skorzystać.



Szczegółowe informacje na temat odpowiednich norm można znaleźć na etykiecie produktu. Obowiązują tylko te normy i ikony, które znajdują się zarówno na produkcie, jak i na poniższych informacjach dla użytkownika. Wszystkie te produkty są zgodne z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/425, które zostało również wprowadzone do prawa Wielkiej Brytanii i zmienione.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Odzież ochronna (szczegóły na wszystkie)

Ogólne wymagania. Ta Norma określa ogólne wymagania odnośnie ergonomii, starzenia się, rozmiarów i oznakowania odzieży ochronnej, jak również informacji, jaką powinien dostarczyć producent.

- A= Zalecany przedział wzrostu użytkownika
B= Zalecany obwód klatki piersiowej użytkownika
C= Zalecany obwód pasa użytkownika
D= Zalecana wewnętrzna długość nogawki użytkownika



IEC 61482-2
ATPV of I_{arc} = xxx cal/cm²
and
Class 1 of Class 2

IEC 61482-2
ATPV of I_{arc} = xxx cal/cm²
and
Class 1 of Class 2

Zaktualizowana wersja normy IEC 61482-2: 2018 ma nowy symbol. W przyszłości, w okresie przejściowym można oferować odzież z obydwoma rodzajami oznaczeń.

IEC 61482-2: 2018 Odzież chroniąca przed zagrożeniami termicznymi łuku elektrycznego.

Zalecenia ISSA ISBN 978-3-937824-08-6 odnośnie doboru środków ochrony indywidualnej w czasie pracy w warunkach zagrożenia wystąpieniem łuku elektrycznego powinny być zawsze zastosowane w trakcie procesu doboru takich środków zapewniających odpowiedni poziom ochrony.

-Należy wziąć pod uwagę warunki otoczenia oraz ryzyko występujące w miejscu pracy

-Standardowe odchylenia parametrów mogą spowodować powstanie znacznie bardziej niebezpiecznych warunków pracy

Zagrożenie łukiem elektrycznym generuje znacznie wyższy poziom energii na powierzchni odzieży ochronnej niż wybuch płomienia, ale przez znacznie krótszy czas. Ocena ryzyka powinna zawierać takie czynniki jak prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia oraz jego intensywność.

Zgodnie z EN 61482-1-2:2007 w powiązaniu z IEC 61482-2 Ed.1 2009-04 badanie dotyczy 2 klas. Ochrona klasy 1 oraz ochrona klasy 2 są wymogami bezpieczeństwa dotyczącymi konkretnego zagrożenia, jakie może spowodować łuk elektryczny.

W czasie badania ma zastosowanie procedura niskonapięciowa. Można je wykonać opcjonalnie w 2 klasach zależnie od przewidywanego natężenia prądu w czasie zwarcia:

- Klasa 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Podstawowy poziom ochrony

- Klasa 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Podwyższony poziom ochrony

Czas wystąpienia łuku elektrycznego wynosi 500ms dla obu klas. Materiał oraz odzież są testowane przy pomocy 2 metod: test materiału w komorze probierczej oraz test odzieży w komorze probierczej. W trakcie tych badań nie mierzy się wartości ATPV. Metody badania tej wartości zostały określone w IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2: 2018

Odzież chroniąca przed zagrożeniami termicznymi łuku elektrycznego.

Metoda testowania pudełkowego IEC 61482-1-2

Ta metoda rozróżnia 2 klasy ochrony przed łukiem elektrycznym (APC) zarówno tkaniny, jak i odzieży:

- APC 1 zastąpi klasę 1. Prąd pozostaje taki sam

i wynosi 4kA

- APC 2 zastąpi klasę 2. Prąd pozostaje taki sam

i wynosi 7kA

Metoda testowania otwartego łuku IEC 61482-1-1

Ta metoda ma na celu ustalenie Elim (limitu energii zdarzenia)

tkaniny i odzieży.

Wartość ta jest najwyższą energią cieplną, na którą odzież może być narażona, bez poparzenia użytkownika na poziomie drugiego stopnia lub tworzenia się dziur w materiale.

Im wyższa wartość kaloryczna odzieży lub tkaniny, tym większa ochrona użytkownika.

ASTM F1959/F1959M-14: WYŁĄCZNIE TEST TKANINY: Ta metoda badania jest taka sama jak opisano powyżej dla EN 61482-1-1. Wstępna obróbka może się różnić.

WAŻNE ZALECENIA

Uwaga: dla zapewnienia pełnej ochrony ciała należy zawsze nosić tą odzież w pełni zapiętą oraz stosować inne odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak hełm z wizjerką chroniącą twarz, rękawice i obuwie.

Uwaga: nie wolno nosić dodatkowo żadnej odzieży jak na przykład bielizna, koszula itd., które zostały wykonane z materiału topiącego się w czasie ekspozycji na łuk elektryczny. Dotyczy to w szczególności materiałów wykonanych z poliamidu, poliesteru lub z włókien akrylowych.

Wymagania tej normy nie dotyczą zagrożeń związanych z porażeniem prądem elektrycznym, ale można je stosować w połączeniu z normami obejmującymi takie zagrożenia.

Przy wyborze odzieży należy zawsze brać pod uwagę warunki środowiskowe i zagrożenia w miejscu pracy.

W wypadku zastosowania odzieży wykonanej z różnych materiałów posiadających różne poziomy ochrony przed łukiem elektrycznym, należy dostarczyć rysunek z rozmiarami wskazujący na materiały posiadające niższy poziom ochrony.

W trakcie zakładania i zdejmowania tej odzieży należy ją zawsze w pełni rozpiąć i zapląć.

Należy nosić jedynie odzież w odpowiednim rozmiarze. Produkty zbyt luźne lub zbyt ciasne ograniczają swobodę ruchu użytkownika i nie dostarczają odpowiedniego poziomu ochrony. Rozmiar produktu jest na nim oznakowany (należy zawsze zapoznać się z wszywkami).

Jeżeli odzież posiada kaptur, należy go zawsze nosić w czasie pracy. Spodnie lub ogrodniki powinny być zawsze noszone w połączeniu z odpowiednią odzieżą górną.

Jeżeli odzież posiada kieszenie na nakolanniki, muszą one być zgodne z EN 14404:2004, aby nie spowodować komplikacji zdrowotnych. Wymiar tych nakolanników powinien wynosić 195 x 145 x 15mm (długość x szerokość x grubość). Nakolanniki nie oferują absolutnej ochrony. Kieszenie na nakolanniki podwyższają komfort użytkownika odzieży oraz wzmacniają jej konstrukcję. Same kieszenie nie oferują ochrony przed komplikacjami zdrowotnymi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użycia tej odzieży.

Efekt izolacyjny odzieży ochronnej będzie zredukowany poprzez zamoczenie, wilgoć lub pot.

Odzież zabrudzona może posiadać mniejsze właściwości ochronne. Jeżeli odzież jest nieodwracalnie zabrudzona lub skażona, należy ją natychmiast wymienić na nową.

Nie należy używać odzieży ochronnej zanieczyszczonej smarem, olejem lub łatwopalnymi cieczami lub materiałami łatwopalnymi.

Inna odzież noszona razem z odzieżą ochronną oraz brudna odzież ochronna mogą zmniejszyć ochronę.

Odzież uszkodzoną należy natychmiast naprawić lub wymienić na odzież nową.

Utilizacja odzieży powinna nastąpić w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

W celu zmniejszenia ryzyka skażenia, tej odzieży nie należy prac w warunkach dopowych.

Rozmiary i Dopasowanie: Dopasowania właściwego rozmiaru należy dokonać biorąc pod uwagę rozmiar klatki piersiowej i/lub pasa użytkownika. Ta odzież została tak skonstruowana, aby zapewnić swobodę ruchu, gdy jest noszona na innej odzieży o średniej grubości. W celu zapewnienia kompletnej ochrony użytkownik może / powinien ubrać równocześnie rękawice zgodne z EN 407 or EN 12477, obuwie zgodne z EN 20345 i / lub przemysłowy hełm ochronny zgodny z EN 397.

Składanie: NIE WOLNO składować w miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego. Składować w miejscu suchym i czystym.

Odpowiedzialność producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za produkt w przypadku, gdy jego wszywki zostaną uszkodzone lub usunięte, a także gdy nie będą przestrzegane zawarte w nich zalecenia.

Skład materiału: Wszystkie materiały zawierają dokładne informacje o składzie materiału.

Uwaga: Jeżeli odzież posiada kaptur, to zawsze istnieje ryzyko, że może on ograniczać pole widzenia oraz pogorszyć słyszalność dźwięków.

Taśma ostrzegawcza i wszywki: Nie wolno prasować taśmy ostrzegawczej i wszywek! Ilość prań i sposób konserwacji zostały przedstawione na wszywkach. Dopuszczalna ilość prań nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na okres użytkowania odzieży. Zależy on również od sposobu użytkowania, składowania oraz od innych czynników. Odzież należy bezpiecznie zutilizować gdy zaprzestanie spełniać swoją funkcję ochronną. Przykładowo gdy wystąpią następujące okoliczności. 1. Zostanie osiągnięta maksymalna ilość prań. 2. Materiał zostanie uszkodzony poprzez wyblaknięcie lub rozerwanie. 3. Taśma ostrzegawcza wyblaknie. 4. Odzież jest stale zabrudzona, pęknięta, przypalona, poważnie wytarta itp.

Pranie produktu: Wszywki zawierają szczegółowe informacje odnośnie sposobu prania.

	Max temp 30°C, pranie delikatne		Suszenie w rozwieszeniu	MAX	Maksimum
	Max temp 40°C, pranie delikatne		Suszenie w rozwieszeniu bez	50x	50 prań
	Max temp 40°C, pranie normalne		wyżymania	MAX	Maksimum
	Max temp 60°C, pranie normalne		Nie prasować	25x	25 prań
	Nie wybielać		Prasowanie max 110°C	MAX	Maksimum
	Nie wirować		Prasowanie max 150°C	12x	12 prań
	Wirować na wolnych obrotach		Nie czyścić chemicznie	MAX	Maksimum
	Wirowanie normalne		Profesjonalne czyszczenie chemiczne	5x	5 prań



Odzież prana przemysłowo została zbadana odnośnie możliwości prania przemysłowego zgodnie z EN ISO 15797

Suszenie tunelowe
Procedura prania 1-8

ES

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar esta ropa de protección. Además Usted deberá consultar con su técnico de seguridad o con su superior inmediato sobre las prendas más apropiadas para sus condiciones de trabajo concretas. Guarde estas instrucciones cuidadosamente para que pueda consultarlas en cualquier momento.




Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparezcan tanto en el producto como en la información al usuario de abajo. Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 introducido por la ley del Reino Unido y modificado.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Ropa de Protección (Ver etiqueta)

Requisitos generales. Esta norma Europea especifica los requisitos generales de ergonomía, envejecimiento, tallaje y marcado de la ropa de protección y proporciona la información que debe suministrar el fabricante.



- A = Rango de altura del usuario recomendado
B = Contorno de pecho del usuario recomendado
C = Contorno de cintura del usuario recomendado
D = Medida del interior de la pierna del usuario recomendada



IEC 61482-2
ATPV of $I_{t,lim}$ or $I_{t,lim}$ or
Class 1 or Class 2

IEC 61482-2
ATPV of $I_{t,lim}$ or $I_{t,lim}$ or
Class 1 or Class 2

La versión actualizada de la norma IEC 61482-2:2018 tiene ahora un nuevo símbolo. A partir de ahora, durante un periodo de transición puede haber prendas con los dos tipos de marcado.

IEC 61482-2:2018 Ropa de protección contra el riesgo térmico de un arco eléctrico.

Para seleccionar el nivel adecuado de las prendas de protección, se debe consultar la guía ISSA para la selección del vestuario de protección personal para la exposición a los efectos térmicos de un arco eléctrico, ISBN 978-3-937824-08-6.

-Se deberán tener en cuenta las condiciones ambientales y los riesgos en el lugar de trabajo.

-Desviaciones de los parámetros de la norma pueden causar condiciones más severas.

Los arcos eléctricos generan normalmente un nivel muy superior de energía incidente sobre la superficie de la ropa de protección al de los fogonazos, pero durante una duración mucho menor. La evaluación de riesgos deberá incluir consideraciones sobre la probabilidad de este riesgo térmico específico, así como de su severidad en caso de que ocurra.

Se ensayan dos tipos de protección bajo la norma IEC 61482-1-2:2007 en conexión con IEC 61482-2 Ed.1 2009-04. La protección de Clase 1 y protección de Clase 2, comprenden los requisitos de seguridad que cubren los actuales riesgos potenciales debidos a arcos eléctricos.

Para el ensayo se usa un voltaje bajo. Los ensayos pueden ser desarrollados según dos clases de ensayo determinadas, seleccionadas según la cantidad de corriente de cortocircuito esperada.

- Clase 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Nivel de protección básico
- Clase 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Nivel de protección superior
La duración definida del arco eléctrico es de 500ms, en ambas clases de ensayos. El material y el vestuario deberán ser ensayados con dos métodos: el método de la caja de ensayo para el material y el método de la caja de ensayo para la prenda. Los métodos de ensayo no van dirigidos a medir el valor de protección térmica ante el arco (VPTA o ATPV). Los métodos que describen el ATPV están definidos en IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018

Ropa de protección contra el riesgo térmico de un arco eléctrico.

IEC 61482-1-2 Método de ensayo de la caja

Este método diferencia entre 2 clases de protección contra el arco (APC) de materiales y de ropa.

- APC 1 sustituirá a Clase 1 La corriente permanece igual a 4kA
- APC 2 sustituirá a Clase 2 La corriente permanece igual a 7kA

IEC 61482-1-1 Método de ensayo del Arco Abierto

Este método trata de establecer el ELIM (Limite de Energía Incidente) del material y de la ropa.

Este valor es la mayor energía térmica incidente a la que la ropa puede estar expuesta sin que el usuario sufra quemaduras de segundo grado o que se formen agujeros en el material.

Cuanto mayor sea el valor calorífico de la prenda o del material, mayor será la protección al usuario.

ASTM F1959/F1959M-14: ENSAYO SOLO DEL MATERIAL: Este método de ensayo es el mismo que el definido anteriormente por la norma EN 61482-1-1. El pre-tratamiento puede variar.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Advertencia: Para una protección total del cuerpo, las prendas deberán ser usadas totalmente cerradas y se deberá usar otro equipo de protección apropiado (casco con pantalla facial, guantes, calzado).

Advertencia: No se utilizarán prendas interiores como camisas o ropa interior que se fundan al ser expuestas a un arco eléctrico. Por ejemplo prendas hechas de poliamida, poliéster o fibras acrílicas

Los requisitos de esta norma no están enfocados a los riesgos del shock eléctrico, pero pueden ser usados junto a las normas que cubren estos riesgos. Al seleccionar las prendas se deben tener en cuenta siempre las condiciones ambientales y los riesgos en el puesto de trabajo. Cuando las prendas estén hechas de diferentes materiales, con diferente protección térmica contra el arco, se deberá proporcionar un dibujo con las dimensiones y avisos indicando las zonas con material más débil.

Para poner y quitarse las prendas, desabráchelas completamente siempre. La ropa deberá ser utilizada completamente cerrada.

Use únicamente prendas de una talla apropiada. Los productos que sean demasiado grandes o demasiado pequeños impedirán el movimiento y no proporcionarán el óptimo nivel de protección. La talla de los productos está marcada en los mismos (consulte siempre la etiqueta).

Si la prenda tiene incluida una capucha, ésta deberá ser utilizada mientras el usuario esté trabajando.

Los pantalones y petos deberán ser usados conjuntamente con una prenda superior apropiada, como por ejemplo una chaqueta, y las chaquetas deberán ser utilizadas conjuntamente con una prenda inferior apropiada. El usuario deberá asegurarse de que exista una superposición adecuada entre la chaqueta y los pantalones cuando los brazos estén totalmente levantados y cuando el usuario esté agachado.

Si la ropa tiene bolsillos para rodilleras, éstas deberán ser proporcionadas con protección que cumpla la norma EN14404: 2004, para evitar complicaciones médicas. Las dimensiones de los protectores de rodilla deberá ser de 195 x 145 x 15mm (largo x ancho x espesor). Sin embargo, los protectores no proporcionan una protección absoluta. Las rodilleras añadidas a la prenda sirven para incrementar el confort y actuar como un refuerzo (de la ropa). Ellos no protegen al usuario contra el desarrollo de posibles complicaciones médicas.

El fabricante no podrá ser considerado responsable en caso de usos incorrectos o impropios.

El efecto aislante de la ropa de protección será reducido si está mojada o por la humedad o el sudor.

La ropa sucia puede conllevar una reducción en la protección, si en algún momento esta prenda se contaminara o ensuciara de forma irreversible, sustitúyala por una nueva.

La ropa de protección que se contamine con grasa, aceite o líquidos inflamables o materiales combustibles no deberá ser utilizada.

Otras prendas usadas conjuntamente con la ropa de protección y la ropa de protección sucia pueden reducir la protección.

Las ropas dañadas no deberán ser reparadas, sustitúyalas por prendas nuevas. Las prendas desechadas deberán ser eliminadas de acuerdo con las disposiciones locales sobre residuos.

Para reducir el riesgo de contaminación no las limpie en ambientes domésticos.

Tallas disponibles y selección: Ajuste según la talla correcta de pecho y cintura, consulte la tabla de tallas. Estas prendas están confeccionadas para su comodidad y permitiendo que puedan ser usadas sobre ropas de volumen medio. Para obtener una protección general, el usuario puede necesitar usar guantes (según las normas EN407 o EN12477), botas (según la EN20345) y/o casco de seguridad (según la EN397)

Almacenaje: NO DEJE las prendas en lugares expuestos a la luz solar directa o demasiado intensa. Guárdelas en lugar limpio y seco.

Cuidados: El fabricante no aceptará responsabilidad alguna por prendas en las que se hayan ignorado, retirado o pintarrajeados las etiquetas de cuidados.

Etiqueta de composición: Consulte en la etiqueta de la prenda sus correspondientes detalles de composición

Aviso: Cuando hay capucha, la visión periférica y el oído se pueden ver afectados.

Cinta retro-reflectante y etiquetas:

No se deben planchar las cintas reflectantes ni las etiquetas!

Por favor, consulte en la etiqueta de la prenda el número de ciclos de lavados declarado. El número de lavados no es el único factor a tener en cuenta para la vida de la prenda. La vida de la prenda también depende del uso, almacenaje, cuidados, etc.

Las prendas deberán ser desechadas cuando las cualidades protectoras ya no sean válidas, como, por ejemplo: 1. Cuando se alcanza el número máximo de lavados. 2. Cuando el material haya sido dañado por decoloración o se haya roto. 3. Cuando hayan desaparecido las cualidades reflectantes de la cinta. 4. Cuando la prenda esté sucia de forma permanente, rajada, quemada o severamente desgastada.

Etiquetas de lavado: Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.

	Máx. temperatura 30°C, proceso suave		Dejar escurrir en colgador		MÁX 50x	Máximo 50 lavados
	Máx. temperatura 40°C, proceso suave		No planchar		MÁX 25x	Máximo 25 lavados
	Máx. temperatura 40°C, proceso normal		Temperatura máxima de plancha 110°C		MÁX 12x	Máximo 12 lavados
	Máx. temperatura 60°C, proceso normal		No limpiar en seco		MÁX 5x	Máximo 5 lavados
	No usar blanqueador		Limpieza en seco profesional			
	No usar secadora					
	Secadora a baja temperatura					
	Secadora a temperatura normal					
	Secar en colgador					




Se ha evaluado, según la norma EN ISO 15797, la aptitud para el lavado industrial de la resistencia a la llama, en las prendas que se pueden lavar industrialmente.
Secado en túnel
Procedimiento de lavado 1-8

IT

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo indumento di sicurezza. Si dovrebbe anche consultare il responsabile della sicurezza o superiore gerarchico per quanto riguarda i capi di abbigliamento adatti per la vostra situazione lavorativa specifica. Conservare con cura le istruzioni in modo da poterle consultare in qualsiasi momento.



Fare riferimento all'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sugli standard corrispondenti. Sono applicabili solo le norme e le icone che compaiono sia sul prodotto che nelle informazioni per l'utente riportate di seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425 e del Regolamento 2016/425 come introdotto nella legge del Regno Unito e modificato.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Abbigliamento di Protezione (Vedi etichetta)

Requisiti generali. La norma specifica i requisiti generali per l'ergonomia, l'invecchiamento, il dimensionamento, la marcatura di indumenti protettivi e per le informazioni fornite dal fabbricante.

- A = Altezza consigliata di chi lo indossa
 B = circonferenza toracica consigliata di chi lo indossa
 C = circonferenza vita consigliata di chi lo indossa
 D = misurazione interna della gamba consigliata di chi lo indossa



La versione aggiornata di IEC 61482-2:2018 ha un nuovo simbolo. In futuro, potrebbero esserci capi di abbigliamento con entrambi i tipi di marcatura durante un periodo di transizione.

IEC 61482-2:2018 Indumenti protettivi contro i rischi termici di un arco elettrico.

La linea guida ISSA per la selezione degli indumenti di protezione personale quando esposti agli effetti termici di un arco elettrico ISBN 978-3-937824-08-6 deve essere considerata quando si seleziona il livello appropriato di indumenti protettivi.

Si devono considerare le condizioni ambientali e i rischi sul luogo di lavoro. Deviazioni dai parametri della norma possono provocare condizioni più gravi. I rischi elettrici ad arco normalmente generano un livello molto più elevato di energia incidente sulla superficie degli indumenti protettivi rispetto a quanto non generino i flash, ma per una lunghezza molto più breve di tempo. La valutazione del rischio dovrebbe includere la considerazione della probabilità del verificarsi di questo specifico pericolo termico, così come la sua gravità in caso di tale evento.

Per la prova viene utilizzata una procedura di bassa tensione. Le prove possono facoltativamente essere effettuate in due classi di test fisse, selezionate dalla quantità di corrente di corto circuito presunta:

- Classe 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 protezione di livello base
 - Classe 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 aumento del livello di protezione
- La durata definita dell'arco elettrico è di 500 ms in entrambe le classi di test. Materiale e abbigliamento saranno testati con due metodi: il metodo di prova della scatola per il materiale ed il metodo di prova della scatola per l'indumento. I metodi di prova non sono diretti verso la misurazione del valore prestazione termica arco (ATPV). I metodi che determinano la ATPV sono prescritti in IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018 Indumenti protettivi contro i rischi termici di un arco elettrico.

Metodo di prova della scatola IEC 61482-1-2

Questo metodo distingue tra 2 classi di protezione dall'arco (APC) sia del tessuto che dell'indumento:

- APC 1 sostituirà la Classe 1. La corrente rimane la stessa a 4kA
- APC 2 sostituirà la Classe 2. La corrente rimane la stessa a 7kA

Metodo di prova ad arco aperto IEC 61482-1-1

Questo metodo mira a stabilire l'Elim (Incident Energy Limit) di un tessuto e di un indumento.

Questo valore è l'energia termica incidente più alta a cui l'indumento può essere esposto senza che chi lo indossa subisca ustioni di secondo grado o formazione di buchi nel tessuto.

Maggiore è il potere calorifico dell'indumento o del tessuto, maggiore è la protezione per chi lo indossa.

ASTM F1959 / F1959M-14: TEST DEL SOLO TESSUTO: Questo metodo di prova è lo stesso, come indicato al precedente punto EN 61482-1-1. Il pre trattamento può variare.

IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI

Attenzione: Per la protezione completa del corpo gli indumenti devono essere indossati in condizione di chiusura e devono essere utilizzati altri dispositivi di protezione adatti (casco con visiera, guanti, calzature)

Attenzione: Non devono essere utilizzati indumenti come camicie, indumenti intimi o biancheria intima che si fondono sotto esposizioni ad arco. Per esempio indumenti in poliammide, poliestere e fibre acriliche. I requisiti di questo standard non affrontano i rischi di scosse elettriche, ma possono essere utilizzati in combinazione con gli standard che coprono tali rischi.

Le condizioni ambientali e i rischi sul luogo di lavoro dovrebbero essere sempre presi in considerazione quando si scelgono gli indumenti. Quando i capi sono realizzati con materiali diversi con differente protezione termica da arco, deve essere provvisto di disegno delle dimensioni e un indicatore di avviso che mostri le zone di materiale più debole.

Per mettere e togliere gli indumenti, annullare completamente i sistemi di fissaggio. L'abbigliamento deve essere indossato chiuso saldamente.

Indossare solo indumenti di taglia adeguata. I prodotti che sono o troppo lenti o troppo stretti limitano il movimento e non forniscono il livello ottimale di protezione. Inosservanza di questi prodotti è contrassegnata su di essi (leggere sempre l'etichetta).

Se l'abbigliamento ha un cappuccio attaccato questo deve essere indossato da chi lo utilizza.

Pantaloni o salopette devono essere indossati in combinazione con una parte superiore adatta, analogamente giacche o pantaloni devono essere indossati in combinazione con un fondo idoneo. Chi li indossa deve assicurarsi che ci sia una sovrapposizione sufficiente tra la giacca e i pantaloni, quando le braccia sono completamente distese e quando chi li indossa è piegato.

Se l'abbigliamento ha le tasche per ginocchiere, queste devono essere dotate di protezioni al ginocchio che rispettano la EN14404:2004, per evitare complicazioni mediche. La dimensione della protezione del ginocchio deve essere 195 x 145 x 15mm (lunghezza x larghezza x spessore). Tuttavia, la protezione del ginocchio non fornisce una protezione assoluta. I patch del ginocchio aggiunti ai vestiti servono per migliorare il comfort e agire come rinforzo (dei vestiti). Essi non proteggono chi li indossa contro lo sviluppo di possibili complicazioni mediche.

Il costruttore non può essere ritenuto responsabile in caso di uso improprio o non corretto.

L'effetto isolante degli indumenti di protezione sarà ridotto da umidità o sudore.

Indumenti sporchi possono portare ad una riduzione della protezione, se l'indumento dovesse diventare irrimediabilmente sporco o contaminato, sostituire l'articolo con uno nuovo.

Gli indumenti protettivi che vengono contaminati da grasso, olio, liquidi infiammabili o materiali combustibili non devono essere utilizzati.

Altri indumenti indossati insieme a indumenti protettivi e indumenti protettivi sporchi possono ridurre la protezione.

Gli indumenti danneggiati non devono essere riparati - invece sostituirli con uno nuovo.

Gli indumenti scartati devono essere smaltiti in conformità con le norme di smaltimento locali.

Per ridurre il rischio di contaminazione non lavare in un ambiente domestico.

Formato disponibile e Selezione: Vestibilità in accordo con dimensioni idonee di petto e vita, si riferiscono alla tabella di formato. Questi indumenti sono stati concepiti per assicurare comfort e per consentire al capo di essere indossato sopra ad altri vestiti per un minore ingombro. Per ottenere la protezione generale, chi lo indossa può avere bisogno di indossare guanti (EN 407 o EN 12477), stivali (EN 20345) o casco di sicurezza (EN 397).

Conservazione: NON conservare in luoghi soggetti a forte luce solare. Conservare in condizioni di asciutto e pulito.

Manutenzione: Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i capi le cui etichette di cura sono state ignorate, danneggiate o rimosse.

Contenuto Etichetta: Fare riferimento all'etichetta del capo per i corrispondenti dettagli del contenuto.

Attenzione: l'utilizzo di cappuccio può compromettere una buona visione periferica e dell'udito

Nastro riflettente ed etichette: Nastro riflettente ed etichette non devono essere stritati!

Si prega di fare riferimento all'etichetta indumento per il numero e cicli di lavaggio sostenibili.

Il numero massimo indicato di cicli di pulizia non è il solo fattore legato alla durata del capo. La durata dipenderà anche l'utilizzo, lo stoccaggio di cura, etc.

Gli indumenti devono essere smaltiti quando le qualità protettive vengono meno, ad esempio, viene raggiunto 1. Numero massimo di lavaggi. 2. Il materiale è stato danneggiato da usura o è stato strappato. 3. Le qualità riflettenti del nastro sono sbiadite. 4. L'indumento è permanentemente sporco, rotto, bruciato o fortemente abraso.

Etichetta di lavaggio: Fare riferimento all'etichetta indumento per i corrispondenti dettagli lavaggio.

Temperatura massima 30°C, lavaggio delicato

Temperatura massima 40°C, lavaggio delicato

Temperatura massima 40°C, lavaggio normale

Temperatura massima 60°C, lavaggio normale

Non candeggiare

Non asciugare

Asciugare leggermente

Asciugare normalmente

Lasciare asciugare

Lasciare sgocciolare

Non stirare

Ferro max 110°C

Ferro max 150°C

Non lavare a secco

Lavaggio a secco professionale

MAX 50x Massimo 50 lavaggi

MAX 25x Massimo 25 lavaggi

MAX 12x Massimo 12 lavaggi

MAX 5x Massimo 5 lavaggi




Le lavanderie industriali hanno valutato FR idoneo al lavaggio industriale in conformità alla norma EN ISO 15797. Tunnel di asciugatura Procedura di lavaggio 1-8

RU

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием этой защитной одежды. Вы также должны проконсультироваться со специалистом по технике безопасности или с непосредственным начальником в отношении подходящей одежды для вашей конкретной рабочей ситуации. Храните эти инструкции бережно, чтобы вы могли ознакомиться с ними в любое время.



См. этикетку продукта для получения подробной информации о соответствующих стандартах. Применены только стандарты и значки, которые присутствуют как на продукте, так и на приведенной ниже информации для пользователя. Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента (ЕС) 2016/425 и Регламента 2016/425, внесенного в законодательство Великобритании с поправками.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Защитная одежда (смотрите этикетку)

Общие требования: Настоящий стандарт устанавливает общие требования к эргономике, старению, размерам, маркировке защитной одежды и для получения информации, предоставляемой изготовителем.

- A = Рекомендуемый рост пользователя
B = Рекомендуемый обхват груди пользователя
C = Рекомендуемый обхват талии пользователя
D = Рекомендуемый шаговой шов пользователя



IEC 61482-2
ATPV of $I_{t,50}$ or $I_{t,50}$ or
Class 1 or Class 2
or
IEC 61482-2
ATPV of $I_{t,50}$ or $I_{t,50}$ or
Class 1 or Class 2

В обновленной версии IEC 61482-2:2018 появился новый символ. Забегая вперед, в переходный период могут появиться предметы одежды с обоими типами маркировки.

IEC 61482-2:2018 Защитная одежда от термической опасности электрической дуги.

При выборе защитной одежды соответствующего уровня необходимо ссылаться на Директиву ISSA для выбора средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги (ISBEN 978-3-937824-08-6).

-должны учитываться условия окружающей среды и риски на рабочем месте - отклонения от параметров в стандарте могут привести к более серьезным ситуациям

Опасность воздействия электрической дуги обычно генерирует намного больше мощной падающей энергии на поверхности защитной одежды, чем искр, но в течение значительно более короткого промежутка времени. Оценка риска должна включать определение вероятности возникновения такой специфической тепловой опасности, а также ее серьезности. В соответствии с EN 61482-1-2:2007 в связи с IEC 61482-2 Ed. 1 2009-04 - Два класса защиты проверяются. Класс защиты 1 и класс защиты 2 - требования по безопасности, которые охватывают фактические потенциалы риска из-за электрической дуги короткого замыкания. Для испытания используется процедура низкого напряжения. Испытания могут быть выполнены произвольно в двух фиксированных испытательных классах, выбранных по величине ожидаемого тока короткого замыкания:

- Класс 1 4 кА EN 61482-1-2:2014 Базовый уровень защиты
 - Класс 2 7 кА EN 61482-1-2:2014 Повышенный уровень защиты
- Определенная продолжительность электрической дуги составляет 500 миллисекунд в обоих испытательных классах. Материал и одежда будут проверены двумя методами: метод бокс-теста материалов и метод бокс-теста предмета одежды. Методы испытаний не направлены на измерение значения электродугевого термического воздействия (ЗТВТ). Методы, определяющие ЗТВТ, установленные в IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018 Защитная одежда от термической опасности электрической дуги.

IEC 61482-1-2 Коробочный Метод Испытания

Этот метод различает 2 класса защиты от дуги (APC) для ткани и одежды:

- APC 1 заменяет Class 1. Ток остается прежним - 4кА
- APC 2 заменяет Class 2. Ток остается прежним - 7кА.

IEC 61482-2
E22M or $I_{t,50}$ or $I_{t,50}$ or
ATPV or $I_{t,50}$ or $I_{t,50}$ or
Class 1 or Class 2
or
IEC 61482-2
APC = y

IEC 61482-2
E22M or $I_{t,50}$ or $I_{t,50}$ or
ATPV or $I_{t,50}$ or $I_{t,50}$ or
Class 1 or Class 2
or
IEC 61482-2
APC = z

IEC 61482-1-1 Метод испытания открытой дугой

Этот метод направлен на установление Elim (предела энергии падающей излучения) ткани и одежды. Это значение представляет собой наивысшую падающую тепловую энергию, воздействию которой может подвергнуться одежда, без получения ожога второй степени или образования дырок в ткани. Чем выше тепловая способность одежды или ткани, тем выше защита для пользователя.

ASTM F1959/F1959M-14: ТОЛЬКО ИСПЫТАНИЕ ТКАНИ: Данный метод является точно таким же, как и описано выше в соответствии с EN 61482-1-1. Предварительная обработка может варьироваться.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Внимание: Для защиты всего тела предметы одежды должны быть застегнуты, также должно использоваться другое соответствующее защитное снаряжение (шлем слицевым щитком, перчатки, обувь).

Внимание: не должны использоваться предметы одежды, такие как рубашки, предметы нательного белья или нижнее белье, которые плавятся под воздействием электростатического заряда. Например, предметы одежды, сделанные из полиамида, полиэфир и акриловых волокон.

Требования этого стандарта не касаются опасности поражения электрическим током, но их можно использовать в сочетании со стандартами, охватывающими такие опасности. При выборе одежды всегда следует учитывать условия окружающей среды и риски на рабочем месте.

Если предметы одежды сделаны из различных материалов с отличающейся теплозащитой от электростатического заряда, необходимо предоставить размеры и предостерегающее указание, показывающее зоны более слабые по защите материала.

Чтобы одеть и снять предметы одежды, всегда полностью раскрывайте системы застегивания. При ношении одежда должна быть плотно застегнута.

Надевайте предметы одежды только подходящего размера. Слишком свободные или слишком тесные предметы одежды ограничат движение, и не будут обеспечивать оптимальный уровень защиты. На одежде отмечен ее размер (всегда читайте ярлычки).

Если у одежды есть присоединенный подшлемник, его необходимо использовать во время работы.

Брюки или полукомбинезон нужно носить в комбинации с подходящим верхом, аналогично этому, куртки или брюки нужно носить в комбинации с подходящим низом. Работник должен убедиться в соответствующем совместном перекрытии куртки и брюк при полностью поднятых вверх руках и наклоне работника.

Если у одежды есть карманы на коленях, они должны покрываться с защитными щитками-наколенниками для колен, соответствующими EN14404:2004, чтобы предотвратить медицинские осложнения. Размеры щитков для колен должны составлять 195 x 145 x 15 мм (длина x ширина x толщина). Однако защитные наколенники не обеспечивают абсолютную защиту. Карманы на коленях, добавленные к одежде, служат для повышения комфорта и действуют как упрочнение (одежды). Они не защищают работника от развития возможных медицинских осложнений. Производитель не несет ответственность в случае ненадлежащего или неправильного использования.

Изоляционный эффект защитной одежды снижается при воздействии сырости, влажности или пота.

Грязная одежда может привести к снижению защиты, поэтому предмет одежды, непорочно загрязненный или испорченный, в любом случае необходимо заменить на новый.

Запрещается использовать защитную одежду, загрязненную жиром, маслом, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими материалами.

Другая одежда, которую носят вместе с защитной одеждой и грязной защитной одеждой, может снизить защиту.

Поврежденные предметы одежды не должны реставрироваться, вместо этого их заменяют новыми.

От предметов одежды, которыми перестали пользоваться, необходимо избавиться в соответствии с местными правилами удаления отходов.

Для снижения риска загрязнения стирка в домашних условиях запрещена.

Доступные размеры и выбор: Подгонка в соответствии с размером груди и талии, обратите внимание на диаграмму размеров. Эти предметы одежды имеют припуск для комфорта. Для получения общей защиты, пользователь может носить перчатки (в соответствии с EN 407 или в соответствии с EN 12477), сапоги (в соответствии с EN 20345) и или шлем безопасности (в соответствии с EN 397).

Хранение: Не хранить в местах, подверженных воздействию прямых или сильных солнечных лучей. Хранить в чистых, сухих условиях.

Уход: Производитель не несет ответственности за сохранность одежды, если не соблюдены требования изложенные на этой этикетке.

Содержание этикетки: Обратите внимание на этикетку одежды для соответствующей информации.

Предупреждение: В тех случаях, когда есть капюшон боковое зрение и слух могут ухудшиться.

Светоотражающая лента и этикетки : Светоотражающая лента и этикетки не должны быть устранены! Просим ознакомиться с этикеткой одежды для определения числа и заявленного количества циклов отбеливания/промывания. Поставленное максимальное количество циклов очистки не является единственным фактором, который имеет отношение к сроку службы одежды. Срок службы одежды будет зависеть также от условий эксплуатации, хранения и т.д. Необходимо заменить одежду, если защитные свойства одежды больше не применяются, например, 1. Максимальное количество стирок достигнуто. 2. Материал поврежден, выцвел или разорван. 3. Светоотражающие свойства ленты исчезли. 4. Одежда постоянно загрязнена, порвана, прожжена или сильно изношена.

Памятка по уходу: Обратите внимание на этикетку одежды для соответствующих деталей стирки.

	Максимальная температура 30°C, мягкий процесс		Нормальная сушка		
	Максимальная температура 40°C, мягкий процесс		Сушить на свежем воздухе	MAX 50x	Максимум 50 стирок
	Максимальная температура 40°C, нормальный процесс		Сушить без выжимания на свежем воздухе	MAX 25x	Максимум 25 стирок
	Максимальная температура 60°C, нормальный процесс		Не гладить	MAX 12x	Максимум 12 стирок
	Не отбеливать		Утюжить при температуре не более 110°C	MAX 5x	Максимум 5 стирок
	Не сушить в стиральной машине		Утюжить при температуре не более 150°C		
	Деликатный отжим		Не подвергать химической чистке		
			Подвергать профессиональной химической чистке		



Предметы одежды для промышленной чистки оцениваются на соответствие огнестойкости для промышленной чистки в соответствии с EN ISO 15797. Туннельная сушка Процедура стирки 1-8

HU


Kérjük olvassa el az alábbi instrukciókat figyelmesen, mielőtt használná a védőruhát. Kérjük, hogy szintén konzultáljon a munkavédelmi kollégával, vagy más kompetens személlyel, hogy a ruházat megfelelő vagy nem az Ön munkakörülményeinek. Kérjük őrizze meg ezeket az információkat, hogy bármikor konzultálhasson velük.



A megfelelő szabványokkal kapcsolatos részletes információkat a termék címkéjén találja. Csak azok a szabványok és ikonok érvényesek, amelyek a termékben és az alábbi felhasználói információkon egyaránt megtalálhatók. Mindezek a termékek megfelelnek az Egyesült Királyság jogszabályaiba bevezetett és módosított (EU) 2016/425 és 2016/425 rendelet követelményeinek.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Védőruha - Általános követelmények (lásd a címkén)

Ez az nemzetközi szabvány pontosan meghatározza az általános követelményeket ergonomiai szempontokból. Az információ a gyártó által van jelölve a védőruhákban.



A = A ruha viselőjének ajánlott magassága

B = A ruha viselőjének ajánlott mellbőrsége

C = A ruha viselőjének ajánlott derekának mérete

D = A ruha viselőjének ajánlott belső lábhosza



IEC 61482-2
ATPV of I_{arc} or E_{arc} or
Class 1 or Class 2

IEC 61482-2
ATPV of I_{arc} or E_{arc} or
Class 1 or Class 2

Az IEC 61482-2:2018 frissített verziója új szimbólummal rendelkezik. A továbbiakban lehetnek átmeneti időszakban mindkét típusú jelöléssel ellátott ruhadarabok.

IEC 61482-2:2018 Védőruházat az elektromos iv hőhatásai ellen.

Az ISSA védőruházatokra vonatkozó irányelve, az elektromos iv hibákból adódó hőhatásokra vonatkozóan kimondja, hogy az ISBN 978-3-937824-08-6 -ra hivatkozva kell kiválasztani a megfelelő védőruházatot.

-A környezeti feltételeket és kockázatokat a helyszínen figyelembe kell venni.

-A szabványos paraméterektől eltérni csak szigorú feltételek mellett lehet. Az elektromos iv hatása a légáramlás általában sokkal magasabb energiával terheli a védőruházat felületét, habár rövidebb ideig tart mint a légáramlás. A kockázatértékelésnek ki kell térnie ezen speciális természetű veszély előfordulási valószínűségére, valamint annak esetleges súlyosságára.

Az EN 61482-1-2:2007 szabvány az IEC 61482-2 Ed. 1 2009-04 szabvánnyal együtt két védelmi osztályt definiál. A védelmi osztály 1 és 2 meghatározza az elektromos ártalmak esetére vonatkozó szabályokat. A vizsgálathoz az alacsony feszültségű eljárást alkalmazzák. A vizsgálatokat a két rögzített vizsgálati osztály által meghatározott vizsgálati árammal végzik:

• Védelmi osztály 1: 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Alapszintű védelem

• Védelmi osztály 2: 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Fokozott védelem

A vizsgálat meghatározott hossza mindkét esetben 500 ms. Az alapanyagot és a ruházatot két vizsgálati módszerrel vizsgálják: az alapanyagot vizsgálati és a ruházat box vizsgálati. A vizsgálati módszerek nem térnek ki az iv hőteljesítmény mérésére (ATPV).

Az ATPV mérésére vonatkozó vizsgálati módszereket az IEC 61482-1-1. szabvány tartalmazza.



IEC 61482-2:2018 Védőruházat az elektromos iv hőhatásai ellen.

IEC 61482-1-2 Box vizsgálati módszer

Ez a módszer megkülönbözteti a szövet és a ruházat 2 ivvédelmi osztályát (APC):

- Az APC 1 helyettesíti az 1. osztályt. Az áram ugyanaz marad 4 kA-nál
- Az APC 2 helyettesíti a 2. osztályt. Az áram ugyanaz marad 7 kA-nál

IEC 61482-1-1 Nyílt iv tesztelési módszer

Ennek a módszernek a célja egy szövet és ruházat Elim (Incident Energy Limit) megállapítása.

Ez az érték a legnagyobb beeső hőenergia, amelynek a ruha ki lehet téve anélkül, hogy viselője másodfokú égési sérülést vagy lyukakat képezne a szövetben.

Minél nagyobb a ruha vagy szövet fűtőértéke, annál nagyobb védelmet nyújt viselője.

ASTM F1959/F1959M-14: Csak az alapanyag tesztelésére vonatkozik: Ez a tesztelési módszer megegyezik az EN 61482-1-2 szabványban meghatározott módszerrel. Az előkezelés változhat.

FONTOS UTASÍTÁSOK

Figyelmeztetés: A ruházatnak viselőkor pontosan zártnak kell lennie és megfelelő védőeszközökkel kell használni (védősisak arcvédővel, védőkesztyű, védőlábbeli).

Figyelmeztetés: Ne használjon olyan pólokat, alöltözetet amely könnyen meggyulladhat. Pl. poliamid, poliészter alapanyagú termékek.

Ennek a szabványnak a követelményei nem foglalkoznak az áramütés veszélyével, de az ilyen veszélyekre vonatkozó szabványokkal együtt alkalmazhatók.

A ruhadarabok kiválasztásakor mindig figyelembe kell venni a munkahelyi környezeti feltételeket és kockázatokat. Amennyiben a védőruha különböző térdpárnákból készül, melyeknek különböző az iválló képessége, meg kell jelölni az eltérő anyagok helyét és méretét és figyelmeztető jelzéssel jelölni a gyengébb teljesítményű anyagokat.

Fel és levételkor minden esetben oldja illetve zárja az összes gombolási, zárási lehetőséget. A ruházatnak viselőkor pontosan zártnak kell lennie. Mindig a megfelelő méretű védőruhát használja. A túl nagy vagy túl kis méret használata akadályozhatja a mozgásban és így nem biztosítja az optimális védelmet. A méretinformációk a termékben megtalálhatóak. (Mindenesetben olvassa el a címkét)

A termék rejtett kapucnival rendelkezik, melyet a munkavégzés közben viselni kell.

Nadrágok és kantáros nadrágok minden esetben a megfelelő felsőrészrel együtt viselendők. A ruházatnak megfelelő átfedést kell biztosítania abban az esetben is, ha viselője kinyújtja a karját vagy lehajol.

Amennyiben a nadrág rendelkezik térdpárnatartó zsebekkel, úgy azokat, egészségügyi okokból elkerülni kell csak az EN14404 : 2004 szabványnak megfelelő térdpárnákkal használni. A szabványos méret a következő: 195 x 145 x 15mm (hossz x szélesség x vastagság). A térdpárna nem biztosít teljes védelmet. A térdpárnák növelik a viselő komfortérzetét és megerősítik a védőruházatot. Nem akadályozzák meg teljes mértékben az esetlegesen felmerülő egészségkárosodást.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk esetén.

A védőképességet befolyásolhatja a páratartalom, nedvesség és izzadság. Szennyezett védőruházat védőképessége csökkenhet. Amennyiben a ruházat nem tisztítható mértékben szennyeződött, cserélje azt új védőruhára. Nem szabad olyan védőruházatot használni, amely zsírral, olajjal, gyúlékony folyadékokkal vagy éghető anyagokkal szennyeződik.

Védőruhával és piszkos védőruhával együtt viselt egyéb ruházat csökkentheti a védelmet.

Sérült védőruházat nem javítható. Cserélje új védőruhára.

Elhazsított védőruhákat a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kezelje.

A további szennyezés elkerülése érdekében minden mosás háztartási körülmények között.

Elérhető méret és választék:

Váll és derekméret esetében a méretskála a mérvadó. Ez a ruházat lehetővé teszi a kényelmes viseletet közepesen vastag ruházat felett is. A teljes körű védelem érdekében viseljen kesztyűt (EN 407 vagy EN 12477), védőlábbelit (EN 20345) és védősisakot (EN 397).

Tárolás

Ne tároljuk olyan helyeken ahol direkt vagy erős napsütésnek van kitéve. Tároljuk tiszta, száraz környezetben.

Utókezelés:

A gyártó nem fogad el reklamációt amennyiben a ruházat címkéi nem találhatóak vagy az azokon előírtak nem betartottak.

A ruha címké:

A szabványoknak megfelelő tulajdonságokról adnak információt.

Figyelmeztetés:

Ahol kapucni található ott a perifériás látás és a hallás jelentősen csökkenhet.

Fényvisszaverő csíkok és címkék: A fényvisszaverő csíkokat, vagy a címkéket tilos valani. A mosási ciklusszám a belső címkén van feltüntetve. A megadott maximális mosási ciklusszám az egyetlen, a termék élettartamát meghatározó tényező. Az élettartamot befolyásolhatja a használat és tárolás módja és egyéb tényezők. A ruhát ki kell szelejtetni, ha a védelmi funkciók már nem tölti be maradéktalanul. 1. Maximum mosási számot elérte. 2. A ruhában mechanikus kár keletkezett: lyuk vagy lehorzolt területek. 3. A fényvisszaverő képessége jelentősen csökkent a ruhának. 4. A ruha tartósan szennyezett, repedt, égett vagy erősen kopott.

Kezelésre vonatkozó jelölések : A vonatkozó információk a ruha címkéjén találhatóak

	Maximális hőmérséklet 30°C, kímélő mosás		Szárítás kötélen függesztve	MAX 50x	Maximum 50 mosás
	Maximális hőmérséklet 40°C, kímélő mosás		Függesztve, cepegetve	MAX 25x	Maximum 25 mosás
	Maximális hőmérséklet 40°C, normál mosás		szárítható	MAX 12x	Maximum 12 mosás
	Maximális hőmérséklet 60°C, normál mosás		Nem vasalható	MAX 5x	Maximum 5 mosás
	Nem fehéríthető		Vasalható max 110°C		
	Ne szárítsuk szárítógéppel		Vasalható max 150°C		
	Szárítógéppel szárítható, alacsony hőmérséklet		Vegyileg nem tisztítható		
	Szárítógéppel szárítható		Vegyileg tisztítható		



Ipari mosásra alkalmas FR védőruházatok az EN ISO 15797 szabványnak megfelelően mosva.

Szárítógép
Mosási mód 1-8

PT

Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usar esta roupa de segurança. Deve também consultar o seu agente de segurança ou superior imediato no que diz respeito ao vestuário adequado para a sua situação de trabalho específica. Guarde cuidadosamente estas instruções para que possa consultá-las a qualquer momento.




Consulte o rótulo do produto para obter informações detalhadas sobre os padrões correspondentes. Somente padrões e ícones que aparecem no produto e nas informações do usuário abaixo são aplicáveis. Todos esses produtos estão em conformidade com os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 e do Regulamento 2016/425, conforme trazido para a legislação do Reino Unido e alterado.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Vestuário de proteção (ver etiqueta)


Requisitos Gerais Esta Norma Europeia específica os requisitos gerais para a ergonomia, envelhecimento, dimensionamento, marcação de vestuário de proteção e informação fornecida pelo fabricante.



A = Intervalo de altura recomendada do utilizador
B = Perímetro torácico recomendado do utilizador
C = Circunferência da cintura recomendada do utilizador
D = Medida do interior de perna recomendada do utilizador



A versão atualizada da IEC 61482-2: 2018 tem um novo símbolo. No futuro, pode haver roupas com os dois tipos de marcação durante um período de transição.



IEC 61482-2: 2018 Roupas de proteção contra os riscos térmicos de um arco elétrico.

A diretiva ISSA para a seleção de vestuário de proteção pessoal, quando expostos aos efeitos térmicos de um arco de falha elétrica ISBN 978-3-937824-08-6 deve ser considerada ao selecionar o nível adequado de vestuário de proteção.

- as Condições ambientais e os riscos no local de trabalho devem ser considerado

- Desvios a partir dos parâmetros na norma podem resultar em condições mais severas

Os perigos de um arco elétrico geram normalmente um nível muito mais elevado de energia incidente sobre a superfície do vestuário de proteção do que fogos, mas durante um período muito curto de tempo. A avaliação dos riscos deve ter em consideração a probabilidade de ocorrência deste perigo térmico específico, bem como a sua gravidade no caso de um evento como esse.

Os perigos de um arco elétrico geram normalmente um nível muito mais elevado de energia incidente sobre a superfície do vestuário de proteção do que fogos, mas durante um período muito curto de tempo. A avaliação dos riscos deve ter em consideração a probabilidade de ocorrência deste perigo térmico específico, bem como a sua gravidade no caso de um evento como esse.

Para o ensaio é utilizado um processo de baixa tensão. Os testes podem, opcionalmente, ser levados a cabo em duas classes de teste fixos, selecionado pela quantidade de corrente de curto-circuito presumida:

- Classe 1 4 kA EN 61482-1-2: 2007 em conexão com a norma IEC 61482-2 Ed. 1 2009-04 - Duas classes de proteção são testadas. Classe de proteção 1 e classe de proteção 2 são os requisitos de segurança que cobrem riscos potenciais reais devido a arcos de falhas elétricas.

- Classe 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Nível maior de proteção

A duração definida do arco elétrico é de 500 ms em ambas as classes de teste. Material e roupas serão testados com dois métodos: o método de teste caixa do material e o método de teste caixa de vestuário. Os métodos de ensaio não são direcionados para medir o valor de desempenho térmico arco (ATPV). Métodos que determinam a ATPV são prescritos em IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2: 2018 Roupas de proteção contra os riscos térmicos de um arco elétrico.

Método de teste de caixa IEC 61482-1-2

Este método distingue entre 2 classes de proteção do arco (APC) de tecido e vestuário:

- APC 1 substituirá a Classe 1. A corrente permanece a mesma em 4kA
- APC 2 substituirá a Classe 2. A corrente permanece a mesma em 7kA

Método de teste de arco aberto IEC 61482-1-1

Este método visa estabelecer o Elim (Limite de Energia de Incidente) de um tecido e roupa.

Este valor é a maior energia térmica incidente à qual a roupa pode ser exposta sem que o usuário sofra uma queimadura de segundo grau ou a formação de buracos no tecido. Quanto maior o valor calorífico da vestimenta ou tecido, maior será a proteção para o usuário.

ASTM F1959 / F1959M-14: TECIDO DO TECIDO APENAS: Este método de ensaio é o mesmo conforme descrito acima no âmbito da EN 61482-1-1. Pré-tratamento pode variar.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Aviso: Para a proteção de corpo inteiro as peças de vestuário deve ser usadas totalmente fechadas e com outro equipamento de proteção adequado (capacete com viseira facial, luvas, calçado).

Aviso: Peças de vestuário, como camisas e roupas interiores devem ser usadas sob exposições de arco sob risco de derreterem. Por exemplo, peças feitas de poliámidas, poliéster ou fibras acrílicas

Os requisitos desta norma não tratam dos riscos de choque elétrico, mas podem ser usados em combinação com os padrões que cobrem tais riscos. As condições e riscos ambientais no local de trabalho devem sempre ser levados em consideração ao selecionar as roupas.

Quando peças de vestuário são feitas de materiais diferentes com diferentes proteção térmica do arco um desenho deve ser fornecidos com as dimensões e uma indicação de aviso mostrando as áreas de material mais fraco.

Para colocar e tirar roupa, deve sempre soltar totalmente os sistemas de fecho. A roupa deve ser usada firmemente fechada.

Usar apenas roupas de um tamanho adequado. Os produtos que são ou muito soltos ou muito apertados vão restringir o movimento e não irão fornecer o melhor nível de proteção. O tamanho desses produtos estão marcados neles (ler sempre a etiqueta).

Se a roupa tem uma capa anexado, ele deve ser usado enquanto o utilizador está trabalhando.

Calças ou jardineiras devem ser usadas em combinação com uma parte superior adequada, da mesma forma que casacos ou calças devem ser usados em combinação com uma parte inferior apropriada. O utilizador deve garantir que há uma sobreposição adequada entre o casaco e as calças quando os braços estão estendidos para cima e quando o utilizador está dobrado.

Se a roupa tem bolsos para joelheiras estes devem ser fornecidos com joelheiras que cumprem a EN14404: 2004, para evitar complicações médicas. A dimensão das joelheiras deve ser de 195 x 145 x 15mm (comprimento x largura x espessura). No entanto, a proteção do joelho não fornece proteção absoluta. As joelheiras adicionadas à roupa servem para aumentar o conforto e actuam como reforço (da roupa). Não protegem o utilizador contra o desenvolvimento de possíveis complicações médicas.

O fabricante não pode ser responsabilizado em caso de utilização indevida ou incorreta.

O efeito isolante do vestuário de proteção será reduzida na presença de humidade ou suor.

A roupa suja pode levar a uma redução da proteção. Se em qualquer momento esta peça de vestuário se tornar irrecuperavelmente suja ou contaminada, o artigo deve ser substituído por um novo.

Roupas de proteção que sejam contaminadas com graxa, óleo ou líquidos inflamáveis ou materiais combustíveis não devem ser usadas.

Outras roupas usadas junto com roupas de proteção e roupas de proteção sujas podem reduzir a proteção.

As roupas danificadas não devem ser reparadas - substituir com uma roupa nova. A roupa descartadas devem ser eliminadas de acordo com as regras de eliminação de resíduos locais.

Para reduzir o risco de contaminação não lavar num ambiente doméstico.

Tamanho disponível & Seleção: Para ajustar de acordo com o tamanho do peito e de cintura, consulte o gráfico de tamanhos. Estas peças de vestuário foram construídas para proporcionar conforto e para permitir que a peça de vestuário possa ser usada sobre roupas de volume médio. Para obter uma proteção global, o utilizador poderá precisar de usar luvas (EN 407 ou EN 12477), botas (a EN 20345) e ou capacete de segurança (EN 397).

Armazenamento:

Não armazenar em locais sujeitos à luz solar directa ou forte. Armazenar em condições limpas e secas.

Manutenção:

O fabricante não se responsabiliza por roupas cujas etiquetas de lavagem tenham sido ignoradas, distorcidas ou removidas.

Etiqueta Conteúdo da Fita:

Consulte a etiqueta do vestuário para detalhes do conteúdo correspondente.

Aviso:

A existência de um capuz, pode prejudicar a visão periférica e a audição.

Fita retrorreflectora e etiquetas:

As fitas retrorreflectoras e etiquetas não devem ser passadas a ferro! Consulte a etiqueta do vestuário para o número e ciclos lavagem reivindicados. O número máximo declarado de ciclos de limpeza não é o único factor relativo à vida útil da peça. O tempo de vida também vai depender da utilização, cuidados no armazenamento, etc. O vestuário deve ser descartado quando as qualidades protectoras já não se aplicam, por exemplo, 1. O número máximo de lavagens é atingido. 2. O material foi danificado, quer por desvanecimento ou por rasgo. 3. As qualidades reflectoras de fita terem desaparecido. 4. O vestuário está permanentemente sujo, fissurado, queimado ou fortemente desgastado.

Etiquetas de Lavagem: Consulte a etiqueta do vestuário para obter detalhes de lavagem correspondente.

	Temperatura máxima de 30°C, processo leve		Secar pendurada sem torcer	MAX 50x	Máximo de 50 lavagens
	Temperatura máxima de 40°C, processo leve		Não engomar	MAX 25x	Máximo de 25 lavagens
	Temperatura máxima de 40°C, processo normal		Engomar até um máximo de 110°	MAX 12x	Máximo de 12 lavagens
	Temperatura máxima de 60°C, processo normal		Engomar até um máximo de 150°C	MAX 5x	Máximo de 5 lavagens
	Não utilizar lixívia		Não limpar a seco		
	Não secar em máquina.		Limpeza a seco profissional		
	Secar em máquina a temperaturas baixas				
	Secar na máquina a uma temperatura normal				
	Secar pendurada sem torcer				




As roupas de Lavagem Industrial avaliaram a adequação retardante de chama à lavagem industrial de acordo com a EN ISO 15797. Secagem no Túnel Procedimento de lavagem 1-8

TR

Bu iş kıyafetlerini kullanmadan önce açıklamaları dikkatlice okuyunuz. Ayrıca yaptığınız işe uygun kıyafet seçimi için yetkililere danışmanız gerekmektedir. İhtiyaçınız olduğunda başvurmak için bu açıklamaları saklayın



İlgili standartlar hakkında ayrıntılı bilgi için ürün etiketine bakın. Yalnızca hem üründe hem de aşağıdaki kullanıcı bilgilerinde görünen standartlar ve semboller geçerlidir. Tüm bu ürünler, İngiltere yasalarına getirilen ve değiştirilen Düzenleme (AB) 2016/425 ve Yönetmelik 2016/425 gereksinimlerine uygundur.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Koruyucu Kıyafet (Etikete bakınız)


Genel gereklilikler Bu Avrupa standardı ergonomi, kullanım ömrü, kıyafetin sembolleri ve üretici tarafından belirtilen bilgileri açıklar.

A= Önerilen kullanıcı boyu
B= Önerilen kullanıcı göğüs çapı
C= Önerilen kullanıcı bel çapı
D= Önerilen kullanıcı bacak boyu



IEC 61482-2:2018'in güncellenmiş versiyonu yeni bir sembole sahiptir. İleriye dönük olarak, bir geçiş döneminde her iki tür işaretlemeye sahip giysiler olabilir.

IEC 61482-2:2018 Elektrik arkının termal tehlikelerine karşı Koruyucu Giysi.



Elektrik arkızası arka ISBN 978-3-937824-08-6'ye ait termal etkilere maruz kalındığı durumlarda kişisel koruyucu elbisenin seçimine ilişkin ISSA ilkelere, uygun seviyedeki elbise seçimine başvurulması gerekmektedir. Çevresel koşullar ve çalışma alanı riskleri dikkate alınmalıdır. Standard parametrelerden sapılması, daha ciddi koşulların oluşmasına sebep olabilir.

Elektrik arka tehlikesi, normal şartlarda ani yangınları nazaran koruyucu elbisenin yüzeyinde daha büyük ani enerji seviyesini daha kısa süreli olarak şekilde üretmektedir. Özel termal tehlikeli olma ihtimali ile her bir durumun ciddiyeti risk belirlemeye içerisine dahil edilmelidir. EN 61482-1-2:2007 kapsamında ve IEC 61482-2 Ed.1 2009-04 - ile ilgili olarak iki koruma sınıfı test edilmiştir. Koruma Sınıfı 1 ve koruma sınıfı 2, elektrik arkızası arka sebebiyle oluşan filili risk potansiyellerini kapsayan güvenlik şartlarıdır.

Bu test işlemleri için, düşük voltajlı süreçler kullanılmıdır. Bu testler, tercihe bağlı olarak, umulan kısa devre akımının miktarı tarafından seçilen, iki sabit test sınıfı içerisinde gerçekleştirilebilir. Sınıf 1 kA EN 61482-1-2: 2014 Korumanın Temel Seviyesi Sınıf 2 kA EN 61482-1-2: 2014 Korumanın Temel Seviyesi Her bir test sınıfı içerisinde tanımlanmış olan elektrik arka süresi 500 ms'dir. Madd ve elbise iki yöntem ile test edilmektedir: maddi kutu test yöntemi ve elbise kutusu test yöntemi. İşbu test yöntemleri arka termal performans değerini (ATPV) ölçülemeye yönelmemiştir. ATPV'nin ölçülmesinin ilişkin yöntemler IEC 61482-1-1'de belirtilmiştir.



IEC 61482-2:2018 Elektrik arkının termal tehlikelerine karşı Koruyucu Giysi.

IEC 61482-1-2 Box Test Method

Bu yöntem, hem kumaş hem de giysi için 2 Ark koruma sınıfını (APC) ayırt eder:

- APC 1, Sınıf 1'in yerini alacaktır. 4KA'da akım aynı kalır
- APC 2, Sınıf 2'nin yerini alacaktır. Akım 7KA'da aynı kalır

IEC 61482-1-1 Açık Ark Test Yöntemi

Bu yöntem, bir kumaş ve giysinin Elim (Ölçü Enerji Limiti) oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu değer, giysinin kumaşta ikinci derece yanık yaralanması veya delik oluşmadan maruz kalabileceği en yüksek termal enerjidir.

Giysinin veya kumaşın ısı değeri ne kadar yüksekse, kullanıcı için koruma o kadar büyük olur.

ASTM F1959/F1959M-14 SADECE KUMAŞ TESTLERİ İÇİN: İşburada belirtilen test, yukarıda EN 61482-1-1 de özetlenen test ile aynıyet arz etmektedir. Ön-işlemler farklılık gösterebilir.

ÖNEMLİ TAVSİYELER

Uyarı: Tam bir vücut korumasının sağlanması amacıyla, elbiselerin kapalı bir şekilde giyilmesi ve diğer uygun koruyucu ekipmanların kullanılması gerekmektedir (yüz ekranlı kask, eldiven, ayakkabılar)

Uyarı: Elektrik arkına maruz kalındığı durumlarda eriyebilecek olan hiçbir t-shirt ya da iş giyim ürünleri, kullanılmayacaktır. Örneğin; akrilik iplikten yapılan poliamit, polyester elbiseler.

Bu standardın gereklilikleri elektrik çarpması tehlikelerini ele almaz, ancak bu tür tehlikeleri kapsayan standartlarla birlikte kullanılabilirler. Giysi seçiminde çalışma sahasındaki çevresel koşullar ve riskler her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Farklı ark termal koruması seviyesine sahip farklı materyaller kullanılmak suretiyle bir elbisenin üretilmesi durumunda, daha az koruma sağlayan materyallerin belirtilmesi ve bunlara ilişkin hacimlerin belirtildiği bir çizimin temin edilmesi gerekmektedir.

Elbiselerin giyilmesi ve çıkarılması için, bağlama sistemlerinin tamamen sökülmesi gerekmektedir. Elbiseler, sıkı surette bağlanmış olarak giyilecektir. Sadece size uygun boyuttaki elbiseleri giyiniz. Çok sıkı ya da çok dar olan elbiseler hareket kabiliyetini azaltacak ve istenilen seviyede koruma sağlamayacaktır. Ürünlere ilişkin boyutlar üzerlerine işaretlenecektir (lütfen etiketi okuyunuz).

Eğer elbisenin eklenmiş bir başlığı söz konusu ise, elbiseyi giyenin çalıştığı sırada bunu takması gerekmektedir.

Pantolon ya da iş-önüğü, uygun bir üst elbise ile kombine edilmek suretiyle giyilmesi gerekmektedir. Çeket ve pantolonun uygun bir iplik ile kombine edilmesi gibi. Kıyafeti giyen kişi, kollan başının üzerine doğru açıldığı ya da kıyafeti giyenin eğildiği durumlarda çeket ile pantolonun birbirleriyle örtüşmesini temin etmesi gerekmektedir.

Eğer elbisenin diz koruyucu kısmı var ise, tıbbi komplikasyonları engellemek için EN14404 : 2004 ile uyumlu diz koruyucuya sahip olmalıdır. Diz koruyucuların hacmi 195x145x15 mm (uzunluk x genişlik x kalınlık). Ancak unutulmamalıdır ki diz koruma matlık bir koruma sağlamamaktadır. Elbiselere eklenmiş olan diz korumalıkların konforun artırılması için monte edilmiştir ve destekleyici olarak hareket etmektedir. Kıyafeti giyenler için gelişen muhtemel tıbbi komplikasyonlara karşı herhangi bir koruma sağlamamaktadır.

Uygunuz ya da yanlış kullanım sebebiyle Üreticinin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Koruyucu elbiselerin yalıtım özellikleri, nemlilik, rutubet ve etkilenmektedir. Kirli giysiler koruma seviyesinde azalmaya yol açmaktadır eğer işbu kıyafet geri dönüşü olmayacak şekilde kirlenmiş ya da lekelenmişse yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gres, yağ veya yanıcı sıvılar veya yanıcı malzemelerle kirlenen koruyucu giysiler kullanılmamalıdır.

kKirli koruyucu giysilerle birlikte giyilen diğer giysiler korumayı azaltabilir. Zarar gören giysilerin tamir edilmemesi gerekmektedir ve bu elbiselerin yenileri ile değiştirilmesi gerekir.

Artık kullanılmayacak olan giysilerin, yerel atık imhası kurallarına uygun olacak şekilde imha edilmelidir.

Bulaşma riskini azaltmak amacıyla, ekipmanı ev ortamında yıkamayınız.

Satıştaki bedenler & Seçim: Uygun göğüs ve bel ölçüleri için tabloya bakınız. Bu giysiler kullanıcının konforlu çalışabilmesi için belli bir bolluk payına sahiptir. Bütünlüklü bir koruma sağlayabilmek için kullanıcının eldiven (EN 1407 ya da EN 12477) botlarda (EN20345) ve baret olarak (EN 397) standardında ürünler kullanması gerekmektedir.

Depolama: Direkt güneş ışığı altında depolamayınız. Kuru ve temiz yerleri tercih ediniz.

Bakım: Üretici etiketi zarar görmüş, sökülmeiş ve yırtılmış giysiler için sorumluluk kabul etmez.

İçerik: Kumaş içeriği için giysi etiketine bakınız.

Uyarı: Kapüşonlu giysiler görüş açınızı ve duyma seviyenizi azaltabilir.

Retroreflektif bant ve etiketler Retroreflective bant ya da etiketle ütilenmemelidir. Yıkama sayısı için giysi etiketini refrains alın. Venilmiş olan yıkama sayısı giysinin ömrünü belirleyen tek faktör değildir. Giysiler aşağıdaki durumlarda atılıp değiştirilmelidir. 1 Yıkama sayısı aşıldı ise. 2. Malzeme zarar görmüş ise. 3. Reflektif bant kalitesi solmuş ise. 4. Giysi geri döndürülemez şekilde lekelenmiş, yırtılmış, yanmış ya da aşınmış ise.

Yıkama talimatları: Yıkama talimatları için etikete bakınız.

- Maks. 30°C yumuşak yıkama
- Maks. 40°C yumuşak yıkama
- Maks. 40°C normal yıkama
- Maks. 60°C normal yıkama
- Ağartıcı kullanmayınız
- Tamburlu kurutma yapılmaz
- Ağır tambur kullanılabilir
- Normal tambur kullanılabilir

- Asarak kurutunuz **MAX 50x** Maksimum 50 yıkama
- Sıkmadan Asarak Kurutunuz **MAX 25x** Maksimum 25 yıkama
- Ütülemeyiniz **MAX 12x** Maksimum 12 yıkama
- Maks. 110°C ütüleyiniz **MAX 5x** Maksimum 5 yıkama
- Maks. 150°C ütüleyiniz **MAX 5x** Maksimum 5 yıkama
- Kuru temizleme yapılmaz
- Profesyonel kuru temizleme




Endüstriyel Yıkama giysiler, FR'nin EN ISO 15797'ye göre endüstriyel yıkamaya uygunluğunu değerlendirmiştir. Tünel kurutma Yıkama prosedürü 1-8

GR

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ενδυμασία ασφαλείας, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Θα πρέπει επίσης να συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο ασφαλείας ή τον αμέσως ιεραρχικά ανώτερό σας σε σχέση με τα κατάλληλα ενδύματα για την ιδιάζουσα κατάσταση της εργασίας σας. Φυλάξτε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές, έτσι ώστε να μπορείτε να τις συμβουλευθείτε ανά πάσα στιγμή.



Ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το αντίστοιχο πρότυπο. Ισχύουν τόσο τα πρότυπα και τα εικονίδια που εμφανίζονται τόσο τα προϊόντα όσο και στις πληροφορίες χρήστη παρακάτω. Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και του κανονισμού 2016/425, όπως έχουν τεθεί στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και όπως τροποποιήθηκαν.



Προστατευτική ενδυμασία σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 13688:2013 + A1:2021 (δείτε ετικέτα)

Γενικές απαιτήσεις Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις σχετικά με την εργονομία, την παλαιοσύνη, τα μεγέθη, και τη σήμανση της προστατευτικής ενδυμασίας και τις πληροφορίες

- A= Συνιστώμενο εύρος ύψους χρήστη
B= Συνιστώμενη περίμετρος θώρακα χρήστη
C= Συνιστώμενη περίμετρος μέσης χρήστη
D= Συνιστώμενη διάσταση εσωτερικού μέρους ποδιού χρήστη

Η ενημερωμένη έκδοση του IEC 61482-2: 2018 έχει ένα νέο σύμβολο. Από εδώ και πέρα, ενδέχεται να υπάρχουν ενδύματα και με τους δύο τύπους σήμανσης κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.

IEC 61482-2:2018 Προστατευτική ενδυμασία από θερμικούς κινδύνους ενός ηλεκτρικού τόξου.

Η κατευθυντήρια γραμμή ISSA για την επιλογή του ατομικού προστατευτικού ρουχισμού όταν εκτίθεται στις θερμικές επιδράσεις ενός ηλεκτρικού τόξου υποαπό τη ISBN 978-3-937824-08-6 θα πρέπει να αναφέρεται κατά την επιλογή του κατάλληλου επιπέδου για προστατευτικές στολές.

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι κίνδυνοι στο χώρο εργασίας θα πρέπει να θεωρούνται

Παρακάτω από τις παραμέτρους του προτύπου μπορεί να οδηγήσουν σε πιο σοβαρές συνθήκες

Ηλεκτρικού τόξου κίνδυνου κανονικά παράγον ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο προστατευτικού ενέργειας πάνω στην επιφάνεια του προστατευτικού ρουχισμού από ότι φλας φλόγα, αλλά για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Η εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της πιθανότητας εμφάνισης του συγκεκριμένου θερμικού κινδύνου, καθώς και τη σοβαρότητα του, σε περίπτωση ενός τέτοιου γεγονότος.

Σύμφωνα με EN 61482-1-2: 2007 σε σχέση με το πρότυπο IEC 61482-2 Ed.1 2009-04 - δύο κλάσεις προστασίας έχουν δοκιμαστεί. Κλάση Προστασίας 1 και Κλάση Προστασίας 2 είναι οι απαιτήσεις ασφαλείας που καλύπτουν πραγματικές δυνατότητες λόγω κινδύνου από σφάλματα ηλεκτρικού τόξου. Για τη δοκιμή χρησιμοποιείται μια διαδικασία χαμηλής τάσης. Οι δοκιμές μπορεί πρακτικά να διεξαχθούν σε δύο κατηγορίες σταθερής δοκιμής, που επιλέγονται από την ποσότητα των μελλοντικών βραχυκυκλωμάτων ρεύματος:

- Κατηγορία 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Βασικό επίπεδο προστασίας
 - Κατηγορία 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Αυξημένο επίπεδο προστασίας
- Η καθορισμένη διάρκεια του ηλεκτρικού τόξου είναι 500 ms και στις δύο κατηγορίες δοκιμής. Υλικό και είδη ένδυσης θα δοκιμαστούν με δύο μεθόδους: τη μέθοδο δοκιμής υλικού κουπίου και τη μέθοδο δοκιμής κουτί ένδυμα. Οι μέθοδοι δοκιμής δεν κατευθύνονται προς τη μέτρηση τιμής του τόξου θερμικής απόδοσης (ATPV). Οι μέθοδοι προσομοίωσης της ATPV προβλέπονται στο πρότυπο IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018 Προστατευτική ενδυμασία από θερμικούς κινδύνους ενός ηλεκτρικού τόξου.

Μέθοδος Δοκιμής IEC 61482-1-2 Κουτί

Αυτή η μέθοδος διακρίνει μεταξύ 2 κατηγοριών προστασίας τόξου (APC) τόσο υφάσματος όσο και ενδύματος:

- Το APC 1 θα αντικαταστήσει την κατηγορία 1. Το τρέχον παραμένει το ίδιο σε 4kA
- Το APC 2 θα αντικαταστήσει την κατηγορία 2. Το τρέχον παραμένει το ίδιο σε 7kA

Μέθοδος Δοκιμής Open Arc IEC 61482-1-1

Αυτή η μέθοδος στοχεύει στον καθορισμό του Elim (Όριο ενέργειας περιστάσιμης) ενός υφάσματος και ενδύματος.

Αυτή η τιμή είναι η υψηλότερη θερμική ενέργεια στην οποία μπορεί να εκτεθεί το ένδυμα χωρίς ο χρήστης να τραυματιστεί με κάψιμο δεύτερου βαθμού ή να δημιουρηθούν απές στο ύφασμα. Όσο υψηλότερη είναι η θερμική αξία του ενδύματος ή του υφάσματος τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία του χρήστη.

Ετικέτες φροντίδας πλυσίματος: Ανατρέξτε στην ετικέτα του ενδύματος για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες πλυσίματος.

- Μέγιστη θερμοκρασία 30°C, ήπια διαδικασία
- Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, ήπια διαδικασία
- Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, κανονική διαδικασία
- Μέγιστη θερμοκρασία 60°C, κανονική διαδικασία
- Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό
- Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
- Στεγνωτήριο ρούχων, χαμηλή θερμοκρασία
- Στεγνωτήριο ρούχων, κανονική θερμοκρασία

- Κρεμάστε όρθιο για να στεγνώσει
- Κρεμάστε όρθιο για να στεγνώσει χωρίς να το στραγγίξετε
- Μην σιδεράνετε
- Σιδεράνετε το πολύ στους 110°C
- Σιδεράνετε το πολύ στους 150°C
- Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
- Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα

- Μέγιστο 50 πλύσεις
- Μέγιστο 25 πλύσεις
- Μέγιστο 12 πλύσεις
- Μέγιστο 5 πλύσεις



Βιομηχανικής νομοποίησης ενδύματα έχουν αξιολογηθεί FR καταλληλότητα για τη βιομηχανική πλύση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15797. Σήραγγα στεγνώματος Διαδικασία πλυσίματος 1-8

ASTM F1959 / F1959M-14: ΔΟΚΙΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ: Αυτή η μέθοδος δοκιμής είναι η ίδια όπως περιγράφεται παραπάνω στο EN 61482-1-1. Προ κατηγορία μπορεί να ποικίλει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Προειδοποίηση: Για την πλήρη προστασία του σώματος τα ενδύματα πρέπει να φορεθούν σε κλειστή κατάσταση και άλλος κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός (κράνος με προσαυτίδα, γάντια, υποδήματα) πρέπει να χρησιμοποιείται.

Προειδοποίηση: Ενδύματα, όπως μπλουζάκια ή εσώρουχα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, τα οποία λιώνουν κάτω από έκθεση σε τόξο. Για παράδειγμα τα ενδύματα που κατασκευάζονται από πολυαμιδίο, πολυεστέρα ή ακρυλικές ίνες

Οι απαιτήσεις αυτού του προτύπου δεν αντιμετωπίζουν τους κινδύνους ηλεκτροπληξίας, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με πρότυπα που καλύπτουν τέτοιους κινδύνους.

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι κίνδυνοι στο χώρο εργασίας πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή ενδυμάτων. Όταν τα ενδύματα είναι κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά με διαφορετική τόξου θερμική προστασία ένα σχέδιο πρέπει να παρέχεται με τις διαστάσεις για την προειδοποιητική ένδειξη που δείχνει τις περιοχές των ασθενέστερων υλικών.

Για να φοράτε και να βγάξετε τα ενδύματα, πάντα να αναιρείτε πλήρως τα συστήματα εφαρμογής. Η ενδυμασία πρέπει να φοριέται σταθερά κλειστή. Να φοράτε μόνο ενδύματα του κατάλληλου μεγέθους. Τα προϊόντα που είναι είτε πολύ χαλαρά ή πάρα πολύ σφιχτά θα περιορίσουν την κίνηση και δεν θα παρέχουν το βέλτιστο επίπεδο προστασίας. Το μέγεθος αυτών των προϊόντων είναι σημειωμένο πάνω τους (να διαβάσετε πάντα την ετικέτα).

Αν η ενδυμασία έχει μια συνημμένη κουκούλα αυτή πρέπει να φορεθεί, ενώ ο χρήστης εργάζεται.

Παντελόνια ή φόρμες τράντες πρέπει να φοριούνται σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο άνω ένδυμα

Αν η ενδυμασία έχει τσέπες επιγονατίδων αυτές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με προστατευτικό γονάτιον που συμμορφώνονται με EN14404: 2004, για την πρόληψη ιατρικών επιπλοκών. Η διάσταση της επιγονατίδας πρέπει να είναι 195 x 145 x 15mm (μήκος x πλάτος x πάχος). Ωστόσο, η προστασία του γόνατος δεν παρέχει απόλυτη προστασία. Μπαλώματα στο γόνατο που προστίθενται στην ενδυμασία συμβάλλουν στη βελτίωση της άνεσης και δρουν ως ενισχυτικό (της ένδυσης). Δεν προστατεύουν το χρήστη από την ανάπτυξη πιθανής ιατρικής επιπλοκής. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση εσφαλμένης ή λανθασμένης χρήσης.

Η μονωτική δράση του προστατευτικού ρουχισμού θα μειωθεί από βρέξιμο, υγρασία ή ιδρώτα.

Βρώμικα ρούχα μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της προστασίας, θα πρέπει ανά πάσα στιγμή που αυτό το ρούχο αμετάκλητα λερωθεί ή μολυνθεί, να το αντικαταστήσετε με ένα νέο.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ρούχα προστασίας που μολύνονται με γράσο, λάδι ή εύφλεκτα υγρά ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

Μαλα ρούχα που φοριούνται μαζί με ρούχα προστασίας και βρώμικα ρούχα προστασίας μπορούν να μειώσουν την προστασία.

Κατεστραμμένα ενδύματα δεν πρέπει να επισκευαστούν - να τα αντικαταστήσετε με ένα νέο ένδυμα.

Αποσπώμενα ενδύματα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες διάθεσης αποβλήτων

Για να μειωθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης μην πλένετε σε οικιακό περιβάλλον.

Διαβάστε μεγέθη & επιλογές: Επιλέξτε σύμφωνα με το σωστό μέγεθος θώρακα και μέσης, ανατρέξτε στον πίνακα μεγεθών. Αυτά τα ενδύματα έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα την άνεση και για να επιτρέψουν στο ένδυμα να φοριέται πάνω από μεσαίο όγκο ρούχου. Για την επίτευξη συνολικής προστασίας, ο χρήστης μπορεί να χρειάζεται να φορέσει γάντια (που συμμορφώνονται με το Πρότυπο EN 407 ή EN 12477), μπότες (που συμμορφώνονται με το Πρότυπο EN 20345) ή/και κράνος ασφαλείας (που συμμορφώνονται με το Πρότυπο EN 397).

Προειδοποίηση: ΜΗΝ αποθηκεύετε σε μέρη που εκτίθενται σε άμεση ή ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία. Αποθηκεύετε σε καθαρά, στεγνά μέρη.

Φροντίδα με τη χρήση: Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει ευθύνη για ενδύματα όπου οι ετικέτες φροντίδας έχουν αγνοηθεί, καταστραφεί ή έχουν αφαιρεθεί.

Ετικέτες περιεκτικότητας σε ίνες: Ανατρέξτε στην ετικέτα του ενδύματος για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες περιεκτικότητας.

Προειδοποίηση: Όπου υπάρχει κουκούλα, ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η περιφερική όραση και ακοή.


Αντανεκλαστική ταινία και ετικέτες: Αντανεκλαστική ταινία ή ετικέτες δεν πρέπει να σιδερώνονται! Ανατρέξτε στην ετικέτα του ρούχου για τον αριθμό και το πρόγραμμα πλυσίματος που ισχύει. Ο δηλωμένος μέγιστος αριθμός κύκλων καθαρισμού δεν είναι ο μόνος παράγοντας που σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής του ενδύματος. Η διάρκεια ζωής θα εξαρτηθεί επίσης από τη χρήση, την αποθήκευση, φροντίδα, κληνδύματα θα πρέπει να απορρίπτονται, όταν οι προστατευτικές ιδιότητες δεν ισχύουν πλέον για παράδειγμα, 1. Μέγιστος αριθμός πλύσεων έχει επιτευχθεί. 2. Το υλικό έχει καταστραφεί είτε από το ξεβύρωμα ή έχει σχιστεί. 3. Οι ανακλαστικές ιδιότητες της ταινίας έχουν ξεθωριάσει. 4. Το ένδυμα είναι μόνιμα λερωμένο, τσαλακωμένο, καμμένο ή με βαριές εκδορές."

CZ

Před použitím tohoto ochranného oděvu si pečlivě přečtěte tento návod. Konzultujte se svým bezpečnostním technikem nebo přímým nadřízeným vhodnost oděvu pro vaši konkrétní pracovní situaci. Tyto pokyny uložte pro případné pozdější reference.



Podrobné informace o příslušných normách najdete na štítku produktu. Platí pouze standardy a ikony, které se zobrazují jak na produktu, tak na níže uvedených informacích. Všechny tyto produkty splňují požadavky nařízení (EU) 2016/425 a nařízení 2016/425 v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Ochranné oděvy (viz. štítek)

Obecné požadavky. Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na ergonomii, životnost, velikosti, značení ochranných oděvů a na informace dodané výrobcem.

A= Doporučená výška
B= Doporučený obvod hrudníku
C= Doporučený obvod pasu
D= Doporučené měření vnitřní délky



IEC 61482-2
ATPV of $\frac{1}{4} \text{ cal/cm}^2$ or less
Class 1 of Class 2

IEC 61482-2
ATPV of $\frac{1}{4} \text{ cal/cm}^2$ or less
Class 1 of Class 2

Aktualizovaná verze IEC 61482-2: 2018 má nový symbol. V přechodném období mohou být oděvy s oběma typy značení.

IEC 61482-2:2018 Ochranný oděv proti tepelnému nebezpečí elektrického oblouku.

ISSA průvodce pro výběr osobních ochranných oděvů při vystavení tepelné účinnosti elektrického oblouku ISBN 978-3-937824-08-6 a výběr vhodné úrovně ochranných oděvů.

-Berte ohled na podmínky životního prostředí a rizika na pracovišti
-Odchytky parametrů v normě mohou mít za následek vážné okolnosti. Elektrický oblouk obvykle generuje mnohem vyšší úroveň dopadající energie na povrch ochranného oděvu za mnohem kratší dobu. Posouzení rizik by mělo zahrnovat zvažení pravděpodobnosti výskytu tohoto druhu tepelného nebezpečí, jakož i jeho závažnosti v případě takové události. Dle EN 61482-1-2:2007 v návaznosti s IEC 61482-2 Ed. 1 2009-04 - Jsou stanoveny dvě třídy ochrany. Ochrana třídy 1 a ochrana třídy 2 jsou bezpečnostní požadavky pokrývající současný rizikový potenciál v důsledku elektrického oblouku.

Pro testování se používá nízké napětí. Tyto testy jsou rozděleny do dvou pevných testovacích skupin, velikosti zkratového proudu:
-třída 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 základní úroveň ochrany
-třída 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 zvýšená úroveň ochrany
Definované trvání elektrického oblouku je 500 ms v obou třídách testů. Tyto zkušební metody měří tepelnou výkonnost materiálů, které splňují dané požadavky. Zkušební metody nejsou zaměřeny na měření hodnoty tepelného výkonu oblouku (ATPV). Metody určování ATPV jsou předepsány v IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018

Ochranný oděv proti tepelnému nebezpečí elektrického oblouku.

IEC 61482-1-2 Box Testovací metoda

Tato metoda rozlišuje mezi 2 třídami ochrany proti oblouku (APC) jak látky, tak oděvu:

- APC 1 nahradí třídu 1. Proud zůstává stejný při 4 kA
- Třída 2 nahradí APC 2. Proud zůstává stejný při 7 kA



IEC 61482-2
ATPV of $\frac{1}{4} \text{ cal/cm}^2$ or less
Class 1 of Class 2

IEC 61482-1-1 metoda otevřeného oblouku

Tato metoda si klade za cíl stanovit Elim (Incident Energy Limit) látky a oděvu.

Tato hodnota je nejvyšší dopadající tepelnou energií, které může být oděv vystaven, aniž by nositel utrpěl popáleniny druhého stupně nebo se v tkanině vytvořily otvory.

Čím vyšší je výhřevnost oděvu nebo látky, tím větší je ochrana nositele.

ASTM F1959/F1959M-14: POUZE TEST TKANINY: Tato metoda je stejná jako výše uvedená EN 61482-1-1.

DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ

Upozornění: Pro ochranu celého těla musí být oděvy řádně zapnuté, případně mohou být požadovány i další vhodné ochranné prostředky (přilba, rukavice, obuv).

Varování: Žádné oděvy (př. košile nebo spodní prádlo), které se taví v důsledku expozice elektrického oblouku, nesmí být používány. Například oděvy vyrobené z polyamidu, polyesteru nebo akrylového vlákna.

Požadavky této normy neřeší nebezpečí úrazu elektrickým proudem, ale lze je použít v kombinaci se standardy pokrývajícími tato nebezpečí.

Při výběru oděvů je vždy třeba brát v úvahu podmínky prostředí a rizika na pracovišti.

Oděvy jsou vyrobeny z různých materiálů s různou tepelnou ochranou. Nákreš s rozměry a varováním ukazuje potenciální rizika.

Nosit oděvy řádně zapnuté.

Používejte pouze oděvy vhodné velikosti. Produkty, které jsou příliš těsné nebo příliš volné omezují pohyb a neposkytují optimální úroveň ochrany.

Velikost těchto výrobků jsou označeny na etiketě.

Je-li kapuce součástí oděvu, musí být při práci používána.

Kalhoty s laďem musí být doplněny horním dílem.

Kolení vložky musí být dle EN14404: 2004, aby se zabránilo zdravotním komplikacím. Rozměr kolenních chráničů musí být 195 x 145 x 15 mm (délka x šířka x tloušťka). Kolení vložky neposkytuje absolutní ochranu. Slouží ke zvýšení pohodlí. Ochrana uživatele proti rozvoji možných zdravotních komplikací.

Výrobce nenese odpovědnost v případě neodborného či nesprávného použití.

Vlhkost a pot snižují izolační účinek.

Spínávací oděvy mohou vést ke snížení ochrany, vždy je ihned nahraďte novými.

Nepoužívejte ochranný oděv, který je znečištěn mastnotou, olejem nebo hořlavými kapalninami nebo hořlavými materiály.

Ostatní oděvy, které se nosí společně s ochranným oděvem a spínávacím ochranným oděvem, mohou snížit ochranu.

Poškozené oděvy neopravujte - vždy nahradit nový oděvem.

Vyřazené oděvy likvidujte podle místních nařízení.

Ke snížení rizika kontaminace neperte v domácím prostředí.

Dostupné velikosti a výběr: Vyberte správnou velikost oděvu podle velikosti hrudníku a pasu odpovídající tabulce velikostí. Tyto oděvy jsou vyrobeny pro pohodlí uživatele a umožňují nošení přes středně objemné oblečení. Chcete-li získat celkovou ochranu uživatele, může být vyžadováno používání rukavice (EN 407 nebo EN 12477), obuvi (EN 20345) nebo ochranné přilby (EN 397).

Skladování: Neskladujte na místech vystavených přímému nebo silnému slunečnímu záření. Skladovat v čistých a suchých podmínkách.

Následná péče: Výrobce neručí za oděvy, kde byly etikety o péči ignorovány, poškozeny nebo odstraněny.

Obsah štítku: Viz. štítek odpovídající podrobnosti obsahu.

Upozornění: Při použití kapuce může být zhoršeno periferní vidění a může být oslaben sluch.

Retreflexivní pruhy a štítky: Reflexní pásy nebo štítky ne smí žehlit! Dodržujte počet pracích cyklů dle štítku. Uvedený maximální počet pracích cyklů není jediným faktorem, který souvisí s dobou životnosti oděvu. Životnost také závisí na způsobu použití, skladování, péče, atd. Oděvy musí být zlikvidovány, jakmile ochranné vlastnosti pominou. Například pokud je dosaženo: 1. maximální počet pracích cyklů. 2. Materiál je poškozen. 3. Vybledlé reflexní pruhy. 4. Oděv je trvale znečištěn nebo poškozen.

Praní: Viz. štítek odpovídající symbolům praní.

- Maximální teplota 30°C, mírný postup
- Maximální teplota 40°C, mírný postup
- Maximální teplota 40°C, normální postup
- Maximální teplota 60°C, normální postup
- Neběžit
- Nesušte v sušičce
- Sušit při nízké teplotě
- Sušit při normální teplotě

- Sušit na šňůře
- Sušit na šňůře okapáním
- Nežehlit
- Žehlit max. 110°C
- Žehlit max. 150°C
- Zákaz chemického čištění
- Profesionální suché čištění

- | | |
|-----|-----------------------|
| MAX | Max. 50 pracích cyklů |
| 50x | |
| MAX | Max. 25 pracích cyklů |
| 25x | |
| MAX | Max. 12 pracích cyklů |
| 12x | |
| MAX | Max. 5 pracích cyklů |
| 5x | |



Průmyslové pratelné oděvy byly posouzeny dle shody s FR pro průmyslové praní v souladu s normou EN ISO 15797. Tunelové sušení 1-8 pracích cyklů

SK

Pred použitím tohto ochranného odevu si starostlivo prečítajte tento návod. Tiež by ste mali poradiť so svojim bezpečnostným technikom alebo vašim nadriadeným, pokiaľ ide o vhodné oblečenie pre vašu konkrétnu pracovnú situáciu. Tieto pokyny si odložte, tak aby ich bolo možné kedykoľvek konzultovať.




Podrobné informácie o zodpovedajúcich normách nájdete na štítku produktu. Platia iba štandardy a ikony, ktoré sa objavujú na produkte aj na nižšie uvedených informáciách. Všetky tieto produkty zodpovedajú požiadavkám nariadenia (EÚ) 2016/425 a nariadenia 2016/425 v znení zákona Spojeného kráľovstva a ich zmien.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Ochranné odevy (viď označenie)

Všeobecné požiadavky. Táto európska norma stanovuje všeobecné požiadavky na ergonómiu, starnutie, veľkosť, značenie ochranných odevov a na informácie dodané výrobcom.



A = Odporúčaná výška pre nositeľa

B = Odporúčany obvod hrudníka nositeľa

C = Odporúčany obvod pásu nositeľa

D = Odporúčaná dĺžka vnútornej strany nohy nositeľa



Aktualizovaná verzia IEC 61482-2: 2018 má nový symbol. Odteraz môžu byť počas prechodného obdobia k dispozícii odevy s oboma typmi značenia.

IEC 61482-2

ATPV or $I_{t,ATPV}$ or $xxx \text{ cal/cm}^2$

or

Class 1 or Class 2

or

IEC 61482-2

ATPV or $I_{t,ATPV}$ or $xxx \text{ cal/cm}^2$

and

Class 1 or Class 2

IEC 61482-2:2018 Ochranný odev proti tepelnému nebezpečenstvu elektrického oblúka.

ISSA vodítko pre výber osobných ochranných odevov pri pôsobení tepelných účinkov elektrického oblúka ISBN 978-3-937824-08-6 by mal byť braný do úvahy pri výbere zodpovedajúcej úrovne ochranných odevov.

Podmienky životného prostredia a riziká na pracovisku, by mali byť zvažované Odchytky od parametrov v norme môžu vyústiť do ťažších podmienok Elektrický oblúk má zvyčajne za následok oveľa vyššiu úroveň energie dopadajúcej na povrch ochranného odevu, než plameň ohňa, ale za oveľa kratší čas. Hodnotenie rizika by malo zahŕňať zvaženie pravdepodobnosti výskytu tohto osobitného tepelného nebezpečenstva, rovnako ako jej závažnosti v prípade takejto udalosti.

Podľa STN EN 61482-1-2: 2007 v súvislosti s IEC 61482-2 ed. 1 2009-04 - sú testované dve triedy ochrany. Trieda ochrany 1 a ochrana triedy 2 sú bezpečnostné požiadavky pokrývajúce súčasný rizikový potenciál v dôsledku porúch elektrického oblúka.

Pre skúšku sa použije postup pre nízke napätie. Tieto testy môžu byť prípadne vykonané v dvoch pevných testovacích skupinách, vybrané výškou budúceho skratového prúdu:

• Trieda 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Základná úroveň ochrany

• Trieda 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Zvýšená úroveň ochrany

Definované doba trvania elektrického oblúka je 500 ms v oboch testovacích triedach. Materiál a oblečenie bude testovaný dvoma spôsobmi: skúšobné metódy materiálu a skúšobné metódy odevu. Skúšobné metódy nie sú zamerané na meranie tepelnej hodnoty výkonu oblúka (ATPV). Metódy určujúce ATPV sú predpísané v IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018

Ochranný odev proti tepelnému nebezpečenstvu elektrického oblúka.

Testovacia metóda podľa IEC 61482-1-2

Táto metóda rozlišuje medzi 2 triedami ochrany pred oblúkom (APC) textílie a odevu:

• APC 1 nahradí triedu 1. Prúd zostáva rovnaký pri 4 kA

• APC 2 nahradí triedu 2. Prúd zostáva rovnaký pri 7 kA

IEC 61482-2

ATPV or $I_{t,ATPV}$ or $xxx \text{ cal/cm}^2$

or

IEC 61482-2

APC = 1

or

IEC 61482-2

ATPV or $I_{t,ATPV}$ or $xxx \text{ cal/cm}^2$

or

APC = 2

Testovacia metóda otvoreného oblúka podľa IEC 61482-1-1

Táto metóda sa zameriava na stanovenie limitu (incidencie energie) látky a odevu.

Táto hodnota je najvyššou dopadajúcou tepelnou energiou, ktorej môže byť odev vystavený, bez toho, aby užívateľ utrpel popáleniny druhého stupňa alebo aby sa v látke vytvorili otvory.

Čím vyššia je výhrevnosť odevu alebo textílie, tým vyššia je ochrana nositeľa.

ASTM F1959 / F1959M-14: Iba látkový test: Tento test je rovnaký, ako je uvedený vyššie v EN 61482-1-1. Predbežné ošetrenia sa môžu líšiť.

Dôležité odporúčania

Upozornenie: Pre plnú ochranu tela musia byť tieto odevy nosené v uzavretom stave a iné vhodné ochranné prostriedky (rukavice, topánky, atď.) musia byť použité.

Varovanie: Ziadne odevy ako sú košeľe, bielizeň alebo spodná bielizeň, ktoré sa roztopia pod oblúkom nesmú byť použité. Napríklad odevy z polyamidu, polyesteru akrylových vlákien

Požiadavky tejto normy neriešia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, môžu sa však použiť v kombinácii s normami pokrývajúcimi tieto riziká. Pri výbere odevov by ste mali vždy brať do úvahy podmienky prostredia a riziká na pracovisku.

Keď sú odevy vyrobené z rôznych materiálov s rôznou tepelnou ochranou oblúka nákras musí byť opatrený rozmermi a varovým ukazovateľom, ktorý ukazuje na oblasti slabšieho materiálu.

Nasadiť a zložiť šaty, vždy plne uvoľniť späť upevňovacie systémy. Oblečenie by malo byť nosené pevne uzavreté.

Noste iba oblečenie vhodnej veľkosti. Výrobky, ktoré sú buď príliš blízko alebo príliš tesne obmedzia pohyb a nebudú poskytovať optimálnu úroveň ochrany. Veľkosti týchto výrobkov sú vyznačené na nich (vždy prečítajte označenie).

V prípade, že oblečenie má pripojenú kapuču tá musí byť nosená kým nositeľ pracuje.

Nohavice alebo trakové kombinézy sa musia nosiť v kombinácii s vhodným vrchom.

V prípade, že oblečenie má kolenné vrecká tieto musia byť opatrené chráničmi kolien, ktoré spĺňajú EN14404: 2004, aby sa zabránilo zdravotným komplikáciám. Rozmer chrániča kolien musí byť 195 x 145 x 15 mm (dĺžka x šírka x hrúbka). Avšak ochrana kolien neposkytuje absolútnu ochranu. Kolenné náplasti pridané do odevu slúžia na zvýšenie pohodlia a pôsobia ako posilnenie (odevu). Nemajú však ako účel ochranu užívateľa proti rozvoju možných zdravotných komplikácií.

Výrobca nemôže niesť zodpovednosť v prípade nevhodného alebo nesprávneho použitia.

Zločasný účinok ochranného odevu sa zníži premočením, vlhkosťou alebo potom.

Spinavé oblečenie môže viesť k zníženiu ochrany, kedykoľvek sa tento odev stane nenávratne zaplnený alebo znečistený, vymenite príslušný diel za nový. Nepoužívajte ochranný odev, ktorý je znečistený tukom, olejom alebo horľavými kvapalinami alebo horľavými materiálmi.

Ostatné odevy nosené spolu s ochranným odevom a spinavým ochranným odevom môžu znížiť ochranu.

Poškodené odevy by nemali byť opravené - miesto toho musia byť nahradené novým odevom.

Vyradené oblečenie musí byť zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu odpadu.

Aby sa znížilo riziko kontaminácie neumývajte v domácom prostredí.

K dispozícii Veľkosť & Výber: Správna veľkosť hrude a oblasť pásu, pozri graf veľkosti. Tieto odevy boli vyrobené pre pohodlie a majú umožniť nosenie odevu cez stredne objemné oblečenie. Ak chcete získať celkovú ochranu, môžu byť nutné nosiť rukavice (EN 407 alebo EN 12477), topánky (podľa EN 20345) a alebo ochrannú prilbu (EN 397).

Skladovanie: Neskladujte na miestach vystavených priamemu alebo silnému slnečnému žiareniu. Skladujte v čistých a suchých podmienkach.

Následná starostlivosť: Výrobca neručí za odevy, kde boli etikety pre starostlivosť ignorované, zničené alebo odstránené.

Zloženie látky: Odkážeme na visačku, ktorá podrobne informuje o zložení. **Upozornenie:** Tam kde je kapuča, períme videnie a tiež sluch tým môžu byť ovplyvnené.

Reflexné pásy a štítky: Reflexné pásy alebo štítky by sa nemali žehliť! Skontrolujte prosím na visačke počet umývacích cyklov. Uvedený maximálny počet čistiacich cyklov nie je jediným faktorom, ktorý súvisí s dobou životnosti odevu. Životnosť bude tiež závisieť na spôsobe použitia, skladovaní, starostlivosti atď. Odevy sa musia zlikvidovať, ak ochranné vlastnosti pominú napríklad, 1. je dosiahnutý maximálny počet pracích cyklov. 2. Materiál bol poškodený alebo bol roztrhaný. 3. reflexné vlastnosti pásy vybledli. 4. Odev je trvalo znečistený, prasknutý, spálený alebo silne odretý.

Symbole prania: Odkážeme na visačku zodpovedajúcu detailne o praní a / alebo starostlivosti o odev.

- Max teplota 30°C, jemné pranie
- Max teplota 30°C, jemné pranie
- Max teplota 40°C, jemné pranie
- Max teplota 60°C, normálne pranie
- Nebieliť
- Nesušte v sušičke
- Sušiť v sušičke na nízkej teplote
- Sušiť v sušičke na normalnej teplote

- Sušiť na šnúre
- Odkvapkať na šnúre
- Nežehliťe
- Žehliťe na max 110°C
- Žehliťe na max 150°C
- Nečistite chemicky
- Profesionálne suché čistenie

- | | |
|------------|------------|
| MAX | Maximum |
| 50x | 50 Praní |
| MAX | Maximum |
| 25x | 25 Praní |
| MAX | Maximum 12 |
| 12x | Praní |
| MAX | Maximum 5 |
| 5x | Praní |




Priemyselne prané odevy boli posúdené vzhľadom na nehorľavosť a vhodnosť pre priemyselné pranie v súlade s normou EN ISO 15797. Tunelové sušenie Pracia procedúra 1-8

NL

Lees deze instructies zorgvuldig voordat u de kleding gaat gebruiken. U dient te allen tijde uw veiligheidskundige of direct leidinggevende te raadplegen voor de juiste kleding voor uw werkzaamheden. Bewaar deze instructies zorgvuldig zodat u deze ieder moment kunt raadplegen.



Raadpleeg het productlabel voor gedetailleerde informatie over de overeenkomstige normeringen. Alleen normen en pictogrammen die op zowel het product als de onderstaande gebruikersinformatie verschijnen, zijn van toepassing. Al deze producten voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/425 en Verordening 2016/425 zoals ingevoerd in de Britse wetgeving en gewijzigd.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Beschermende kleding (Zie label)

Algemene vereisten. Deze Europese Normering geeft de algemene vereisten weer op het gebied van ergonomie, veroudering, maten, markering van beschermende kleding en voor informatie die door de producent gegeven moet worden.

- A = Aanbevolen lengte van de drager
B = Aanbevolen borstomvang van de drager
C = Aanbevolen taillewijdte van de drager
D = Aanbevolen binnenbeenlengte van de drager



De nieuwe versie van de IEC 61482-2:2018 heeft een nieuw symbool. In de toekomst kunnen er tijdens een overgangperiode kledingstukken zijn met beide soorten markeringen.

IEC 61482-2:2018 Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische boog.

De ISSA richtlijn voor de selectie van persoonlijk beschermende kleding bij blootstelling van de thermische gevolgen in geval van een vlamboog ISBN 978-3-937824-08-6 kan worden verwezen naar het juiste niveau beschermende kleding.

De omgevingsomstandigheden en De B172- B172A op de werkplaats zullen gerespecteerd worden.

Afwijkingen van de parameters in de normering kunnen resulteren in zwaardere omstandigheden

Electrische risico's genereren normaal gesproken zoveel meer energie ineens op de oppervlakte van beschermende kleding dan steekvlammen alleen voor een kortere tijd. De risico inventarisatie moet dit mede in overweging nemen hoe waarschijnlijk dit specifieke risico is, net als de mate van verwonding bij een dergelijk geval

De combinatie van de parameters met de IEC 61482-2 waaronder de 2009-04 worden twee klassen getest. Beschermingsklasse 1 en beschermingsklasse 2 zijn veiligheidsvereisten die het actuele potentiële risico dekken in geval van een vlamboog.

Voor de test wordt een laag voltage procedure gevolgd. De testen kunnen optioneel worden uitgevoerd in twee vast klassen, vastgesteld door het aantal mogelijke kort circuit zoals hier:
- Klasse 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Basis niveau bescherming
- Klasse 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Verhoogd niveau bescherming
De vastgestelde duur van een vlamboog is 500 milliseconden in beide test klassen. Materiaal en kleding worden op 2 manieren getest: de materiaal box test methode en de kleding box test methode. Deze testmethoden worden niet gebruikt voor het vaststellen van de Arc Thermal Performance Value (ATPV). Methoden voor het vaststellen van de ATPV worden beschreven in de IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018

Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische boog.

IEC 61482-1-2 Box Test Method

Deze methode maakt onderscheid tussen 2 Arc-beschermingsklassen (APC) van zowel stof als kledingstuk:

- APC 1 vervangt de Klasse 1 De stroom blijft hetzelfde bij 4 kA
- APC 2 vervangt de Klasse 2 De stroom blijft hetzelfde bij 7 kA

IEC 61482-1-1 Open Arc-testmethode

Deze methode heeft tot doel de Elim (Incident Energy Limit) van een stof en kledingstuk vast te stellen.

Deze waarde is de hoogste invallende thermische energie waaraan het kledingstuk kan worden blootgesteld zonder dat de drager een tweedegraads brandwond oploopt of er gaatjes in de stof ontstaan.

Hoe hoger de calorische waarde van het kledingstuk of de stof, hoe groter de bescherming voor de drager.

ASTM F1959/F1959M-14: ENKEL DOEK TEST: Dezetestmethode is gelijk aan die beschreven onder EN 61482-1-1. Voor behandeling kan variëren

BELANGRIJKE AANBEVELINGEN

Waarschuwing: voor volledige lichaamsbescherming dient de kleding gesloten gedragen te worden en andere geschikte uitrusting dient gebruikt te worden (helm met vizier, handschoenen, schoenen)

Waarschuwing: Kledingstukken als shirts, onderkleding of ondergoed dienen van een dermate kwaliteit te zijn dat deze niet kunnen smelten onder een explosie. Bijvoorbeeld kleding die gemaakt is van polyamide, polyester of acryl vezels.

De vereisten van deze normering hebben geen betrekking op de gevaren van elektrische schokken, maar ze kunnen worden gebruikt in combinatie met normen die dergelijke gevaren dekken.

Bij het selecteren van kleding moet altijd rekening worden gehouden met de omgevingsomstandigheden en risico's op de werkplek.

Indien kleding van verschillende materialen is gemaakt, wijkt de thermische bescherming af, een tekening zal worden gemaakt met afmeting en een waarschuwing indicatie op de zwakkere materiaal delen.

Open de sluiting van de kleding volledig bij het aan- en uit te trekken van de kleding. De kleding dient volledig gesloten gedragen te worden.

Draag alleen kleding in de juiste maat. Producten die te los of te strak zitten verminderen de bewegingsvrijheid en bieden daarom niet de optimale bescherming. De maat van de producten staan altijd in de kleding (zie het label) Als de kleding voorzien is van een capuchon moet deze tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gedragen worden.

Broeken en Amerikaanse Overall's moeten altijd in combinatie met een geschikt jasje gedragen worden zoals ook het jasje altijd in combinatie met een broek of Amerikaanse overall gedragen moet worden. De drager moet zich ervan verzekeren dat er voldoende overlap bestaat tussen de broek en het jasje wanneer de armen boven het hoofd gehouden worden en wanneer voorover gebukt wordt.

Als kleding is voorzien van kniezakken moeten er kniestukken geleverd worden die voldoen aan de EN14404:2004 normering om medische complicaties te voorkomen. De afmeting van de kniebeschermers moet zijn 195 x 145 x 15mm (lengte x breedte x dikte). Wees bewust dat kniebeschermers niet altijd volledige bescherming bieden. Kniebeschermers zorgen voor een verbeterd comfort en versterking (van de kleding). Deze beschermen de drager niet tegen het voorkomen van medische complicaties.

De producent kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledig of onjuist gebruik.

Het effect van beschermende kleding wordt verminderd door zweet, luchtvochtigheid of natigheid.

Vervulde kleding kan leiden tot een lager niveau bescherming, mocht op een bepaald moment de kleding onherstelbaar vervuild zijn dient deze te worden vervangen.

Beschermende kleding die vervuild is met vet, olie of ontvlambare vloeistoffen of brandbare materialen mag niet worden gebruikt.

Andere kledingstukken die samen met beschermende kleding in vuile beschermende kleding worden gedragen, kunnen de bescherming verminderen.

Beschadigde kleding mag niet gerepareerd worden. Vervang deze door nieuwe kleding.

Afgedankte kleding dient afgevoerd te worden in overeenstemming met plaatselijk geldende reglementen.

Was deze kleding niet thuis om gevaar van besmetting te verminderen.

Beschikbare maten & Selectie: Pas de juiste maat volgens de borst- en taille maat, zie de maattabel. Deze kleding houdt rekening met het comfort voor de drager en houdt er rekening mee dat kleding over medium dikke kleding gedragen wordt. Om volledige bescherming te krijgen, kan het noodzakelijk zijn dat de drager handschoenen (volgens EN407 of EN 12477), schoenen (volgens EN 20345) en of een veiligheidshelm (volgens EN 397) moet dragen.

Opslaan: NIET bewaren op plaatsen met direct zonlicht. Bewaar onder schone en droge omstandigheden.

Nazorg: De producent accepteert geen aansprakelijkheid voor kledingstukken waarvan de instructies niet zijn opgevolgd, onleesbaar gemaakt of verwijderd zijn.

Veel samenstelling label: Zie het kledingstuk voor samenstelling

Waarschuwing: Indien er een capuchon gedragen wordt kan dit gevolgen hebben voor het zicht.

Retroreflecterende striping en labels: Retroreflecterende striping of labels mogen niet gestreken worden! Zie het waslabel voor het aantal wasbeurten. Het maximaal aantal wasbeurten is niet de enige factor die de levensduur van kleding bepaald. De levensduur hangt ook af van gebruik, verzorging en hoe het kledingstuk bewaard wordt etc. Kledingstukken dienen verwijderd te worden indien de beschermende kwaliteiten niet langer aanwezig zijn bijvoorbeeld bij 1. Het maximum aantal wasbeurten is bereikt. 2. Het materiaal is beschadigd. 3. De reflecterende striping is verkleurd. 4. De kleding is permanent vervuild, verbrand, gescheurd of vertoont zware slijtage.

Wasinstructies: zie het label voor de wasinstructies.

	Max temp 30°C, mild proces		Lijndrogen	MAX 50x	Maximaal 50 wasbeurten
	Max temp 40°C, mild proces		Uit laten druppelen	MAX 25x	Maximaal 25 wasbeurten
	Max temp 40°C, normaal proces		Niet strijken	MAX 12x	Maximaal 12 wasbeurten
	Max temp 60°C, normaal proces		Strijken op max 110°C	MAX 5x	Maximaal 5 wasbeurten
	Niet bleken		Strijken op max 150°C		
	Niet in de droger		Niet chemisch reinigen		
	Drogen op lage stand		Professioneel chemisch reinigen		
	Drogen op normale stand				




Industrieel gereinigde kleding heeft de mogelijkheid van FR geschiktheid als deze gereinigd wordt in overeenstemming met de EN ISO 15797 normering. Tunneldrogen Wasprocedure 1-8

FI

Lukekaa ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Keskustelkaa esimiehenne kanssa asujen soveltuvuudesta. Säilytä ohje.



Tutustu tuotemerkinnöistä löytyviin suojastandardeihin ja niiden vaatimuksiin. Ainoastaan tuotalapusta ja käyttöohjeesta löytyvät standardit ovat pitäviä. Kaikki nämä tuotteet ovat (EU) 2016/425 asetusten ja 2016/425 vaatimusten mukaisia, ja sellaisinaan mukautettuja myös Englannin lainsäädännön määräyksiin.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Protective Clothing (katso etiketti)

Luokituu määrittelee valmistajan toimittamat yleiset vaatimukset ergonomiasta, kulumisesta, koko ja merkinnät.

A=suositeltava käyttäjän pituus
B=suositeltava ympärysmitta
C=suositeltava vyötärön ympärysmitta
D=jalan sisäsaama



IEC 61482-2
ATPV or I_{ATPV} "xxx cal/cm²"
or
Class 1 or Class 2

IEC 61482-2
ATPV or I_{ATPV} "xxx cal/cm²"
or
Class 1 or Class 2

Päivitetystä IEC 61482-2:2018 versiossa on nyt uusittu merkintäsymbolia. Siirtymäkauden ajan markkinoilla voi olla vanhoja ja uusilla merkinnöillä varustettuja tuotteita.

IEC 61482-2:2018 Suojavaatetus kuumuudelta ja valokaarilta suojautumiseen

ISSA ohjeeseen ISBN 978-3-937824-08-6 on tutustuttava kun altistutaan valokaaren läpövaikutuksiin.

Työympäristön riskit ja yleiset olosuhteet on otettava huomioon. Poikkeamat luokitulosuhteet saattaa vaatia korkeampaa suojaustasoa. Valokaarilianteet tyypillisesti tuottavat korkeamman pintaenergian kuin tuli, mutta valokaari kestää lyhyen aikaa. Riskiarviossa on otettava tämä huomioon.

EN 61482-1-2:2007 liittyy IEC 61482-2 Ed. 1 2009-04. Kaksi luokkaa on testattu. Luokat 1 ja 2 kuvaavat suojaustasoa.

Testissä käytetään matalaa jännitettä. Testit tehdään vaihtoehtoisesti kahdella tavalla riippuen sähköiskun todennäköisyydestä.

Luokka 1 4kA EN61482-1-2:2014 perustaso

Luokka 2 7kA EN 61482-1-2:2014 korkeampi taso

Molemmissa testeissä valokaaren aika on 500 ms. Asut ja materiaalit testataan kahdella tavalla: laatikomenetelmä materiaalille tai kankaalle. Testaus ei mittaa valokaaren lämpöarvoa ATPV. ATPV testit kuvataan IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018

Suojavaatetus kuumuudelta ja valokaarilta suojautumiseen

IEC 61482-1-2 Laatikotestimenetelmä

Tässä menetelmässä erotetaan toisistaan kaksi valokaarisuojaluokkaa (APC) sekä kankaasta että vaatteesta:

• APC 1 korvaa luokan 1 Luokan 4kA luokitus ei muutu

• APC 2 korvaa luokituksen 2 Luokan 7kA määritelmät eivät muutu

IEC 61482-2
E_{ATPV} = xxx cal/cm²
or
APC + 2

IEC 61482-1-1 Valokaari testi

Tällä menetelmällä pyritään määrittämään kankaan ja vaateen Elim- arvo (Incident Energy Limit).

Arvo määrittää korkeimman lämpöenergian suojaavuuden, miltä vaate suojaaa käyttäjäänsä ilman, että kankaaseen tulee reikiä ja käyttäjä ei altistu toisen asteen palovammoille. Mitä korkeampi vaateen tai kankaan lämpöarvo on, sitä paremman suojan se tarjoaa käyttäjälleen.

ASTM F1959/F1959M: vain kangastesti. Testimenetelmä on sama kuin EN 61482-1-1. Esikäsitelly vaihtelee.

Tärkeitä suosituksia

Varoitus: Asua on käytettävä suljettuna ja sopivien lisäsuojien kanssa esim kypärä, käsineet jne

Varoitus: Alusasuna tai muuten ei saa käyttää sulavasta materiaalista valmistettuja asuja. Esim asut polyesteristä, akryylistä jne.

Tämän standardin vaatimukset eivät koske sähköiskuvaaroja, mutta tuloksia voidaan yhdistellä tällaisia vaaroja kattavien standardien kanssa.

Työympäristön sekä työtehtävien riskit tulee aina huomioida työvaatteiden valinnassa.

Kun asut on valmistettu aritason suoja antavista materiaaleista on kuvauksella selvitettävä eri suojaustason alueet.

Pukeminen ja riisuminen. Kiinnitä ja avaa kaikki napit ym. Kunnollisesti.

Pidä ainoastaan oikean kokoisia asuja. Liian suuret tai pienet asut rajoittavat liikettä ja eivät näin anna suojaa. Asuissa on kokomerkintä.

Jos asussa on huppu on sitä käytettävä.

Housuja tai avohaalaria on käytettävä yhdessä sopivan yläosan kanssa.

Jos asussa on polvytynnyttäkuskun on mukana toimitettava luokan EN14404:2004 tyyppyt. Työnnyn mitat 195 x 145 x 15mm. Polvytynnynt ei välttämättä anna täydellistä suojaa.

Valmistaja ei ole vastuussa asiattomasta käytöstä.

Asun eristysominaisuudet heikkenevät kosteuden tai hien takia.

Likainen asu ei suojaa. Kun asu likaantuu ja sitä ei voi pestä on asu vaihdettava uuteen.

Jos suojaavaatetus altistuu tai sille roiskuu öljyjä, rasvoja tai esim tulenarkoja nesteitä, tulee vaate poistaa käytöstä.

Huomioi, että myös muut vaatekappaleet joita käytetään suojaavaatteiden kanssa voivat vähentää suojausluokitusta.

Riikokontunutta asua ei saa korjata vaan vaihdettava uuteen.

Hävitetävät asut tulee hävittää määräysten mukaan.

Asua ei tule pestä kotiloisissa.

Saatavana koot:

Sovitus taulukon mukaan. Mitoituksessa on huomioitu väliasut esim villapaita. Suojasut on edellytettyä käsineiden EN 407 tai EN12477, kenkien EN20345 ja kypärän EN 397 käyttämisistä.

Varastointi: Suojattuna auringolta, puhtaassa ja kuivassa.

Huolto: Valmistaja ei vastaa jos käyttöohjetta ei noudateta tai asusta puuttuu etiketit tms.

Materiaalikoostumus: Etiketissä on selvitys materiaaleista.

Varoitus: Huppu käytettäessä näkyvyys voi olla rajoitettu.

Heijastusteippi ja etiketit:

Heijastusnauha ei saa silittää. Etiketissä on pesuohje. Pesukertojen määrä on ohjeellinen ja aina on tarkastettava, että asu vastaa vaatimuksia. Käyttökäyttöä riippuu käyttötavasta ja varastoinnista. Kun asu ei enää vastaa vaatimuksia se on hävitettävä. Esim kun:

- 1 pesukerrat on täynnä
2. jos materiaali on vahingoittunut
3. heijastusnauha ei toimi
4. asu on pysyvästi likaantunut tai vahingoittunut

Pesuohjeet: Pesuohje on merkitty etikettiin.

Korkeintaan 30°C mieto pesu

Korkeintaan 40°C mieto pesu

Korkeintaan 40°C normaali pesu

Korkeintaan 60°C normaali pesu

Ei valkaisua

Ei rumpukuivausta

Mieto rumpukuivaus

Normaali rumpukuivaus

Kuivaus narulla

Kuivaus narulla

Ei silytystä

Silytys korkeintaan 110C

Silytys korkeintaan 150C

Ei kuivapesua

Kuivapesu pesulassa

MAX Korkeintaan 50

50x pesua

MAX Korkeintaan

25x 25 pesua

MAX Korkeintaan 12

12x pesua

MAX Korkeintaan 5

5x pesua



Teollisuuspesuun koskee FR luokitus EN ISO 15797

Tunnelikuivaus

Pesuohjelma 1-8

HR

Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja ove zaštitne odjeće. Trebali biste se također konzultirati sa osobom zaduženom za zaštitu na radu ili s neposredno nadređenim u vezi odabira odgovarajuće odjeće za određenu radnu situaciju. Spremite ove upute pažljivo tako da ih možete koristiti u bilo kojem trenutku.




Pogledajte oznake ca proizvodu za detaljne informacije o odgovarajućim standardima. Primjenjivi su samo standardi i ikone koji se pojavljuju na proizvodu i korisničkim informacijama u nastavku. Svi ovi proizvodi udovoljavaju zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 i Uredbe 2016/425 kako su uvedeni u zakon Ujedinjenog Kraljevstva i izmijenjeni.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Zaštitna odjeća (vidi oznaku)

Opći uvjeti: Ova Europska norma specificira opće uvjete za ergonomiju, trajanje, dimenzioniranje, označavanje zaštitne odjeće i za informacije dobivene od strane proizvođača.



A= Preporučeni raspon visine za korisnika

B= Preporučeni opseg prsa korisnika


C= Preporučeni opseg struka korisnika

D= Preporučena dužina s unutarnje strane noge korisnika



Ažurirana verzija IEC 61482-2: 2018 ima novi simbol. Tijekom prijelaznog razdoblja mogu postojati odjevni predmeti s obje vrste oznaka.

IEC 61482-2:2018 Zaštitna odjeća protiv toplinskih opasnosti električnog luka.



ISSA smjernica za odabir osobne zaštitne odjeće pri izlaganju toplinskim učincima električnog luka. Prikladna zaštitna odjeća je definirana prema ISBN 978-3-937824-08-6.

Treba uzeti u obzir uvjete i rizik u radnom okruženju. Odstupanja od parametara u standardu su moguća u težim uvjetima. Opasnost od električnog luka obično generira mnogo višu razinu incidentne energije na površinu zaštitne odjeće nego bljesak vatre, ali u mnogo kraćem vremenskom razdoblju. Procjena rizika treba uključiti razmatranje vjerojatnosti pojave ovog specifičnog toplinskog udara, kao i njegovu težinu u slučaju takvog događaja.

Prema EN 61482-1-2: 2007, u vezi s IEC 61482-2 Ed. 1 2009-04, testirane su dvije klase zaštite. Klasa zaštite 1 i klasa zaštite 2 su sigurnosni zahtjevi koji pokrivaju stvarne potencijalne opasnosti od električnih lukova.

Za test se koristi postupak niskog napona. Testovi se prema želji mogu provesti u dvije fiksne testne klase, odabrane prema količini nastanka kratkog spoja:

• Klasa 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Osnovna razina zaštite

• Klasa 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Viša razina zaštite

Definirano trajanje električnog luka je 500 ms za obje testne klase.

Materijal i odjeća bit će testirani pomoću dvije metode: box metode ispitivanja materijala i box metoda ispitivanja odjeće. Metode ispitivanja nisu usmjerene na mjerenje toplinskog učinka luka (ATPV). Postupci koji određuju ATPV propisani su u IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018

Zaštitna odjeća protiv toplinskih opasnosti električnog luka.

IEC 61482-1-2 Box Test Method

Ova metoda razlikuje 2 klase zaštite od bljeska električnog luka (APC) za tkanine i odjeću:

• APC 1 zamijenit će klasu 1. Struja ostaje ista pri 4kA

• APC 2 zamijenit će klasu 2. Struja ostaje ista pri 7kA



IEC 61482-1-1 Open Arc Test Method

Ova metoda ima za cilj uspostaviti Elim (Incident Energy Limit)

tkanine i odjeće.

Ova vrijednost je najveća incidentna toplinska energija kojoj odjeća može biti izložena, a da nositelj ne dobije ozljede drugog stupnja ili da dođe do stvaranja rupa na tkanini.

Što je kalorijska vrijednost odjavnog predmeta ili tkanine veća, to je veća zaštita nositelja.

ASTM F1959 / F1959M-14: TEST TKANINE: ova metoda ispitivanja je ista kao što je navedeno gore pod EN 61482-1-1. Početna obrada se može razlikovati.

VAŽNE PREPORUKE

Upozorenje: Za potpunu zaštitu tijela odijela se moraju nositi u zakopčanom stanju uz korištenje druge prikladne zaštitne opreme (kaciga sa vizikom, rukavice, obuća).

Upozorenje: Ne smije se nositi niti jedna odjeća koja se može otopiti pod toplinskim utjecajem električnog luka. Na primjer odjeća napravljena od poliamida, poliester sa akrilnim vlaknima.

Zahtjevi ovog standarda ne odnose se na opasnosti od električnog udara, ali se mogu koristiti u kombinaciji sa standardima koji pokrivaju takve opasnosti. Uvjeti okoliša i rizike na radnom mjestu uvijek treba uzeti u obzir pri odabiru odjeće.

Kada je odjeća napravljena od različitog materijala sa različitim razinom zaštite od toplinskih učinaka električnog luka, mora postojati oznaka sa dimezijama i upozorenje za područja osjetljivog materijala.

Kod skidanja i oblačenja odjeće, uvijek u potpunosti otpustite sustav za zakopčavanje. Odjeća se treba nositi čvrsto zakopčana.

Nosite odjeću isključivo u odgovarajućoj veličini. Proizvodi koji su preširoki ili preuski ograničit će slobodu kretanja i neće pružiti optimalnu predviđenu zaštitu. Oznaka za veličinu nalazi se na svakom proizvodu (u uvijek pročitati oznaku).

Ako odjeća ima pričvršćenu kapuljaču, korisnik ju mora nositi dok obavlja posao.

Klasične hlače ili treger hlače moraju se nositi u kombinaciji s odgovarajućim gornjim dijelom.

Ko odjeća ima džepove na koljenima oni moraju biti opremljeni štitnicima za koljena koji podliježu normi EN14404 : 2004, kako bi se spriječila zdravstvene komplikacije. Dimenzije štitnika za koljena moraju biti 195 x 145 x 15mm (dužina x širina x debljina). Međutim, štitnici za koljena ne pružaju potpunu zaštitu. Pojačanje na koljenima služe kako bi se poboljšala udobnost i djeluju kao ojačanje (odjeće). Oni ne štite nositelja od razvoja mogućih zdravstvenih komplikacija.

Proizvođač se ne može smatrati odgovornim u slučaju nepravilnog ili neispravnog korištenja.

Izolacijsko svojstvo zaštitne odjeće smanjit će se pod utjecajem vlage, tekućine i znoja.

Zaprljana odjeća može smanjiti razinu zaštite. U slučaju da se odjeća trajno zaprlja, zamijenite ju novom.

Ne smije se koristiti zaštitna odjeća koja postane onečišćena mašću, uljem ili zapaljivim tekućinama ili zapaljivim materijalima.

Ostala odjeća koja se nosi zajedno sa zaštitnom odjećom i prijavom zaštitnom odjećom može smanjiti zaštitu.

Oštećena odjeća se ne smije popravljati nego zamijeniti novom.

Odbačena odjeća treba biti zbrinuta u skladu sa lokalnim propisima za zbrinjavanje otpada.

Za izbjegavanje rizika od kontaminacije, odjeću nije preporučljivo prati u domaćem okruženju.

Dostupne veličine i odabir: Veličina prema ispravnom opsegu prsa i struka, odnosi se na veličinu u grafikonu. Ovi odjevni predmeti napravljeni su da pruže udobnost i mogu se nositi preko srednje debele odjeće. Da bi postigli potpunu zaštitu, korisnik će možda morati nositi rukavice (prema EN 407 ili EN 12477), čizme (prema EN 20345) i zaštitnu kacigu (prema EN 397).

Skladištenje: Ne skladištiti na mjestima izloženima izravnoj ili jakoj sunčevoj svjetlosti. Čuvati u čistim, suhim uvjetima.

Održavanje i njega: Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za odjeću na kojoj su oznake za održavanje zanemarene, izbrisane ili uklonjene.

Oznaka sastava materijala: Pogledajte oznaku na odjeći za odgovarajuće detalje sastava.

Upozorenje: Kod odjeće s kapuljačom, periferni vid i sluh može biti umanjen.

Retroreflektirajuća traka i oznake: Retroreflektirajuća traka ili oznake se ne smiju glačati! Navedena maksimalna količina ciklusa čišćenja nije jedini faktor povezan s vijekom trajanja odjeće. On također ovisi i o uporabi, skladištenju, itd. Molimo provjerite oznaku na odjeći za zahtijevani broj i količinu ciklusa pranja. Odjeću bi trebalo odbaciti kada izgubi zaštitna svojstva, npr. 1. Kada je dostignut maksimalan broj pranja. 2. Kada je materijal oštećen gubitkom boje ili je poderan. 3. Reflektirajuća svojstva trake su izbljeđela. 4. Odjeća je trajno zaprljana, napuknuta, spaljena ili jako oštećena

Oznake za održavanje: Pogledajte oznaku na odjeći za odgovarajuće podatke o pranju.

	Max. temperatura 30°C, blagi postupak		Sušiti na užetu	MAX 50x	Max. 50 pranja
	Max. temperatura 40°C, blagi postupak		Prirodno sušiti na užetu	MAX 25x	Max. 25 pranja
	Max. temperatura 40°C, normalan postupak		Ne glačati	MAX 12x	Max. 12 pranja
	Max. temperatura 60°C, normalan postupak		Max. temperatura glačanja 110°C	MAX 5x	Max. 5 pranja
	Ne izbjeljivati		Max. temperatura glačanja 150°C		
	Ne sušiti u sušilici		Ne čistiti kemijski		
	Sušiti u sušilici pri niskim temperaturama		Profesionalno kemijsko čišćenje		
	Standardno sušenje u sušilici				




Industrijski prana FR odjeća ocijenjena je prikladnom za industrijsko pranje, u skladu s EN ISO 15797. Sušenje u sušilici Postupak pranja 1-8

DK

Læs venligst denne vejledning for brug af denne sikkerhedsbeklædning. Kontakt din sikkerhedsrepræsentant for valg af beklædning til din specifikke arbejdsituation. Opbevar denne vejledning så den altid er tilgængelig.



Se produktetiketten for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både produktet og brugereplysningerne nedenfor, er gældende. Alle disse produkter overholder kravene i forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som bragt i britisk lovgivning og ændret.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Sikkerhedsbeklædning (Se label)

Denne europæiske standard specificerer generelle krav for ergonomi, ældring, størrelse, mærkning af beskyttelsesbeklædning og information leveret af producenten.

A= Anbefalet højde af bruger
B= Anbefalet brystmål af bruger
C= Anbefalet taljemål af bruger
D= Anbefalet indvendig benlængde af bruger



Den opdaterede version af IEC 61482-2:2018 har et nyt symbol. Fremadrettet kan der være beklædningsgenstande med begge typer mærkning i en overgangsperiode.

IEC 61482-2:2018 Beskyttelsesdragt mod de termiske farer ved en lysbue.

IEC 61482-2
ATPV of $I_{av}^{t_{lim}}$ = xxx cal/cm²
and
Class 1 or Class 2

IEC 61482-2
ATPV of $I_{av}^{t_{lim}}$ = xxx cal/cm²
and
Class 1 or Class 2

ISSA's retningslinjer for udvælgelse af personlige beskyttelsesbeklædning, når de udsættes for de termiske virkninger af en elektrisk fejl bue ISBN 978-3-937824-08-6 skal benyttes ved valg af passende beskyttende beklædning.

Miljøforhold og risici på arbejdsstedet skal vurderes
Afvigelse fra parametrene i standarden, kan resultere i mere alvorlige betingelser

Lysbuer genererer normalt en langt højere grad af indfaldende energi på overfladen af den beskyttende beklædning end stik flammer gør, men for en meget kortere tid. Risikovurderingen bør omfatte overvejelser af sandsynligheden for forekomst af denne særlige termisk fare, såvel som dens alvor i tilfælde af en sådan hændelse.

Under EN 61482-1-2:2007 i forbindelse med IEC 61.482-2 Ed. 1 2009-04 - To beskyttelsesklasser testes. Beskyttelsesklasse 1 og beskyttelsesklasse 2 er sikkerhedskrav, der dækker faktiske risiko potentialer på grund af elektriske kortslutninger.

For testen anvendes en lavspændings procedure. Prøvningerne kan eventuelt udføres i to faste test klasser, udvalgt af mængden af prospektive kortslutningsstrømme:

- Klasse 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Grundlæggende beskyttelsesniveau
- Klasse 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Øget niveau af beskyttelse

Den definerede varighed af den elektriske bue er 500 ms i begge test klasser. Materiale og beklædning vil blive testet med to metoder: material boks testmetoden og tøj boks testmetode. De testmetoder er ikke rettet mod at måle den bue termiske ydeevne værdi (ATPV). Metoder bestemmer ATPV er foreskrevet i IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018 Beskyttelsesdragt mod de termiske farer ved en lysbue.

IEC 61482-1-2 Boks Test metode

Denne metode skelner mellem 2 buebeskyttelsesklasser (APC) for både stof og beklædningsgenstand:
• APC 1 erstatte klasse 1. Strøm forbliver den samme ved 4 kA
• APC 2 erstatte klasse 2. Strøm forbliver den samme ved 7 kA

IEC 61482-1-1 Åben lysbue testmetode

Denne metode sigter mod at etablere Elim (Incident Energy Limit) for et stof og et tøj.

Denne værdi er den højeste indfaldende termiske energi, som beklædningsgenstanden kan udsættes for, uden at bæreren får andengrads forbrænding eller dannelse af huller i stoffet. Jo højere brændværdien af tøjet eller stoffet er, jo større er beskyttelsen for bæreren.

ASTM F1959 / F1959M-14: FABRIC TEST ONLY: Denne test er den samme som beskrevet under EN 61482-1-1. Pre behandling kan variere.

VIGTIGE ANBEFALINGER

Advarsel:

For fuld kropsbeskyttelse skal tøjet bæres i lukket tilstand og andre egnede personlige væremidler (hjelme med ansigtsskærm, handsker, fodtøj), skal anvendes.

Advarsel:

Ingen beklædningsgenstande såsom skjorter, undertøj eller undertøj der kan smelte må anvendes under arbejde med lysbue. For eksempel beklædningsgenstande fremstillet af polyamid, polyester af acrylfibre

Kravene i denne standard vedrører ikke risici for elektrisk stød, men de kan bruges i kombination med standarder, der dækker sådanne farer. Miljømæssige forhold og risici på arbejdsstedet skal altid tages i betragtning, når du vælger tøj.

Når beklædningsgenstande er fremstillet af forskellige materialer med forskellig termisk lysbue beskyttelse, skal en tegning skal være forsynet med dimensioner og en advarselsindikator, der viser områderne med svagere materiale.

For at tage tøjet af og på. Åben altid lukkesystemer. Tøjet skal bæres fast lukket.

Benyt kun beklædningsgenstande af en passende størrelse. Produkter, der enten er for løs eller for stram vil begrænse bevægelse og vil ikke give den optimale beskyttelse. Størrelsen af disse produkter er mærket på dem (læs altid etiketten).

Hvis tøjet har en vedhæftet hætte, skal denne bæres, mens bruger arbejder. Bukser eller overalls skal bæres i kombination med en egnet overdel.

Hvis tøjet har knæ lommes disse skal være forsynet med knæbeskyttere, der overholder EN14404: 2004, for at forhindre medicinske komplikationer. Dimensionen af knæbeskytteren skal være 195 x 145 x 15mm (længde x bredde x tykkelse). Men knæbeskyttelse giver ikke absolut beskyttelse. Knæ forstærkninger tilføjet til tøjet tjener til at forbedre komforten og fungere som en forstærkning (af tøj). De behøver ikke beskytte bæreren mod at udvikle mulige medicinske komplikationer.

Producenten kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af uretmæssig eller forkert brug.

Den isolerende virkning af den beskyttende beklædning vil blive reduceret med fugtighed, fugt eller sved.

Snavset tøj kan føre til en reduktion i beskyttelse. Beklædning bør til enhver tid udskiftes hvis uegenkaldeligt snavset eller forurenet.

Beskyttelsesbeklædning, der bliver forurenet med fedt, olie eller brandfarlige væsker eller brændbare materialer, bør ikke anvendes.

Andre beklædningsgenstande, der bæres sammen med beskyttelsestøj og beskidt beskyttelsesdragt, kan reducere beskyttelsen.

Beskadiget tøj bør ikke repareres - i stedet erstattes med en ny beklædningsgenstand.

Kasserede tøj skal bortskaffes i overensstemmelse med regler for bortskaffelse af affald lokalt.

For at reducere risikoen for forurening. Vask ikke beklædningen i private hjem.

Tilgængelige størrelser & valg

:Beklædningen passer i overensstemmelse med korrekt bryst og talje størrelse. Se skema. Disse beklædningsgenstande er fremstillet til at blive båret over medium tykkelse tøj. For at opnå fuld beskyttelse, kan brugeren være nødt til at bære handsker (EN 407 eller EN 12477), Støvler (EN 20345) og eller Sikkerhedshjelme (EN 397).

Opbevaring:

Opbevar i rent og tørt miljø udenfor direkte sollys

Garanti: Producent står ikke til ansvar for beklædningen hvis tøjets label er fjernet eller ignoreret.

Fiber indhold label: Læs på tøjets label for fiber indholdet

Advarsel: Ved brug af hætte kan udsyn og hørese nedsættes.

Refleksbånd og etiketter:

Refleksbånd eller etiketter bør ikke stryges!

Se tøjet mærke for antal vaskedyklusser det må have.

Den angivne maksimale antal rensninger er ikke den eneste faktor for tøjets levetid. Levetiden vil også afhænge af brug, pleje oplagring osv. Beklædningsgenstande skal kasseres, når de beskyttende kvaliteter ikke længere overholdes f.eks er 1. Højeste antal vask nået. 2. Materialet er blevet beskadiget, enten ved blegning eller er blevet beskadiget. 3. Refleksbåndet er falmet. 4. Beklædningen er snavset, revnet, brændt eller beskadiget.

Vaske anvisning: Se label på beklædning for vask.

	Max temp 30°C, skåneprogram		Tørres fugtigt hængende på snor eller bøjle	MAX 50x	Max 50 vask
	Max temp 40°C, skåneprogram		Tørres vådt hængende på snor eller bøjle	MAX 25x	Max 25 vask
	Max temp 40°C, normal vask		Må ikke stryges	MAX 12x	Max 12 vask
	Max temp 60°C, normal vask		Stryges ved max 100°C	MAX 5x	Max 5 vask
	Brug ikke blegemiddel		Stryges ved max 150°C	MAX 5x	Max 5 vask
	Må ikke tørretumbles		Må ikke renses		
	Tørretumbles ved lav varme		Professionel rens		
	Tørretumbles ved normal varme				




Industrial hvidvaskede tøj har vurderet FR egnet til industriel vask i overensstemmelse med EN ISO 15797. Tunnel Tørring Vaske Procedure 1-8

LT

Prasome atidžiai perskaityti apsauginės aprangos naudojimo instrukcijas prieš pradėdami ją naudoti. Aptarti jūsų specifines darbo sąlygas ir joms tinkamą saugos aprangą turite su saugos inžinieriumi ar tiesioginiu viršininku. Saugokite šias instrukcijas, kad bet kada galėtumėte jas perskaityti.



Išsamesnę informaciją apie standartus rasite produkto etiketėje. Taikomi tik standartai ir piktogramos, pateikiami ant gaminių ir žemiau pateiktoje vartotojo informacijoje. Visi šie produktai atitinka Reglamento (ES) 2016/425 ir Reglamento 2016/425 reikalavimus, įtrauktus į JK įstatymus ir iš dalies pakeistus.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021


Apsauginai drabužiai (žiūrėkite etiketę)

Bendri reikalavimai. Šis Europos standartas nurodo bendrus reikalavimus ergonomiškumui, nusidėvėjimui, dydžiams, apsaugos drabužių žymėjimui ir gamintojo pateiktai informacijai.

A= rekomenduojamas dėvėtojo ūgis
B= rekomenduojama krūtinės apimtis
C= rekomenduojama liemens apimtis
D= rekomenduojami dėvėtojo vidinės kojos išmatavimai



Atnaujinta IEC 61482-2:2018 versija turi naują simbolį. Toliau, gali būti apranga ant kurios pereinamoju laikotarpiu yra abu žymėjimai.



IEC 61482-2:2018 Apsauginė apranga nuo terminio pavojaus ir elektros lanko.

ISSA nuorodose asmeninių apsauginių drabužių atrankai esant elektros lanko terminiam efektui nurodomas standartas ISBN 978-3-937824-08-6. -Turi būti atsižvelgiama į aplinkos sąlygas ir darbo riziką darbo vietoje.

-Nukrypimai nuo standarte numatytų parametrų gali turėti sunkias pasekmes. Elektrinio lanko pavojai dažnai trumpai sukelia aukštesnę šiluminę energiją ant apsauginių drabužių paviršiaus nei kibirkščiavimo ugnis. Rizikos vertinime turi būti numatyta šis specifinis terminis pavojus ir jo sukkeliamos pasekmės.

EN 61482-1-2:2007 sąryšyje su IEC 61482-2 Ed.1 2009-04 - testuojamos dvi apsaugos klasės. Apsaugos klasė 1 ir apsaugos klasė 2 - tai saugumo reikalavimai elektros lanko rizikos potencialui.

Testavimui naudojama žemo voltazo procedūra. Gali būti testuojama dvejose testavimo klasėse:

- Class 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 pagrindinis apsaugos lygis
 - Class 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 pagrindinis apsaugos lygis
- Nurodyta elektrinio lanko trukmė abiejose klasėse yra 500 ms. Medžiaga ir drabužiai bus testuojami dviem metodais: medžiagos dėžutės testas ir drabužio dėžutės testas. Šiuo testavimu nesiekama išmatuoti elektrinio lanko terminio našumo vertės (ATPV). Metodai apibūdinti ATPV yra aprašyti IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018 Apsauginė apranga nuo terminio pavojaus ir elektros lanko.

IEC 61482-1-2 Dėžutės Testo Metodas

Šis metodas atskiria 2 elektros lanko apsaugos klases (APC) audiniui ir drabužiui:

- APC 1 pakeis Klasę 1. Srovė lieka ta pati 4kA
- APC 2 pakeis Klasę 2. Srovė lieka ta pati 7kA



IEC 61482-1-1 Atviras Arc Testo Metodas

Šis metodas siekia įtvirtinti medžiagos ir drabužio Elim (Incident Energy Limit).

Ši vertė yra didžiausias terminės energijos kiekis ant drabužio be pavojaus darbuotojui gauti antro laipsnio nudegimą ar skylių ant drabužio atsiradimą.

Kuo didesnė drabužio ar audinio kaloringumo vertė, tuo geresnė jo savininko apsauga.

ASTM F1959/F1959M-14: TIK MEDŽIAGOS TESTAS: Šio testo metodas yra toks pat kaip nurodyta EN 61482-1-1. Gali skirtis paruošimas.

SVARBIOS REKOMENDACIJOS

Dėmesio! pilnai viso kūno apsaugai apranga turi būti uždara ir kitos apsaugos priemonės (šalmas su veido ekranu, pirštinės, batai) turi būti naudojami kartu.

Dėmesio! negalima po apsauginių drabužių apacią dėvėti marškinėlių ar apatinių baltinių kurie išsilydo esant lanko iškrovai - iš poliamido, poliesterio ar akrilo.

Šio standarto reikalavimai neatsižvelgia į elektros smūgio pavojų, tačiau jie gali būti naudojami kartu su standartais, apimančiais tokių pavojų

Renkantis drabužius, visada reikia atsižvelgti į aplinkos sąlygas ir riziką darbo vietoje.

Jei aprangą sudaro drabužiai iš įvairių medžiagų su skirtingais apsaugos lygiais nuo elektrinio lanko terminio poveikio, turi būti nurodytas paveikslėlis su dydžiais ir silpnesnėmis medžiagos vietomis.

Apsirengiant ar nusirengiant visada pirmiausia pilnai atsekite drabužių užsegimo sistemas. Drabužis turi būti dėvimas pilnai užsegtas.

Visada dėvėkite tik tinkamo dydžio drabužius. Drabužiai kurie yra per laisvi ar per anksti riboja judesius ir nesuteikia optimalios apsaugos. Dydžiai yra nurodyti ant drabužių (visada perskaitykite etiketę).

Jei drabužis turi kapišoną, jis turi būti dėvimas viso darbo metu.

Kelnės ar kombinezonai turi būti dėvimi su atitinkamu viršutiniu drabužiu.

Jei drabužis turi antkelių kišenes, jos turi būti užpildytos kelio apsaugos priemone, atitinkant standartą EN14404 : 2004 siekiant išvengti medicininę komplikaciją. Kelio apsaugos priemonės dydžiai turi būti 195 x 145 x 15mm (ilgis x plotis x storis). Kelio apsaugos priemonė nesuteikia pilnos apsaugos, bet pagerina komfortą. Nesaugumo nuo galimų medicininę komplikacijų.

Gamintojas nėra atsakingas jei naudojamosi netinkamai ir nesilaikant nurodymų.

Izoliuojantis saugos drabužio efektas sumažėja susilpus, sudrėkus ar suprakaitavus.

Purvini drabužiai gali sumažinti apsaugos lygį. Jei drabužis nepataisomai užterštas ir purvinas, pakeiskite jį nauju.

Apsauginės aprangos, jei ji užteršta tepalais, alyva ar degiom priemonėm, dėvėti negalima.

Kiti drabužiai dėvimi kartu su apsaugine apranga ir užterštais apsauginiais drabužiais gali sumažinti apsaugą.

Pažeisti drabužiai neturi būti taisomi, jie turi būti pakeisti naujais.

Išmetimų skirtus drabužius palikite tam skirtose vietose laikantis vietos įstatymų.

Siekiant sumažinti užteršimo riziką, neskalbkite namuose.

Galimi dydžiai ir pasirinkimas: Dėl tinkamo kritinės ir liemens dydžio pasitikrinkite dydžių lentelėje. Ši apranga leidžia po jais patogiai dėvėti kitus drabužius. Dėl visapusiškos apsaugos gali reikėti dėvėti pirštines(EN 407 arba EN 12477), batus (EN 20345) ir/ar saugos šalną (EN 397).

Laikymas: Nelaikykite vietoje, kur patenka tiesioginiai saulės spinduliai. Laikykite švarioje ir sausoje vietoje.

Priežiūra: Gamintojas neatsako už gaminius, jei nesilaikoma etikėčių nurodymų, jos yra sugadintos ar nuimtos.

Pluosto sudėties etiketė: dėl pluošto sudėties žiūrėkite drabužio etiketę.

Dėmesio!Ten kur yra gobtuvas, periferinis matymas ar klausia gali susilpnėti.

Retrospektyvinė juosta ar etiketės: neturi būti lyginamos lygintuvui! Skalbiniai ir valymo ciklų skaičius nurodytas etiketėje. Gaminto dėvėjimo laikas priklauso ne vien tikai nuo skalbinų skaičiaus, bet ir nuo naudojimo, laikymo ir tt. Drabužių nebenaudokite jei jų apsauginės savybės prarado savo funkcijas, pavyzdžiui: 1. pasiektas maksimalus skalbinų skaičius; 2. medžiaga yra nublukusi arba įplėsta; 3. juostų atspindinčios savybės nubluku; 4. drabužis yra nepataisomai ištemptas, įtrūkęs, nudegęs ar nusitrynęs.

Skalbinys : dėl skalbimo informacijos žiūrėkite etiketę.

- Aukščiausia temperatūra 30°C, lengvas skalbimas
- Aukščiausia temperatūra 40°C, lengvas skalbimas
- Aukščiausia temperatūra 40°C, normalus skalbimas
- Aukščiausia temperatūra 60°C, normalus skalbimas
- Nebalinti
- Nedžiovinti džioviklyje
- Džiovinti džioviklyje žemoje temperatūroje

- Džiovinti džioviklyje normalioje temperatūroje
- Džiovinti pakabinus
- Džiovinti negrežtus pakabinus
- Nelyginti
- Lyginimas 110°C
- Lyginimas max 150°C
- Sausas valymas negalimas
- Profesionalus sausas valymas

- MAX 50x** Daugiausia 50 skalbinų
- MAX 25x** Daugiausia 25 skalbiniai
- MAX 12x** Daugiausia 12 skalbinų
- MAX 5x** Daugiausia 5 skalbiniai



Pramoniniu būdu skalbiniai FR drabužiai buvo vertinti pagal EN ISO 15797 standartą. Tunnel džiovinimas


Skalbimo procedūra 1-8

RO

Va rugam cititi aceste instructiuni cu atentie inainte de a folosi echipamentul de protectie. Trebuie de asemenea sa consultati ofterul de siguranta sau superiorul direct cu privire la articolele vestimentare potrivite pentru situatia dvs de lucru. Pastrati aceste instructiuni cu grija pentru a le consulta oricand.



Consultați eticheta produsului pentru informații detaliate despre standardele corespunzătoare. Sunt aplicabile numai standardele și pictogramele care apar atât pe produs, cât și pe informațiile utilizatorului de mai jos. Toate aceste produse sunt conforme cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 și ale Regulamentului 2016/425, astfel cum au fost introduse în legislația britanică și modificate.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Articole vestimentare de protecție vezi eticheta) Cerințele generale specificate în acest Standard European pentru ergonomie, vârsta, dimensiuni, marcaje pentru articole vestimentare de protecție și informații oferite de furnizor.

A= Înălțime recomandată utilizator
B= Circumferința piept recomandată utilizator
C= Circumferința taliei recomandată utilizator
D= Dimensiune interioară picior recomandată utilizator



Versiunea actualizată a IEC 61482-2: 2018 are un nou simbol. În viitor, pot exista articole de îmbrăcăminte cu ambele tipuri de marcaj într-o perioadă de tranziție.

IEC 61482-2: 2018 Îmbrăcăminte de protecție împotriva pericolelor termice ale unui arc electric.



Ghidul ISSA pentru alegerea echipamentului de protecție personală în caz de expunere la efecte termice ale unui arc electric ISBN 978-3-937824-08-6 trebuie consultat aced se alege nivelul potrivit de protecție pentru articolele vestimentare de protecție.

Condițiile de mediu și de risc la munca trebuie consultate. Devierile de la parametrii din standard pot duce la condiții mai severe. Pericolele de arc electric generează în mod normal un nivel de energie mai mare pe suprafața echipamentului de protecție decât flăcările, dar pe o perioadă mai scurtă de timp. Evaluarea riscului trebuie să țină cont de posibilitatea apariției unui pericol termic, precum și severitatea lui în acest caz.

Sub EN 61482-1-2:2007 în conexiune cu IEC 61482-2 Ed.1 2009-04 - 2 clase de protecție sunt testate. Clasa de protecție 1 și clasa de protecție 2 sunt cerințe de siguranță ce acoperă riscurile posibile în caz de arc electric. O procedura la tensiune joasă s-a folosit pentru acest test. Testul poate fi făcut opțional în 2 clase fixe, selectate din perspectiva cantității de curent din scurt circuit:
Clasa 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Nivel de protecție de baza
Clasa 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Nivel de protecție ridicat
Durata definită a unui arc electric este de 500 ms în ambele clase de teste. Materialul și haina vor fi testate prin ambele metode: metoda testului cutie material și metoda testului cutie articol vestimentar. Metodele de testare nu intenționează să masoare valoarea arcului termic (ATPV). Metodele ce determină ATPV sunt menționate în IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2: 2018 Îmbrăcăminte de protecție împotriva pericolelor termice ale unui arc electric.

IEC 61482-1-2 Metoda de testare a cutiei

Această metodă face distincția între 2 clase de protecție la arc (APC) atât din țesături, cât și din îmbrăcăminte:

- APC 1 va înlocui clasa 1. Curentul rămâne același la 4kA
- APC 2 va înlocui clasa 2. Curentul rămâne același la 7kA

IEC 61482-1-1 Metoda de testare a arcului deschis

Această metodă urmărește stabilirea Elim (Limita de energie pentru incidente) a unei țesături și a unei haine. Această valoare este cea mai mare energie termică incidentă la care poate fi expusă îmbrăcăminte, fără ca purtătorul să sufere o rană de arsură de gradul doi sau formarea de găuri în țesătură. Cu cât este mai mare puterea calorică a îmbrăcămintei sau a țesăturii, cu atât este mai mare protecția purtătorului.

RECOMANDARI IMPORTANTE

Atenționare: Pentru protecție completă a corpului articolele vestimentare trebuie să fie purtate închise și cu alte echipamente de protecție potrivite (casti cu ecran fată, manusi, incaltaminte)

Atenționare: Articolele vestimentare de tip tricou, haine de luat pe dedesubt sau pe deasupra care se pot topi nu trebuie folosite în caz de expunere la arc. De exemplu articole din poliamidă, poliester și fibre acrilice.

Cerințele acestui standard nu abordează pericolele de electrocutare, dar pot fi utilizate în combinație cu standardele care acoperă astfel de pericole. Condițiile de mediu și riscurile la locul de muncă ar trebui să fie întotdeauna luate în considerare la alegerea articolelor de îmbrăcăminte. Dacă articolele vestimentare sunt făcute din diferite materiale cu diferite tipuri de protecție arc termic este nevoie de un desen cu dimensiunile și indicațiile de atenționare pentru a indica zonele de material mai slab.

Pentru a îmbrăca și dezbrăca aceste articole vestimentare, desfaceți de fiecare dată sistemele de strângere. Echipamentul trebuie purtat închis ferm. Purtat doar haine marimea potrivită. Produsele care sunt prea largi, fie prea strâmte restricționează mișcarea și nu vor oferi nivelul optim de protecție. Marimea acestor produse este marcată pe el (citiți întotdeauna eticheta)

Dacă haina are gluga atasată, aceasta trebuie purtată în timpul lucrului. Pantaloni sau salopetele trebuie purtate în combinație cu un articol vestimentar potrivit în partea de sus, și la fel jachetele sau pantalonii trebuie purtate în combinație cu ceva potrivit în partea de jos. Utilizatorul trebuie să a se asigure că există o suprapunere adecvată între jacheta și pantalonii atunci când mainile sunt întinse complet deasupra capului și când sta aplecat.

Dacă echipamentul are buzunare la genunchi acestea trebuie să aiba elemente de protecție pentru genunchi în conformitate cu EN14404: 2004, pentru a evita complicațiile medicale. Dimensiunea elementelor de protecție pentru genunchi trebuie să fie de 195x145x15 mm (lungime x lățime x grosime). Cu toate acestea, protecție pentru genunchi nu oferă protecție totală. Întârziirile de la genunchi atasate îmbrăcămintei sporesc confortul și întareaș (haina). Ele nu oferă utilizatorului protecție împotriva unor posibile complicații medicale.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea în caz de folosire incorectă sau necorespunzătoare.

Efectul de izolare al echipamentului de protecție va fi redus în caz de umezeală, umiditate sau transpirație.

Hainele murdare pot duce la protecție redusă, iar dacă se murdăresc foarte tare sau devin imposibil de curățat trebuie înlocuite cu una nouă.

Nu trebuie folosite îmbrăcăminte de protecție care se contaminează cu grăsimi, ulei sau lichide inflamabile sau materiale combustibile.

Alte articole de îmbrăcăminte purtate împreună cu îmbrăcăminte de protecție și îmbrăcăminte de protecție murdară pot reduce protecția.

Articolele deteriorate nu trebuie reparate- trebuie înlocuite cu unele noi. Articolele de aruncat trebuie aruncate în conformitate cu regulile locale în acest sens

Pentru a reduce riscul de contaminare nu spălați în mediul casnic.

Marimi și modele disponibile:

Alegeți marimea în funcție de marimea corectă din tabel pentru piept și talie. Aceste articole permit purtarea confortabilă și pot fi purtate peste haine mai voluminoase. Pentru protecție integrală, utilizatorul va trebui să a poarte manusi (EN 407 sau EN 12477), Ghete (EN 20345) și/ sau casca de protecție EN 397).

Depozitare:

NU depozitați în spații cu expunere directă și puternică la soare. Depozitați în zone curate și uscate.

Întreținere:

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru articolele a caror eticheta nu a fost respectată, desfacută sau înlăturată.

Eticheta Continut fibre:

Consultați eticheta articolului vestimentar pentru detalii continut

Atenționare:

Dacă există gluga, vederea periferică și auzul pot fi afectate

Banda reflectorizantă și etichete:

Banda reflectorizantă și etichetele nu se calca! Va rugăm consultați eticheta pentru numărul și ciclul de spălare. Nu trebuie ținut cont doar de numărul de cicluri de spălare în legătura cu durata de viață a articolului vestimentar. Aceasta depinde și de folosire, depozitare etc. Articolele vestimentare trebuie aruncate atunci când calitatea de protecție nu se mai aplică 1-5-a țins numărul maxim de spălare 2 Materialul a fost deteriorat fie prin decolorare sau rupere 3 Calitatea reflectorizantă ale benzii s-au sters 4 Articolul este murdar și nu se poate curăța, este crăpat, ars sau toxic foarte tare

Etichete spălare: Consultați eticheta articolului pentru detalii spălare

	Temperatura maxima 30°C, proces mediu		Uscati pe sarma	MAX 50x	Maxim 50 spalari
	Temperatura maxima 40°C, proces mediu		Uscati prin picurare pe sarma	MAX 25x	Maxim 25 spalari
	Temperatura maxima 40°C, proces normal		Nu se calca	MAX 12x	Maxim 12 spalari
	Temperatura maxima 60°C, proces normal		A se calca la maxim 110°C	MAX 5x	Maxim 5 spalari
	Nu folositi inalbitor		A se calca la maxim 150°C		
	Nu folositi uscarea automata		Nu curatati uscat		
	Uscati in uscator la nivelul scazut		Curatare uscata profesionala		
	Uscati in uscator la nivelul normal				




Spalarea Industrială a îmbrăcămintei se face în concordanță cu EN ISO 15797
Uscare în tunel
Procedura de spălare 1-8

SI

Prosimo, da pred uporabo tega zaščitnega oblačila skrbno preberete ta navodila. Prav tako se s svojim koordinatorjem za varnost in zdravje ali z neposredno nadrejenim posvetujte glede primernih oblačil za vašo specifično delovno situacijo. Skrbno shranite ta navodila, tako da si jih lahko kadarkoli ogledate.



Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka. Veljajo samo standardi in ikone, ki so prikazani na izdelku in na informacijah za uporabnike spodaj. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU) 2016/425 in Uredbe 2016/425, kot je bila uvedena v zakonodajo Združenega kraljevstva in spremenjena.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Zaščitna oblačila (Glejte etiketo)

Splošne zahteve Ta evropski standard določa splošne zahteve glede ergonomije, staranja, velikosti, označevanja zaščitnih oblačil in za informacije, ki jih zagotavlja proizvajalec.

A = Priporočen razpon višine uporabnika


B = Priporočen obseg prsi uporabnika

C = Priporočen obseg pasu uporabnika

D = Priporočena mera notranje strani noge uporabnika



Posodobljena različica IEC 61482-2:2018 ima nov simbol. V tem prehodnem obdobju so lahko oblačila z obema vrstama oznak.



IEC 61482-2:2018 Zaščitna oblačila proti toplotnim nevarnostim električnega obklopa.

Pri izbiri primerne ravni zaščitnih oblačil, je potrebno upoštevati ISSA smernice za izbiro osebnih zaščitnih oblačil ob izpostavljenosti toplotnim učinkom električnega obklopa ISBN 978-3-937824-08-6.

-Upoštevati je potrebno okoljske pogoje in tveganja na delovnem mestu -V težjih pogojih se lahko pojavijo odstopanja parametrov v standardu Nevarnosti električnega obklopa se običajno pojavijo ob bistveno višji stopnji vpadne energije na površini zaščitnega oblačila, kot pri bliskovitih požarih, ampak za mnogo krajši čas. Ocena tveganja mora vključevati oceno verjetnosti pojava te posebne termične nevarnosti, kot tudi njegovo resnost, v primeru takšnega dogodka.

V skladu z EN 61482-1-2:2007, v povezavi z IEC 61482-2 Ed.1 2009-04 - Testirana sta dva razreda zaščite. Zaščita razreda 1 in zaščita razreda 2 so varnostne zahteve, ki zajemajo dejanske možnosti tveganj zaradi električnega obklopa.

Za test se uporablja postopek nizke napetosti. Testi so lahko po izbiri izvedeni v dveh fiksnih testnih razredih, izbranih glede na višino predvidenega toka kratkega stika:

- Razred 1 4 kA EN 61482-1-2:2014 Osnovna raven zaščite
 - Razred 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Povečana raven zaščite
- Definirano trajanje električnega obklopa je 500 ms, v obeh testnih razredih. Material in oblačila bodo testirani z dvema metodama: testno metodo "material box" in testno metodo "garment box". Testni metodi nista usmerjeni v merjenje vrednosti toplotne zmogljivosti obklopa (ATPV). Metode, ki določajo ATPV, so predpisane v IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018

Zaščitna oblačila proti toplotnim nevarnostim električnega obklopa.

IEC 61482-1-2 Preizkusna metoda v zaprti omarici

Ta metoda razlikuje med dvema razredoma zaščite pred obklopm (APC) tako tkanine kot oblačila:

- APC 1 bo nadomestil razred 1. Tok ostane enak pri 4kA
- APC 2 bo nadomestil razred 2. Tok ostane enak pri 7kA

IEC 61482-1-1 Preizkusna metoda odprtega obklopa

Cilj te metode je določiti Elim (mejo energijske ravni incidentov) blaga in oblačil.

Ta vrednost je najvišja vpadna toplotna energija, ki ji je lahko oblačilo izpostavljeno, ne da bi uporabnik dobil opekline druge stopnje ali da bi nastale luknje v tkanini.

Višja kot je kurilna vrednost oblačila ali tkanine, večja je zaščita uporabnika.

ASTM F1959/F1959M-14: SAMO TEST TKANINE: Ta testna metoda je enaka, kot je opisano zgoraj, v skladu z EN 61482-1-1. Predobdelava je lahko različna.

POMEMBNA PRIPOROČILA

Opozorilo: Za popolno zaščito telesa je potrebno oblačila nositi v zapetem stanju, z uporabo druge ustrezne zaščitne opreme (čelade z obraznim ščitom, rokavicami, obutvijo).

Opozorilo: Oblačila, kot so majice, podoblačila ali spodnje perilo, ki se topijo ob izpostavljenosti obklopu, se ne smejo uporabljati. Na primer oblačila iz poliamida, poliestrskih ali akrilnih vlaken

Zahteve tega standarda ne obravnavajo nevarnosti električnega udara, vendar jih je mogoče uporabiti v kombinaciji s standardi, ki zajemajo take nevarnosti. Pri izbiri oblačil je potrebno vedno upoštevati okoljske razmere in tveganja na delovnem mestu.

Ko so oblačila izdelana iz različnih materialov, z različno toplotno zaščito pred obklopm, je potrebno zagotoviti ribšo z dimenzijami in opozorilnim indikatorjem, ki prikazuje območje šibkejšega materiala.

Pri oblačenju in slačenju oblačil, vedno v celoti odprite pritrđilne sisteme. Oblačila je potrebno nositi čvrsto zapeta.

Nosite samo oblačila ustrezne velikosti. Izdelki, ki so bodisi preveč ohlapni ali preveč tesni, bodo omejili gibanje in ne bodo zagotavljali optimalne ravni zaščite. Velikost teh izdelkov je označena na njih (vedno preberite etiketo). Če ima oblačilo priloženo kapuco, jo mora uporabnik med delom nositi. Hlače ali kombinzone z oprsnikom je potrebno nositi v kombinaciji s primernim vrhnjim delom.

Če ima oblačilo žepa za kolenske ščitnike, je slednje potrebno zagotoviti in morajo biti skladni z EN 14404:2004, da bi preprečili zdravstvene zaplete. Dimenzije kolenskih ščitnikov morajo biti 195 x 145 x 15 mm (dolžina x širina x debelina). Vendar zaščita za kolena ne zagotavlja absolutne zaščite. Dodane kolenske zaplate služijo za povečanje udobja in delujejo kot okrepitev (oblačil). Uporabnika ne ščitijo pred razvojem možnih zdravstvenih zapletov. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne uporabe. Izolacijski učinek zaščitne obleke se bo zmanjšal z mokro, vlago in znojem. Umazana oblačila lahko privedejo do zmanjšanja zaščite; kadar koli to oblačilo postane dokončno umazano ali kontaminirano, ga je potrebno zamenjati z novim.

Ne uporabljajte zaščitne obleke, ki se kontaminira z maščobo, oljem, ali vnetljivimi tekočinami ali gorljivimi materiali.

Druge oblačila, ki se nosijo skupaj z zaščitno obleko in umazano zaščitno obleko, lahko zmanjšajo zaščito.

Poskodovana oblačila se ne smejo popravljati - namesto tega jih zamenjajte z novimi.

Obraščena oblačila je potrebno zavreči, v skladu z lokalnimi predpisi za odstranjevanje odpadkov.

Da bi zmanjšali nevarnost kontaminacije, oblačil ne perite doma.

Razpoložljiva velikost in izbor:

Izberite model, glede na pravo velikost prsi in pasu, upoštevajte tabelo velikosti. Ta oblačila imajo vgrajen dodatek za udobje in omogočajo nošenje oblačila prek srednje debelih oblačil. Za celovito zaščito, bo morda uporabnik moral nositi rokavice (po EN 407 ali EN 12477), skornje (v skladu z EN 20345) ali zaščitno čelado (EN 397).

Shranjevanje:

NE hranite na mestih, ki so izpostavljena neposredni ali močni sončni svetlobi. Hranite v čistih, suhih pogojih.

Nega:

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za oblačila, kjer so oznake za nego prezre, izbrisane ali odstranjene.

Oznaka glede vsebnosti vlaken:

Za ustrezne vsebinske podrobnosti, si oglejte etiketo oblačila.

Opozorilo:

Če obstaja kapuca, se periferni vid in sluh lahko poslabšata.

Retro-odsevni trak in etikete:

Retro-odsevne traku in etiket ne smete likati! Glede števila in pralnih ciklov, si oglejte etiketo oblačila. Navedeno maksimalno število ciklov pranja ni edini dejavnik, povezan z življenjsko dobo oblačila. Življenjska doba je odvisna tudi od uporabe, shranjevanja, nege, itd. Oblačila je potrebno zavreči, ko zaščitne lastnosti več ne veljajo, npr. 1. Doseženo je maksimalno število pranj. 2. Material je bil poškodovan, bodisi z zbledelostjo ali pa je raztrgan. 3. Odsevne lastnosti traku so zbledle. 4. Oblačilo je trajno umazano, razpokano, zažgano ali močno odrgnjeno.

Oznake glede vzdrževanja in pranja: Za ustrezne podrobnosti glede pranja, si oglejte etiketo oblačila.

	Maks. temp. 30°C, blag postopek		Sušite na vrvi	MAX 50x	Maksimalno 50 pranj
	Maks. temp. 40°C, blag postopek		Sušite mokro na vrvi	MAX 25x	Maksimalno 25 pranj
	Maks. temp. 40°C, normalen postopek		Ne likajte	MAX 12x	Maksimalno 12 pranj
	Maks. temp. 60°C, normalen postopek		Likajte pri maks. 110 °C	MAX 5x	Maksimalno 5 pranj
	Ne uporabljajte belil		Likajte pri maks. 150 °C		
	Ne sušite v sušilnem stroju		Ne čistite v kemični čistilnici		
	Nežno sušite v sušilnem stroju		Čistite v profesionalni kemični čistilnici		
	Normalno sušite v sušilnem stroju				




Pri industrijskem pranju oblek, je ocenjeno, da je Ognjeodbojna obleka primerena za industrijsko pranje v skladu s standardom EN ISO 15797. Tunnel sušenje Postopek pranja 1-8

SE

Läs bruksanvisningen noga innan du använder skyddskläder. Du bör också kontakta din skyddsombud eller närmaste chef när det gäller lämpliga kläder för din specifika arbetsituation. Förvara dessa instruktioner noggrant så att du kan höra dem när som helst.



Se produktetiketten för detaljerad information om motsvarande standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 och förordning 2016/425 i enlighet med brittisk lagstiftning och ändrades.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021


Skyddskläder (se etikett)

Allmänna krav Denna Europastandard anger allmänna krav på ergonomi, åldrande, dimensionering, märkning av skyddskläder och om information från tillverkaren.

- A = Rekommenderad höjd utbud av användaren
B = Rekommenderat bröst omkrets av användaren
C = Rekommenderad midjomkrets av användaren
D = Rekommenderad insida av benets mätning av användaren



Den uppdaterade versionen av IEC 61482-2:2018 har en ny symbol. Framöver kan det finnas plagg med båda typerna av märkning under en övergångsperiod.



IEC 61482-2:2018 Skyddskläder mot termiska faror i en ljusbåge.

ISSA riktlinje för val av personlig skyddsutrustning när de utsätts för de termiska effekter av en elektrisk ljusbåge ISBN 978-3-937824-08-6 bör hänvisas till vid val av lämplig nivå av skyddskläder.

-De Miljöförhållanden och riskerna på arbetsplatsen skall betraktas -Deviations från parametrarna i standard kan leda till svårare förhållanden Ljusbåge faror normalt generera en mycket högre nivå av infallande energi på ytan av skyddskläder än vad bliken utlöses, men under en mycket kortare tid. Riskbedömningen ska innehålla en bedömning av sannolikheten för förekomst av denna specifika termisk fara, liksom dess svårighetsgrad vid en sådan händelse.

Enligt EN 61482-1-2: 2007 i samband med IEC 61482-2 Ed. 1 2009-04 - Två skyddsklasser testas. Skyddsklass 1 och skyddsklass 2 är säkerhetskraven som täcker de faktiska riskpotentialerna på grund av elektriska ljusbågar. För testet en låg spänning förfarande används. Testerna kan eventuellt utföras i två fasta prov klasser, som valts av den mängd prospektiv kortslutningsström:

- Klass 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Grund skyddsnivå
- Klass 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Ökad skyddsnivå

Den definierade varaktigheten av ljusbågen är 500 ms i båda testklasser. Material och kläder kommer att testas med två metoder: materialet rutan testmetoden och plagget lådan testmetoden. Testmetoderna är inte riktade mot mätning bågen termiska prestanda värde (ATPV). Metoder som bestämmer ATPV föreskrivs i IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018 Skyddskläder mot termiska faror i en ljusbåge.

Testmetod för IEC 61482-1-2

Denna metod skiljer mellan 2 Bågskyddsklasser (APC) av både tyg och plagg:

- APC 1 ersätter klass 1. Strömmen förblir densamma vid 4kA
- APC 2 ersätter klass 2. Strömmen förblir densamma vid 7kA

IEC 61482-1-1 Testmetod för öppen båge

Denna metod syftar till att fastställa Elim (Incident Energy Limit) av ett tyg och plagg.

Detta värde är den högsta termiska energin som plagget kan utsättas för utan att bäraren får en andra gradens brännskada eller hålbildning i tyget.

Ju högre värmevärde plagget eller tyget har, desto större skydd för bäraren.

ASTM F1959 / F1959M-14: TYG TEST ONLY: Denna testmetod är densamma som beskrivs ovan enligt EN 61482-1-1. Pre behandling kan variera.

Viktig Information

Varning:

För fullständig kroppsskydd skall plaggen bäras i ett stängt tillstånd och annan lämplig skyddsutrustning (hjälm med visir, handskar, skor) skall användas.

Varning:

Inga plagg som skjortor, underkläder eller underkläder ska användas som smälter i båge exponeringar. Till exempel kläder tillverkade av polyamid, polyester av akrylfibrer

Kraven i denna standard tar inte upp elektriska stötar, men de kan användas i kombination med standarder som täcker sådana faror.

Miljöförhållanden och risker på arbetsplatsen bör alltid beaktas vid val av plagg.

När plaggen är tillverkade av olika material med olika båge värmskydd en ritning ska förses med mått och en varningsindikator visar områdena svagare material.

Att sätta på och ta av kläder, alltid fullt ångra fästsystem. Kläderna ska bäras ordentligt stängd. Bara bära kläder av en lämplig storlek. Produkter som är antingen för löst eller för hårt kommer att begränsa rörelse och kommer inte att ge den optimala nivån av skydd. Storleken på dessa produkter är märkta på dem (alltid läsa etiketten). Om kläderna har en huva detta måste bäras när bäraren fungerar. Byxor eller hängselbyxor (overall) måste bäras i kombination med en lämplig topp.

Bara bära kläder av en lämplig storlek. Produkter som är antingen för löst eller för hårt kommer att begränsa rörelse och kommer inte att ge den optimala nivån av skydd. Storleken på dessa produkter är märkta på dem (alltid läsa etiketten).

Om kläderna har en huva måste den bäras när bäraren arbetar. Byxor eller hängselbyxor (overall) måste bäras i kombination med en lämplig topp.

Om kläderna har knäskyddsfickor dessa måste förses med knäskydd som uppfyller EN 14404: 2004, för att förhindra medicinska komplikationer. Dimensionen av knäskydd måste vara 195 x 145 x 15 mm (längd x bredd x tjocklek). Däremot knäskydd inte ge absolut skydd. Knä fickor läggs till kläder tjänar till att öka komforten och fungera som förstärkning (av kläder). De skyddar inte användaren mot att utveckla eventuella medicinska komplikationer.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig vid felaktig eller felaktig användning. Den isolerande effekten av skyddskläder kommer att minskas med väta, fukt eller svett.

Smutsiga kläder kan leda till en minskning av skydd, bör helst detta plagg blivit åter kallat, smutsig eller kontaminerad ersätts med ett nytt. Skyddskläder som blir förorenade med fett, olja eller brandfarliga vätskor eller brännbara material bör inte användas.

Andra plagg som bärs tillsammans med skyddskläder och smutsiga skyddskläder kan minska skyddet.

Skadade kläder bör inte repareras - i stället ersätta med en ny mantel.

Kasserade plagg ska kasseras i enlighet med lokala regler för avfallshantering. För att minska risken för nedsmutsning bör man inte tvätta i en hemmiljö.

Tillgängligt storleksanpassa & Urval: Montera enligt korrigerade bröst och midjemått, se storlekstabell. Dessa plagg har inbyggda ersättning för komfort och för att plagget att bäras över medel skyddande kläder. För att få övergripande skydd, kan användaren behöva bära handskar (EN 407 eller EN 12477), stövlar (enligt EN 20345) eller Skyddshjälm (EN 397).

Förvaring: Förvaras på platser med direkt eller starkt solljus. Förvara i rena, torra förhållanden.

Eftervård: Tillverkaren kommer inte att acceptera ansvar för kläder där värd etiketter har ignorerats, utplånats eller tagits bort.

Fiber Content Label: Se skötselråd för motsvarande innehålls detaljer.

Varning: Om det finns en huva, perifer syn och hörsel kan försämrans.

Retroreflekterande band och etiketter: Reflexavkännande tejp eller etiketter bör inte strykas! Hänvisas till klädvårdsetikett för siffer och tvättcykler hävdade. Det angivna maximala antalet rengöringscykler är inte den enda faktor som har samband med livslängden av plagget. Livslängden beror också på användning, vård lagring, etc. Kläder bör kasseras när de skyddande egenskaper inte längre gäller t.ex. är 1. Max antal tvättar uppnåtts. 2. Materialet har skadats antingen genom blekning eller har rivits. 3. De reflekterande egenskaperna hos bandet har bleknat. 4. Plagget är permanent smutsig, sprucken, bränd eller kraftigt skavt av.

Tvätt Etiketter: Se skötselråd för motsvarande tvätt detaljer.

	Max temp 30°C, mild process		linje torr	MAX 50x	Max 50 tvättar
	Max temp 40°C, mild process		Dropplinj torr	MAX 25x	Max 25 tvättar
	Max temp 40°C, normal process		Stryk inte	MAX 12x	Maximalt 12 Tvättar
	Max temp 60°C, normal process		Järn max 110 °C	MAX 5x	Max 5 Tvättar
	Blek inte		Iron max 150 °C		
	Torktumla ej		Inte kemtvättas		
	Torktumla låg		Professionell kemtvätt		
	Torktumla				



Industrial tvättade kläder har bedömt FR lämplighet för industritvätt i enlighet med EN ISO 15797. tunnel Torkning Tvätta ordningen 1-8

AL


Ju lutem lexoni keto udhëzime me kujdes para se te perdorni kete veshje te sigurise. Ju gjithashtu duhet te konsultoheni me zyrtarin tuaj te sigurise ose supervizorin ne lidhje me rrobat e pershtatshme per gjendjen tuaj te vecante ne punes. Ruajni keto udhëzime me kujdes ne menyre qe ju mund te konsultoheni me ta ne cdo kohe.



Referojuni etiketës së produktit për informacion të hollësishëm mbi standardet përkatëse. Janë të zbatueshme vetëm standardet dhe ikonat që shfaqen në produkt dhe informacionin e përdoruesit më poshtë. Të gjitha këto produkte janë në përputhje me kërkesat e Rregullores (BE) 2016/425 dhe Rregullores 2016/425 siç janë sjellë në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar dhe ndryshuar.

EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Veshje mbrojtëse (lexo etiketën)


Kërkesa te pergjithshme. Ky Standard European perckanton kërkesat e pergjithshme per ergonomi, durushmerine, masat, etiketimin e veshjeve mbrojtëse dhe informacionet mreth prodhuesit.



A = Gjatesia e Perdoruesit
B = Perimetri i Krahavorit
C = Perimetri i Belit
D = Gjatesia e Kembes



Versioni i azhurnuar i IEC 61482-2: 2018 ka një simbol të ri. Duke shkruar përpara, mund të ketë veshje me të dy llojet e shënjave gjatë një periudhe kalimtare.



IEC 61482-2: 2018 Veshje Mbrojtëse kundër rreziqeve termike të një harku elektrik.

Udhëzimi ISSA per zgjedhjen e veshjeve mbrojtëse personale, kur je i ekspozuar ndaj efekteve termike te nje harku elektrik ISBN 978-3-937824-08-6 duhet t'i referohet kur zgjedhjen nivelin e duhur te rrobave mbrojtëse. Kushtet e ambientit dhe rreziqet te vendi i punes duhen marre parasysh Deviations nga parametrat e standardin mund te rezultojne ne kushte me te renda

Rreziqet e harkut elektrike zakonisht gjenerojne nje nivel shume me te larte te energjise ne siperfaqen e veshjeve mbrojtëse se flaket e zjarrit, por per nje period shume te shkurter kohe. Vleresimi i rrezikut duhet te përfshije shqyrtimin e mundesise se ndodhjes se ketij rreziku te vecante termike, si dhe peshen e saj ne rast te nje ngjarje te tille.

Sipas EN 61482-1-2: 2007 ne lidhje me IEC 61482-2 Ed.1 2009-04 - Dy klasa e mbrojtjes jane testuar. Mbrojtja e klases 1 dhe klasa e mbrojtjes 2 jane kërkesat e sigurise qe mbulojne potencialet reale te rrezikut per shkak te hargave elektrike.

Per prove nje procedure te tensionit te ulet eshte perdorur. Testet opsionale mund te kryhet ne dy klasa testit fikse, te zgjedhur nga sasia e ardhshem rrymes qark te shkurter:

- Klasi 1 4 ka EN 61482-1-2: 2014 Niveli mbrojtjes basik
 - Klasi 2 7 ka EN 61482-1-2: 2014 Niveli mbrojtjes i rritur
- Kohëzgjatja e perckantuar e harkut elektrik eshte 500 ms ne te dy klasat e testit. Materiale dhe veshje do te testohet me dy metoda: metoda e testimit kuti materiale dhe metoda e testimit kuti veshje. Metodat e testimit nuk jane te drejtuara drejt matjen e vleres hark termike performances (ATPV). Metodot perckatojne ATPV jane pershkruar ne IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2: 2018 Veshje Mbrojtëse kundër rreziqeve termike të një harku elektrik.

Metoda e Testimit të Kutisë IEC 61482-1-2
Kjo metodë bën dallimin midis 2 klasave të mbrojtjes së harkut (APC) si të rrobave ashtu edhe të veshjeve:

- APC 1 do të zëvendësojë Klasën 1. Rryma mbetet e njëjtë në 4kA
- APC 2 do të zëvendësojë Klasën 2. Rryma mbetet e njëjtë në 7kA

IEC 61482-1-1 Metoda e Provës së Harkut të Hapur

Kjo metodë synon të vendosë Elim (Limitin e Energjisë së Incidentit) të një pëlhure dhe veshjeje.

Kjo vlerë është energjia termike më e lartë e incidentit ndaj së cilës mund të ekspozohet veshja pa përdoruesin e lëndimit të djegies së shkallës së dytë ose formimin e vrimave në pëlhurë.

Sa më e lartë të jetë vlera kalorifike e veshjes apo pëlhurës, aq më e madhe është mbrojtja për personin që e mban atë.

ASTM F1959/F1959M-14: TESTIMI I PELHURES: Kjo metode eshte e njejte se me sipër ne perputhje me EN 61482-1-1. Para trajtimit mund te dryshoje

REKOMANDIME TE RENDESISHME

Kujdes: Per mbrojtje te plote te trupit veshja duhet te jete e mberthyer dhe te vishet bashke me pajisje mbrojtëse te tjera (Helmet me mbrojtëse fytyre, dorëza dhe kepucë).

Kujdes: Veshjet si kemisha ose te brendshme qe shkrihen nga harku elektrik nuk duhen veshur. P.sh, veshjet prej polyamide, poliestër dhe akrilike.

Kërkesat e këtij standardi nuk adresojnë rreziqet e goditjeve elektrike, por ato mund të përdoren në kombinim me standardet që mbulojnë rreziqet të tilla. Kushtet dhe rreziqet mjedisorë në vendin e punës duhet të merren gjithmonë parasysh gjatë zgjedhjes së veshjeve.

Kur rrobat jane perbere nga materiale te ndryshme me mbrojtjen e te ndryshme te hark termike nje vizatim do te pajisen me dimensione dhe nje tregues paralajmëruese qe tregon fushat e materialit te dobet.

Per te veshur dhe zveshur lironi te gjitha pjeset e sistemit mberthyes. Veshjet duhen perdorur te byllura complet

Vish vetem masen tende te pershtatshme. Veshjet qe jane me te medha ose me te ngushta nuk te lejojne te levizesh lirshem dhe nuk te mundesojne mbrojtjen optimale. Masat jane te etiketa ngjitur te produkti.

Nese veshja ka kapuc athere duhet veshur gjate punes.

Pantallonat ose Koninoshet me rripa duhen veshur me nje Xhakete te pershtatshme dhe anasjeltas.

Nese veshje ka xhepa per mbrojtjen e gjurit athere mbrojtset e gjurit duhen te jene ne perputhje me EN14404: 2004, per te parandaluar komplikimet mjekesore. Mbrojtset e gjurit duhet te jete 195 x 145 x 15mm (gjatesia x gjerësia x trashesi). Megjithate, Mbrojtset e gjurit nuk ofron mbrojtje absolute, ato shërbeje per te rritur rehatine dhe te veproje si forcim te veshjeve. Ata nuk e mbrojnë te perdoruesin kunder zhvillimit te komplikimeve te mundshme mjekesore.

Prodhuesi nuk eshte pergjegjës per perdorim jo korrekt. Aftësite izoluese mbrojtëse ulen nga lagështia, djersa dhe kur njomet. Veshjet e ndotura ose te bera pis mund te reduktojnë mbrojtjen. Nese veshja eshte bere aq e ndotur sa nuk pastrohet duhet drohet me nje veshje te re. Veshjet mbrojtëse që ndoten me yndyrë, vaj ose lëngje të ndezshme ose materiale të djegëshme nuk duhet të përdoren.

Veshjet e tjera të veshura së bashku me veshje mbrojtëse dhe veshje mbrojtëse të ndyra mund të zvogëlojnë mbrojtjen.

Veshjet e demtuara nuk duhen riparuar por te ndrohet me nje veshje te re. Veshjet duhen te hidhen sipas rregullave te vendit te operimit.

Per te eleminuar perhapjen e ndoteseve mos e lahni me veshjet e perdritshme shtepiace.

Masat dhePerzhjedhja:
Perzgjidhni permasat qe ju pershtaten sa me mire, referohuni te tabela e madhësie. Keto veshje jane ndertuar per per lirshmeri ne levizje dhe per rehati dhe per te veshur mbi veshje te mesme. Per mbrojtje te plote mund te kene nevojte te veshur dorashka (EN 407 ose EN 12477), cizme (ne EN 20345) dhe ose helmata sigurise (EN 397).

Magazinimi:
Mos i ruaje nen rrezet e diellit te forte. Duhet mabjtur ne kushte te pastra, te thata.

Perkujdesja:
Prodhuesi nuk do te pranoje pergjegjesi per veshje ku etiketat e kujdesit jane injoruar, fshire ose hequr.

Etiketa e Permbajtjes:
Referojuni etiketes veshje per detaje te permbajtjes perkatëse.

Kujdes:
Kapuci mund te reduktoje shikimin periferik dhe degjimin

Shiriti Retroreflective dhe etiketa:
Shiriti Retroreflective ose etiketat nuk duhet te hekurosen!

Ju lutem referojuni te etiketa veshjes per numrin dhe larjeve te pretenduar. Numri deklaruar maksimal i cikleve te pastrimit nuk eshte faktori i vetem ne lidhje me jeten e veshje. Jetegjatesia do te varet nga perdorimin, ruajtjen e kujdesit, etj

Veshje duhet te hidhet kur cilesite mbrojtëse jane hequr ose demtuar me psh, 1. Numri maksimal i lan arrihet.

2. Materiali eshte demtuar ose nga ventije ose eshte grisur.

3. Cilesite reflektuese e kasete jane zbehur.

4. Garment eshte ndotura ne menyre te perhershme, plasaritur, djegur apo rende gerryer.

Etiketa e Larjes: Referojuni etiketes veshje per detaje per larjen perkatëse.

	Temp max 30°C proces delikat		Tharje ne tel	MAX 50x	Maximum 50 larje
	Temp max 40°C, proces delikat		Tarje ne tel pa e shtrydhur	MAX 25x	Maximum 25 larje
	Temp max 40°C, proces normal		Mos e Hekuros	MAX 12x	Maximum 12 larje
	Temp max 60°C, proces normal		Hekurose ne temp max 110°C	MAX 5x	Maximum 5 larje
	Mos perdor zbardhues		Hekurose ne temp max 150°C		
	Mos perdor makineri tharse		Mos perdor pastrim kimik		
	Makineri tharse, delikat		Perdor pastrim kimik profesional		
	Makineri tharse, normal				




Veshjet qe Lahen me Larje Industrial jane vleresuar per pershtatshmerine e Flake Durueshmerise per larje industriale ne perputhje me EN ISO 15797. Tunnel Tharjes Procedurat e Larjes 1-8

EE

Palun lugeda hoolikalt kasutusjuhendit enne kaitseriietuse kasutamist. Konsulteerige sobiva kaitseriietuse valimiseks otsese ülemuse või ohutuse eest vastutava isikuga oma konkreetse töösituatsioonis. Hoidke juhiseid hoolikalt, siis saate vajadusel uuesti lugeda.



Täpsemat teavet vastavate standardite kohta leiate toote etiketilt. Kehtivad on ainult standardid ja ikoonid, mis kuvatakse nii tootel kui ka alloleval kasutusjuhendil. Kõik need tooted on viidud vastavusse Ühendkuningriigi seadustega ja muudetud määruste (EL) 2016/425 ja 2016/425 nõuetega.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Kaitseriietus (vt. etiketti)

Põhinõudmised. Käesolev Euroopa standard määratleb üldised nõudmised ergonoomika, kulumise, suuruse, kaitseriieuse markeerimise ja info valmistaja kohta.

A = soovitatav pikkus
B = soovitatav rinnalümbemõõt
C = soovitatav vööümbemõõt
D = soovitatav sammupikkus



IEC 61482-2
ATPV of I_{arc} xxx cal/cm²
or
Class 1 or Class 2

IEC 61482-2
ATPV of I_{arc} xxx cal/cm²
and
Class 1 or Class 2

Standardi IEC 61482-2:2018 uuendatud versioonil on uus sümbol. Edaspidi võib ülemineku perioodil olla mõlemat tüüpi märgistusega tooteid.

IEC 61482-2:2018 Kaitseriieutus elektrikaare terministe ohtude eest.

ISSA suunis IKV valiku suunamisel terministe elektrikaare rikkete mõju kaitseks ISBN 978-3-937824-08-6 tuleks valida vajaliku kaitsetasemelega kaitseriieutus.

Töö keskkonna tingimusi ja riske tuleks arvesse võtta kõrvalekaldeid standardi parameetritest võivad põhjustada raskemaid tingimusi.

Elektrikaare oht tekitab tavaliselt palju suurema ja lühema aja jooksul langeva energia kaitseriieutuse pinnale, kui tuleleek. Riskianalüüsis tuleks arvesse võtta realiseerumise tõenäosus ja sündmuse tõsisidus eriolukorrapõletusohuks.

Vastavalt EN 61482-1-2:2007 seoses IEC 61482-2 Ed.1 2009-04 – 2 klassi testitud. Kaitse klass 1 ja Kaitse klass 2 on ohutusnõuded, mis hõlmavad elektrikaare vigu.

Testiks on kasutatud madalpinget. Katsed võib läbi viia kahe kindla testi klassiga, valides summa tulevasele voolulühisele

Klass 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 kaitse baas tase

Klass 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 kaitse kõrgem tase

Määratud elektrikaare kestvus mõlemas klassis on 500ms. Materjal ja riietus

on testitud kahel meetodil: materjali ja riietus kasti testimetood. Katse

meetodid ei ole suunanud kaare soojustuse väärtuse määramiseks(ATPV).

Meetodid ATPV määramiseks on ette nähtud IEC 61482-1-1



IEC 61482-2:2018 Kaitseriieutus elektrikaare terministe ohtude eest.

IEC 61482-1-2 Kasti Test Meetod

See meetod eristab kanga ja riietuse 2 kaarekaitse klassi (APC):

- APC 1 asendab Klass 1. Praegune 4kA säilib
- APC 2 asendab Klass 2. Praegune 7kA säilib



IEC 61482-1-1 Avatud Kaare Test Meetod

Selle meetodiga tuvastatakse kanga ja riietuse Elim (Incident Energy Limit)

See on soojusenergia maksimaalne väärtus, millega võib riietus kokku puutuda, ilma et tekiks kangas auke või kandjal teise astme põletusi.

Mida suurem on kanga või riietuse kütteväärtus seda suurem on kandja kaitse.

ASTM F1959/F1959M-14: ainult materjali test: See test on sama, mis eelmine EN 61482-1-1. Eel töötlus võib erineda.

OLULISED SOOVITUSED

Hoiatus:

Kogu keha kaitseriieutust kantakse suletuna ja teisi sobivaid isikukaitselahendaid (kiiver, näokaitse, kindad, jalatsid) kasutades.

Hoiatus:

Kogu keha kaitseriieutust kantakse suletuna ja teisi sobivaid isikukaitselahendaid (kiiver, näokaitse, kindad, jalatsid) kasutades.

Selle standardi nõuded ei käsitse elektriloojate ohte, kuid neid saab kasutada koos selliseid ohte hõlmavate standardidega.

Riietuse valimisel tuleks alati arvesse võtta töökeskkonna tingimusi ja riske.

Hoiatus: Mitte kanda rõivaid nagu särigid, aluspesu või pesu mis sulab puutel kaarega. NT. polüamiidid, polüester, akrüülkiud.

Riietuse selga panemiseks ja äravõtmiseks tuleb kinnitused täielikult avada. Riietus tuleb kanda täielikult kinnitatuna.

Kanda ainult sobivat suurust. Toode, mis on liiga lõdvalt või pingul ei taga optimaalset kaitset. Suurus on märgitud toote etiketil (loe alati etiketti).

Kui riietusele on lisatud kapuuts, tuleb seda alati kanda töötamise ajal. Pükse või traksiga pükse tuleb kanda sobiva ülaosaga või vastupidiselt. Kandja peab tagama piisava kattuvuse jopel ja pükstel, kui käed välja sirutatud pea kohale ja ette kummardades.

Kui riietusel on põlvekaitse taskud, tuleb kasutada EN14404 : 2004, et vältida tüüstusi. Põlvekaitse moodid peavad olema 195 x 145 x 15mm (pikkus x laius x tihedus). Kuid põlvekaitse ei taga täielikku kaitset. Põlvekaitse lisatakse riietusele aidates suurendada mugavust tegutsesemisel ja tugevdades (riietust). Need ei kaitse kasutajat võimalike tüüstuste arenemisel.

Tootja ei vastuta ebaõige paigaldamise eest.

Isoloeriaiv mõjuga kaitseriieutus vähendab märgumist, niiskust ja higistamist Määratud riietus võib vähendada kaitset, liialt määratud või saastunud riietus tuleb asendada uue tootega Rasva, õli, tuleohtlike vedelike või põllevate materjalidega saastunud kaitseriieutust ei tohi kasutada.

Muud rõivad, mida kantakse koos kaitseriieutusega ja on määratud, võivad vähendada kaitset.

Kahjustatud toodet mitte parandada – vahetada uue toote vastu Kasutusest eemaldatud toodet tuleb hävitada kohaliku jäätmekäitluse seaduse järgi

Et vähendada saastumise riske, ärge peske kodustes keskkonnas

Saadaval suurused ja valikud :

valige sobiv suurus vastavalt rinna- ja vööümbemõõdule. Tooted on disainitud mugavateks ja mõeldud ka keskmiselt kogukamale kandjale. Et saada üldist kaitset võib olla vaja kanda kindaid (EN 407 või EN 12477), jalatseid (EN 20345) ja kaitsekiivrit (EN 397).

Ladustamine:

Mitte ladustada otsese või tugeva päikesevalguse käes. Ladustada puhtas ja kuivas kohas.

Hooldus:

Tootja ei võta vastutust, kui hooldusjuhiseid on ignoreeritud, eemaldatud või rikutud.

Kiudaine koostis:

Vaadake üksikasjalised detailid toote etiketilt.

Hoiatus:

kui on kapuuts, siis võib olla häiritud perifeerne nägemine jakuulmine

Helkurpaelasid ja etikette ei tohi triikida!

Palun vaadake tooteetiketilt, mitu pesu tsüklit on ettenähtud. Maksimum pesuprogramm ei ole ainus, mis määrab riietuse kasutusaja. Toote kasutusaeg sõltub samuti kasutustihedusest, hooldusest ladustamisel, st et riietus, mille omadused enam ei kehti tuleb hävitada.

1. mõjutab maksimaalne pesude arv.
2. Materjal on kahjustatu kulumisest või katki.
3. helkuri kvaliteet on vähenenud
4. Riietus on püsivalt määratud, pragunenud, põlenud või kõvasti hõõrdunud.

Pesujuhend:Vaadake üksikasjalised pesemisjuhendi detailid toote etiketilt.

- Max temp 30°C, keskmine protsess
- Max temp 40°C, keskmine protsess
- Max temp 40°C, normaalne protsess
- Max temp 60°C, normaalne protsess
- Mitte valgendada
- Mitte trummelkuivatust
- Tumble dry low
- Normaalne trummelkuivatust



Kuivatust nööri



Kuivatada tilkuvana nööri



Mitte triikida



Triikida max 110°C



Triikida max 150°C



Mitte kuivpuhastada



Professionaalne kuivpuhastus

MAX Maximum
50x 50 pesu

MAX Maximum
25x 25 pesu

MAX Maximum
12x 12 pesu

MAX Maximum
5x 5 pesu




Tööstuslikult pestavaid rõivaid on hinnatud Fr tööstusliku pesu sobivaks, vastavalt EN ISO 15797 Tunnelkuivatust Pesu protseduur 1-8

NO

Les disse instruksene nøye før du bruker disse sikkerhetsplagg. Du bør også rådføre deg med verneombudet eller nærmeste overordnede med hensikt til hvorvidt plagget er plagg egnet til din bestemte arbeidssituasjon. Oppbevar disse instruksene et trygt sted slik at du kan konsultere dem når som helst.



Se produktetiketten for detaljert informasjon om tilsvarende standarder. Bare standarder og ikoner som vises på både produktet og brukerinformatjonen nedenfor, gjelder. Alle disse produktene oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som brakt i britisk lov og endret.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021


Verneplagg (se merkelapp)

Generelle krav. Denne europeiske standarden spesifiserer generelle krav for ergonomi, aldring, størrelser, markering av verneplagg og for informasjon levert av produsenten.

- A = Anbefalte høyde til brukeren
B = Anbefalt brystmål (omkrets) til brukeren
C = Anbefalt midjemål (omkrets) til brukeren
D = Anbefalt bukselengdemål (innsidemål) til brukeren



The updated version of IEC 61482-2:2018 has a new symbol. Fremover kan det være plagg med begge typer merking i løpet av en overgangsperiode.



IEC 61482-2:2018 Beskyttelsesklaer mot de termiske farene ved en lysbue.

ISSA-retningslinjene for valg av personlig verneutstyr når man er utsatt for de termiske effekter av en elektrisk feil bue ISBN 978-3-937824-08-6 skal henvises til når man velger det riktige nivået av vernetøy.

– Miljøforholdene og risikoene på arbeidsstedet skal tas hensyn til – Avvik fra parametrene i standarden kan føre til flere alvorlige forhold Risiko i forbindelse med elektriske buer generer vanligvis et mye høyere nivå av hendelsesenergi på overflaten av verneplagget enn flash-branner, men med mye kortere varighet. Risikovurderingen skal inkludere vurderingen av sannsynligheten av hendelsen av denne spesifikke termiske risikoen samt risikoens alvorlighetsgrad.

Under EN 61482-1-2:2007 i forbindelse med IEC 61482-2 utg. 1 2009-04 – To beskyttelsesklasser testet. Beskyttelsesklasse 1 og beskyttelsesklasse 2 er sikkerhetskrav som omfatter faktiske risikopotensialer grunnet en elektrisk feil bue.

I forbindelsen med testen brukes en lavspenningsprosedyre. Valgfritt kan testen utføres i to fastsatte testklasser, valgt av mengden av den potensielle kortslutningsstrømmen:

- Klasse 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Grunnleggende beskyttelsesnivå
 - Klasse 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Økt beskyttelsesnivå
- Den definerte varigheten av den elektriske buen er 500 ms i begge testklasser. Material og plagg blir testet med to metoder: Material-boks testmetoden og plagg-boks testmetoden. Testmetodene er ikke rettet mot å måle buens termiske ytelsesverdi (ATPV). Metodene avviger ATPV-en er beskrevet i IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018 Beskyttelsesklaer mot de termiske farene ved en lysbue.

IEC 61482-1-2 Boks Test Metode

Denne metoden skiller mellom to buebeskyttelsesklasser (APC) for både stoff og plagg:

- APC 1 erstatter klasse 1. Strømmen forblir den samme ved 4kA
- APC 2 erstatter klasse 2. Strømmen forblir den samme ved 7kA

IEC 61482-1-1 Testmetode for åpen lysbue

Denne metoden tar sikte på å etablere Elim (Incident Energy Limit) for et stoff og plagg.

Denne verdien er den høyeste innfallende termiske energien som plagget kan utsettes for uten at brukeren får en andre graders brannskade eller dannelse av hull i stoffet.

Jo høyere brennverdi på plagget eller stoffet, jo større er beskyttelsen for brukeren.

ASTM F1959/F1959M-14: KUN STOFFTEST: Denne testmetoden er det samme som beskrevet ovenfor under EN 61482-1-1. Forbehandling kan variere.

VIKTIGE ANBEFALINGER

Advarsel: For helkroppsbeskyttelse skal plaggene brukes i lukket tilstand og annet egnet verneutstyr (hjem med ansiktsskjerm, hansker, sko) må brukes. **Advarsel:** Ingen plagg slik som skjorter, underklødding eller undertøy laget av materialer som smelter når de utsettes for lysbuer skal brukes. For eksempel plagg fremstilt av polyamid, polyester eller akryl.

Kravene i denne standarden tar ikke opp farer for elektrisk støt, men de kan brukes i kombinasjon med standarder som dekker slike farer. Miljøforhold og risikoer på arbeidsstedet bør alltid tas i betraktning når du velger plagg.

Når plagg er fremstilt av andre materialer med en annen termisk buebeskyttelse, skal en tegning legges frem sammen med en advarsel som angir hvor materialet svake punkter befinner seg.

Når du tar på og tar av plaggene, skal du alltid åpne plaggene lukkeanordninger helt. Plagget skal brukes helt lukket. Bruk bare plagg i riktig bevegelse. Produkter som er enten for løse eller for stramme hemmer bevegelsene dine og gir ikke det optimale beskyttelsesnivået. Størrelsene til produktene er angitt på produktet (les alltid merkelappen).

Dersom plagget har en påfestet hette, må denne brukes mens brukeren av plagget er i arbeid.

Bukser eller snikkerbukser må brukes i kombinasjon med en egnet overdel. Hvis plagget er utstyrt med lommer til kneputer, må disse brukes med knebeskyttere som er i samsvar med EN14404 : 2004 for å unngå medisinske komplikasjoner. Dimensjonene på knebeskyttere må være 195 x 145 x 15 mm (lengde x bredde x tykkelse). Men knebeskyttere gir ikke 100 % beskyttelse. Knelapper på plagget har til hensikt å forbedre komfort og fungerer som forsterking (for plagget). De skytter ikke brukeren fra å utvikle eventuelle medisinske komplikasjoner.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for feil eller uriktig bruk. Den isolerende effekten av vernetøyet reduseres av fuktighet eller svette og når plaggene blir våte.

Skitne plagg kan føre til en reduksjon i beskyttelse. Dersom plagget blir så skittent eller forurenset at det ikke kan rengjøres, skal det erstattes med et nytt plagg.

Beskyttende klær som blir forurenset med fett, olje eller brennbare væsker eller brennbare materialer, bør ikke brukes.

Andre plagg som brukes sammen med verneklær og skitne verneklær kan redusere beskyttelsen.

Plagg med skader skal ikke repareres – de skal byttes ut med et nytt plagg. Ubrukelige plagg skal kastes i samsvar med lokale regler for avfallshåndtering.

For å redusere kontamineringsfare skal plaggene ikke vaskes i et vanlig husholdningsmiljø.

Tilgjengelige størrelser og utvalg:

Passform i henhold til bryst- og midjemål, se størrelsestabellen. Disse plaggene har innebygget bevegelsesmonn for å være behagelig i bruk og for at plagget skal kunne brukes over middels tykke klær. For å oppnå generell beskyttelse, må brukeren kanskje bruke hansker (til EN 407 eller EN 12477), støvler (til EN 20345) og/eller en vernehjelm (til EN 397).

Oppbevaring:

SKAL IKKE lagres på steder utsatt for direkte eller sterk sollys. Oppbevares i rene og tørre forhold.

Pleie: Produsenten er ikke ansvarlig for klær hvor vaskeanvisningene har blitt ignorert, blitt gjort uleselig eller fjernet.

Merkelapp for fiberinnhold:

Se plaggets merkelapp for tilsvarende innholdsinformasjon.

Advarsel:

På plagg utstyrt med en hette kan det perifere synsfeltet og hørselen bli nedsatt.

Reflekstape og merkelapper:

Reflekstapen eller merkelappene skal ikke strykes! Se plaggets merkelapp for antallet og hva slags vaskesyklus det skal kunne tåle. Angitt antall vaskesyklus er ikke den eneste faktoren i forbindelse med levetiden av plagget. Levetiden vil også være avhengig av bruk, pleie og oppbevaring m.m. Plaggene skal kastes når dets beskyttende egenskaper ikke lenger gjelder, f.eks. 1. Maksimalt antall vask er nådd. 2. Materialet har blitt skadet, falmet eller revet. 3. De reflekterende egenskapene til tapen har falmet. 4. Plagget er permanent skittent, sprukket, brent eller sterkt slit.

Merkelapper vaskeanvisning: Se plaggets merkelapp for korrekte vaskeanvisninger.

- Maks. temp. 30 °C, skånsom behandling
- Maks. temp. 40 °C, skånsom behandling
- Maks. temp. 40 °C, normal behandling
- Maks. temp. 60 °C, normal behandling
- Må ikke blekes
- Tåler ikke tørketrommel
- Tåler tørketrommel, lav
- Tåler tørketrommel, normal

- Må tørkes på klessnor
- Dryppetørkes
- Kan ikke strykes
- Kan strykes på inntil 110 °C
- Kan strykes på inntil 150 °C
- Tåler ikke rensing
- Tåler profesjonell rensing

- MAX 50x** Maksimal 50 vask
- MAX 25x** Maksimal 25 vask
- MAX 12x** Maksimal 12 vask
- MAX 5x** Maksimal 5 vask




Plagg som renses industrielt har vurdert FR-egnethet til industriell vasking i henhold til EN ISO 15797. Tunneltorking Vaskeprosedyre 1-8

UA

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням цього захисного одягу. Ви також повинні проконсультуватися з фахівцем з техніки безпеки або з безпосереднім начальником щодо відповідного одягу для вашої конкретної робочої ситуації. Зберігайте ці інструкції дбайливо, щоб ви могли ознайомитися з ними в будь-якій час.



Для отримання детальної інформації щодо відповідних стандартів зверніться до етикетки виробу. Застосовуються лише стандарти та піктограми, які відображаються як на виробі, так і на інформації про користувача нижче. Усі ці товари відповідають вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425 та Регламенту 2016/425, внесених до законодавства Великої Британії та внесених до них змін.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021


Захисний одяг (дівиться етикетку)

Загальні вимоги: Даний стандарт встановлює загальні вимоги до ергономіки, старінню, розмірів, маркуванню захисного одягу і для отримання інформації, яка надається виробником.

A = Рекомендований зріст користувача
B = Рекомендований обхват грудей користувача
C = Рекомендований обхват талі користувача
D = Рекомендований кроковий шов користувача



Оновлена версія IEC 61482-2: 2018 має новий символ. Надалі в перехідний період може бути одяг із обома типами маркування.



IEC 61482-2:2018 Захисний одяг від термічної небезпеки електричної дуги.

При виборі захисного одягу відповідного рівня необхідно поспішитися на Директиву ISSA для вибору засобів індивідуального захисту від термічних ризиків електричної дуги ISBN 978-3-937824-08-6.

- повинні враховуватися умови навколишнього середовища і ризики на робочому місці

- відхилення від параметрів в стандарті можуть привести до більш серйозних ситуацій

Небезпека впливу електричної дуги зазвичай генерує набагато більше потужної падаючої енергії на поверхні захисного одягу, ніж іскор, але протягом значно коротшого проміжку часу. Оцінка ризику повинна включати визначення ймовірності виникнення такої специфічної теплової небезпеки, а також її серйозності.

Відповідно до EN 61482-1-2: 2007 в зв'язку з IEC 61482-2 Ed. 1 2009-04 - Два класи захисту перевіряються. Клас захисту 1 і клас захисту 2 - вимоги щодо безпеки, які охоплюють фактичні потенціали ризику через електричну дугу короткого замикання.

Для випробування використовується процедура низької напруги. Випробування можуть бути виконані довільно в двох фіксованих випробувальних класах, обраних за величиною очікуваного струму короткого замикання:

- Клас 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Базовий рівень захисту
- Клас 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Підвищений рівень захисту

Певна тривалість електричної дуги складає 500 мілісекунд в обох випробувальних класах. Матеріал і одяг будуть перевірені двома методами: метод бокс-тесту матеріалів і метод бокс-тесту предмета одягу. Методи випробувань не спрямовані на вимір значення електродугового термічного впливу (ЗЕТВ). Методи, що визначають ЗЕТВ, встановлені в MEK 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018

Захисний одяг від термічної небезпеки електричної дуги.

IEC 61482-1-2 Коробковий метод випробування

Цей метод розрізняє 2 класи захисту від дуги (APC) як тканини, так і одягу:

- APC 1 замінить клас 1. Струм залишається незмінним при 4 kA
- APC 2 замінить клас 2. Струм залишається незмінним при 7 kA

IEC 61482-1-1 Метод випробування відкритою дугою

Цей метод спрямований на встановлення Еліму (обмеження енергії, що падає) тканини та одягу.

Ця величина є найвищою падаючою тепловою енергією, якій може піддаватися одяг без того, щоб користувач отримав опік другого ступеня або утворення отворів у тканині.

Чим вища теплотворна здатність одягу чи тканини, тим більший захист для користувача.

ASTM F1959 / F1959M-14: ТІЛЬКИ ВИПРОБУВАННЯ ТКАНИН: Даний метод є точно таким же, як і описано вище відповідно до EN 61482-1-1. Попередня обробка може варіюватися.

ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Увага: Для захисту всього тіла предмети одягу повинні бути застібнуті, також має використовуватися інше відповідне захисне спорядження (шолом з льодовим щитком, рукавички, взуття).

Увага: не повинні використовуватися предмети одягу, такі як сорочки, предмети натільної білизни або нижня білизна, які плавляться під впливом електростатичного заряду. Наприклад, предмети одягу, які зроблені з поліаміду, поліефіру і акрилових волокон.

Вимоги цього стандарту не стосуються небезпеки ураження електричним струмом, але їх можна використовувати в поєднанні зі стандартами, що охоплюють такі небезпеки.

При виборі одягу завжди слід враховувати екологічні умови та ризики на робочому місці.

Якщо предмети одягу зроблені з різних матеріалів з відмінним теплозахистом від електростатичного заряду, необхідно надати розміри і застережливий вказівку, яка показує більш слабші зони щодо захисту матеріалу.

Щоб одягнути і зняти предмети одягу, завжди повністю розкривайте системи застіган. При носінні одяг повинний бути щільно застібнутий. Одягайте предмети одягу тільки відповідного розміру. Занадто вільні або занадто тісні предмети одягу обмежать рух, і не будуть забезпечувати оптимальний рівень захисту. На одязі відзначений його розмір (завжди читайте ярлики).

Якщо одяг має присиданий відшоломник, його необхідно використовувати під час роботи.

Брюки або напівкомбінезон потрібно носити в комбінації з відповідним верхом, аналогічно цьому, куртки або штани потрібно носити в комбінації з відповідним низом. Працівник повинний переконатися у відповідному спільному перекритті куртки і брюк при повністю піднятих вгору руках і нахилі працівника.

Якщо одяг має кишені на колінах, вони повинні поставлятися з захисними щитками-накопичувачами для колін, які відповідають EN14404:2004, щоб запобігти медичним ускладненням. Розміри щитків для колін повинні складати 195 x 145 x 15 мм (довжина x ширина x товщина). Однак захисні накопичувачі не забезпечують абсолютний захист. Кишені на колінах, які додані до одягу, служать для підвищення комфорту і діють як зміцнення одягу. Вони не захищають працівника від розвитку можливих медичних ускладнень.

Виробник не несе відповідальності в разі неналежного або неправильного використання.

Ізоляційний ефект захисного одягу зникає при впливі вогкості, вологості або поту.

Брудний одяг може привести до зниження захисту, тому предмет одягу, неоправно забруднений або зіпсований, в будь-якому випадку необхідно замінити на новий.

Не слід використовувати захисний одяг, який забруднюється жиром, маслом або легкозаймистими рідинами або горючими матеріалами.

Інший одяг, одягнений разом із захисним одягом та брудним захисним одягом, може зменшити захист.

Пошкоджені предмети одягу не повинні реставруватися, натомість їх замінюють новими. Від предметів одягу, якими перестали користуватися, необхідно позбутися відповідно до місцевих правил видалення відходів. Для зменшення ризику забруднення прання в домашніх умовах заборонено.

Доступні розміри і вибір:

Підгонка відповідно до розміру грудей і талії, зверніть увагу на діаграму розмірів. Ці предмети одягу мають притулок для комфорту. Для отримання загального захисту, користувач може носити рукавички (відповідно до EN 407 або відповідно до EN 12477), чоботи (відповідно до EN 20345) і чи шолом безпеки (відповідно до EN 397).

Зберігання: Не зберігати в місцях, які піддаються впливу прямих або сильних сонячних променів. Зберігати в чистих, сухих умовах.

Догляд: Виробник не несе відповідальності за збереження одягу, якщо не дотримані вимоги, які викладені на цій етикетці.

Зміст етикетки: Зверніть увагу на етикетку одягу для відповідної інформації.

Попередження: В тих випадках, коли є капюшон бічний зір і слух можуть погіршитися.

Світлоповертаюча стрічка і етикетки: Світлоповертаюча стрічка і етикетки не повинні бути усунені! Просимо ознайомитися з етикеткою одягу для визначення числа і заявленого циклу відмивання / промивання. Поставлена максимальна кількість циклів очищення не є єдиним чинником, що має відношення до терміну служби одягу. Термін служби одягу буде залежати також від умов експлуатації, зберігання і т.д. Необхідно замінити одяг, якщо захисні властивості одягу більше не застосовуються, наприклад, 1. Максимальна кількість прань досягнута. 2. Матеріал був пошкоджений, вцівів або розірваний. 3. Відображаючи властивості стрічки змінили. 4. Одяг постійно забруднений, порваний, пропалений або сильно зношений.

Пам'ятка по догляду: Зверніть увагу на етикетку одягу для відповідних деталей прання.

	Максимальна температура 30°C, м'який процес	
	Максимальна температура 40°C, м'який процес	
	Максимальна температура 40°C, нормальний процес	
	Максимальна температура 60°C, нормальний процес	
	Не відбілювати	
	Не сушити в пральній машині	
	Делікатне віджамання	
	Нормальна сушка	

Сушити на свіжому повітрі		Максимум 50 прань
Сушити без вичавлювання на свіжому повітрі		Максимум 25 прань
Не прасувати		Максимум 12 прань
Прасувати при температурі не більше 110°C		Максимум 5 прань
Прасувати при температурі не більше 150°C		Не піддавати хімічній чистці
Не піддавати хімічній чистці		Піддавати професійній хімічній чистці




Предмети одягу для промислової чистки оцінюються на відповідність для вогнестійкості для промислової чистки відповідно до EN ISO 15797. Тунельна сушка Процедура мийки 1-8

BG

Моля, прочетете внимателно тази инструкция, преди да използвате Това защитно облекло. Вие също трябва да се консултирате с вашия служител по безопасност или пряк ръководител по отношение на подходящи облекла за вашата конкретна работна ситуация. Съхранявайте тези инструкции внимателно, така че да може да се консултирате с тях по всяко време.



Подробна информация относно съответните стандарти може да намерите върху етикетите на облеклото. Приложими са само стандарти и емблеми, които се виждат както на продукта, така и на информацията за потребителя по-долу. Всички тези продукти отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) 2016/425 и Регламент 2016/425, въведени в законодателството на Обединеното кралство и изменени.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021


Защитно облекло (виж етикета)

Общи изисквания Този европейски стандарт определя общи изисквания за ергономичност, стареене, оразмеряване, маркиране на защитни облекла и за информация, предоставена от производителя.

- A = Препоръчителна височина на ползвателя
B = Препоръчителна гърдна обиколка на ползвателя
C = Препоръчителна обиколка на талията на ползвателя
D = Препоръчителна дължина от чатала на крака на ползвателя



Актуализираната версия на IEC 61482-2:2018 има нов символ. Запред може да има облекло с двата вида маркировка по време на този преходен период.



IEC 61482-2:2018 Защитно облекло срещу електрическа дъга.

Ръководството ISSA за избор на лично защитно облекло, когато са изложени на топлинните ефекти при повреда в електрическа дъга ISBN 978-3-937824-08-6 трябва да бъде посочено при избора на подходящо ниво на защитните облекла.

околната среда и рисковете на работната площадка се отчитат Отклоненията от параметрите в стандарта могат да доведат до по-тежки условия

Опасности от ел.дъга обикновено генерират много по-високо ниво на енергия върху повърхността на защитното облекло, отколкото флеш пожари, но за много по-малко време. Оценка на риска трябва да включва разглеждане на вероятността от възникване на тази специфична опасност от изгаряне, както и неговата тежест в случай на такова събитие.

Съгласно EN 61482-1-2: 2007, във връзка с IEC 61482-2 Ed. 1 2009-04 - два класа защита са тестови. Защита клас 1 и клас на защита 2 са изискванията за безопасност, покриващи реалните рискови потенциали, дължащи се на повреда на електрическа дъга. За теста се използва ниско напрежение. Тестовите могат по избор да бъдат проведени в две проби с фиксиран клас пробата, избран от размера на бъдещия ток на късо съединение:

- Клас 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 базово ниво на защита
 - Клас 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 повишено ниво на защита
- Определеният срок на електрическата дъга е 500 милисекунди в двата класа изпитване. Материалът и облеклото ще бъде тествани с два метода: метод на тестов материал и метода на изпитване на дреха. Методите за изпитване не са насочени към измерване на дъгова топлинна стойност на производителност (ATPV). Методи за определяне на ATPV са предписани в IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018

Защитно облекло срещу електрическа дъга.

IEC 61482-1-2 Box Test метод

Този метод разграничава 2 класа на дъгова защита,

както на плата, така и на цялото облекло:

- APC 1 ще замени клас 1. Токът остава същият при 4kA
- Токът остава същият при 4kA Токът остава същият при 7kA

IEC 61482-1-1 Метод за изпитване при отворена дъга

Този метод има за цел да установи Elim (Incident Energy Limit) на плат и дреха.

Този стойност показва най-високата топлинна енергия, на която дрехата може да бъде изложена, без потребителят да получи втора степен на нараняване или образуване на дупки в тъканта. Коплото по-висока е калоричността на дрехата или материята, толкова по-голяма е защитата за потребителя.

ASTM F1959 / F1959M-14: FABRIC TEST CAMO: Този метод за изпитване е същия, както е посочено по-горе в EN 61482-1-1. Предварително третиране може да варира.

ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ

Внимание: За пълна защита на тялото трябва да се носят дрехите в затворено състояние и с други подходящи предпазни средства (каска с лице на екрана, ръкавици, обувки) трябва да се използват.

Внимание: Никакви облекла като тениски, бельо не трябва да се използват, които се топят при експозиция на дъга. Така например облекла, изработени от полиамид, полиестер или от акрилни влакна

Изискванията на този стандарт не разглеждат опасностите от токов удар, но те могат да се използват в комбинация със стандарти, обхващащи такива опасности.

Условията на околната среда и рисковете на работното място трябва винаги да се вземат предвид при избора на работно облекло.

Когато дрехите са изработени от различни материали с различна термична защита рисунката трябва да има размери и индикация за внимание, показваща областта на слабия материал.

За да се облекчи или съблече дрехата, винаги напълно откопчайте системите за закрепване. Облеклото трябва да се носи плътно затворено. Носят се дрехи само с подходящ размер. Продукти, които са или прекалено хлабави или прекалено стегнати ще ограничат движението и няма да осигуряват оптимално ниво на защита. Размерът на тези продукти са отбелязани върху тях (винаги четете етикетата). Ако облеклото има прикрепена качулка тя трябва да се носи по време на работа.

Панталони и полушаторизирани трябва да се носят в комбинация с подходяща дреха отгоре.

Ако облеклото има джобове за наколени, те трябва да се носят и да отговарят на EN14404: 2004, за да се предотвратят медицински усложнения. Разстоянието на набедрениците трябва да е 195 x 145 x 15 мм (дължина x ширина x дебелина). Въпреки това, за защита на коляното не се осигурява абсолютна защита. Наколениците, добавени към облеклото служат за подобряване на комфорта и да действат като подсилване (на облеклото). Те не предпазват потребителя от възможни медицински усложнения.

Производителят не носи отговорност в случай на неподходяща или неправилна употреба.

Изолационният ефект на защитното облекло ще бъде намален от влага, влажност или пот.

Мръсно облекло може да доведе до намаляване на защитата, ако дрехата е безвъзвратно замърсена трябва да се замени с нова.

Не трябва да се използва защитно облекло, което е замърсено с с мазнини, масла или други запалими течности или материали.

Носенето на друго облекло, заедно със защитното или замърсеното защитно облекло, могат да компрометират защитата на дрехата.

Повредени дрехи не трябва да бъдат поправяни - трябва да се заменят с нови дрехи.

Излезли от употреба дрехи трябва да се изхвърлят в съответствие с правилата на местните власти за изхвърляне на отпадъци.

За да се намали рискът от замърсяване- да не се почистват в домашна среда.

На разположение Размер & Подбор: Прилягане на облеклото съгласно корекция на размерите на гърдите и талият, вижте таблицата с размери. Тези облекла са конструирани съгласно квоти за талията и да се даде възможност на облеклото да се облича над средно-дебели дрехи. С цел, да се получи цялостна защита на потребителя, за да могат лесно да се носят ръкавици (EN 407 или EN 12477), Боти (EN 20345) и, или каска за безопасност (EN 397).

Съхранение: ДА НЕ СЕ съхраняват на места, изложени на пряка или силна слънчева светлина. Да се съхранява в чисти и сухи условия.

След Обгрижване: Производителят няма да носи отговорност за облекла, където етикетите за правилни грижи и съхранение са били игнорирани, изрязани или премахнати.

Текстилен Етикет: Вижте съдържанието на етикета на облеклото за съответни подробности.

Внимание: Когато има Качулка, периферното зрение и слухът могат да бъдат нарушени

Светлоотразителна лента и етикети: Светлоотразителната лента и етикетите не трябва да се Гледат! Моля, вижте етикета на дрехата за определения брой и циклите на изпиране. Посочения максимален брой цикли на изпиране не е единственият фактор, свързан с жизнения цикъл на дрехата. Продължителността на живота също зависи от начина на употреба, грижа за съхранението и т.н. Облеклата, трябва да се изхвърлят, когато защитните качества вече не са приложими, например е достигнат: 1. Максимален брой изпирания. 2. Материалът е бил повреден или от изближване или е бил разкъсан. 3. Отрязващите качества на лентата са изbledнели. 4. Облеклото е трайно замърсено, напукано, изгорено или силно захабено.

Етикети за Грижа при Изпиране: Вижте етикета на облеклото за съответните перилни подробности.

Максимална температура 30°C, бързо пране

Максимална температура 40°C, бързо пране

Максимална температура 40°C, нормално пране

Максимална температура 60°C, нормално пране

Да Не се Избелва

Да не се Центрофуга

Да се Центрофугира при ниски обороти

Може да се центрофугира при нормални обороти

Сухо Гладене

Гладене с Паря

Да не се Глади

Гладене при макс.

110°C

Гладене при макс.

150°C

Да не се подлага на

Химическо Чистене

Професионално

Химическо Чистене

MAX 50x Максимум

50 Пранета

MAX 25x Максимум

25 Пранета

MAX 12x Максимум 12

Пранета

MAX 5x Максимум 5

Пранета




Индустриално Изпиране само за облекла, които притежават FR пригодност към Индустриално Изпиране в съответствие с EN ISO 15797. Изсушаване Процедура 1-8 при Изпиране

MK

Ве молиме прочитајте ги овие упатства пред да ја користите оваа заштитна облека. Исто така треба да се консултирате со вашиот референт за безбедност или непосреден претпоставен во врска со соодветната облека за вашата специфична работна ситуација. Чувајте ги внимателно овие упатства, така што ќе може да ги погледнете во секое време.



Погледнете ги ознаките на производот за подетални информации за соодветните стандарди. Се применуваат само стандарди и икони кои се појавуваат на производот и во корисничките упатства во продолжение. Сите овие производи ги задоволуваат барањата на Регулативата (EU) 2016/425 и Регулативата 2016/425 како што се вовдени во законот на Обединетото Кралство и изменети.




EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Заштитна облека (Погледнете ја етикетата)
Општи барања Овој европски стандард ги специфицира општите услови за ергономијата, старењето, големината, означувањето на заштитната облека, како и за информациите обезбедени од страна на производителот.

A = Препорачан обем на висината на носителот
B = Препорачан обем на градите на носителот
C = Препорачан обем на струкот на носителот
D = Препорачано мерење на внатрешниот дел од ногата на носителот



Ажурираната верзија IEC 61482-2:2018 има нов симбол Во текот на преодниот период може на облеката да има две ознаки



IEC 61482-2:2018 Заштитна облека против топлински опасности на електричен лак

ISSA упатство за избор на лична заштитна облека при термички ефекти при електролачен дефект, ISBN 978-3-937824-08-6 треба да биде наведени при изборот на соодветно ниво на заштитна облека.

- Треба да се земат предвид условите на животната средина и ризиците на работното место

- Отстапувања од параметрите во стандардот може да доведе до повеќе сериозни состојби

Електричните опасности при електричен лак нормално генерираат многу повисоко ниво на инциденти на површината на заштитна облека отколку при оган, но за многу пократок временски период. Процентот на ризикот треба да ги земе во предвид можноста за појава на оваа специфична термичка опасност, како и неговата тежина во случај на ваков настан.

Две класи на заштита се тесрани под EN 61482-1-2: 2007 во врска со IEC 61 482-2 Ed. 1 2009-04. Заштита од класа 1 и класа 2 се барања за безбедност кои опфаќаат вистински потенцијален ризик при дефект на електричен лак.

За тестот се користи постапка под низок напон. Тестовите може по избор да се врши во две фиксни класи, избрани според висината на кратокот спој струја:

- Класа 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Основен степен на заштита
- Класа 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Зголемено ниво на заштита

Утврдено траење на електричен лак е 500мс при тестирање во двете класи. Материјалите и облека ќе се тестираат со две методи: метод на тестирање на материјалот и метод на тестирање на облеката. Методите за тестирање не се насочени кон мерење на топлинска вредност на перформансите на електричниот лак (ATPV). Методите за утврдување на ATPV се прописани со IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018
Заштитна облека против топлински опасности на електричен лак

IEC 61482-1-2 Box Test метод

Овој метод разликува 2 класи на заштита од одблесок на електричен лак (APC) за ткаенина и облека:

- APC 1 ќе ја замени класа 1. Струјата останува иста на 4kA
- APC 2 ќе ја замени класа 2. Струјата останува иста на 7kA

IEC 61482-1-1 Open Arc Test метод

Овој метод има цел да воспостави Elim (Incident Energy Limit) на ткаенината и облеката.

Оваа вредност е најголема инцидентна топлинска енергија на која облеката може да биде изложена а да корисникот не се здобие со повреди од втор степен или да да дојде до создавање на дупки на облеката.

Колку е поголема калориската вредност на облеката или ткаенината, толку е поголема заштитата на корисникот.

ASTM F1959 / F1959M-14: Тестирање само на ткаенината: Овој метод на испитување е ист како што е наведено погоре под EN 61482-1-1. Предтретманите може да варираат.

ВАЖНИ ПРЕПОРАКИ

Предупредување: За целосна заштита на телото треба да се носи затворена заштитна облека и друга соодветна заштитна опрема (кажича со визир, ракавици, обувки).

Предупредување: Облека како што се кошули, под облека или долна облека треба да биде од материјал што се топли под електролачна изложеност. На пример облека направена од полиамид, полиестер од акрилни влакна.

Барањата на овој стандард не се однесуваат на опасностите од електричниот лак, но може да се користат во комбинација со стандардите кои ги покриваат тој вид на опасности. Условите во околината и ризикот на работното место секогаш треба да се земе во предвид при изборот на облеката.

Кога облеката е изработена од различни материјали со различни електролачна термичка заштита, треба на цртеж да бидат прикажани димензиите и индикаторот за предупредување кои покажуваат областа на послаб материјал.

При облекување и соблекување на облеката секогаш треба целосно да го вратите системот за прицврстување. Облеката треба да се носи цврсто затворена.

Секогаш носете облека со соодветна големина. Производи кои се или премногу лабави или премногу тесни ќе го ограничат движењето и нема да обезбедат оптимално ниво на заштита. Големината на овие производи е означена на самиот производ (Секогаш проверете ја етикетата). Доколку облеката има качулка таа мора да се носи при извршување на работата.

Панталоните или целосните панталони со прерамки треба да се носат во комбинација со соодветен горед дел.

Доколку облеката има дополнителен џеб на коленото тој мора да биде обезбеден со штитници за коленото кои се во согласност EN14404:2004, за да се спречат медицински компликации. Димензијата на заштитниците на коленото мора да биде 195 x 145 x 15 мм (должина x ширина x дебелина). Сепак, заштита на коленото не обезбедува апсолутна заштита.

Дополнителен материјал во делот кај коленото служи за подобрување на удобноста и да дејствува како засилување на облеката. Тие не го штитат носителот од развојот на можни здравствени компликации. Производителот не е одговорен во случај на несоодветна или неправилна употреба.

Изолацискиот ефект на заштитната облека се намалува при влага, влажност или пот.

Валканата облека може да доведе до намалување на заштитата, доколку оваа облека стане неповратно валкана или контаминирана, треба да се замени со нова.

Не употребувајте заштитна облека која е извалкана со маст, масло или запаливи течности или материјали.

Останата облека која се носи заедно со заштитната облека и валканата заштитна облека може да ја намалат заштитата. Оштетената облека не треба да се поправа, коригира – потребно е да се замени со нова облека.

Износената, оштетената облека треба да се отстранени во согласност со правилата за локално отстранување на отпадот. За да се намали ризикот од загадување не ја чистете во домашни услови.

Доступни големини и избор: Вклучете во согласност со точната големина на градите и струкот, погледнете ја табелата со големини. Овие облека имаат толеранција за удобност и овозможуваат облеката да се носи над средно кабаста облека. За да се добие целосна заштита, носителот може ќе треба да носи ракавици (според EN 407 или EN 12477), чизми (според EN 20345) и/или безбедносен шлем (според EN 397).

Чување: НЕ чувајте на места изложени на директна или силна сончева светлина. Чувајте во чисти и суви услови.

Нега: Производителот нема да прифати одговорност за облеките кај кои етикетите за нега се игнорирани, изобличени или отстранети.

Етикетите за содржина на влакна: Погледнете ја етикетата на облеката за соодветни детали во врска со содржината.

Предупредување: :Онаму каде што има качулка, периферијот вид и слухот може да бидат нарушени.

Флуоресцентна лента и етикетите: Флуоресцентната лента или етикетите не треба да се пеплаат! Ве молиме видете ја етикетата на облеката за бројот и типот на перне. Наведениот максимален број на перне на облеката не е единствениот фактор поврзан со животниот век на облека. Животниот век, исто така, зависи од употребата, начинот на складирање и заштита, итн. Облека треба да се ифрли кога заштитни квалитети веќе не важат на пример, во случаи кога 1. Е достигнат максималниот број на перне. 2. Материјалот е оштетен или скнат. 3.Рефлексионите својства на лента се изгубени. 4. Облеката е трајно валкана, испукана, изгорена или во голема мера износена.

Етикетите за пернење: Погледнете ја етикетата на облеката за соодветни детали во врска со пернењето.

- Макс. температура 30°C, благ процес
- Макс. температура 40°C, благ процес
- Макс. температура 40°C, нормален процес
- Макс. температура 60°C, нормален процес
- Не белете
- Не сушете во машина
- Сушете на ниска температура
- Сушете на нормална температура

- Сушете закачено на жица **MAX 50x** Максимум 50 пернења
- Сушете оставајќи да искапе
- Не неглајте **MAX 25x** Максимум 25 пернења
- Не глајте на макс. 110°C **MAX 12x** Максимум 12 пернења
- Не глајте на макс. 150°C
- Да не се чисти хемиски
- Професионално хемиско чистење **MAX 5x** Максимум 5 пернења




Индустриски
испаната облека има
FR соодветност за
индустриско пернење
во согласност со EN
ISO 15797.
Тунел систем на сушење
Пернење Процедура 1-8

RS

Pažljivo pročitati uputstva pre upotrebe zaštitne odeće. Trebalo bi konsultovati inženjera za bezbednost ili direktnog nadređenog u vezi sa odgovarajućom odećom u skladu sa specifičnim radnim okruženjem. Uputstvo za upotrebu čuvati pažljivo, kako biste mu mogli pristupiti u bilo koje vreme.



Pogledajte etiketu na proizvodu za detaljne informacije o odgovarajućim standardima. Primenljivi su samo standardi i ikone koji se pojavljuju i na proizvodu i u korisničkim informacijama u nastavku. Svi ovi proizvodi su u skladu sa zahtevima Uredbe (EU) 2016/425 i Uredbe 2016/425 kao što su uvedeni u zakon Ujedinjenog Kraljevstva i izmenjeni.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Zaštitna odeća (Pogledati etiketu)


Opšti zahtevi: Ovaj evropski standard određuje opšte zahteve za ergonomiju, starenje, veličine, označavanje zaštitne opreme i informacije dobijene od proizvođača.

- A= Preporučeni raspon visine korisnika
- B= Preporučeni obim grudi korisnika
- C= Preporučeni obim struka korisnika
- D= Preporučena dužina unutrašnje strane noge korisnika



Ažurirana verzija IEC 61482-2: 2018 ima novi simbol. U narednom periodu može biti odeće sa obe vrste oznaka za vreme prelaznog perioda.

IEC 61482-2:2018 Odeća za zaštitu od termičkih efekata električnog luka



Isa smernica za izbor lične zaštitne odeće prilikom izlaganja toplotnim efektima električnog luka ISBN 978-3-937824-08-6 se odnosi na odabir zaštitne opreme odgovarajućeg nivoa zaštite.

U obzir trebaju biti uzeti uslovi sredine i rizici na radnom mestu. U težim uslovima može doći do odstupanja od parametara u standardu. Opasnosti od električnog luka normalno generišu mnogo viši stepen incidentne energije na površini zaštitne odeće u odnosu na vatreni bljesak, ali u mnogo kraćem vremenskom periodu. Procena rizika treba da uključi razmatranje verovatnoće nastanka ove specifične termičke opasnosti, kao i njenu težinu u slučaju takvog događaja.

Pod EN 61482-1-2: 2007 u vezi sa IEC 61482-2 Ed.1 2009-04 - Ispitane su dve klase zaštite. Klasa zaštite 1 i klasa zaštite 2 su bezbednosni zahtevi koji pokrivaju stvarne potencijalne rizike usled električnih lukova.

Za ispitivanje se koristi postupak niskog napona. Ispitivanja se opciono mogu izvoditi u dve fiksne klase testova, odabrane prema količini potencijalne struje kratkog spoja:

- Klasa 1 4 ka 4 ka EN 61482-1-2: 2014 Osnovni nivo zaštite
- Klasa 2 7 ka EN 61482-1-2: 2014 Povećani nivo zaštite

Definisano trajanje električnog luka je 500 ms u obe testne klase. Materijal i odeća se testiraju na dva načina: metoda testiranja materijala pomoću kutije i metoda testiranja oddevnog predmeta pomoću kutije. Metode ispitivanja nisu usmerene na merenje vrednosti termičkih performansi luka (ATPV). Metode određivanja ATPV propisane su u IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2:2018 Odeća za zaštitu od termičkih efekata električnog luka

IEC 61482-1-2 Box Test Method

Ova metoda razlikuje 2 klase zaštite od luka (APC) i za tkaninu i za odeću:

- APC 1 će zameniti klasu 1. Struja ostaje ista pri 4kA
- APC 2 će zameniti klasu 2. Struja ostaje ista pri 7kA

IEC 61482-1-1 Open Arc Test Method

Cilj ove metode je uspostavljanje Elim-a (Incident Energy Limit) tkanine i odeće.

Ova vrednost je najveća incidentna toplotna energija kojoj odeća može biti izložena, a da nosilac ne zadobije povrede opekotina drugog stepena ili da dode do formiranja rupa na tkanini.

Što je kalorična vrednost odeće ili tkanine veća, to je veća zaštita nosioca.

ASTM F1959 / F1959M-14: TESTIRANJE MATERIJALA: Ova ispitna metoda je ista kao prethodno objašnjena pod EN 61482-1-1. Pred tretman se može razlikovati.

VAŽNE PREPORUKE

Upozorenje:

Za potpunu zaštitu tela odeća se mora nositi potpuno zatvorena i mora se koristiti druga odgovarajuća zaštitna oprema (šlem sa viziorom, rukavice, obuća).

Upozorenje:

Nijedan oddevni predmet kao što su košulje, odeća koja se nosi ispod ili donji veš se ne sme koristiti ukoliko se topi prilikom izlaganja električnom luku. Na primer oddevni predmeti napravljeni od poliamida, poliestera ili akrilnih vlakana.

Zahtevi ovog standarda se ne odnose na opasnosti od električnog udara, ali se mogu koristiti u kombinaciji sa standardima koji pokrivaju takve opasnosti. Uslove eksplozije i rizike na radnom mestu uvek treba uzeti u obzir prilikom odabira odeće.

Kada su oddevni predmeti napravljeni od različitih materijala sa različitim termičkom zaštitom od luka, mora se obezbediti crtež za dimenzijama i upozoravajućim indikatorima koji prikazuju zone sa slabijim materijalom.

Prilikom oblačenja ili svlačenja oddevnih predmeta uvek u potpunosti otkopčajte sistem za zatvaranje. Odeća se mora nositi potpuno zatvorena. Nosite samo oddevne predmete odgovarajuće veličine. Proizvodi koji su preširoki ili preuski će ograničiti kretanje i neće pružiti optimalan nivo zaštite. Veličina ovih proizvoda je naznačena na njima (uvek pročitajte etiketu).

Ako odeća poseduje kapuljaču ista se uvek mora nositi dok korisnik radi. Pantalone ili pantalone sa tregerima se uvek moraju nositi u kombinaciji sa odgovarajućim gornjim delom I obratno jakne se uvek moraju nositi u kombinaciji sa odgovarajućim donjim delom. Korisnik mora da bude siguran da postoji adekvatno preklapanje između jakne i pantalone kada su ruke potpuno ispužene iznad glave ili kada je korisnik sagnut.

Ukoliko odeća ima džepove za štitnike za kolena moraju se obezbediti štitnici za kolena koji su u skladu sa EN14404:2004, kako bi se sprečile zdravstvene komplikacije. Dimenzije štitnika za kolena moraju biti 195x145x15mm (dužina x širina x debljina). Međutim zaštita za kolena ne pruža potpunu zaštitu. Dodaci na kolonima se dodaju odeći kako bi povećali udobnost i služili kao ojačanje (odeće). Oni ne štite korisnika od mogućeg razvoja zdravstvenih komplikacija.

Proizvođač se ne može smatrati odgovornim u slučaju nepravilne upotrebe. Izolacioni efekat zaštitne odeće će biti smanjen usled vlažnosti, vlage ili nožoa. Prljava odeća može dovesti do smanjenja zaštite, ukoliko u bilo kom trenutku ovaj oddevni predmet postane nepopravljivo zaprljan ili kontaminiran zameniti ga sa novim.

Zaštitna odeća koja postane kontaminirana sa mašću, uljem ili zapaljivim tečnostima ili zapaljivim materijalima se ne treba koristiti. Ostala odeća koja se nosi zajedno sa zaštitnom odećom i prljavom zaštitnom odećom može smanjiti zaštitu.

Oštećene oddevne predmete ne treba popravljati - umesto toga zameniti ih novim. Odbačenu odeću treba odložiti u skladu sa lokalnim regulativama za odlaganje otpada.

Da bi se eliminisao rizik od kontaminacije ne prati u domaćinstvima. **Dostupne veličine i selekcija:** Za odabir odgovarajuće odeće u skladu sa obimom struka i grudju, pogledati tablicu veličina. Ova odeća je proizvedena kako bi bila komotna i mogla da se nosi preko srednje glomazne odeće. Kako bi se postigla potpuna zaštita, korisnik mora da nosi rukavice (u skladu sa EN 407 ili EN 12477), čizme (po EN 20345) i/ili zaštitni šlem (po EN 397).

Skladištenje: Odeću ne odlagati na mesta izložena direktno ili jakoj sunčevoj svetlosti. Skladištiti u čistim, suvim uslovima. **Nega nakon upotrebe:** Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za odeću na kojoj su etikete za održavanje ignorisane, obrisane ili uklonjene.

Oznaka za sastav materijala: Pogledati etiketu za odgovarajuće informacije o sastavu. **Upozorenje:** Kod odeće sa kapuljačom, periferni vid i sluh mogu biti ograničeni.

Retroreflektivne trake i oznake: Ne peglajte retroreflektivne trake ili oznake! Obratiti pažnju na oznaku u vezi sa brojem dozvoljenih ciklusa pranja. Broj ciklusa pranja nije jedini indikator roka upotrebe odeće. Rok upotrebe zavisi i od načina korišćenja, odlaganja itd. Odeću odbaciti ukoliko je izgubila svoja zaštitna svojstva. 1. Makimalan broj pranja je dostignut 2. Materijal je oštećen usled nošenja ili habanja. 3. Reflektivna svojstva blede. 4. Odeća je značajno zaprljana, oštećena, spaljena ili pohabana.

Oznake za način održavanja: Pogledati etiketu za odgovarajuća uputstva za održavanje.

- Maksimalno 30°C, blagi proces (mali broj obrtaja)
- Maksimalno 40°C, blagi proces (mali broj obrtaja)
- Maksimalno 40°C, normalan proces (standardan broj obrtaja)
- Maksimalno 60°C, normalan proces (standardan broj obrtaja)
- Ne izbeľivati
- Ne sušiti u sušilici
- Sušiti u sušilici na niskoj temperaturi

- Sušiti u sušilici na normalnoj temperaturi
- Sušiti na žici.
- Sušiti na žici, ne cediti
- Ne peglati
- Max. temperatura pegljanja 110°C
- Max. temperatura pegljanja 150°C
- Ne čistiti hemijski
- Profesionalno hemijsko čišćenje

- MAX** Maksimalno **50x** 50 pranja
- MAX** Maksimalno **25x** 25 pranja
- MAX** Maksimalno **12x** 12 pranja
- MAX** Maksimalno **5x** 5 pranja



Za industrijski perivu odeću ocenjeno je da je vatrootporna odeća pogodna za industrijsko pranje u skladu sa EN ISO 15797


Sušenje u tunelu Procedura pranja 1-8

LV

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos norādījumus pirms aizsargtērpa lietošanas. Jums vajadzētu arī konsultēties ar savu drošības speciālistu vai tiešo vadītāju, par piemērotiem apģērbiem Jūsu konkrētajā darba situācijā. Rūpīgi uzglabāt šos norādījumus, lai Jūs varētu ar tiem iepazīties jebkurā laikā.



Detalizētu informāciju par atbilstošajiem standartiem skatiet produkta etiķetē. Ir piemērojami tikai standarti un ikonas, kas redzami gan izstrādājumā, gan lietotāja instrukcijā zemāk. Visi šie produkti atbilst Regulas (ES) 2016/425 un Regulas 2016/425 prasībām, kas ieviestas Apvienotās Karalistes likumos un ir grozītas.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Aizsargapģērbs (Skatīt etiķeti)


Vispārīgās prasības Šīs Eiropas standarta nosaka vispārējās prasības ražotājam sniegt informāciju par ergonomiku, nolietošanās ilgumu, izmēriem un aizsargapģērba marķēšanu

- A = ieteicamais garums valkātājam
- B = krūšu apkārtmērs valkātājam
- C = gurnu apkārtmērs valkātājam
- D = kāju iekšējais garums valkātājam



Atjauninātā IEC 61482-2: 2018 versijā ir jauns simbols. Turpmāk pārejas periodā var būt apģērbi ar abiem marķējuma veidiem.

IEC 61482-2: 2018 Aizsargapģērbs termāli aizsardzībai pret elektriskās loka apdraudējumu.



Izvēlieties atbilstošu līmeni aizsargapģērbam, kam jāatsaucas uz Issa direktīvas. Izvēlieties individuālos aizsardzības līdžekļus pret termisko risku elektriskā loka ISBN 978-3-937824-08-6.

Vai ņemt vērā vides apstākļus un riskus darbavietā Novirze no standarta parametriem, var novest līdz nopietnām situācijām. Risks elektriskā loka parasti rada daudz jaudīgākas enerģijas incidents uz vismas aizsargapģērbu nekā dzaukstes, pat daudz īsākā laikā periodā.

Riska novērtējumi būtu jāiekļauj noteikšana iespējama šādām īpašām siltumu briesmām, kā arī tās smagumu.

Saskaņā ar EN 61482-1-2: 2007 saistībā ar IEC 61482-2 Ed.1 2009-04 - Divas aizsardzības klases tiek pārbaudītas.

Aizsardzība 1. klase un 2. klase aizsardzība - drošības prasības, kas aptver faktiskos riska potenciālu elektrības īssavienojumu loka.

Lai pārbaudītu izmanto zemu spriegumu. Testus var veikt divās fiksēto testa klasēs atslēgti paredzamo vērtību īssavienojuma strāva:

- Klase 1 4 kA EN 61482-1-2: 2014 Standarta līmeņa aizsardzība

- Klase 2 7 kA EN 61482-1-2: 2014 Paaugstināta līmeņa aizsardzība

Garumu no elektriskā loka noteikšanu veic 500 milisekundēm abās testa klasēs. Materiāli un apģērbi tiks pārbaudīti ar divām metodēm: metodi kastes-testa materiāli, un metodi, apģērbu kastē testu. Testēšanas metodes nav paredzētas, lai novērtētu vērtību elektrisko loka termiska iedarbība (ATPV). Noteikšanas metodes ATPV izklāstīta IEC 61482-1-1.



IEC 61482-2: 2018 Aizsargapģērbs termāli aizsardzībai pret elektriskās loka apdraudējumu.

IEC 61482-1-2 kastes testa metode

Ar šo metodi tiek nošķirtas 2 auduma un apģērba loka aizsardzības klases (APC):

- APC 1 aizstās 1. klasi. 4kA strāva paliek nemainīga
- APC 2 aizstās 2. klasi. Strāvas stiprums nemainās pie 7 kA

IEC 61482-1-1 atvērta loka testa metode

Šīs metodes mērķis ir noteikt auduma un apģērba elementu Elim (negadījuma līmeņu limits).

Šī vērtība ir visaugstākā siltuma enerģijai, kurai apģērbs var tikt pakļauts, valkātājam negūstot otrās pakāpes apdeguma traumas vai cauruma veidošanos audumā.

Jo augstāka ir apģērba vai auduma siltuma vadītspēja, jo lielāka ir lietotāja aizsardzība.

ASTM F1959/F1959M-14: Tikai fabrikas tests: Šī metode ir tieši tāds pats, kā aprakstīts iepriekš, saskaņā ar EN 61482-1-1. Pirmapstrāde var atšķirties.

Svarīgi ievērot!

Bridinājums: Attiecībā uz pilnu ķermeņa aizsardzību apģērbi tiek nesāti slēgtā stāvoklī un kopā ar citiem piemērotiem aizsardzības līdzekļiem (ķivere ar sejas ekrānu, cimdus, apavus) jāizmanto.

Bridinājums: Nevar izmantot apģērbu, piemēram, kreklus, apakšveļu, kas tiek izmantoti, un kas kļūst zem loka riska darījumiem. Piemēram, apģērbu, kas izgatavoti no poliamida, poliesteru un akrila šķiedras.

Šī standarta prasības neattiecas uz elektrošoka draudiem, taču tās var izmantot kopā ar standartiem, kas aptver šādus apdraudējumus.

Izvēloties apģērbu, vienmēr jāņem vērā vides apstākļi un riski darba vietā. Kad apģērbi ir izgatavoti no dažādiem materiāliem, ar atšķirīgo termisko aizsardzību, etiķete nodrošina ar izmēriem un drošības norādēm norādot jomas vājāko materiālu.

Ģērbties un novilkt apģērbu, vienmēr pilnībā ņemot stiprinājumu sistēmu. Valkājot drēbes jābūt cieši piestiprinātām.

Valkāt tikai apģērbu atbilstošu izmēra. Pārāk brīvs vai pārāk mazs apģērbi ieroņo kustību, un

nenodrošinās optimālu aizsardzības līmeni. Apģērbam uzrādīts izmērs izmērs (vienmēr izlasiet etiķeti).

Ja apģērbs ir pievienota kapuce, tas jāizmanto darbības laikā.

Bikses vai kombinēzons jālieto apvienojumā ar piemērotu jaku, līdzīgi šim, jaka jālieto apvienojumā ar piemērotu apakšu. Darbiniekam ir jāpārbauda atbilstošu lietošanu. Jaka un bikses ar pilnīgi nosedz rokas un kājas.

Ja apģērbam ir kabatas uz ceļiem, tie ir paredzēti lai lietotu ceļu sargus celļiem, attiecīgajā EN 14404: 2004, lai novērstu veselības komplikācijas.

Izmēri ceļu sargiem jābūt 195 x 145 x 15 mm (garums x platums x biezums). Tomēr aizsardzības ceļgali spilventiņi nenodrošina pilnīgu aizsardzību.

Kabata ceļiem, pievieno drēbes, kalpo, lai uzlabotu komfortu. Tie neaizsargā darbinieku no attīstības potenciāliem medicīniskām komplikācijām.

Ražotājs nav atbildīgs par tās neatbilstīgu vai nepareizās lietošanas. Efekts aizsargapģērbam ir samazināts, ja tiek pakļauti mitrumam vai sviedriem.

Netīrās drēbes var radīt mazāku aizsardzību, tāpēc apģērbs, ja ir piesārņots vai bojāts jebkāda veidā būtu jāaizstāj ar jaunu.

Nedrīkst lietot aizsargapģērbu, kas ir piesārņots ar taukiem, eļļu, viegli uzliesmojošiem šķidrumiem vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem.

Citus apģērbus, ko valkā kopā ar aizsargapģērbu un netīru aizsargapģērbu, var mazināt aizsardzību.

Bojāti apģērbu nevajadzētu atjaunot, tā vietā, tie tiek aizstāti ar jauniem.

No apģērbiem, ko vaiks izmantot nevar, jums jāatbrīvojas saskaņā ar vietējo atkritumu apglabāšanas noteikumiem.

Lai samazinātu risku nedrīkst mazgāt vietējā vidē.

Izmēri un pieejamība: Izmēru skatiet izmēra tabulā saskaņā ar krūšu un vidukļa izmēriem. Šie

apģērbi ir komfortabli un apģērbu valkā atbilstoši izmēriem. Lai iegūtu vispārējo aizsardzību, valkātājam nepieciešams valkāt cimdus (EN 407 vai EN 12477), zābakus (EN 20345), vai drošības ķiveres (EN 397).

Uzglabāšana: Uzglabāt vietās, kurās nav tieša vai spēcīga saules gaisma. Uzglabāt tīros, sausos apstākļos.

Lietošanas norādījumi: Ražotājs neuzņemas atbildību par apģērbiem, kuru kopšanas etiķetes ir ignorētas, bojātas vai noņemtas.

Sastāvs. Uz apģērba etiķeti atrodama atbilstoša sastāva informācija.

Bridinājums: Ja pastāv risks, redze un dzirde var tikt traucēta.

Atstarojošās lentes un etiķetes.

Atstarojošās lentes vai etiķetes nedrīkst gludināt!

Lūdzu pievērst uzmanību uz apģērba etiķetes norādīto mazgāšanas ciklus skaitu.

Norādītais maksimālais skaits tīrīšanas ciklu, nav vienīgais faktors, kas saistīts ar lietošanas ilgumu apģērbam. Kalpošanas laiks būs atkarīgs arī no izmantošanas, aprūpes, uzglabāšanas, uc

Apģērbi jāiznīcina, kad aizsardzības īpašības vairs nav spēkā, piemēram, tiek sasniegts 1. Maksimālais skaits mazgāšana. 2. Materiāls ir bojāts vai izbalējis, vai ir saplētšs. 3. Atstarojošās lentes ir izbalējušas. 4. Apģērbs ir netīrs, saplaisājis, sadedzināts vai stipri no nodilis.

Mazgāšanas norādījumi: Attiecās uz apģērba etiķetē norādītajiem tīrīšanas simboliem.

Maksimālā ūdens temperatūra 30°C, Saudzīgā režīmā.

Maksimālā ūdens temperatūra 40°C, Saudzīgā režīmā.

Maksimālā ūdens temperatūra 40°C, Normālā režīmā.

Maksimālā ūdens temperatūra 60°C, Normālā režīmā.

Nedrīkst balināt.

Nedrīkst zāvēt mehāniski

Zāvēt zemā temperatūrā

Zāvēt normālā temperatūrā

Zāvēšana pakārtā stāvoklī

Noteciniet sausu

Negludināt!

Gludināšanas maksimālā

temperatūra 110°C

Gludināšanas maksimālā

temperatūra 150°C

Nezāvēt veļas zāvētājā

Profesionālā ķīmiskā tīrīšana

MAX Maksimums 50
50x mazgāšanas reizes

MAX Maksimums 25
25x mazgāšanas reizes

MAX Maksimums 12
12x mazgāšanas reizes


MAX Maksimums 5
5x mazgāšanas reizes



Industriāla mazgāšana apģērbiem ir noteikusi FR piemērotību rūpnieciskai mazgāšanai saskaņā ar EN ISO 15797. Tūneja Zāvēšana Mazgāt Režīmā 1-8



	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26"-28"	68-72	42-44	34-36
S	30"-32"	76-80	46-48	38-40
M	33"-34"	84-88	50	42-44
L	36"-38"	92-96	52-54	46-48
XL	40"-41"	100-104	56	50-52
XXL	42"-44"	108-112	58-60	54-56
3XL	46"-47"	116-120	62	58-60
4XL	48"-50"	124-128	64-68	62-64

PORTWEST®

MANUFACTURER

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETİCİ, ВИБРОНИК
PORTWEST, IDA BUSINESS PARK WESTPORT, CO MAYO, F28 FY88, IRELAND

TEST HOUSE

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJAČE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK

Intertek Italia S.p.A.
via Guido Miglioli 2/A , 20063 Cernusco sul Naviglio Milano (MI), Italy
Notified body number: 2575
ITS Testing Services UK Ltd
Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, United Kingdom

Approved body number: 0362

SATRA

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland

Notified body number : 2777

Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

Approved Body number: 0321

BTG

Sky Business Centres, Unit 21 Block 1 Port Tunnel Business Park, Clonsbaugh Business and Technology Park, Dublin

Notified body number: 2895

Unit 6 Wheel Forge Way, Manchester M17 1EH

Approved body number: 0338

SGS

SGS Fimko Ltd
PPE services, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

Notified body number: 0598

SGS United Kingdom Ltd, Whittle Estate, Cambridge Road, Whetstone, Leicester, LE8 6LH

Approved body number: 0120

AITEX

Plaza Emilio Sala, 1
03801 ALCOY (Alicante) SPAIN

Notified body number: 0161

OETI

Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH
Siebenhirtenstrasse 12A, Objekt 8, 1230 Vienna, Austria

Notified body number: 0534

PHB

PHB Certification Services

17 Water Royd Avenue, Mirfield , WF14 9LS, United Kingdom

Approved Body: 8519

0123

www.portwest.com/declarations



www.portwest.com



quefairedemesdechets.fr